关怀版

政府信息公开

首页 > 政务公开 > 安全生产执法抽查

名　　称：	聊城市东建基础工程有限公司高唐县尚品·福城三...
索　引　号：	11371500MB28673299/2018-4405533
发布日期：	2018-06-04
发文单位：	市应急局

聊城市东建基础工程有限公司高唐县尚品•福城三期项目“11•20”较大桩机倾倒事故调查报告

2017年11月20日20时左右，高唐县尚品·福城三期项目2#楼，在进行打桩作业过程中桩机倾倒，砸中临近的施工现场员工宿舍板房，致板房坍塌，造成4人死亡，4人受伤。直接经济损失550余万元。

事故发生后，省政府领导高度重视，并作出批示，要求全力做好伤员救治和善后处理等工作，尽快查明原因，严肃追责，强化安全生产红线意识，持续深入排查治理隐患，坚决避免类似事故再次发生。省住建厅、省安监局负责同志迅速赶赴事故现场，就事故善后处理、调查等有关工作提出明确要求。聊城市委、市政府及高唐县委、县政府立即启动事故应急处置预案，积极救治伤员，妥善处理善后工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省长令第236号）等法律法规规定，2017年11月21日，市政府批准成立了由市安监局牵头，市监察局、市公安局、市住建局、市总工会和高唐县政府负责同志参加的高唐县“11·20”较大建筑施工事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。事故调查组聘请了行业领域内有关专家组成专家组，并邀请市检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、技术鉴定、调查取证、综合分析和专家分析论证，查明了事故发生的经过、原因、救援处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）项目工程概况

尚品·福城项目由高唐县海盛置业有限责任公司负责开发建设，于2014年7月2日取得建设用地规划许可证，分三期分别办理手续进行开发建设。一期项目为1#、3#住宅楼，目前已竣工并交付使用；二期项目为5#-9#住宅楼、地下车库、配电室，于2017年6月28日取得了建筑工程施工许可证，手续齐全，事故发生前主体工程即将完工；三期项目为2#、4#住宅楼，事故发生前图审工作已进行完毕，正处于由高唐县规划局审批办理建设工程规划许可证的过程中。

2017年11月10日，高唐县海盛置业有限责任公司在未办理建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、施工安全监督手续，未确定施工总承包单位及监理单位

的情况下开始组织进行三期项目土方开挖作业，11月11日下午，桩基工程施工人员开始进行桩机施工作业。

（二）事故相关单位概况

1、建设单位情况。高唐县海盛置业有限责任公司，成立于2014年04月21日，统一社会信用代码：91371526493680 98XM，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），公司注册地址为山东聊城高唐鱼丘湖办事处鼓楼东路，法定代表人刘守勋，注册资本伍仟万元整，经营范围为房地产开发经营、为所开发小区内商铺提供运营策划服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），资质等级为暂定资质。

2、施工单位情况。聊城市东建基础工程有限公司，成立于2003年07月25日，统一社会信用代码：913715007526914307，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），公司注册地址为聊城振兴东路十五号，法定代表人田硕，注册资本贰千万元整，经营范围为建筑安装工程、地基基础工程、钢结构工程等，资质类别及等级为建筑工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包贰级。安全生产许可证有效期为：2015年11月6日至2018年11月5日。

（三）桩基工程施工队伍情况

尚品·福城三期项目桩基工程现场项目负责人为陶创业，其与聊城市东建基础工程有限公司没有劳动合同，通过租借资质以聊城市东建基础工程有限公司名义承揽桩基工程，双方约定陶创业向聊城市东建基础工程有限公司缴纳项目总工程款的1.5%作为管理费。陶创业承揽该工程后以劳务清包形式包给孙广祥，由孙广祥自行雇佣施工作业人员。事发时桩机操作司机未取得桩机操作工证，属于无证上岗。

（四）非法建设项目的监管职责情况

根据《高唐县人民政府关于调整高唐县城市管理行政执法局主要职责的通知》（高政发〔2012〕40号）、《高唐县人民政府关于明确城市管理相关部门工作职责的意见》（高政发〔2011〕34号）和《高唐县机构编制委员会关于调整部分机构职责等问题的通知》（高编〔2015〕6号）等文件规定，以及高唐县人民政府《关于高唐县城市管理执法局相关职责的说明》，高唐县城市管理局承担对未取得施工许可证或者开工报告未经批准而擅自施工等违法行为实施行政处罚，对未经批准建设或超期使用临时性建（构）筑物、擅自改变设计方案或占压地下管线进行建筑及违反城市规划法和省、市、县有关法规、规章、规范性文件等违法行为实施行政处罚的责任，负责城区违章建设行为发现、制止、拆除和处罚（违章建筑包括无证建设和批后未按规划建设）。

根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质﹝2014﴾153号）第七条、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》（建质﹝2014﴾154号）和《聊城市建筑安全生产监督实施细则》（聊建字﹝2017﴾131号）第三条有关规定，高唐县住房和城乡建设局负责对本行政区域内已办理施工安全监督手续并取得施工许可证的工程项目实施安全监督。

（五）尚品·福城三期项目非法建设行为查处情况

2017年11月17日，高唐县城市管理局发现该非法建设行为后，向高唐县海盛置业有限责任公司下达了《责令停工通知书》，但该项目未停止施工作业。11月20日上午，高唐县城市管理局再次向高唐县海盛置业有限责任公司下达了《责令停工通知书》，并驱散工人，但未进一步采取其他有效行政强制措施，该项目直到事故发生时仍在进行施工作业。

二、事故发生经过及应急处置工作情况

（一）事故发生经过

2017年11月20日，高唐尚品福城三期2#楼进行桩机打桩作业，参加打桩作业共有两个班组。13时30分，涉事班组接班上岗作业，现场参与作业的共有5人，孙广祥为施工队伍负责人，张凤山负责桩机指挥，左保春负责地泵操作，王永峰负责桩机操作，李恩星负责调整混凝土输送管。当晚19时左右完成基坑西侧打桩作业，然后向基坑东侧移动桩机，桩机移动到施工位置时，开始连接地泵向东侧输送混凝土的管，20时左右，当地泵与混凝土输送管即将完成连接时，桩机发生倾斜，随即向北倾倒，桩机钻臂上端砸中尚品·福城项目二期工程员工宿舍板房，上下两层板房同时被砸塌。

（二）事故救援情况

事故发生后，高唐县120、119接到报警后迅速赶到事发现场。同时，县委、县政府领导同志及县应急、公安、消防、安监、住建、卫生等相关部门负责同志立即赶赴现场，启动事故应急救援预案，开展事故应急救援。救援人员在事发现场发现8名被砸工人，经过紧急破拆，截止22时20分，8名被砸人员先后被救出并送往高唐县人民医院进行抢救，至11月21日凌晨4时20分，4名受伤人员经抢救无效相继死亡，4名受伤人员住院接受治疗。

（三）事故善后情况

事故救援结束后，高唐县委、县政府于当晚成立了事故善后处理小组，由高唐县委常委、政法委书记牵头，迅速与死伤者家属协商有关善后事宜，并积极与死伤人员所在的四川省巴中市南江县政府事故善后工作组接洽，全程陪同沟通调解。11

月23日，聊城市东建基础工程有限公司、高唐县海盛置业有限责任公司与4名死者家属及受伤人员达成赔偿协议，赔偿金已全部赔付到位。截止2018年1月11日，4名受伤人员已全部出院。

（四）事故造成的人员伤亡情况

事故共造成尚品·福城项目施工人员胡琼芳、邹欢、杨清松、邱勇4人死亡，王玉春、尹延清、欧治华、冉宗英4人受伤（人员详细情况附后）。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

经调查分析认定，此次事故发生的直接原因是施工项目非法建设、现场作业人员违章作业，施工人员在整体南高北低、未作处理的松软地面上进行桩基作业，且未对桩机钻杆上部存在的大量泥土进行清理，导致桩机重心偏高、失衡倾倒后砸塌员工宿舍板房。

（二）间接原因

1、聊城市东建基础工程有限公司违法出租资质，施工队伍违法承揽工程，严重缺乏现场安全管理。尚品·福城三期项目桩基工程由社会人员陶创业租借聊城市东建基础工程有限公司资质与高唐县海盛置业有限责任公司签订施工合同并自行组织施工，陶创业未取得相关资质证书违法承揽桩基工程，并将工程以劳务清包的形式包给不具备资质的个人进行施工，未组织开展安全教育培训及安全技术交底，雇用没有桩机操作证的人员从事桩机操作，施工现场严重缺乏安全管理。

2、建设单位赶工期、抢进度，进行非法建设。高唐县海盛置业有限责任公司作为建设单位，在未办理建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、施工安全监督手续的情况下，进行非法建设，且拒不执行高唐县城市管理局下达《责令停工通知书》的行政指令，未按规定委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，没有与承包单位签订专门的安全生产协议，约定各自的安全生产管理职责，未履行安全生产统一协调管理的职责。

3、高唐县城市管理局对非法建设项目查处不力。对于高唐县海盛置业发展有限公司尚品·福城三期项目的非法建设行为，高唐县城市管理局虽然先后两次对其下达《责令停工通知书》，但未进一步采取其他有效行政强制措施，致使该项目一直未停止非法建设。

4、鱼丘湖街道办事处对建设工程质量安全协管职责落实不到位。鱼丘湖街道办事处虽然成立了乡村规划建设监督管理办公室，但未能有效落实协助县级有关部

门做好限额以上建设工程质量安全监管工作职责。

5、高唐县人民政府对安全生产工作领导不力。安全生产责任制没有真正落实到位，对高唐县城市管理局、鱼丘湖街道办事处安全生产工作督促指导不到位。

（三）事故性质

经调查认定，高唐县尚品·福城项目“11·20”较大桩机倾倒事故是一起由建设单位非法建设、施工单位违法出租资质、具体施工组织无资质承揽工程、现场作业人员违章作业，严重非法违法行为引发的生产安全责任事故。

四、事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关人员（8人）

1、翁玉盛，高唐县海盛置业有限责任公司工程部经理，尚品·福城项目桩基工程建设单位项目负责人，负责施工现场全面工作。在未取得建设工程规划许可证的情况下，为加快施工进度，催促施工单位进入现场开展桩基施工作业，强令他人违章冒险作业，对事故发生负有直接管理责任。根据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送司法机关，追究其刑事责任。

2、张敏忠，高唐县海盛置业有限责任公司总经理，负责主持公司日常生产经营管理，在未取得建设工程规划许可证、未确定监理单位的情况下，为加快施工进度，要求施工单位进入施工现场进行非法建设，并且在先后两次收到高唐县城市管理局《责令停工通知书》后，拒不停止非法建设，对事故发生负有主要管理责任。根据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送司法机关，追究其刑事责任。

3、刘守勋，中共党员，高唐县海盛置业有限责任公司董事长，法定代表人，公司第一责任人，负责公司重大事项决策，未严格落实企业安全生产主体责任，对事故发生负有重要管理责任。根据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》，《中国共产党纪律处分条例》第二十九条第一款，《生产安全事故罚款处罚规定》（试行）第三条、第十八条之规定，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送司法机关，追究其刑事责任，根据有关规定，按照管辖权限给予其党纪处分，由聊城市安全生产监督管理部门给予其处上一年年收入40%罚款的行政处罚。

4、王永峰，桩基工程现场桩机司机，负责桩机操作。未取得桩机操作证，违章从事桩机操作，对事故发生负有直接责任，事故发生后逃匿，拒不配合事故调查工作，目前已被公安机关控制。根据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送司法机关，追究其刑事责任。

5、张凤山，桩基工程现场作业指挥人员，负责现场指挥桩机作业。未按照桩基工程施工作业操作规程进行指挥作业，对事故发生负有直接责任，事故发生后逃匿，拒不配合事故调查工作，目前已被公安机关控制。根据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送司法机关，追究其刑事责任。

6、孙广祥，桩基施工班组长，负责带领桩基施工工人进行打桩施工作业。未对打桩班组工人进行安全教育培训，且未对施工工人进行安全技术交底，没有就桩基工程施工作业操作规程向工人进行详细说明，雇用没有桩机操作证的人员从事桩机操作，对事故发生负有直接责任，事故发生后逃匿，拒不配合事故调查工作，目前已被公安机关控制。根据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送司法机关，追究其刑事责任。

7、陶创业，桩基工程施工现场项目负责人，组织桩基施工作业,负责安排工人进行现场桩基施工。在未取得相关执业资格情况下，租借聊城市东建基础工程有限公司资质违法承揽桩基工程，并将工程以劳务清包的形式发包给不具备资质的个人进行施工，未对施工过程进行现场管理，对事故发生负有直接管理责任，事故发生后逃匿，拒不配合事故调查工作，目前已被公安机关控制。根据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送司法机关，追究其刑事责任。

8、田硕，聊城市东建基础工程有限公司执行董事、法定代表人。作为企业安全生产第一责任人，未认真履行对本单位安全生产管理职责，出租本单位地基基础工程专业承包资质，允许陶创业以本单位名义承揽工程，未指派专门安全生产管理人员对建设项目进行现场管理，对事故发生负有主要管理责任。根据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送司法机关，追究其刑事责任。

（二）建议给予党纪、政纪处分及行政处罚人员（6人）

9、赵玉斌, 中共党员，事业编制，高唐县城市管理局公建一大队队长，负责公建一大队全面工作。负责辖区内违章建设行为发现、制止、拆除和处罚。对非法建设行为查处不力，未能采取果断行政强制措施有效制止非法建设行为，对事故发生负有直接监管责任。根据《中国共产党纪律处分条例》第二十九条，《中华人民共和国安全生产法》第八十七条，《事业单位工作人员处分暂行规定》第十七条，《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第二条、第八条之规定，建议由高唐县纪委、监察委给予其撤销党内职务、撤职处分。

10、郭德鹏，中共党员，事业编制，高唐县城市管理局公建一大队教导员，负责辖区内违章建设行为发现、制止、拆除和处罚。对该建设项目非法建设行为查处不力，未能采取果断行政强制措施有效制止非法建设行为，对事故发生负有直接监管责任。根据《中国共产党纪律处分条例》第二十九条，《中华人民共和国安全生产法》第八十七条，《事业单位工作人员处分暂行规定》第十七条，《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第二条、第八条之规定，鉴于其没有党内职务，建议由高唐县纪委、监察委给予其党内严重警告、撤职处分。

11、潘思生，中共党员，高唐县城市管理局党组成员，对于分管的打击非法建设项目工作指导和监督不力，对事故发生负有监管主要领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第八十七条，《中国共产党纪律处分条例》第二十九条，《行政机关公务员处分条例》第二十条，《中国共产党问责条例》第六条、第七条之规定，建议由高唐县纪委、监察委给予其党内严重警告、行政记大过处分。

12、张洪伟，中共党员，高唐县城市管理局局长，负责高唐县城市管理局全面工作。未认真履行安全生产管理职责，对打击非法建设工作组织领导不力，对事故发生负有监管重要领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第八十七条，《中国共产党纪律处分条例》第二十九条，《行政机关公务员处分条例》第二十条，《中国共产党问责条例》第六条、第七条之规定，建议由高唐县纪委、监察委给予其党内警告、行政记过处分。

13、刘洪新，中共党员，人事代理身份，高唐县鱼丘湖街道办事处城建办主任，未严格落实协助上级有关部门做好限额以上建设工程质量安全监管工作的职责，对事故发生负有协管直接责任。根据《中国共产党纪律处分条例》第二十九条，《中华人民共和国安全生产法》第八十七条之规定，建议由高唐县纪委给予其党内严重警告处分；因其为人事代理身份，建议高唐县鱼丘湖街道办事处免去其高唐县鱼丘湖街道办事处城建办主任职务。

14、李建思，中共党员，高唐县鱼丘湖街道办事处城建工作分管负责人。未将协助上级有关部门做好限额以上建设工程质量安全监管工作的职责严格落实到位，对事故发生负有协管重要责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第八十七条，《中国共产党纪律处分条例》第二十九条，《行政机关公务员处分条例》第二十条，《中国共产党问责条例》第六条、第七条之规定，建议由高唐县纪委、监察委给予其党内警告、行政记过处分。

（三）建议问责人员（1人）

15、韩子民，中共党员，高唐县人民政府副县长，分管城建工作。未严格履行安全生产管理职责，对打击非法建设项目工作检查指导不到位，对事故发生负有监管领导责任，建议对其进行书面诫勉。

（四）建议给予行政处罚及问责单位

1、聊城市东建基础工程有限公司，违法将本单位地基基础工程专业承包资质租借给个人承揽工程，未指派专门安全生产管理人员对该建设项目进行现场管理，未编制桩基工程施工方案，未对工人进行安全教育培训和安全技术交底，对事故发生负有直接责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条，《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条，建议由聊城市建设行政主管部门对该企业出租资质的违法行为进行系统内通报，并报请上级主管部门吊销其地基基础工程专业承包资质证书，对其建筑施工总承包资质及安全生产许可证进行重新核定，并依法依规处理，由聊城市安全生产监督管理部门给予其处以70万元罚款的行政处罚。

2、高唐县海盛置业有限责任公司，在未取得建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证的情况下，抢工期、赶进度，催促施工单位进入现场进行桩基施工作业，且在先后两次收到高唐县城市管理局《责令停工通知书》后，拒不执行行政指令，仍未按要求停工，继续进行非法建设；未按规定委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理；未与施工单位签订专门安全生产协议，约定各自的安全生产管理职责，未履行安全生产统一协调管理的职责，对事故发生负有直接责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条，《生产安全事故罚款处罚规定》（试行）第三条、第十五条，《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条，建议由聊城市建设行政主管部门吊销其房地产开发企业资质证书，由聊城市安全生产监督管理部门给予其处以70万元罚款的行政处罚。

3、高唐县城市管理局,作为承担打击非法建设行为的主要行政执法部门，对非法建设项目查处不力，未严格履行安全监管职责，对事故发生负有监管责任，建议责成高唐县城市管理局向高唐县人民政府做出书面检查。

4、高唐县鱼丘湖街道办事处，未严格落实协助上级有关部门做好限额以上建设工程质量安全监管工作，对事故发生负有一定的监管责任。建议责成鱼丘湖街道办事处向高唐县人民政府作出书面检查。

5、高唐县人民政府对安全生产工作领导不力，安全生产责任制没有真正落实到位，对鱼丘湖街道办事处、高唐县城市管理局安全生产工作督促指导不到位。建议由聊城市人民政府对高唐县“11·20”较大桩机倾倒事故进行警示通报,并责成高唐县人民政府向聊城市人民政府做出书面检查。

6、本次事故暴露出的根源性问题是建筑市场混乱，建设行政主管部门对非法建设、违法转包、分包等行为整治不力，对建筑业企业资质日常监管不到位，建议由聊城市人民政府对聊城市住房和城乡建设局进行通报批评，并责成高唐县住房和城乡建设局向高唐县人民政府作书面检查。

五、事故防范和整改措施

为吸取事故教训，进一步做好今后的安全生产工作，提出如下防范措施和建议：

（一）进一步落实企业安全生产主体责任。聊城市东建基础工程有限公司要立即停止违法建设行为，在吊销地基基础工程专业承包资质证书期间，严禁承揽地基基础工程进行施工。其他施工单位要认真吸取事故教训，举一反三，切实提高安全生产意识、健全安全管理机构，完善安全生产管理制度，规范安全生产管理行为，加强对施工现场的安全管理，配齐配足安全生产管理人员，全面落实安全生产主体责任，严禁出租资质证书。要强化从业人员的安全培训教育和安全技术交底，切实提高工人安全意识，施工作业前严格编制施工方案并按照作业安全规程进行施工作业，严禁违章作业。同时，组织人员对企业所有在建项目进行拉网式检查，及时消除事故隐患。

（二）规范建设行为。高唐县海盛置业有限责任公司要立即停止非法建设行为，在吊销房地产开发企业资质证书期间，严禁从事房地产开发活动。其他房地产开发企业要认真汲取事故教训，举一反三，进一步强化法律法规意识，严格规范开发建设行为，完善安全生产责任制，明确安全生产管理职责，严格落实各项安全生产管理措施，为施工单位提供符合安全生产条件的作业环境，加大对项目现场管控力度，严格审查施工单位相关资质及人员配备、专项施工方案、专业技术人员操作证件等情况。

（三）进一步强化安全生产监管责任和属地管理责任。高唐县人民政府要进一步明确各级各有关部门对建设工程的安全生产监管职责，高唐县城市管理局要进一

步加大对非法建设行为的查处力度，第一时间采取断然措施，果断制止各类非法建设行为，同时，对辖区内建设行为开展全面排查，铁腕整治，严厉打击各类非法建设行为。鱼丘湖街道办事处要严格落实上级有关部门文件精神，严格落实辖区内建设工程质量安全协管职责，强化事故防范措施，认真履行安全生产监管职责。

（四）深刻吸取事故教训。高唐县人民政府应当加强对建设施工领域的检查指导，严格落实各级安全生产责任，不断强化“打非治违”工作力度。各级建设行政主管部门要切实抓好建筑工程质量安全治理提升三年行动，加大对建筑市场的整治力度，规范各方建设行为。全市各级各部门都要以这起事故为戒，根据《聊城市安全生产责任制规定》文件精神，严格按照市委、市政府各项部署要求，深刻吸取事故教训，举一反三，切实加强重点行业领域的安全生产组织领导，落实好属地管理责任和行业监管责任，及时消除安全生产监管工作中的盲区和空档，深入排查治理各类安全隐患，确保全市安全生产形势稳定。

聊城市人民政府高唐县尚品·福城项目

“11·20” 较大桩机倾倒事故调查组

扫码使用手机浏览本页内容

网站主办单位：聊城市应急管理局　联系方式：0635-8287879

网站标识码：3715000011　鲁ICP备2022015155号-2

鲁公网安备37150202000906号

政府网站找错