高新区（新市区）“10·14”六十户乡星火村鱼塘一般农业生产安全事故调查报告

2024年10月14日上午9时55分六十户乡星火村鱼塘工人陆某冬在卸渔网过程中因拖拉机停放地势不平侧翻入鱼塘时，被拖拉机头压在水下后抢救无效死亡。事故造成一人死亡，直接经济损失36万元。

事故发生后，高新区（新市区）人民政府第一时间作出工作安排，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《农业生产安全事故报告办法》等法律法规规定，经乌鲁木齐市高新区（新市区）管委会、区政府批准，成立了由区农业农村局（乡村振兴局）牵头，区应急管理局、纪委监委、公安分局、司法局、人力资源和社会保障局、总工会、民政局、卫健委、六十户乡共同组成了高新区（新市区）“10·14”鱼塘亡人事故调查组，对该起事故进行调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证和分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况。经调查认定，本起事故是一起一般农业生产安全事故。现形成报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生人员基本情况

1. 事故伤亡人员：陆某冬，男，汉族，59岁，六十户乡星火村鱼塘工人。家庭成员有母亲，共1人。

2. 事故主体责任人：六十户乡星火村鱼塘老板常某轼。

（二）事故发生经过


2024年10月14日9时55分许，高新区（新市区）六十户乡星火村鱼塘工人陆某冬在卸渔网过程中，因拉渔网的拖拉机停放地地势不平侧翻入鱼塘时，随拖拉机掉入鱼塘并被拖拉机头压在鱼塘水下。事故发生时，另一鱼塘老板马某忠正在附近喊鸟，听到有重物落水的声音后，及时赶到事发鱼塘边，看到侧翻至鱼塘的拖拉机后，马某忠立即呼叫在附近干活的其他工人前来施救，同时电话通知该鱼塘老板常某轼。常某轼接到电话后，在5分钟内赶到现场并同其他工人一起将压在拖拉机头下的陆某冬拖出，并对其立即进行了人工呼吸等抢救措施，同时拨打120、110。10点20分许120救护人员赶到时发现陆某冬已无生命体征。

（三）事故现场勘验情况

事发地点为六十户乡星火村一队六十户西街鱼塘处，该区域鱼塘由纵横分布的机耕道路划分。事故现场已由六十户乡派出所封控，鱼塘西北角有自建房，鱼塘北侧道路呈现北高南低，道路上可见砖块堆积，鱼塘约1/2部分蓄水，约1/2未储水已干涸，蓄水水面部分可见渔网及侧翻的拖拉机机斗。



事故现场图



事故现场平面图

（四）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1. 伤亡人员情况：陆某冬，男，汉族，59岁，户口所在地：

安徽省蚌埠市怀远县常坟镇新东村集东组4号；身份证号：3403**********075X；系六十户乡星火村常某轼鱼塘雇佣工人。

2. 直接经济损失：约36万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，马某忠立即上前施救，并呼喊周围工人帮忙救援。2024年10月14日10时整，该鱼塘老板常某轼赶到后与工人一起将陆某冬救出，同时让其子常某举先后拨打了110和120。接到事故报告后，区农业农村局（乡村振兴局）迅速启动事故应急处置预案，按照“边处理、边报告”的原则，第一时间向上级主管部门、区委办、区政府办进行电话报告。区公安、应急、乡镇在接报后均赶赴现场处置。在该起事故的上报过程中，事故现场人员，事故发生单位负责人均按要求上报事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

2024年10月14日9时55分许，马某忠看到侧翻至鱼塘的拖拉机后，立刻呼叫在附近干活的其他工人前来施救，同时电话通知该鱼塘老板常某轼。常某轼接到电话后，在5分钟内赶到现场并同其他工人一起将压在拖拉机头下的陆某冬打捞出来，并对其立即进行了人工呼吸等抢救措施，同时拨打120、110。10点20分许，120救护人员赶到准备抢救时发现陆某冬已无生命体征。

接到事故报告后，高新区（新市区）管委会、区政府领导、区农业农村局（乡村振兴局）、应急管理局、公安分局、六十户

乡等有关领导和工作人员先后赶到事故现场，了解事故发生经过，统筹协调公安、应急、农业农村等有关部门，联合六十户乡，迅速成立了“高新区（新市区）10·14六十户乡星火村鱼塘亡人事故工作组”，对本次事故开展全面深入调查、处置。一是对现场周围布置警戒、封锁，保护事发现场，对事故现场等进行封控；二是要求涉事鱼塘负责人配合六十户乡做好死者家属的善后安抚工作；四是区农业农村局（乡村振兴局）、公安分局对事发现场的相关人员开展前期调查工作，并及时制定了《高新区（新市区）10·14六十户乡星火村鱼塘鱼塘亡人事故调查工作方案》，按照方案分工，分别开展事故调查和善后工作。

（三）医疗救治和善后情况

接警后，110和120及时赶到现场，并展开救治，陆某冬经抢救无效死亡。2024年10月20日，事故调查组陆续完成现场勘查、调查取证和善后处理等相关工作，死者家属与六十户乡星火村鱼塘老板常某轼就赔偿事宜达成一致并签订协议。2024年10月20日，死者得以安葬。

三、事故应急处置及善后情况

（一）应急处置情况

接到事故报案后，区农业农村局（乡村振兴局）迅速启动安全生产事故应急处理预案，按照“边处理、边报告”的原则，第一时间向上级部门、区委办、区政府办进行了电话汇报。高新区（新市区）区委、政府领导高度重视，统筹协调区公安、应急等

有关部门，联合属地六十户乡，迅速成立了“高新区（新市区）10·14六十户乡星火村鱼塘亡人事故工作组”，对本次事故开展全面深入调查。

（二）事故调查及善后处置工作开展情况

事故调查组及时制定了《高新区（新市区）农业农村局（乡村振兴局）10·14亡人事故调查工作方案》，方案中明确事故调查综合组、现场勘查技术组、善后处理协调组三个小组按照分工有序开展事故调查和善后工作。

截至10月18日，事故调查组相继完成了现场勘查、调查取证和善后处理等相关工作，死者家属与六十户乡星火村鱼塘老板常某轼就赔偿事宜达成一致并签订协议。10月20日，死者已进行安葬。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员在保证不发生次生事故的情况下，能及时通知本单位主要负责人，逐级上报，马献春能及时呼救，拨打了120和119急救电话，应急处置得当。

区委、区政府及政府相关部门（区农业农村局、应急管理局、公安分局、六十户乡）应急响应迅速，能够严格履行各自安全生产职责，到达事故现场后有序开展各项工作，善后处理得当，未造成不良社会影响。

四、事故原因技术分析

（一）事故直接原因

陆某冬在卸渔网过程中因拖拉机停放地势不平侧翻入鱼塘时，被拖拉机头压在水下后抢救无效死亡。

（二）事故直接原因分析

1. 死者陆某冬安全意识淡薄，在未确定作业环境安全的条件下，没有采取任何安全措施，在共同工作人员未到场的情况下一人卸面积较大的渔网，导致落水时没有人发现，耽误救援时间，是该起事故发生的直接原因。

2. 六十户乡星火村鱼塘主人常某轼安全意识不强，对作业现场管理不规范，没有及时勘查鱼塘地基的安全性，没有及时修复鱼塘之间道路路面，是造成该起事故发生的直接原因。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，依据有关法律法规和党纪政纪规定，对事故有关责任人和责任单位进行事故责任认定并提出如下处理建议：

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

陆某冬，安全意识淡薄，在未确定作业环境安全的条件下，没有采取任何安全措施，在共同工作人员未到场的情况下一人卸面积较大的渔网，导致落水时没有人发现，耽误救援时间，是该起事故发生的直接原因。鉴于其在事故中已死亡，建议不再追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的处理意见

六十户乡星火村鱼塘老板常某轼安全意识不强，对作业现场

管理不到位，对鱼塘地基的安全性勘查不到位，没有及时修复鱼塘之间道路路面，是造成该起事故发生的直接原因。依据《中华人民共和国民事诉讼法》相关赔偿条款，按照双方达成的赔偿协议，对事故死者陆某冬家属进行民事赔偿

六、事故教训

六十户乡星火村鱼塘主人常某轼安全意识不强，对作业现场管理不规范，没有及时勘查鱼塘地基的安全性，没有及时修复鱼塘之间道路路面，导致事故的发生，其根源在于安全意识淡薄、思想麻痹大意，安全检查流于形式。

七、事故防范措施

为深刻吸取事故教训，切实防范遏制各类事故发生，高新区（新市区）将进一步开展以下工作：

（一）扎实开展安全生产隐患排查整治。加大安全生产执法检查力度，对重点行业领域开展集中攻坚行动。区农业农村局组成涉农领域安全生产专项检查组，对辖区涉农领域全面开展安全生产专项检查，坚决遏制亡人事故的发生。

（二）全面开展安全生产警示教育。各部门各单位要认真汲取近期事故教训，举一反三，查找问题，切实把各项安全生产工作抓实抓细抓出良好成效。要认真开展安全生产事故警示教育活动，通过各种形式，强化警示教育效果，切实提升领导干部和基层一线员工的安全生产风险意识和安全素质。

（三）要加强安全生产督导检查。10—12月，在全区范围

内开展涉农领域安全生产联合督导检查，对涉农领域存在的突出问题和重大风险进行专项督导。

高新区（新市区）六十户乡星火村鱼塘亡人事故调查组

2024年10月25日