长春市关中鼎盛装饰工程有限公司“9•30”一般电击事故调查报告

时间：2023-06-01 13:54　来源：朝阳区应急局

2022年9月30日22时20分许，位于朝阳区欧亚卖场黄金区，长春市关中鼎盛装饰工程有限公司进行装饰装修工程工作业时，发生一起一般电击事故，造成一人死亡，直接经济损失约人民币180余万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的定，经长春市朝阳区人民政府批准同意，2023年5月5日成立了以长春市朝阳区应急管理局为组长单位，朝阳区公安局、朝阳区总工会为成员单位的长春市关中鼎盛装饰工程有限公司“9•30”一般电击事故调查组（以下简称事故调查组同时邀请朝阳区纪委监委介入事故调查。

事故调查组认真贯彻落实领导指示批示精神，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的则，通过现场勘查、调查取证等，查清了事故企业存在的问题并针对事故原因及暴露的突出问题提出了事故防范措施议。

事故调查组认定长春市关中鼎盛装饰工程有限公司“9•30”一般电击事故是一起生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故发生经过

2022年9月30日22时20分许，位于朝阳区欧亚卖场黄金区，长春市关中鼎盛装饰工程有限公司进行装饰装修工程工作业过程中，该公司电工朱健喜在棚顶作业时发生电击事故，经120送至汽车厂总医院后，经抢救无效死亡。

（二）事故单位概况

长春市关中鼎盛装饰工程有限公司，地址：长春市宽城区建业大街1688号轨道客车装备产业园区办公楼4009号房法人代表：王艳光；成立日期：2016年5月20日，统一社会信用代码：91220103MA0Y515G05；经营范围：房屋建筑市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；施工专业作业；消防设施工程施工。一项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；市政设施管理；金属结构制造；房屋拆迁服务；工程技术服务（规划管理勘察、设计、监理除外）；污水处理系统及其再生利用；水污染治理；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；家政服务五金产品批发；建筑防水卷材产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；涂料销售（不含危险化学品）；防腐材料销售；机械电气设备销售；电工器销售；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；建筑物清洁服务。（依法须经批准的项目。经相关部门批准方可开展经营活动，集体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）

二、事故直接原因

经调查认定，事故直接原因：

电工朱建喜在没有安全防护措施的情况下，违规带电作业，是造成朱建喜死亡的直接原因。

三、事故暴露的主要问题

（一）企业存在的问题

长春市关中鼎盛装饰工程有限公司未有效记录员工安全生产进场教育情况；危险作业现场没安排专门人员进行现理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，未及时有效排查发生安全生产事故的隐患；对员工的违章行为没有有督，避免事故的发生。

（二）企业主要负责人存在的问题

长春市关中鼎盛装饰工程有限公司总经理王艳光未有效组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未有促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

四、事故伤亡情况和直接经济损失

（一）死者情况

朱健喜，男，时年42岁，长春市关中鼎盛装饰工程有限公司电工。户籍所在地：吉林省农安县农安镇长安村孙忠1组。

（二）直接经济损失

事故造成的直接经济损失约人民币180余万元。

五、对事故责任人员和有关单位的处理建议

（一）对企业人员的处理建议

1.朱健喜，长春市关中鼎盛装饰工程有限公司电工，未严格遵守公司操作规程，在没有安全防护措施的情况下，带电作业，导致发生电击事故，鉴于其在事故中身亡免于追究责任；

2王艳光，长春市关中鼎盛装饰工程有限公司总经理，未有效组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二条第三项、第五项、之规定导致事故发生，建议由长春市朝阳区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九条第一项规定处以罚款。

（二）对责任单位的处理建议

长春市关中鼎盛装饰工程有限公司，未对从业人员进行有效的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；未有效采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；危业现场未安排专门人员进行现场管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。以上行为违反了《中华人民共和国安产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十三条之规定，对事故发生负有主要责任。建议由长春市朝阳区管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定处以罚款。

六、事故防范措施建议

长春市关中鼎盛装饰工程有限公司，主要负责人应当依法履行《中华人民共和国安全生产法》规定的生产经营单要负责人安全生产各项职责。对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有安全生产规章制度和安全操作规程；建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消故隐患。

长春市关中鼎盛装饰工程有限公司“9•30”一般电击事故调

2023年5月