江川宁海云南福光包装有限公司“6·13”一般高处坠落事故调查报告

2023年6月13日10时30分许，云南福光包装有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约118万元（参照赔偿协议）。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，江川区人民政府成立了云南福光包装有限公司“6·13”一般事故联合调查组（以下简称调查组），由副区长吴XX任组长，区政府副科级督查专员张陈俊达、区应急局局长赵XX、区工业商贸和信息化局局长付X、宁海街道办事处主任王X任副组长，从区纪委监委、区应急局、区工业商贸和信息化局、区人民检察院、市公安局江川分局、区总工会、区人社局等相关部门抽调成员，全面开展事故调查处理工作。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、技术分析、调查取证和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理意见和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，江川宁海云南福光包装有限公司“6·13”一般高处坠落事故是一起安全生产责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

云南福光包装有限公司，成立时间：1992 年 6 月 22 日；统一社会信用代码：91530421713477XXXX；法定代表人：张 X 茂，地址：云南省玉溪市江川区大街街道海浒三岔河；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营期限：2002 年 4 月 17 日至长期；注册资金：伍佰壹拾捌万元整；经营范围：纸、纸箱制造销售；废旧纸板、废旧金属、废旧塑料收购。

（二）事故单位管理情况

1.安全管理机构设置及人员配备情况：

云南福光包装有限公司人员结构为：法定代表人张 X 茂，内设有安全员张 X 富，每个生产车间设一名车间主任，纸箱车间主任张 X 奇。

2.公司安全生产管理制度建立及落实情况：

云南福光包装有限公司建有《安全生产责任制度》、《纸箱车间安全管理制度》、《造纸机安全操作规程》等安全生产管理制度，每月不定时口头安全教育，没有相关记录，安全生产规章制度不健全。

（三）事故发生经过

因连日降雨导致纸箱车间屋顶漏水，6 月 12 日上午，车间主任张开奇安排陈 X 云和业 X 富在 6 月 13 日早晨上班的时候去屋顶检修补漏，上午 8 时 10 分许，张 X 奇到公司签了作业票后，安排陈 X 云和业 X 富去屋顶检修补漏；安排丁 X 中在车间做切割纸板工作。8 时 30 分许陈 X 云和业 X 富找好材料就一起上屋顶检修补漏，但是两人都没有系安全绳，

地面也没有做安全保护措施。当时分工是陈X云负责检修补漏工作，业X富负责监护，并配合陈X云递送相关的工具材料。10时20分许，陈X云发现丁X中也在屋顶参与搬瓦工作，丁X中佩戴了安全帽（没有佩戴安全带），并且铺了两排屋顶。10时30分许X建中从玻纤瓦处坠落，车间工人阮X波拨打了120急救中心电话，随后陈X云向张X茂报告。

（四）事故现场基本情况

现场位于云南省玉溪市江川区云南福光包装有限公司纸板车间房顶，离地约10米。



事故现场照片

（五）事故造成的人员伤亡及直接经济损失

1.死亡人员基本情况

丁X中，男，汉族，家住云南省玉溪市通海县杨广镇大新村民委员会下普塘营XX号，生于1970年5月10日，身份证号532424197005l0XXXX，于2021年4月至今在云南福光包装有限公司工作。

2.直接经济损失情况

经评估，事故直接经济损失约118万元。

二、事故处置情况及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

10时33分许，江川区人民医院接到电话后立即组织救护车辆及医护人员赶赴现场。10时35分许，市公安局江川分局110报警服务台接到朱X兰电话报警：云南福光包装有限公司纸箱车间发生一起高处坠落事故，1人受伤。接到报警后，值班民警立即向局内带班领导汇报并通知江川区应急管理局立即赶赴事故现场开展救援处置。11时30分，江川区应急管理局接到110电话：云南福光包装有限公司纸板车间发生一起高处坠落事故，1人受伤，区应急局局长、带班领导立即赶赴现场了解事故情况并向区政府常务副区长报告，常务副区长接到事故信息后，立即启动《玉溪市江川区安全生产事故应急预案》，开展应急救援、医疗救治、善后处置、舆论引导等工作，并对应急救援工作进行安排部署。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，10时31分许陈X云打电话给主要负责人张X茂，告知有人坠落，10时32分张X茂到达现场，组织人员施救，查看现场情况后张X茂安排朱X兰和阮X波拨打110和120电话，120在电话里指导抢救。10时45分许120到达现场经现场医护人员确认已无生命迹象。随后110和相关部门到达现场。现场民警、企业员工配合殡仪馆工作人员将遇难者遗体运往殡仪馆。11时10分许，张X富打电

话向区应急局汇报，11 时 12 分向区工信局、宁海街道、海浒村委会汇报。12 时 40 分许，完成事故现场勘查工作。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，江川区委、区政府立即成立相关部门负责人为成员的善后处理工作小组，迅速开展遇难者家属情绪安抚、心理疏导、遗体处置、丧葬赔偿等善后工作。经多次组织协商，与遇难者家属达成了调解意见，在善后处置过程中，遇难者家属情绪基本保持稳定，无过激言行。

（四）舆论处置情况

事故发生后，江川区迅速开展相关网络舆情监测和处置工作，及时启动网络舆情应急处置预案，第一时间开展网络监测，无负面舆情出现。

（五）事故应急处置评估结论

经评估，本次事故应急救援处置过程中，江川区委、区政府高度重视，第一时间启动事故应急预案，有关部门各司其职，协调联动，各方面应急力量及时到位，密切配合，现场救援处置科学高效，未出现救援人员伤亡情况；对遇难者家属安抚工作耐心细致，遇难者遗体处理妥当；现场管控有力，舆情应对积极有效，未发生二次事故和影响社会安全、稳定的情况。

三、事故原因分析

（一）直接原因

经调查和检测鉴定，事故的直接原因是：职工丁 X 中在只佩戴了安全头盔（但未系好头盔锁扣），没系安全带的情

况下在高处作业区域从事补漏作业导致事故发生。

（二）间接原因

1.云南福光包装有限公司安全生产意识淡薄。该公司在2023年3月26日发生一起一般高处坠落事故不到三个月，再次发生类似事故，暴露出该公司安全生产意识淡薄，安全生产主体责任缺失，没有真正汲取事故教训，“三违行为”突出，是导致事故发生的重要原因。

2.张X茂作为企业主要负责人、本单位安全生产第一责任人，张X富作为企业安全管理人员，履行安全生产职责不严、不实、不细、不全，危险作业安全管理失控，安全管理存在明显漏洞和薄弱环节，企业安全生产双重预防机制建设流于形式，是导致本起事故发生的管理原因。

3.负责监护的业X富，安全意识差，履行现场安全监护缺失，明知屋顶检修补漏存在高处坠落风险，且丁X中擅离本职作业岗位在屋顶参与搬瓦工作（安排丁X中在车间做切割纸板工作），不严格制止、不要求安全防护，也是本起事故发生的原因之一。

4.云南福光包装有限公司安全生产教育培训制度执行不到位。在高空作业前未做安全分析、未按照公司程序进行审批，作业前未开展安全教育及培训，日常未进行安全培训考核。

四、事故发生地政府及相关部门工作开展情况

（一）宁海街道工作情况

负责宁海街道辖区安全生产工作。制定了街道《安全生

产专项整治三年行动“挂图作战”年度目标任务》及安全生产十五条措施推进要求；明确了监管责任人及检查频次，贯彻落实2023年1月19日市安委会、自然灾害应急管理委员会、减灾委员会暨全市应急管理工作会议精神的相关要求，贯彻落实2月20日全区第一次全体会议暨全区应急管理工作会议精神的相关要求；各重点行业领域开展了2023年节后复工复产安全生产风险隐患大排查大整治联合检查工作，有检查记录、相关图片及信息；对辖区内企业开展了节后复工复产专项检查；对该企业安全检查工作履行不到位，安全督促不到位。

（二）玉溪市江川区应急管理局工作情况

完成2023年节后复工复产安全生产风险隐患大排查大整治联合检查工作，有检查记录、相关图片及信息、隐患整改闭环情况；完成安全生产“百日攻坚”行动推进表和每周工作动态。制定了《安全生产专项整治三年行动“挂图作战”年度目标任务》及安全生产十五条措施推进要求；明确了监管责任人及检查的频次，贯彻落实2023年1月19日全市安委会、自然灾害应急管理委员会、减灾委员会暨全市应急管理工作会议精神的相关要求；贯彻落实2月20日全区第一次全体会议暨全区应急管理工作会议精神的相关要求；联合玉溪市应急管理局于2023年1月29日对云南福光包装有限公司开展了复工复产安全检查，下达了责令限期整改指令书（〈玉〉应急责改〔2023〕基础-01号），并于2023年3月10日与玉溪市应急管理局对该企业整改情况进行了复查；于

2023 年 2 月 23 日组织了江川区重点工贸行业节后复工复产安全监管业务视频培训；2023 年 4 月 7 日联合玉溪市应急局组织全市造纸企业在云南福光包装公司开展了“3.26”事故安全生产管理现场培训暨警示教育；2023 年 4 月 10 日，对该企业发生“3.26”事故后复工复产开展了检查验收工作；6 月 20 日，在云南福光包装有限公司组织全体员工开展警示教育；6 月 27 日在宁海街道组织辖区重点企业安全教育培训；6 月 29 日组织全区重点企业开展安全暨警示教育；6 月 30 日推进云南巨星注册安全工程师事务所有限公司到云南福光包装有限公司进行全体员工教育培训，并到公司现场进行安全隐患排查。对该企业的安全隐患检查不全面。

（三）玉溪市江川区工业商贸和信息化局工作情况

制定了《安全生产专项整治三年行动“挂图作战”年度目标任务》及安全生产十五条措施推进要求；明确了监管责任人及检查的频次，贯彻落实 2023 年 1 月 19 日全市安委会、自然灾害应急管理委员会、减灾委员会暨全市应急管理工作会议精神的相关要求；贯彻落实 2 月 20 日全区第一次全体会议暨全区应急管理工作会议精神的相关要求；未对该企业进行安全隐患检查。

经调查，事故发生地政府及相关职能部门在复工复产期间，按照上级安排部署和职责分工，认真开展了安全生产管理相关工作。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议不予追究人员

丁X中，男，汉族，生于1970年5月10日，身份证号532424197005l0XXXX，家住云南省玉溪市通海县杨广镇大新村民委员会下普塘营XX号，云南福光包装有限公司工作人员。未经领导批准擅自到屋顶高处作业区域从事补漏作业，导致事故发生，负有主要责任。鉴于其本人在此次事故中死亡，建议不再追究其相关责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.云南福光包装有限公司，履行安全生产主体责任不到位；作业现场管理不到位；安全生产教育培训制度执行不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款[1]、第三十五条[2]、 第二十八条[3]第一款之规定。该公司对此次事故的发生负有重要责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[4]第一项之规定，由玉溪市江川区应急管理局依法对其实施行政处罚。

2.张X茂，男，生于1957年6月22日，身份证号码：532422l957062XXXX，家住云南省玉溪市江川区大街街道宁海路北段XX号X幢X单元XX室，云南福光包装有

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条：生产经营单位的安全生产管理人员应当依据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；…

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志…

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业…

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处

限公司法定代表人，为公司主要负责人，履行企业主要负责人安全生产职责不到位，对事故的发生负有领导责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[5]之规定，由玉溪市江川区应急管理局依法对其实施行政处罚。

3.张 X 富，男，生于 1964 年 12 月 3 日，身份证号：532422196401 20XXXX，家住玉溪市江川区大街街道海浒村委会上海浒村 XX 号，云南福光包装有限公司安全员，履行企业安全管理人员安全生产职责不到位，对事故的发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]之规定，由玉溪市江川区应急管理局暂停其与安全生产有关的资格；玉溪市江川区应急管理局依法对其实施行政处罚。

4.张 X 奇，男，生于 1970 年 11 月 24 日，身份证号：532424197011 24XXXX，家住云南省玉溪市通海县九街镇九街村民委员会九街村西片 XX 号，云南福光包装有限公司纸箱车间车间主任，履行现场安全监护不到位，对事故的发生负有责任。建议由云南福光包装有限公司按照公司内部规定进行处理，处理情况报江川区工业商贸和

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款…
构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行

本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。信息化局、玉溪市江川区应急管理局备案。

5.业 X 富，男，生于 1971 年 1 月 17 日，身份证号：532422197101 17XXXX，家住云南省玉溪市江川区大街镇早街村委会四甲村 XX 号，云南福光包装有限公司纸箱车间职工，履行现场安全监护不到位，对事故的发生负有责任。建议由云南福光包装有限公司按照公司内部规定进行处理，处理情况报江川区工业商贸和信息化局、江川区应急管理局备案。

（三）其他处理建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，进一步加强和改进安全管理工作，提出如下处理建议：

1.责令玉溪市江川区宁海街道办事处向玉溪市江川区人民政府作出深刻书面检查。

2.责令玉溪市江川区应急管理局向玉溪市江川区人民政府作出深刻书面检查。

3.责令玉溪市江川区工业商贸和信息化局向玉溪市江川区人民政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）企业安全生产主体责任不落实。云南福光包装有限公司主要负责人、安全管理人员未按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定，履行企业主要负责人、安全管理人员职责。高处作业监管不到位，安全交底走过场，防护不到位、监护措施未落实到位；在作业现场未设置安全警示标志、

未设置安全防护设施、未设置现场安全管理人员。

（二）企业安全教育责任不落实。云南福光包装有限公司在高空作业前未做安全分析、未按照公司程序进行审批，作业前未开展安全教育及培训，日常未进行安全培训考核。

七、事故整改和防范

（一）吸取事故教训，落实安全生产责任。要深刻汲取事故教训，牢固树立安全生产红线意识，切实落实企业安全生产主体责任，开展安全风险辨识、安全隐患排查，落实风险隐患防控监管措施，加强作业现场安全督促检查工作，切实做到隐患排查整改工作“五落实”，采取针对性措施，强化管理、堵塞漏洞，全面提升企业安全管理水平。

（二）梳理完善管理制度，强化过程管控。要依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，依法依规进一步健全完善安全生产责任制和安全日常管理工作制度，强化过程管控，对作业过程进行危险性分析，分析可能发生的事故，制定相应的安全措施，并对所有作业人员进行安全教育。要进一步严查违规违章作业，督促落实作业前安全防护措施，确保作业过程安全、可控。

（三）强化安全教育培训，提升安全管理素质。要加强职工安全教育和培训工作，各级从业人员要进一步熟悉岗位职责，安全管理制度和相关作业方案，确保尽职履责，加强作业现场安全管理，确保项目后续作业安全。

（四）加强督查检查，落实规章制度。要进一步提高认识，明确工作职责和任务，严格按照“三个必须”要求，充分

发挥企业主体责任，认真排查整改安全隐患，杜绝生产安全事故发生，实现安全作业。

云南福光包装有限公司

“6·13”一般事故联合调查组

2023 年 8 月 10 日