大安和平“8·29”
一般其他伤害事故调查报告

2023年8月29日，在自贡市大安区和平街道发生了一起一般其他伤害事故。导致1人死亡，直接经济损失约100万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令225号）等有关法律法规之规定，依据《大安区人民政府关于授权区应急管理局组织事故调查组对全区一般生产安全事故进行事故调查的批复》（大府复〔2021〕23号）的授权，大安区应急管理局牵头成立了由区总工会、区科技和经信局、区交通运输局、区公安分局、和平街道办事处、沿滩区交通运输局派员组成的“大安和平‘8·29’一般其他伤害事故调查组”（以下简称调查组）。

调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故车辆概况

1.机动车行驶证，车牌号：川C36506，车辆类型：重型自卸货车，所有人：自贡远行物流有限公司，使用性质：货运，品牌型号：东风牌DFH3310B2，车辆识别代号：LGAX5DF41J1039223，发动机号码：LG3D6J02036，整备质量：14770Kg，外廓尺寸：9780*2550*3160mm。

2.道路运输证，证号：川交运管自字XXXX号，有效期至2024年01月31日，经营业户：自贡远行物流有限公司。

（二）事故车辆驾驶员（死者）情况

死者，陈某，男，48岁，川C36506驾驶员，于2022年11月1日与自贡远行物流有限公司签订《驾驶员聘用协议书》，持有准驾车型代号为B2D的机动车驾驶证，持有合法有效的道路运输从业人员从业资格证，有效期至2028年11月14日。

（三）事故地点的情况

事故现场位于在自贡市大安区和平街道自贡路远新型材料科技有限公司区域内，废料堆放处。

二、事故涉事单位的有关情况

（一）事故发生单位：自贡远行物流有限公司，注册地址为自贡市沿滩区沿滩新城通达路66号远达.龙湖领御三期1栋1-3-2号（限于行政办公、通讯联络），法定代表人梁某，公司类型为有限责任公司（自然人独资），成立于2018-08-30，营业期限2018-08-30至无固定期限，注册资本100万元，统一社会信用代码为91510300MA66LTN898，道路运输经营许可证编号川交运

管许可自字XXXXX号，证件有效期至2026年10月31日，经营范围包括普通货运、货运代理、装卸服务、仓储服务、物流信息服务；机械租赁；生产、销售：碎石、机制砂、河沙、圆石、混凝土、水稳料、水泥制品、混凝土预制件。

（二）事故其他相关责任单位：自贡路远新型材料科技有限公司，注册地址为四川省自贡市大安区龙井街和大居委会2组，法定代表人：杨旋艮，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，成立于2018-01-24，营业期限2018-01-24至无固定期限，注册资本：2000万元，统一社会信用代码为91510304MA66U82A34，经营范围包括研发建筑高新材料、建筑防火材料；销售：水泥、化工产品（危化品及易制毒品除外）；加工、销售：沙石、水泥稳定土料、沥青混凝土拌合料、商品混凝土拌合料；公路工程，市政工程，园林绿化，交通安全设施工程，公路养护，机械租赁，公路建设工程技术咨询服务，土石方工程，普通货运，货物专用运输（罐式），大型物件运输。

三、事故发生经过及救援情况

（一）事故经过

2023年8月29日中午12时左右，自贡远行物流有限公司梁某安排陈某驾驶车牌号为川C36506的自卸货车负责运送。当日14时左右，陈某将沥青料送达上述指定地点并协助完成了铺路工作，但铺路完成后车上还剩余废料（铣刨料）约4吨。陈某知晓自贡路远新型材料科技有限公司正在回收铣刨料，就按照惯

例将此料运到该公司处理。当日 17 时 13 分，陈某驾驶川 C36506 货车到达自贡路远新型材料科技有限公司并进行了过磅登记，随后陈某自行驾驶该车辆来到废料堆放处进行卸料，在车辆料箱顶升已开始倾卸铣刨料后，陈某手持铁锤下车来到货箱卸料口正下方辅助作业，被倾卸而下的铣刨料堆埋，引发事故。

（二）事故救援及善后情况

2023 年 8 月 29 日 18 时左右，自贡路远新型材料科技有限公司装载机驾驶员游某吃完晚饭后去废料堆放处归纳废料时，发现车牌号为川 C36506 的自卸货车处于车辆熄火、料箱顶升的卸货状态，且未看到驾驶人员，于是游某与该公司过磅工作人员徐某进行寻找，18 时 15 分左右，游某发现陈某倒在了车辆卸货口正下方，被堆埋在铣刨料里，失去了意识。游某和同事立即向公司安全员曾某和公司厂长王某进行了报告，王某立即安排公司曾某拨打了 120，医务人员到达现场后发现陈某已经死亡。

2023 年 8 月 29 日 18 时 33 分，曾某赶到现场，并向区公安分局大山铺派出所打电话报警，接到报告后，区应急管理局、区科技和经信局、区公安分局、和平街道办事处立即派人到达事故现场，并对事故现场进行初步查验，了解事故的基本情况。

四、事故原因分析

（一）直接原因

陈某冒险作业。事发时陈某所驾驶的的自卸货（川 C36506）车料箱已经升起正在卸料，由于铣刨料粘性较大卸料不畅，陈某

冒着被下卸物料掩埋的危险，手持铁锤下车来到货箱卸料口正下方进行辅助作业，导致其被倾卸而下的铣刨料堆埋，此行为暴露出陈某安全意识淡薄，属冒险作业。

（二）间接原因

1.自贡远行物流有限公司。一是安全生产规章制度不健全，；二是安全生产教育和培训不到位。

五、调查发现的其他问题

自贡路远新材料科技有限公司。未明确外来卸货车辆进院作业的安全管理责任。

六、事故性质及等级划分

调查认定，大安和平“8·29”一般其他伤害事故是一起生产安全责任事故，事故等级为一般事故。

七、事故责任的认定以及处理建议

（一）事故责任单位

自贡远行物流有限公司。一是安全生产规章制度不健全，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条规定；二是安全生产教育和培训不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款规定。该单位对本次事故负责任，建议由自贡市大安区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，对其处以罚款。

（二）事故责任人

1.陈某。自贡远行物流有限公司驾驶员，安全意识淡薄，自

行冒险作业，应对本次事故的发生负有直接责任。鉴于其已死亡，建议不再追究其责任。

2.梁某。自贡远行物流有限公司法定代表人、总经理，未对该公司重要设备自卸货车组织制定操作规程，也未针对公司实际业务组织制定装卸沥青料过程的安全注意事项或操作规程，且对从业人员的安全生产教育和培训不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项的规定。其本人应承担本次事故的领导责任，建议由自贡市大安区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，对其处以罚款。

3.梁某。自贡远行物流有限公司安全员，未组织或参与该公司重要设备自卸货车操作规程的制定，也未针对公司实际业务组织或参与制定装卸沥青料过程的安全注意事项或操作规程，未如实记录安全生产教育和培训情况，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）、（二）项规定。其本人应当承担管理责任，建议由自贡市大安区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，对其处以罚款。同时，建议由自贡市沿滩区交通运输局依法依规暂定或者吊销其与安全生产有关的资格。

八、对其他相关责任单位和责任人员的处理建议

（一）自贡路远新材料科技有限公司。未与自贡远行物流有限公司签订安全生产管理协议，也未指定专职安全生产管理人员对陈某驾驶的自卸货车（川 C36506）卸货作业进行安全检查与

协调，造成该作业过程的安全管理责任未明确，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十八条的规定，建议由自贡市大安区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，对其处以罚款。

（二）王某。自贡路远新型材料科技有限公司厂长负责管理全厂生产和技术，该公司未与自贡远行物流有限公司签订安全生产管理协议，也未指定专职安全生产管理人员对陈某驾驶的自卸货车（川 C36506）卸货作业进行安全检查与协调，造成该作业过程的安全管理责任未明确，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十八条的规定，其本人为直接负责的主管人员。建议由自贡市大安区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，对其处以罚款。

九、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取本次事故教训，预防和避免同类事故的发生，针对本次事故的特点和调查中发现的问题，特提出以下建议意见:

（一）自贡远行物流有限公司。要汲取本次事故的惨痛教训，严格按照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，全面落实安全生产主体责任。一是根据自身实际情况定制并实施自卸货车的相关操作规程，做到让从业人员有章可循，有规可依；二是认真做好安全生产教育培训工作，要深刻认识到道路运输经营风险不仅在道路交通上，还存在于装卸货物上，要做好从业人员关于装卸货物方面的安全生产教育和培训，提高安全意识，同

时还须如实、完整做好培训记录，确保培训质量。

（二）自贡路远新材料科技有限公司。要严格按照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，加强对外来作业单位的管理，特别是运输作业车辆的管理，对存在有危及你公司安全生产可能的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

（三）自贡市大安区科技和经信局。要加强督促辖区企业履行安全生产主体责任，健全安全生产责任制度，完善安全生产规章制度和操作规程，并针对监管过程中发现的违法线索及时移送自贡市大安区应急管理综合行政执法大队。

（四）自贡市沿滩区交通运输局。要进一步落实属地监管责任，严格按照《四川省道路货物运输管理办法》相关要求，加强对辖区内从事货运代理和货运配载经营企业备案资料的审核，并督导企业制定符合自身实际的业务操作规程及管理制度文本。同时，从严从实督促其做好安全生产教育培训，确保从业人员具备必要的安全生产知识，能全面掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处置措施，切实防范同类的生产安全事故发生。

大安和平“8·29”

一般其他伤害事故调查组（代）

2023 年 10 月 27 日