龙港市河底高河“6.11”一般淹溺事故

调查报告

龙港市政府事故调查组

2024年6月

目 录

一、事故有关情况 - 3 -

（一）事故单位情况 - 3 -

（二）事故发生背景及现场情况 - 4 -

（三）其他调查 - 4 -

二、事故发生经过和事故救援情况 - 5 -

（一）事故发生经过 - 5 -

（二）事故应急处置情况 - 5 -

（三）技术分析 - 5 -

三、伤亡情况和直接经济损失 - 6 -

（一）事故造成人员伤亡情况 - 6 -

（二）直接经济损失情况 - 6 -

四、事故发生原因 - 6 -

（一）直接原因 - 7 -

（二）企业（房东）主要问题 - 7 -

五、事故相关责任单位和人员的处理意见 - 7 -

（一）免予追责建议 - 7 -

（二）行政处罚建议 - 8 -

六、事故防范措施和建议 - 8 -

（一）切实增强各级各部门防范化解重大安全风险能力和安全发展能力 - 8 -

（二）强化企业安全生产主体责任 - 8 -

（二）强化教育培训和施工现场管理 - 8 -

2024 年 6 月 11 日 14 时 40 分，位于龙港市河底高河发生一起一般淹溺事故，造成一人死亡，直接经济损失约 100 万元。

事故发生后，龙港市市委、市政府高度重视，立即指派市公安局、市应急管理局、市农业农村局等单位第一时间赶赴事故现场，开展应急救援工作和善后工作。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第 310 号）等规定，经龙港市人民政府授权，由市农业农村局牵头组织市检察院、市群团工作部、市公安局、龙港市应急管理局成立事故调查组。调查组成立以后，事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过开展事故现场勘查、查阅资料、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议；对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和措施建议。

事故调查组认定，龙港市河底高河 “6.11” 一般淹溺事故，是一起因工人违规操作而引发的一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故单位情况。

平湖市水利工程有限公司，统一社会信用代码：913304821466406412，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：吴栋良，注册资本：肆仟万元整，住所：

浙江省嘉兴市平湖市广陈镇广中南路30号316室,成立日期：2004年10月9日，经营范围：水利水电工程、市政公用工程、房屋建筑工程、公路工程、港口与航道工程、土石方工程、园林绿化工程、城市及道路照明工程、机电设备安装工程、环保工程、电子与智能化工程施工；水利工程养护、圩区运行管理；油漆保温和管道安装、清罐；河道及水面保洁、绿化养护服务；水利工程、农田水利、市政工程技术咨询、技术服务；水利工程物业管理及维护；（以上涉及资质的凭有资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）事故发生背景及现场情况

2024年6月9日至6月11日我市连续降雨，水位增长较快。根据气象预报数据及河道水位情况，市农业农村局于6月11日11点49分下发龙江、湖前、新美洲水闸调度令，要求水闸于本日14点30分适潮水开闸2孔至潮平。当日14:15时龙江水闸拉响开闸前预警报，闸门运行工根据水闸控制运用规程及闸门启闭注意事项对水闸上下游约200米范围进行巡查确认安全后，到14点30分拉响开闸警报并开启闸门，在14点40分发现有人顺水流过闸立即进行关闸。

落水人员共有1人,为平湖市水利工程有限公司劳务外包的员工，负责“龙港市新斗门河、下涝河等河道生态整治二标段工程”水上保洁人员。由于接连降雨且处于高考时期，市农业农村局已多次告知该施工单位时刻关注气象变化，暂缓施工，但在6月11日保洁人员刘高私自乘坐泡沫板船开展河底高河面保洁工作。由于保洁人员安全意识不足，听到水闸开闸警报后未及时上岸，导致其乘坐的泡沫板船被水流裹挟，朝闸

门方向快速漂流而去。在漂流过程中，泡沫板船侧翻导致刘高落水后一路被水流冲向闸门方向，直至6月13日15时35分尸体被群众发现并报警。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2024年6月11日14时，平湖市水利工程有限公司劳务外包的员工刘高私自乘坐泡沫板船开展河底高河面保洁工作。龙江水闸于14:15分拉响开闸前预警报后派闸门运行工到上下游对水闸上下游约200米范围进行巡查确认安全后，于14点30分拉响开闸警报并开启闸门放水，由于保洁人员安全意识不足，听到水闸开闸警报后未及时上岸，导致其乘坐的泡沫板船被水流裹挟，朝闸门方向快速漂流而去。在漂流过程中，导致刘高落水后一路被水流冲向闸门方向，直至6月13日15时35分尸体在龙江水闸西边被发现并报警。

（二）事故应急处置情况

2024年6月11日14时40分，附近群众拨打110报警电话。2024年6月13日15时35分，刘高（死者）在龙江水闸西边的位置被打捞起来。

龙港市公安局、龙港市应急管理局相关人员先后到达事故现场，对事故现场设置了安全警戒线，并对事故现场进行初步勘查和证据保护。

（三）技术分析

为查明事故发生的原因，农业农村局组成事故调查组，经现场勘查，查阅相关台账，结合目击人员的陈述，作出如下分析:

1.经检查水闸闸门启闭记录本和水闸视频监控，闸门运行工操作是符合水闸控制运用规程及闸门启闭注意事项。

2.事故发生在6月11日下午，龙江水闸在14:15分拉响开闸前预警报后派闸门运行工到上下游对水闸上下游约200米范围，经调查闸门运行工从龙江水闸沿着金钗河一直巡查到龙翔路桥头，确认安全后于14:30分开闸放水。涉事人员听到2次警报声，未对乘坐泡沫板船船体进行固定，人员未离开船只，仍然我行我素继续作业。据调查涉事人员当时乘坐泡沫板船位于河底高河镇前路桥头作业，该点位距离龙江水闸只有376米的距离，龙江水闸开闸后水流较大，涉事船只被水流裹挟侧翻导致作业人员落水，涉水作业人员在安全防护措施不到位（未穿戴救生衣等）的情况下开展水面作业。

三、伤亡情况和直接经济损失

（一）事故造成人员伤亡情况

事故共造成1人死亡。刘高，男，汉族，江苏盐城人，1961年9月出生

（二）直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，核定事故造成直接经济损失约为100万元人民币。

四、事故发生原因

（一）直接原因

刘高安全意识淡薄，听到水闸开闸警报后未及时上岸，导致其乘坐的泡沫板船被水流裹挟侧翻落水，涉水作业时未穿戴救生衣，在安全防护措施不到位的情况下擅自下河开展水面作业，导致淹溺死亡。

（二）企业主要问题

平湖市水利工程有限公司对从业人员安全培训流于形式，未开展专门水面作业的安全教育培训[1]；未在有较大危险因素的河道水面作业现场，设置明显的安全警示标志[2]；未严格落实本单位的生产安全事故隐患排查治理制度，未开展隐患排查未消除事故隐患[3]；未为从业人员提供涉水作业所需的救生衣等劳动防护用品[4]。

五、事故相关责任单位和人员的处理意见

（一）免予追责建议

刘高，平湖市水利工程有限公司劳务外包员工，安全意识淡薄违规操作，对事故负有直接责任。鉴于刘高在事故中已经死亡，建议不再追究其相关责任。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条： 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条： 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

（二）行政处罚建议

1.平湖市水利工程有限公司，安全生产主体责任不落实，违反了《中华人民共和国安全生产法》及有关法律法规的规定，对本次事故负有责任，建议龙港市农业农村局按照《中华人民共和国安全生产法》相关规定予以处罚。

2.吴栋良，平湖市水利工程有限公司总经理。未实施本单位安全生产规章制度；本单位安全生产教育和培训计划实施不到位；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；建议龙港市农业农村局按照相关规定予以处罚。

3、沈柳芳，平湖市水利工程有限公司安全管理员。未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;未督促落实本单位安全生产整改措施。建议龙港市农业农村局按照相关规定予以处罚。

六、事故防范措施和建议

（一）切实增强各级各部门防范化解重大安全风险能力和安全发展能力。各级各部门要深入学习贯彻习近平总书记关于防范化解重大安全风险、安全发展等系列重要论述，牢固树立人民至上、生命至上理念，增强风险意识和底线思维，提高统筹发展和安全的能力，切实担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。要树立新发展理念，教育领导各级党员干部要牢固树立正确的政绩观，真正把安全发展理念贯穿于推进地方经济社会发展的全过程，落实到各个领域、各个环节。

（二）强化企业安全生产主体责任。项目建设、施工等单位要健全完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制，推动企

业安全生产责任全员全岗位全覆盖，按规定配备安全管理人员。施工单位要配齐安全管理人员，加强现场安全管理，规范用工制度，严格落实承包单位安全生产管理责任，要强化现场管理、作业技术交底、作业人员岗前培训、落实作业过程中各项管控措施，加大对项目现场安全生产的监督检查力度，严格执行专项施工方案和安全技术交底等方面的工作，认真履行好安全生产主体责任，切实加强对整个项目每一个环节、每一个部位的安全管理。监理单位要严格按照法律法规和工程建设标准实施监理，严格做好现场监理，确保安全生产，尤其是对危险性较大的重点部位要加强监理力量，加强对施工现场安全巡查，对发现施工现场存在安全隐患的要立即签发监理联系单，情况严重的要签发暂缓施工通知书并及时报告建设单位，对拒不整改或不停止施工的要及时向监管部门报告。

（三）强化教育培训和施工现场管理。严格落实从业人员“三级”安全教育培训，外来施工人员进入施工现场前，必须进行安全教育培训，确保从业人员熟悉施工现场存在的各类安全风险，掌握必备的安全生产知识，着力解决安全生产“不懂不会”问题。要强化作业现场安全管理，按照安全技术标准及安装使用说明书认真检查机具设备及现场施工条件，落实预防高处坠落的人防、技防、物防、智防等防范措施，严格执行作业前技术交底制度，严格审核特种作业人员持证情况，坚决制止“三违现象”，确保安全施工,杜绝类似事故再次发生。