鹤壁现代物流开发区鹤壁安耐硅业有限公司“9•9”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2024年11月07日 09:37 来源：区应急局 浏览次数：

2024年9月9日7时45分，河南福泰建筑安装有限公司承建的鹤壁安耐硅业有限公司钢结构工程在施工过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失160万元。

事故发生后，鹤山区委书记张超、区长王国宇高度重视，第一时间提出明确要求：要及时查清原因，依法依规进行处理，切实做好善后工作。要立刻举一反三，在全区开展安全大起底、大排查、大整治，确保社会大局安全稳定。区委常委、区政府常务副区长张志明，区委常委、区委组织部部长王攻克及鹤壁市现代物流开发区管理委员会、区应急管理局、鹤壁集镇派出所主要负责同志第一时间赶赴现场指导救援、善后工作。9月9日下午15时10分，鹤山区召开全区安全生产工作会议，通报事故相关情况，安排部署全区安全生产领域大起底、大排查、大整治。

9月9日，鹤山区人民政府成立鹤壁安耐硅业有限公司“9·9”高空坠落事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由区应急管理局、区住房和城乡建设局、市公安局鹤山区分局、区总工会等为成员单位，全面负责事故调查工作，同时聘请专家参与，区纪委监委同步介入事故调查相关工作。事故调查按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，经过现场勘验、调查取证、专家论证和综合分析，查明了事故经过及原因，认定了事故性质。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了处理建议及事故防范和整改措施。

事故调查组认定：鹤壁安耐硅业有限公司“9·9”高处坠落事故，是一起建设工程施工人员因违规违章作业而导致坠落死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）项目概况

鹤壁安耐硅业有限公司于2023年11月21日在鹤壁市鹤山区发展和改革委员会备案。建设规模及内容：项目总投资1000万元，占地面积5000平方米，计划建年产2万吨多晶硅、碳化硅颗粒加工项目6条生产线，车间1座。鹤壁安耐硅业有限公司于2024年1月14日与河南福泰建筑安装有限公司签订施工合同，由河南福泰建筑安装有限公司承包鹤壁安耐硅业有限公司钢结构工程的安装及施工。根据《建设工程监理范围和规模标准规定》第二条、第七条，该项目不属于必须实行监理的范围，鹤壁安耐硅业有限公司未委托监理单位。河南福泰建筑安装有限公司于2024年1月20日进场施工，截止事故发生时正在施工安装阶段。

（二）事故单位情况

1.建设单位

鹤壁安耐硅业有限公司。成立于2023年11月，法定代表人徐秀萍，统一社会信用代码91410602MAD42JD85F，主要经营非金属矿物制造品制造、非金属矿及制品销售、耐火材料生产及销售，金属材料制造及销售、电子专用设备制造、电子专用材料研发等。目前，正在建设生产车间、仓库等。

2.施工单位

河南福泰建筑安装有限公司。成立于2007年8月，法定代表人李志刚，统一社会信用代码914105006659513 37T，注册资本6168.6万元；资质证书编号D341089472，证书有效期至2028年12月29日。资质范围：建筑工程施工总承包贰级,电力工程施工总承包贰级,市政公用工程施工总承包贰级,消防设施工程专业承包贰级,防水防腐保温工程专业承包贰级,钢结构工程专业承包贰级；安全生产许可证编号（豫）JZ安许证字【2005】001107，有效期至2026年6月14日。

3.设计单位

大洲设计咨询集团有限公司南谯分公司。成立于2022年10月27日，负责人为陈亮，统一社会信用代码为91341103MA8PM0696M，所属行业为专业技术服务业，经营范围包含：许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；国土空间规划编制；建设工程勘察；建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；测绘服务；检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；安全生产检验检测等。设计证书等级：建筑工程甲级、城乡规划丙级、市政行业乙级、公路设计丙级、风景园林乙级、农林行业丙级、环境工程乙级、电力行业乙级。

（三）事故发生经过和应急处置

鹤壁安耐硅业有限公司于2024年1月14日与河南福泰建筑安装有限公司签订施工合同，由河南福泰建筑安装有限公司承包鹤壁安耐硅业有限公司钢结构工程的安装及施工。河南福泰建筑安装有限公司于2024年1月20日进场施工，2024年9月9日上午7时，施工人员温红亮受河南福泰建筑安装有限公司现场负责人张锋安排，在厂区进行钢结构作业，工作至7时45分左右从移动式高处作业平台车上不慎坠落至水泥硬化地面，头部着地受伤，工友许书祥发现后立即拨打120，鹤煤总医院（山城院区）医护人员赶到现场，经抢救无效死亡。许书祥随即又拨打了110报警电话，随后鹤壁集镇派出所民警到达现场处置。

事发后，鹤山区第一时间组织救援，并组建工作专班处置相关善后事宜及引导舆情，事故现场应急处置得当，死者家属已得到安抚，没有出现因事故引发的社会不稳定情况。

（四）事故人员伤亡情况及直接经济损失

1.人员伤亡情况

温红亮，男，33岁，身份证号码：410603199103224517，鹤壁市山城区石林乡西石林村人，系河南福泰建筑安装有限公司在鹤壁安耐硅业有限公司钢结构工程施工项目中临时聘用人员。

2.事故直接经济损失

事故造成直接经济损失人民币160万元。

二、事故发生原因

（一）直接原因

温红亮在进行钢结构作业时，未正确佩戴、使用安全绳等防护设施，导致从移动式高处作业平台车上坠落身亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.河南福泰建筑安装有限公司

（1）安全生产主体责任落实不到位，安全意识淡薄。企业安全生产管理制度不健全，未成立该项目的安全管理机构。施工现场监管不严格，施工现场无专职安全员监督管理。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第一款、第二款的规定。

（2）安全教育培训不到位。对现场作业人员安全教育培训不到位，未对现场施工人员温红亮进行安全培训和安全技术交底。违反了《建设工程安全生产管理条例》第三十七条第一款的规定。

2.鹤壁安耐硅业有限公司

安全监督管理责任不够到位，安全管理制度不够健全，对外包施工单位安全生产管理工作监督检查和协调管理不够到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。

3.鹤壁市现代物流开发区管理委员会

履行属地安全监管责任不够到位，组织开展和配合做好安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作不够到位，督促施工单位消除安全隐患不及时、不全面。

4.鹤山区住建局

作为行业监管部门，对行业的安全生产工作不够重视，对安全生产工作安排部署不够到位，督促检查有盲区，对建筑施工安全监管履职存在漏洞。

三、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）有关单位处理建议

1.河南福泰建筑安装有限公司

企业主体责任落实不到位，企业安全生产管理制度不健全，未成立该项目的安全组织架构。施工现场监管不严格，施工现场无专职安全员监督管理。对现场作业人员安全教育培训不到位，未及时排查并消除安全生产事故隐患。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定予以行政处罚。

2.鹤壁安耐硅业有限公司

该公司安全生产规章制度不够健全，对从业人员安全生产教育和培训不够到位，对施工单位安全生产管理工作监督检查和协调管理不够到位。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款之规定予以行政处罚。

（二）有关企业人员的处理建议

温红亮，男，群众，河南福泰建筑安装有限公司临时聘用人员。未正确辨识作业区域的安全风险，未严格执行公司安全管理规章制度，作业时未正确佩戴、使用安全绳等防护设施，导致从移动式高处作业平台车上坠落身亡，对事故发生负有直接责任，因其在事故中已死亡，故不予追究。

李志刚，男，群众，河南福泰建筑安装有限公司总经理。作为公司主要负责人，督促、检查本单位的安全生产工作、及时消除生产安全事故隐患不到位；对下属人员未按照相关要求履行安全职责的情况督促检查不到位，对事故的发生负有主要责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，给予其行政处罚。

张峰，男，群众，鹤壁安耐硅业有限公司钢结构工程项目现场负责人。对现场施工人员管理混乱，对施工人员安全培训和技术交底不到位，未落实现场安全防护措施，对事故的发生负有主要监管责任，建议由河南福泰建筑安装有限公司与其解除劳动合同。

韩复金，男，群众，鹤壁安耐硅业有限公司总经理。作为公司建设直接负责的主管人员，对承包单位的安全生产统一协调、管理不够到位，对事故的发生负有管理责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款之规定，给予其行政处罚。

（三）有关公职人员处理建议

对于在事故调查过程中发现的有关部门公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交纪委监委部门，由纪委监委部门依法依纪依规进行处理。

（四）其他处理建议

1.建议责成鹤壁市现代物流开发区管理委员会向鹤山区委、区政府作出书面检查。

2.建议责成鹤山区住建局向鹤山区委、区政府作出书面检查。

四、防范与整改措施建议

全区各级各部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，进一步提高政治站位，坚持人民至上、生命至上，统筹好发展和安全两件大事，强化“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，认真汲取事故教训，迅速开展安全生产大检查，彻底排查各类事故隐患和不安全因素，切实采取有效措施，杜绝各类事故的发生。

（一）河南福泰建筑安装有限公司要认真汲取本次事故教训，建立健全各项安全生产管理制度，落实全员安全生产责任制；要强化安全培训教育，提高从业人员的安全意识和自我保护能力，坚决杜绝违章作业、冒险作业等行为的发生。要加强风险辨识和隐患排查治理工作，消除各类事故隐患和不安全因素，确保企业安全生产。

（二）鹤壁安耐硅业有限公司要进一步提高安全意识，压实企业主要负责人第一责任人的安全生产职责，加大安全教育培训力度，进一步规范和加强对承包商的安全管理。要加强承包商管理，严格承包商准入，明确承包商安全责任，加强现场安全巡查，强化安全措施落实，加强全过程监督，严控各类高风险作业，坚决杜绝冒险蛮干、“带病”运行，确保企业安全生产。

（三）鹤壁市现代物流开发区管理委员会要进一步提高对安全生产工作重要性的认识，落实属地监管责任，全面加强各个领域安全生产工作。正确处理安全与发展、安全与生产、安全与效益的关系，真正担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。要大力开展安全生产警示教育培训活动，提升广大人民群众的安全辨识能力和安全防范意识；要综合运用约谈警示、“安全生产黑名单”等措施手段，持续保持安全生产高压态势；要持续深入开展重大隐患排查整治行动，彻查各类安全生产风险隐患，做到排查“零死角”、隐患“零容忍”、防控“零疏漏”，督促辖区内企业严格落实安全生产主体责任，有效预防生产安全事故发生。

（四）鹤山区住建局要进一步提高对安全生产工作重要性的认识，落实行业监管部门责任，全面加强建筑施工领域安全生产工作。要综合运用“四不两直”“明查暗访、随机抽查”等方式聚焦重点环节精准实施专项检查，督促企业完善提升双重预防机制建设水平和运用；要深入开展住建行业隐患排查整治攻坚专项行动，规范建立检查记录和隐患排查治理台账；要不断加强工作人员的业务知识和行政执法能力培训，提升工作人员安全隐患排查业务能力，严厉打击违法违规行为，压实企业主体责任，切实提升企业本质安全水平。

鹤壁安耐硅业有限公司“9·9”高处坠落事故调查组

打印 关闭

中国政府网 • 河南省人民政府 • 鹤壁市人民政府 • 鹤山区人民政府 • 鹤山区政务服务网 • 公共资源交易中心

主办单位：鹤壁市鹤山区人民政府

承办单位：鹤壁市鹤山区人民政府办公室

联系电话：0392-2313192/0392-2312800

豫公网安备 41060202000017号 网站标识码：4106020001 豫ICP备09005632号

党政机关

河南省互联网
违法和不良信息举报中心