索引号	11321088K13307189L-2024-028
体裁分类	公告
主题分类	综合政务
组配分类	通知公告
发布机构	江都区应急管理局
公开日期	2024-05-20
文号	无
时效	
名称	扬州凤凰岛化工有限公司“3·19”一般高处坠落事故调查报告

扬州凤凰岛化工有限公司“3·19”一般高处坠落事故调查报告

访问量：351

扬州凤凰岛化工有限公司“3·19”一般高处坠落事故调查报告

扬州凤凰岛化工有限公司“3•19”一般高处坠落事故调查组

2024年5月

目　录

一、事故基本情况..... 1

（一）事故相关单位及个人情况..... 1

（二）事故现场情况..... 2

（三）事故发生经过..... 3
（四）人员伤亡及直接经济损失情况..... 4
二、事故应急处置及评估情况..... 4
（一）事故现场应急处置情况..... 4
（二）事故信息接报及响应情况..... 4
（三）善后情况..... 4
三、事故原因分析..... 4
（一）直接原因..... 4
（二）间接原因..... 4
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议..... 5
（一）事故责任人员..... 5
（二）事故责任单位..... 5
五、事故防范和整改措施..... 6

扬州凤凰岛化工有限公司
“3•19”一般高处坠落事故调查报告

2020年3月19日扬州凤凰岛化工有限公司发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失约135万元。接群众举报，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定和《区政府关于同意委托区应急管理局组织调查处理一般生产安全事故的批复》，区应急管理局牵头成立了由区纪委监委、区检察院、区总工会、扬州市公安局江都分局相关同志参加的扬州凤凰岛化工有限公司“3•19”一般高处坠落事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定：扬州凤凰岛化工有限公司“3•19”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故，同时是一起生产安全瞒报事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位及个人情况

1.扬州凤凰岛化工有限公司（以下简称凤凰岛化工）。法定代表人：韩XX。成立日期：2005年03月11日。住所：扬州市江都区丁沟镇麾村化工园区。注册资本：200万元人民币。统一社会信用代码：91321012771502XXXX。主要经营范围：1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、氯苯、三氯（代）苯生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2019年12月底，因政策要求，凤凰岛化工拆除了全部生产设备，注销了《危化品生产许可证》。2023年，申领了《危化品经营许可证》。

2.韩XX，男，身份证号：3210261969XXXXXXXX，住址：扬州市江都区丁沟镇麾北村XX号，凤凰岛化工法定代表人。

3.马XX，男，身份证号：3210271980XXXXXXXX，住址：江苏省扬州市邗江区甘泉街道老山村XX号，钢结构工人，包工头。

4.祝XX，男，身份证号：3210271964XXXXXXXX，户籍地：扬州市邗江区甘泉街道姚湾村XX号，钢结构工人。死亡时间：2020年3月19日19时30分。

（二）事故现场情况

因事故原始现场未保留，事故调查组查阅《扬州凤凰岛化工重大责任事故案刑事诉讼卷宗》、《扬州凤凰岛化工有限公司安全现状评价报告（2018年6月）》《扬州凤凰岛化工有限公司安全评价报告（2023年3月）》等相关资料。2020年3月20日，公安部门《现场勘验检查笔录》内容：凤凰岛化工大门朝南，大门西侧为传达室。厂中间为南北向的中心水泥路，水泥路西侧由北向南依次为两间仓库、彩钢瓦棚、罐区，水泥路东侧为一间工具房。发生事故地点位于彩钢瓦棚，该瓦棚为原精馏车

间，事故发生后改建为半封闭非危化品堆棚。彩钢瓦棚东边顶部钢板有一处损坏，损坏处钢板距离地面5.2米。该处地面有一副手套。

（三）事故发生经过

2020年3月18日，包工头马XX在中间人樊XX的介绍下，与凤凰岛化工负责人韩XX达成口头协议，承接凤凰岛化工中心偏西位置的彩钢瓦棚维修工程，更换大棚顶部彩钢瓦。

2020年3月19日7时许，马XX、祝XX、姚XX、宰XX四人到达凤凰岛化工开始施工。马XX和姚XX负责在地面做钢结构，祝XX和宰XX负责拆除旧彩钢瓦。14时许，祝XX和宰XX在棚顶拆除完南边彩钢瓦的螺栓，往北走接近中间位置时，祝XX脚下踩空，从棚顶坠落至地面。三人见状，立即上前施救，看见祝XX侧身躺在地上，头部流血，已经失去意识。

（四）人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成1人死亡。

死者祝XX，男，55岁，扬州市邗江区甘泉街道人，钢结构工人。

事故造成直接经济损失约135万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，马XX拨打120急救电话，随后驾车将祝XX送往医院，行驶到小纪镇时与120急救车会合，由120将祝XX送往扬州洪泉医院抢救。

（二）事故信息接报及响应情况

事故发生后，韩XX向丁沟镇安监站工作人员刘X报告了事故情况，刘X未向丁沟镇政府和区应急管理局报告事故情况。

（三）善后情况

2020年3月20日，韩XX与死者家属签订《人民调解协议书》，达成赔偿意见。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.祝XX，未取得高处作业特种作业操作资格证；进行高处作业时未采取安全防范措施，从高处坠落死亡，是导致此次事故发生的直接原因之一。

2.马XX，雇佣无特种作业资格的工人进行高处作业；未向祝XX提供安全带等劳动防护用品，也是导致此次事故发生的直接原因之一。

（二）间接原因

凤凰岛化工将彩钢瓦棚维修工程发包给不具备安全生产条件的个人，是造成此次事故发生的间接原因。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查组对本起事故责任单位及事故责任人员的处理建议如下：

（一）事故责任人员

1.祝XX，未取得高处作业特种作业操作资格证；进行高处作业时未采取安全防范措施，鉴于其在事故中已经死亡，故免予追究。

2.马XX，雇佣无特种作业资格的工人进行高处作业；未向祝XX提供安全带等劳动防护用品，对事故发生负有责任。司法机关已追究其刑事责任（《刑事判决书》（2020）苏1012刑初807号）。

3.韩XX，凤凰岛化工主要负责人，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项规定，建议由扬州市江都区应急管理局依法调查处理。

（二）事故责任单位

凤凰岛化工，将生产经营项目发包给不具备安全生产条件的个人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款的规定，对事故发生负有责任。建议由扬州市江都区应急管理局依法调查处理。

（三）其他人员

刘X，丁沟镇综合执法局专职安全员(原丁沟镇安监站工作人员),接到事故报告后，未立即按照国家有关规定上报事故情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十四条的规定，建议由丁沟镇党委政府依法调查处理。

五、事故防范和整改措施

1. 凤凰岛化工应从这起事故中吸取深刻的教训，严格规范工程项目的发包行为，不得将工程项目发包给不具备资质的单位和个人；加强对厂区内的安全生产管理，及时发现并消除安全隐患，确保安全生产。

2．丁沟镇人民政府应严格落实属地管理职责，加强对辖区内生产经营单位的安全生产监督管理，督促生产经营单位严格遵守安全生产法律法规，防止各类事故的

发生；应加大对政府工作人员的培训教育，提高依法行政水平，杜绝生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报情况的发生。

附件：1.事故调查组成员名单

2.证据材料清单

扬州凤凰岛化工有限公司“3•19”一般高处坠落事故调查组

2024年5月6日