“4•10”丹灶触电事故调查报告

来源：区安全生产监督管理局　发布日期：2017-06-09 19:08:00

分享至：

“4•10”丹灶触电事故调查报告

2017年4月10日凌晨3时51分许，位于佛山市南海区丹灶镇沙滘经联社“建沙路旁”路段周志朋厂房C的佛山市康烨金属制品有限公司厂房内发生一起触电事故，工人涂开春倒于车间饮用水机旁，经抢救无效死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，我区成立了“4·10”丹灶触电事故调查组，由区安监局、监察局、市公安局南海分局、总工会、人社局、丹灶镇政府等单位人员组成，并邀请区人民检察院派员参加，由区安监局副局长冯仕良担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“4·10”丹灶触电事故。

（二）事故发生时间：2017年4月10日凌晨3时51分许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区丹灶镇沙滘经联社“建沙路旁”路段周志朋厂房C的佛山市康烨金属制品有限公司厂房内。

（四）事故单位（个人）：佛山市康烨金属制品有限公司。

（五）事故类别：一般生产安全事故。

（六）事故伤亡人数：1人死亡。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

佛山市康烨金属制品有限公司（以下简称康烨公司），《营业执照》统一社会信用代码：914406056981000882；住所：佛山市南海区丹灶镇沙滘经联社“建沙路旁”路段周志朋厂房C；类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：冯明欣；成立日期：2009年11月17日；营业期限：长期；经营范围：加工、产销：铝抽屉拉把，家具五金件；销售：金属材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）死（伤）者的基本情况

死者涂开春，男，汉族，1968年12月18日出生；公民身份号码：513022******18****；住址：四川省宣汉县下八乡黄龙村3组51号。涂开春是康烨公司时效员，负责铝材的热处理。

三、事故发生经过、救援过程及善后处理

（一）事故发生经过：2017年4月9日晚上8时，涂开春一人照常到时效车间工作。工作期间，4月10日凌晨3时51分许，涂开春在电开水器旁洗漱后，手臂无意碰到电开水器外壳触电倒地。3时57分许，工人王显碧、王显全将铝型材料送往时效车间发现倒地的涂开春，呼救并报公司管理人员。120接报后赶往现场，涂开春经抢救无效死亡。

（二）事故救援过程：事故接报后，丹灶安监局、丹灶派出所、沙滘社区等单位立即派员赶赴现场对事故进行调查并开展善后处理。

（三）事故善后处理情况：事故发生后，丹灶镇政府组织康烨公司与死者家属进行赔偿事宜协商，该公司与死者家属签订《人民调解协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

四、事故原因及性质

（一）事故调查组认定本起事故的原因如下：

1. 直接原因：

涂开春不慎碰到带电的电开水器外壳，且电开水器未接地导致触电事故发生。这是本起事故发生的直接原因。

2.间接原因：

康烨公司未对电开水器设置末级配电箱和剩余电流保护器，现场未设置安全用电警示标志，电器设备未安排有资质的电工进行定期检查，未能采取有效措施发现并消除事故隐患，未如实记录安全生产教育和培训情况。这是本起事故发生的间接原因。

（二）事故性质

经过对事故的调查，分析事故的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第（四）项的规定，认定本起事故为一般生产安全责任事故。

五、事故的责任认定及处理建议

佛山市康烨金属制品有限公司未对电开水器设置接地保护线、末级配电箱和剩余电流保护器，现场未设置安全用电警示标志，电器设备未安排有资质的电工进行定期检查，未能采取有效措施发现并消除事故隐患，**未如实记录安全生产教育和培训情况，对事故的发生负有责任。建议由区安全生产监督管理局依法对其调查处理。**

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，对电气设备的危险性认识不足，忽视有效的剩余电流保护器和接地措施的落实，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好各自的安全生产管理职责，根据本企业的生产特点使用合格的电气设备并安排有资质的电工进行安装，并加强日常维护检查。对检查中发现的安全问题采取有效措施进行整改，及时消除生产安全事故隐患。

（二）负有安全生产监督管理职责的部门要加大安全生产监管力度，督促相关生产经营单位加强行业自律管理，加强对安全生产的监管以及日常检查，以村级工业园安全生产专项整治为契机，充分发挥网格化管理在安全监管中的作用，做到分工明确，保证安全生产工作得到有效落实。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全用电宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“4·10”丹灶触电事故调查组

2017年6月7日

文章关键词：