绵阳梓潼东辰国际学校工程一期项目
“7·4”一般高处坠落事故调查报告

2019年7月4日上午8点左右，绵阳梓潼东辰国际学校工程一期项目临聘人员赵修兵在小学部阶梯教室铺设抹灰临时架板时坠落受伤，经医护人员现场抢救并送至县中医院，当天上午由县中医院建议转院送至绵阳市第三人民医院治疗，于2019年7月22日下午因医治无效死亡。

按照《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，梓潼县人民政府成立了绵阳梓潼东辰国际学校工程一期项目“7·4”一般高处坠落事故调查组对该起事故进行调查，由县应急局局长魏小清担任调查组组长，梁成年、陈欣担任调查组副组长，成员由县监委、县应急局、县住建局、县教体局、县总工会、县公安局等部门人员组成。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明事故发生的经过和原因，认定事故性质和责任，对有关责任单位和责任人员提出处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目施工单位基本情况。绵阳市东辰建筑工程有限公

司（以下简称“东辰公司”）成立于2001年11月13日，2017年8月25日作出延续登记，营业执照登记机关为绵阳市涪城区食品药品和工商质监管理局，统一社会信用代码为9151070********41Q，企业类别属于有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），登记住所为绵阳市临园路西段30号，法定代表人赖昌安，注册资本为陆仟万元人民币，营业期限为2001年11月13日至长期。经营范围为土木工程建筑，室内外装修；建筑材料、木制品加工；建筑施工设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）。具有建筑工程施工总承包二级资质。安全生产许可证编号为（川）JZ安许证字〔2005〕000237。

（二）监理单位基本情况。四川三誉工程项目管理有限公司（以下简称“三誉公司”）成立于2009年09月28日，2016年8月30日作出延续登记，营业执照登记机关为绵阳市工商行政管理局，统一社会信用代码为915107********909J，企业类型属于有限责任公司（自然人投资或控股），登记住所为绵阳高新区火炬西街北段**号东方国际*幢*楼，法定代表人为黄兴文，注册资本为叁佰万元人民币，营业期限为2009年09月28日至长期。经营范围为工程项目管理，工程咨询服务，工程监理。（以上经营范围：国家禁止的不得经营；涉及专项许可事项的，必须取得专项许可后在许可范围和时效内经营）。具有房屋建筑工程及市政公用工程监理甲级资质。

（三）死者情况。赵修兵，男，汉族，64岁，身份证号码：

51072219********35，四川省绵阳市三台县**镇**人，系绵阳梓潼东辰国际学校工程一期项目临聘人员，于2019年7月22日13:45分因医治无效死亡。

（四）事故直接经济损失情况。事故造成1人死亡，对死者的赔付和治疗，共计造成直接经济损失约115万元。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过。2019年7月4日上午8点左右，绵阳梓潼东辰国际学校工程一期项目临聘人员赵修兵在小学部阶梯教室铺设抹灰临时架板时坠落受伤，经医护人员现场抢救并送至县中医院，当天上午由县中医院建议转院送至绵阳市第三人民医院治疗，于2019年7月22日下午因医治无效死亡。

（二）应急救援情况。事故发生后，事故现场泥工左都银立即组织同事及相关人员对赵修兵（死者）开展救援工作并立即拨打了120急救电话，同时向公司及施工单位等部门进行了汇报。经医护人员现场抢救并送至县中医院，当天上午由县中医院建议转院送至绵阳市第三人民医院治疗，于2019年7月22日下午因医治无效死亡。

（三）现场勘验及善后处置情况。接事故报告后，县应急局、县住建局、县教体局、县公安局文昌派出所等部门有关人员对事故现场进行了勘验，并对相关人员进行了询问，排除了该起事故为刑事案件的可能。

事故发生后，东辰公司积极与死者家属进行协商沟通，妥善处理善后工作，与死者家属对医疗费用和事故赔偿费用达成协议，

协议约定由东辰公司支付赵修兵在绵阳市第三人民医院的所有医药费并给予一次性赔偿，费用现已支付到位，现善后处置已结束。

三、事故造成的人员伤亡情况

事故造成一人死亡。死者赵修兵，男，64岁，住址：四川省绵阳市三台县**镇**村*组，身份证号码51072219********35。赵修兵系绵阳梓潼东辰国际学校工程一期项目临聘人员，于2019年7月22日13:45分因医治无效死亡。

四、事故应急救援评估

经综合评估与事故原因分析，调查组认定，事故现场救援处置及时、方法得当，善后工作处置有序，没有引起不良社会影响。

五、事故原因分析及性质认定

（一）直接原因

经现场勘察和查阅各方证据、询问相关人员、分析资料，赵修兵安全意识淡薄，自我防范意识差，在铺设抹灰临时架板时，未系安全绳进行作业，失足从高处坠落，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.东辰公司安全“三级”教育培训不到位，存在未体现参加培训人员培训是否合格上岗作业问题；安全技术交底落实不到位，参加安全技术交底人员存在代签现象，作业人员未按技术要求进行作业；临边防护不到位，高处作业人员未按要求系安全带和施工作业人员未佩戴安全帽现象较为严重；未按规定建立劳动保护用品发放登记管理台账，代签现象比较明显，是事故发生的间接

原因。

2.东辰公司梓潼分公司现场、技术负责人谢欣荣在监督并及时纠正、消除员工习惯性违规行为等方面存在明显缺失，是事故发生的间接原因。

3.东辰公司现场安全管理员姚天生未认真履行专职安全员管理职责，对施工作业现场存在的安全隐患检查不到位，督促整改不到位，是事故发生的间接原因。

4.三誉公司现场监理姚平未督促安全隐患得到有效整改，对施工单位未整改隐患也未按规定上报处理，是事故发生的间接原因。

（三）事故性质和类别认定。

经调查认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故，事故类别为高处坠落，所属行业为建筑施工。

六、对事故责任认定和处理意见

通过调查和分析，根据安全生产相关法律法规，调查小组对事故责任单位及责任人员作出了认定，并提出如下处理建议：

（一）临聘人员赵修兵安全意识淡薄，自我防范意识差，在铺设抹灰临时架板时，未系安全绳进行作业，失足从高处坠落，经医治无效死亡，对此次事故发生负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）东辰公司安全“三级”教育培训不到位，存在未体现参加培训人员培训是否合格上岗作业问题；安全技术交底落实不到位，参加安全技术交底人员存在代签，作业人员未按技术要求

进行作业；临边防护不到位，高处作业人员未按要求系安全带和施工作业人员未佩戴安全帽现象较为严重；未按规定建立劳动保护用品发放登记管理台账，代签现象比较明显，对事故的发生负有一定管理责任，建议安全生产监督管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》和相关法律法规对其进行行政罚款处罚，并由县安委会组织对东辰公司主要负责人进行安全生产约谈。

（三）东辰公司梓潼分公司现场、技术负责人谢欣荣在监督并及时纠正、消除员工习惯性违规行为等方面存在明显缺失，对事故的发生负有一定管理责任，建议安全生产监督管理部门依据相关法律法规对其进行行政处罚。

（四）东辰公司现场安全管理员姚天生未认真履行专职安全员管理职责，对施工作业现场存在的安全隐患检查不到位，督促整改不到位，对事故发生负有管理责任，建议由安全生产监督管理部门依据安全生产相关法律法规给予行政罚款处罚。

（五）三誉公司现场监理姚平未督促安全隐患得到有效整改，对施工单位未整改隐患也未按规定上报处理，对事故的发生负有一定的管理责任，建议由安全生产监督管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》和相关法律法规对其进行行政罚款处罚，并由县安委会组织对三誉公司总监进行安全生产约谈。

（六）其他责任人员。对该起事故负有责任的其他人员，由东辰公司按照公司内部管理规定进行调查处理，并将调查处理情况及时报安全生产监督管理部门备案。

七、汲取事故教训、落实防范和整改措施

（一）建设施工单位东辰公司，要充分汲取事故教训，从安全管理制度、操作规程、施工现场安全管理、隐患排查等多方面开展自查自纠。进一步做好职工的安全素质和安全技能的培训教育，提高人员的安全意识，严格履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产主体责任，加强对安全生产工作的统一协调、管理，严格落实定期安全检查要求，发现安全问题，及时督促整改，认真排查各类安全隐患，切实加强施工安全管理，坚决预防事故发生。

（二）监理单位三誉公司，要对照行业建设工程监理规范开展深刻自查，根据法律法规、工程建设强制性标准，履行建设工程安全生产管理的监理职责，将安全生产管理的监理工作内容、方法和措施纳入监理规划及监理实施细则，同时要加大监理巡查力度，对发现的安全隐患应当要求施工单位整改，情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位，坚决把好建设工程安全生产关口。

绵阳梓潼东辰国际学校工程一期项目

“7·4”一般高处坠落事故调查小组

2019年10月10日