索引号	11321027014455428A/2024-463389
体裁分类	
主题分类	
组配分类	业务工作
发布机构	邗江区应急管理局
生成日期	2024-08-26
文号	
时效	
名称	天津某工程有限公司“6.17”机械伤害死亡事故调查报告

天津某工程有限公司“6.17”机械伤害死亡事故调查报告

访问量：10

天津某工程有限公司“6.17”机械伤害死亡事故调查报告

区政府：

2024年6月17日10时40分许，位于邗江区某起重机有限公司A车间北侧涂装生产线喷漆房内，由天津某工程有限公司承包的喷涂工序作业过程中发生一起机械伤害事故，导致1人死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、市政府《关于规范生产安全事故报告和调查处理工作的指导性意见》（扬府发〔2007〕218号）、《邗江区突发生产安全事故应急处理办法》（扬邗政办〔2013〕61号）和区政府《关于规范一般生产安全事故调查处理和评估工作的通知》（扬邗政办〔2023〕25号）的相关规定，6月17日，邗江区政府成立由区应急管理局牵头，区纪委监委、区公安分局、区总工会等部门组成的事故调查组，并邀请区人民检察院派员参加，对事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调阅视频监控、查阅资料、调查询问，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、相关单位和人员概况

1.发包单位：某起重机有限公司，注册地址：扬州市邗江区，法定代表人：黄*伟，注册资本：12000万元整人民币，统一社会信用代码：913210********DU9B，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：许可项目：主营特种设备制造等。

2.承包单位：天津市某工程有限公司，注册地址：天津自贸试验区，法定代表人：腾*，注册资本：贰佰万元人民币，统一社会信用代码：911201********807D，类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围：主营劳务服务等。

二、外包作业发包情况

2023年6月1日，某起重机有限公司（以下简称某公司）和天津市某工程有限公司（以下简某工程公司）签订《喷涂外包合同》，合同有效期从2023年6月1日至2024年12月31日，2023年7月19日，某工程公司正式进场进行喷涂作业，。2023年7月22日，某公司与某工程公司签订《承包商承包作业安全协议书》，协议有效期从2023年6月1日至12月31日；2024年1月2日，某公司与某工程公司签订《外包作业安全生产管理协议》，协议有效期从2024年1月1日至12月31日。

三、事故发生经过和事故救援情况

2024年6月17日7时许，某工程公司李*、牛*峰、李*启3人进入某公司A车间北侧涂装生产线喷漆房和流平室，李*负责调漆，调完漆后，李*、牛*峰、李*启3人开始对起重机横梁两侧进行喷涂作业，10时许起重机横梁两侧喷涂结束，李*安排中途休息，李*启向李*报备去卫生间，中途休息后，李*和牛*峰到起重机横梁顶部，在起重机横梁顶部和两侧交接处贴胶带纸，期间，李*负责起重机横梁下方台车的移动遥控操作，贴胶带纸作业大约进行了20分钟左右，10时40分左右，李*在遥控操作台车移动过程中听见有人喊“停”的声音，李*立即停止台车向西移动后又往东移动少许，并回到车间地面查看情况，发现李*启面部朝下蜷缩在喷漆房和流平室交接处偏东位置的操作地坑底部，身上无血迹，李*和牛*峰将李*启抬出操作地坑，李*开车将李*启送往扬州市第一人民医院西区医院进行抢救，12时左右，医院宣布李*启死亡。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

死者：李*启，男，55-60岁，居民身份证号码：342222********8017，户籍地址：安徽省宿州市萧县，现住址：江苏省扬州市邗江区，工作单位：某工程

公司员工。

经济损失：事故造成的直接经济损失约130万元。

五、事故发生的原因和事故性质

事故调查组通过勘察事故现场、查阅事故相关资料及对相关人员进行调查询问，共拍摄事故现场照片11张，调取现场监控视频2段，制作询问笔录8份、勘验笔录1份、现场示意图2份、现场方位图1份。综合相关证据，依据相关规定，认定事故发生的原因如下：

（一）直接原因

该起事故的直接原因：李*启未经工作安排，在李*和牛*峰2人贴胶带纸作业过程中进入操作地坑（坑口长约1m、宽约1m，地坑深约1.5m），受移动的作业台车挤压，导致死亡事故的发生。

（二）间接原因

该起事故的间接原因：**一是作业现场安全管理不到位。**某工程公司未制定喷涂作业相关操作规程，涉及视野盲区的作业安全管理不到位，安全防范措施落实不到位。**二是安全教育培训不到位。**某工程公司未开展安全培训，导致员工安全意识淡薄、安全知识缺乏。

综合上述情况，调查组认定该起事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任分析及对责任单位和责任人的处理意见

（一）对相关责任人员的处理意见

1.死者李*启，某工程公司员工，安全意识淡薄，安全知识缺乏，未经工作安排，在李*和牛*峰2人贴胶带纸作业过程中进入操作地坑，受移动的作业台车挤压，导致死亡，对该起事故发生负有直接责任。因其死亡，建议不予追究。

2.腾*，某工程公司法定代表人（现场施工负责人），未制定喷涂作业相关操作规程，对现场安全检查、隐患排查督促整改不到位，作业现场安全管理不到位，安全防范措施落实不到位，对作业人员的安全教育组织实施不到位，对事故发生负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项的规定，建议邗江区应急管理局对某工程公司法定代表人腾*进行行政处罚。

（二）对事故责任单位处理意见

某工程公司，安全生产职责履行不到位，未制定喷涂作业相关操作规程，对现场安全检查、隐患排查督促整改不到位，作业现场安全管理不到位，安全防范措施落实不到位，对作业人员的安全教育组织实施不到位，导致员工安全意识淡薄、安全知识缺乏，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条的规定，建议邗江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定对某工程公司进行行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）某工程公司要高度重视安全生产工作，深刻吸取事故教训，认真学习贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《江苏省安全生产条例》等法律法规，切实加强安全生产工作组织领导，依法依规落实各项安全生产工作规定，认真开展生产安全事故隐患排查治理，及时消除安全隐患，严格落实安全生产教育培训，提高员工安全意识和安全知识，防范生产安全事故的再次发生。

（二）某公司要深刻吸取事故教训，加强对外包单位的统一安全管理，督促外包单位严格履行安全生产相关法律法规的规定，落实安全防范措施，加强员工安全培训教育，提升员工安全技能和意识。

（三）高新区要切实落实属地安全生产监督管理责任，扎实开展生产安全事故隐患排查治理工作，及时消除隐患，确保本辖区安全生产形势稳定。同时，要深刻吸取事故教训，在辖区范围内开展一次安全大检查，严厉查处违法违规行为，督促企业切实履行安全生产责任，开展安全生产教育培训，落实安全生产管理制度和各项安全措施。

2024年7月23日