华润水泥（富川）有限公司 “6.4”事故调查报告

2019-07-04 17:25　来源：富川瑶族自治县应急管理局

2019年6月4日，富川瑶族自治县应急管理局（县应急局）接到华润水泥（富川）有限公司电话报告称：2019年6月4日，公司的 中突发疾病死亡。

接到报案后，富川瑶族自治县人民政府（下称县人民政府）对事故高度重视，立即落实人员进行初核。经过初步核实后，县人民政府于 组，后经调查查清了事故具体情况，认定了事故性质。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）调查组成立情况

调查组组长由县人民政府分管领导担任，副组长由富川瑶族自治县人民政府办公室（下称县政府办）对应县政府分管领导工作的领导，县 导担任，成员由县人社局、县经贸局、县总工会、县卫健局、县公安局、白沙镇人民政府、白沙镇派出所、县应急局等单位的领导和工作人员组成

（二）企业的基本情况

华润水泥于2008年2月成立，是香港华润（集团）有限公司旗下——华润水泥控股有限公司的全资子公司。公司年产水泥熟料180万吨，水 水泥生产企业及现代化环保型的花园式工厂。位于富川瑶族自治县白沙镇，距贺州市约40公里，距富川县城约15公里。

（三）事故事件概述

2019年6月4日夜班（0:00—8:00），储运部石粉工段巡检班长何*雄在当班过程中突发疾病工亡，事故造成1人死亡。

（四）死者的基本情况

死者何*雄为广西贺州市钟山县人，男，49岁,身份证号码4524271970……，2011年1月入职华润水泥（富川）有限公司，系华润水泥（富 检班长。

二、事故发生情况

（一）事故经过

2019年6月4日，李*伟、何*雄和李*三人为储运部石粉工段夜班当班人员，按规定与上一班次交接完毕后，三人各自分工开展工作，其中过作，巡检班长何*雄负责物料输送及现场设备巡检工作，李*伟负责中控操作。01:30左右，巡检班长何*雄嘱咐李杰多关注设备运行稳定性，李杰输送皮带进行巡检；06:00，李*装完石粉运输车并搞完卫生后，发现何*雄负责巡检的区域照明灯未关，责任区卫生也未清扫，且没有发现何*雄不系中控员李*伟；06: 24，中控操作员李*伟多次用对讲机、电话联系何*雄，未见其回应，于是通知李*以及制成工段其他巡检员工到各巡检地点查石粉立磨选粉机平台时发现何*雄，见其失去知觉仰躺在巡检通道上，随即李*用电话向中控员李*伟及当班调度员汇报。

（二）事故报告及应急处置

1. 华润水泥（富川）有限公司当班调度员杨*接到汇报电话后，立即赶到现场了解情况，拨打120救援电话，同时向部门领导、华润水泥公逐级汇报，同时做好现场警戒工作，启动突发事件应急响应。

2. 07:40 ，公司总经理吴*波、高级经理覃*飞到达事发现场，组织各级人员开展各项应急救援工作。

3. 07: 45，华润水泥公司安全环保部负责人麦*柱将该事故向县应急局、广西贺州华润循环经济产业示范区管理委员会、公安局110指挥中心

4. 07:50，富川县人民医院120医护人员到达现场，并核实事发员工已死亡，诊断该员工死亡原因属心源性猝死。

5. 08:20，富川县白沙镇派出所到达事发现场，进行调查取证工作，排除触电、外伤等原因造成的死亡。

三、 “6•4”事故的原因及性质

根据富川瑶族自治县人民医院出具的居民死亡医学证明书、白沙镇派出所的现场调查记录、县应急局询问笔录，综合认定华润水泥（富川何建雄身体突发心源性猝死所导致。

根据事故造成的原因，认定华润水泥（富川）有限公司“6·4”事故是一起非责任的突发心源性猝死的工亡事故。

四、 “6•4”事故责任认定及处理建议

根据对“6·4”事故的调查，鉴于事故发生主要是死者何*雄突发心源性猝死造成的，事故发生后，华润水泥（富川）有限公司相关人员维护来急救，并配合相关工作，尽到了义务，不承担事故责任。

五、事故后的防范措施

“6·4”事故造成一人病亡，为了吸取这一教训，杜绝今后类似事故的发生，各乡镇人民政府，有关单位要积极督促用人单位严格按照要求定检，加强对社会公众、用人单位和从业人员有关劳动保障、医疗体检方面的宣传，通过大力宣传医疗保障相关法律法规，提升全民健康工作生活发展观念，推动全社会安全生产形势持续稳定向好。


调查组成员签字：



2019年7月2日

富川瑶族自治县“6.4”事故调查组

调查组人员签字：



中央部门网站 省（区、直辖市）政府网 重点网站 上级政府门户网站 政务新媒体

政府网站找错

主办：富川瑶族自治县人民政府办公室

地址：广西贺州市富川瑶族自治县富阳镇新建路28号 电话：0774-7882337

桂ICP备11000172号 网站标识码：4511230004

桂公网安备 45112302000008号