西丰县房木镇柏沣粮油有限公司4·8一般物体打击事故调查报告

来源：铁岭市西丰县应急管理局 发布时间：2026年10月22日

2026年4月8日13时10分许，在西丰县房木镇柏沣粮油有限公司院内，作业人员在挪动、处置自制作业登高梯过程中，设备底部万向轮开裂，作业人员现场临时处置后，静置的登高梯发生重心偏移、整体失稳倾倒，将处于作业半径内的现场作业人员高宝祥砸压致死。本次事故造成当场死亡，无人员受伤，直接经济损失75万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《辽宁省安全生产条例》的规定，2026年4月10日，西丰县人民政府成立了由县应急管理局牵头，县发展和改革局、县总工会、县公安局、房木镇人民政府等有关单位工作人员组成的西丰县房木镇柏沣粮油有限公司“4·8”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），邀请县纪委监委、县人民检察院派员参加，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，经过现场勘查、询问当事人及目击证人、调阅相关台账、多方交叉核验研判，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施建议。

经现场勘查、多方取证研判，排除了人为破坏、自然灾害等因素引起事故发生的可能性。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第款第一项规定，事故调查组认定本起事故是一起因作业人员安全风险辨识和应急避险意识薄弱，现场安全管理混乱，导致登高梯发生失稳倾倒砸压作业人员造成人员伤亡的一般物体打击生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位情况

事故发生单位：西丰县房木镇柏沣粮油有限公司，统一社会信用代码：912112233190773846；成立于2015年9月16日；注册及经营地址：辽省铁岭市西丰县房木镇成泽村；企业类型：有限责任公司（法人独资），民营企业；法定代表人、实际控制人：荆寿柏；经营范围：粮食收购、粮食储存、粮食销售、货物装卸搬运服务；企业在岗从业人员4人，未设置专职安全管理机构，由企业厂长邵靖博兼任安全生产管理人员。事故发生时企业正常开展粮食仓储、厂区运维等经营活动。

（二）事故有关个人基本情况

1.荆寿柏，男，系西丰县房木镇柏沣粮油有限公司法定代表人、实际控制人，全面负责企业安全生产、经营管理等各项工作。

2.邵靖博，男，系西丰县房木镇柏沣粮油有限公司厂长、兼职安全生产管理人员，负责厂区现场生产组织、日常安全巡查、作业管控等。

3.高宝祥（死者），男，69岁，身份证号：211204195801181032，系西丰县房木镇柏沣粮油有限公司库房保管员，主要负责厂区粮食库房物资盘点等工作。

（三）事故现场场地情况

事故现场位于西丰县房木镇柏沣粮油有限公司院内东侧库房片区，场地西侧为农田、南侧为房木村居民区、北侧为成泽村居民区。企业作业区域未严格划分维修作业区、设备停放区、安全警戒区域。

二、安全管理情况

西丰县房木镇柏沣粮油有限公司制定了安全生产规章制度及岗位操作规程，开展了安全教育培训，具备基础安全管理框架，但全员安全体系不够完善，设备台账管理工作不够规范，厂区临时作业安全管控、现场防护监护措施落实不到位。

三、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年4月8日12时00分许，西丰县房木镇柏沣粮油有限公司厂长邵靖博在厂区日常巡查时，发现厂区A库房东南角彩钢房檐破损，需于12时05分许向企业法定代表人荆寿柏汇报相关事宜，荆寿柏提出委托第三方专业施工人员进场维修，邵靖博认为维修工程量小，提议由内员自行维修，荆寿柏未予以制止。12时25分许，邵靖博组织在岗员工刘凤朋、高宝祥、谭江一同推移厂区北侧长期露天存放的18米自制登高A库房开展维修准备工作，12时48分许，作业人员在推移登高梯至厂区B库房门口路段时，登高梯底部万向轮发生断裂，邵靖博现场组织临业，未布设安全围挡、限位支撑、警戒警示等安全防护设施，安排刘凤朋、高宝祥留守现场处置，安排谭江前往厂区休息室等候，本人单房复核维修范围。13时10分许，静置的自制登高梯发生重心偏移、整体失稳倾倒，将处于作业半径内的高宝祥砸压，13时11分许，厂区工作险情后立即告知邵靖博，邵靖博迅速返回现场组织施救，并于13时15分许拨打120医疗急救电话、110报警电话上报事故情况，经120医护人验，确认高宝祥当场死亡。

（二）事故报告和应急处置情况

1.2026年4月8日13时15分许，涉事企业现场人员在事故发生后，第一时间开展现场施救，同步拨打120急救电话、110报警电话上报险情

2.13时22分许，120急救医护人员抵达现场，经查体确认高宝祥无生命体征，当场临床宣告死亡，无抢救救治条件。

3.14时40分许，西丰县应急管理局、县发改局、房木镇人民政府接到事故报告后，立即启动一般生产安全事故应急响应，迅速赶赴现场现场管控、事故处置等工作。

（三）事故人员伤亡、直接经济损失和善后处理情况

本次事故共造成1人死亡，无重伤、轻伤及失联人员。死者：高宝祥，男，69岁，西丰县房木镇柏沣粮油有限公司库房保管员。直接经计75万元。

事故发生后，房木镇人民政府全程统筹协调善后处置工作，涉事企业积极对接死者家属开展安抚沟通、伤亡赔付工作。2026年4月10日死者家属达成一致赔付协议，赔付款项全额到位，善后事项闭环办结，家属情绪稳定，无信访、舆情维稳风险。

四、事故应急救援评估

事故发生后，现场人员及时拨打急救电话并开展自救，各相关部门接报后迅速到场处置，善后处置平稳，救援评估良好。

五、事故发生原因和暴露出的问题

（一）直接原因

作业人员高宝祥安全风险辨识和应急避险意识薄弱，超出本职岗位参与登高设备移位、临时抢修作业，作业过程中未主动规避危险作业采取任何安全防护措施。同时，现场未设置安全防护设施、警戒标识，登高梯发生失稳倾倒，最终砸压作业人员，是造成本次事故发生的直

（二）间接原因

西丰县房木镇柏沣粮油有限公司全员安全生产责任落实不到位，从业人员安全培训流于形式，未切实提升从业人员的安全意识和操作技过程中从业人员安全防护意识欠缺、未规范采取安全防护措施；临时作业现场安全管控宽松，安全防护、监护措施落实不足，现场安全管洞，是本次事故发生的间接原因。

（三）事故暴露出的问题

西丰县房木镇柏沣粮油有限公司未全面履行安全生产主体责任：一是全员安全生产责任落实不够扎实，安全管理未贯穿日常作业全过程全生产教育培训流于形式，未能切实提升从业人员安全意识和规范作业能力，从业人员风险辨识、自我防护能力不足；三是现场安全管理存临时作业安全管控宽松，安全防护、现场监护等措施落实不到位，未能有效防范制止不规范作业行为。

六、属地政府及行业主管部门履职情况

（一）西丰县房木镇人民政府

房木镇人民政府常态化落实安全生产属地管理责任，坚持人民至上、生命至上，落实上级安全生产工作部署，常态化开展辖区企业安全
全宣传工作。但在日常监管工作中，网格化巡查履职不够细致全面，对辖区小微企业存在的设备管理、人员安全教育培训不规范等问题排查
隐患跟踪督办、闭环整改落实不力，未能及时发现并制止涉事企业长期存在的安全管理漏洞和违章作业风险，属地监管存在短板。

（二）西丰县宏丰粮食资产经营管理中心

西丰县宏丰粮食资产经营管理中心作为粮食行业专项监管部门，承担辖区粮油仓储、粮食流通企业安全生产行业监管职责。日常工作中
业安全指导和隐患排查工作，但监管工作不够深入精准，对粮油企业自制设备运维、零星应急维修作业等重点风险预判不足、监管力度薄弱
责任制不落地、设备管理混乱、临时作业管控缺失等隐患查处不到位，行业监管存在盲区和薄弱环节。

七、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

高宝祥（死者），西丰县房木镇柏沣粮油有限公司库房保管员。其超出本职岗位参与登高设备移位高危作业，安全风险辨识不足，未主
业危险区域，未规范佩戴劳动防护用品，自身不安全行为是事故发生的直接原因，对本次事故负有直接责任。鉴于其在事故中当场死亡，依
罚相关法规，依法免予追究其全部行政及相关责任。

（二）事故相关责任人员的处理建议

1.邵靖博，男，西丰县房木镇柏沣粮油有限公司厂长、兼职安全生产管理人员，负责厂区现场生产组织、安全巡查、作业管控工作。自
训不足，现场作业组织、安全管控不够规范，临时作业安全防护、现场监护措施落实不够到位，对事故发生负有现场安全管理责任。建议由
急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对其处上一年年收入20%行政处罚；查实2025年度全年收入30000元，罚
额人民币陆仟元整（¥6000.00）。

2.荆寿柏，男，西丰县房木镇柏沣粮油有限公司法定代表人、实际控制人，全面负责企业安全生产管理工作。企业安全生产责任落实不
全教育培训、现场作业管控等基础安全工作薄弱，未有效督促整改企业安全管理隐患，对事故发生负有主要领导管理责任。建议由西丰县应
依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定，对其处上一年年收入40%行政处罚；查实2025年度全年收入57120元，建议处罚金额
万贰仟捌佰肆拾捌元整（¥22848.00）。

（三）对有关公职人员的处理建议

1.姜永涛，男，西丰县宏丰粮食资产经营管理中心经理，负责全县粮食行业安全生产监管工作。日常行业监管中，对粮食企业自制设备
星维修高危作业的安全风险预判不足，监管针对性不强，对企业长期存在的安全隐患督导整改不力，履职存在薄弱环节，对事故发生负有
导责任，建议由西丰县纪委监委依规依纪作出处理。

2.吕鑫，女，西丰县房木镇人民政府应急办工作人员，承担辖区企业安全生产网格化巡查、隐患督办工作职责。日常网格化安全巡查工
面细致，对涉事企业设备隐患、作业管控缺失等问题排查不到位，隐患闭环管理落实不力，履职存在短板，对事故发生负有属地监管责任，
丰县纪委监委依规依纪作出处理。

（四）对事故责任单位的行政处罚建议

西丰县房木镇柏沣粮油有限公司作为本次事故责任单位，安全生产主体责任落实不够扎实，安全基础管理存在薄弱环节，制度执行、教
设备管控、现场作业管理等方面存在短板，日常安全管理不够精细，对本次一般物体打击生产安全事故负有相应管理责任。建议西丰县应急
据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定，对其作出人民币伍拾万元整（¥500000.00）行政处罚。

八、事故防范与整改措施

（一）西丰县房木镇柏沣粮油有限公司

全面压实企业安全生产主体责任，彻底整改安全管理短板。一是立即开展全覆盖安全隐患专项排查整治，全面梳理自制作业设备、临
控、安全教育培训等薄弱环节，建立隐患台账，立行立改、闭环销号。二是健全完善全员安全生产责任制、岗位操作规程、设备管理制度，
地执行。三是严格规范全员安全培训教育，组织企业主要负责人、安全管理人员按期完成安全培训，常态化开展全员岗位风险交底、应急避
互救教育培训及实战演练，全面提升从业人员安全意识和作业能力。四是规范设备全生命周期管理，建立完善设备台账，严格落实设备定期
节性维保、报废核销制度，严禁设备带隐患作业。五是严格规范临时作业管控，所有零星维修、设备移位等作业必须落实专项管控、安全防
监护、警戒警示措施，坚决杜绝违章指挥、违章作业行为，严防同类事故重复发生。

（二）负有安全生产监督管理职责的有关部门

粮食行业主管部门要严格落实“三管三必须”要求，压实行业监管责任，补齐监管短板。举一反三开展全县粮油仓储、粮食收购企业安全
整治行动，重点排查整治自制设备使用、临时维修作业、安全教育培训、隐患闭环治理等共性、突出问题，对排查发现的隐患下达限期整改
跟踪督办、复查销号，对拒不整改、整改不到位的企业依法从严处置。组织开展行业安全生产警示教育大会，以案释法、以案促改，强化粮
责人安全红线意识，规范行业安全作业管理，彻底消除行业监管盲区。

（三）属地乡镇人民政府及全县各乡镇部门

房木镇人民政府要全面夯实网格化属地监管责任，优化辖区小微企业监管模式，对辖区仓储、加工、作坊类小微企业开展拉网式全覆查，建立企业动态隐患台账，严格落实“检查、整改、回头看”闭环管理机制，常态化开展基层安全警示教育，从源头防范小微企业安全事故

全县各乡镇、各行业监管部门要以本次事故为警示，严格坚守“四不放过”原则，建立事故举一反三长效机制，常态化开展同类风险交叉全隐患闭环治理、全员警示教育、专项整治常态化工作制度，全面压实企业主体责任和部门监管责任，坚决守住安全生产底线，防范各类生故发生。

此页无正文

西丰县房木镇柏沣粮油有限公司“4·8”

一般事故调查组

2026年7月

主办单位：西丰县人民政府　技术支持：铁岭市信息和大数据服务中心
地址：铁岭市凡河新区金沙江路28号
邮政编码：112000
ICP备案序号：辽ICP备2021003348号
辽公网安备 21122302000002号

邮箱：2198743834@qq.com　网站标识码：2112000009　网站地图