

信息索引号：	11330703776477885 7/2022-137781
发文字号：	
公开方式：	主动公开

浙江金氟隆限公司“11打击事故

浙江金氟隆化工装备有限公司

“11·24”物体打击事故调查报告

2021年11月24日13时30分许，金
理局立即启动应急预案，第一时间与相
的原则，事故调查组通过现场勘验、调
议及加强事故防范的措施。现将调查情

一、 基本情况

（一）企业情况

1.浙江金氟隆化工装备有限公司
人为郭某，成立于20**年10月10日，地
售；不锈钢、碳钢化工设备及压力容器

2.义乌市福能渣土清运有限公司

统一社会信用代码为91330782MA2EAQC*
经营范围包括渣土清运服务；城市生活
环保工程专业承包、道路清扫保洁服务
售服务；汽车配件销售等，营业期限至

（二）现场情况

现场有一台号牌为浙G83***的汽
使用性质非营运，品牌型号为三一牌SY
期至20*2年6月；被吊容器罐为立式，
前侧支架有明显碰撞痕迹，且汽车吊机
向拖拽至车间门外后，再向上起吊至现

（三）死者情况

郭某某，男，汉族，62岁，浙江

二、事故经过

2021年11月24日10点许，汽车吊
12时许，张某某驾驶汽车吊机到达金氟
罐。13时06分，金氟隆公司员工对待吊
某某操作吊机在现场人员的协助下将立
与吊机中间查看，容器罐突然向左出现
但由于容器罐底部并未离地，与地面摩
无效死亡。

三、原因分析

经现场勘察、笔录调查、查阅资

（一）直接原因

汽车吊机操作员张某某严重违反
器罐撞击后与吊车支架受挤压而死亡。

（二） 间接原因

1.福能清运公司未按规定制定吊
施。

2.金氟隆公司在进行吊装危险作

四、事故性质

经调查认定，该事故为一起一般

五、事故责任认定及处理意见

（一）汽车吊机操作员张某某严
后与吊车支架受挤压而死亡。张某某对

（二）福能清运公司对汽车吊机
发生负有管理责任，建议由金华市金东

（三）福能清运公司法定代表人
机纳入本单位安全风险分级管控和隐患
罚。

（四）金氟隆公司未落实生产安
起事故的发生负有管理责任，建议由金

（五）金氟隆公司法定代表人郭
措施存在问题。郭某对本次事故的发生

六、事故防范和整改措施

（一）责成相关责任公司健全和
程，并向从业人员如实告知作业场所和

（二）责成相关责任公司健全和
一次专项安全警示教育，深刻吸取事故

（三）要求相关部门及乡镇加强

各调查组成员单位及相关部门根

扫一扫手机查看当前页面

分享：

主办：金华市金东区人民政府办公室

地址：浙江省金华市光南路836号 邮编：321015

浙公网安备 33070302100026号 网站标识码：3307030001 浙ICP备14026546号-1