阿瓦提县三河镇中棉集团阿瓦提棉花产业化有限公司阿瓦提县第二轧花厂内巴州冀库商贸有限公司“8·5”一般高处坠落事故调查报告

阿瓦提县“8·5”高处坠落事故调查组

2023年10月1日

阿瓦提县三河镇中棉集团阿瓦提棉花产业化有限公司阿瓦提县第二轧花厂内巴州冀库商贸有限公司“8·5”一般高处坠落事故调查报告

2023年8月5日11时30分，阿瓦提县三河镇中棉集团阿瓦提棉花产业化有限公司阿瓦提县第二轧花厂内巴州冀库商贸有限公司在设备检维修作业期间发生一起高处坠落事故，1名工人在维修多点吸除机组时，从8米高处坠落，经送医院抢救无效死亡，造成直接经济损失137.2471万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，主要领导第一时间作出安排，亲自指挥协调部署。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，经报请县人民政府批示，成立阿瓦提县“8·5”高处坠落事故调查组。确定县应急管理局、公安局、发改委、人社局、县总工会、纪委监委等单位为调查组成员单位，并邀请县人民检察院派员参加。调查组由县应急管理局牵头，组织相关成员单位有关人员，对该事故展开调查。调查组按照“四不放过和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、技术鉴定、调查取证、问询谈话、综合分析，查明了事故发生经过，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了防范性措施。

经调查组认定，阿瓦提县三河镇中棉集团阿瓦提棉花产业化有限公司阿瓦提县第二轧花厂内巴州冀库商贸有限公司“8·5”高处坠落事故是一起违章作业，安全防护措施不到位，现场监督不到位等人的不安全行为和作业环境的不安全状态进行高处维修作业所造成的一般生产经营性高处坠落责任事故。现将有关情况汇报如下:

一、事故基本情况

2023年8月5日11时30分，阿瓦提县三河镇中棉集团阿瓦提棉花产业化有限公司阿瓦提县第二轧花厂内，巴州冀库商贸有限公司1名设备检维修员夏自立在维修箱式除尘系统上方风机时，从8米高处坠落，经抢救无效死亡，造成直接经济损失137.2471万元。

死亡人员基本情况: 夏自立，男，汉族，51岁，身份证号:412**********2313，工作单位：巴州冀库商贸有限公司的检维修工，户籍地:新疆阿拉尔市南口镇12团南昌东路175号3栋3号，现住址：新疆阿拉尔市南口镇12团南昌东路175号3栋3号。

（一）事故发生单位及相关单位概况

巴州冀库商贸有限公司。自然人独资企业，位于新疆巴州库尔勒市团结辖区建国南路9号院5栋2-402号（邮局家属院），成立于2011年6月20日，注册资本为叁万元人民币，营业执照统一社会信用代码为91652801576222642W，企业法定代表

人王凤伟，经营范围为批发（机械设备、计算机安装棉花机械设备、加工棉花、棉籽），经营期限2011年6月20日至2031年6月19日。

中棉集团阿瓦提棉花产业化有限公司阿瓦提县第二轧花厂（简称为甲方）与巴州冀库商贸有限公司（简称为乙方），于2023年7月1日签订棉花加工生产承包合同（合同号：ZMAWT2023002），并签订设备检修、加工期间安全免责协议书，双方制定阿瓦提中棉二厂2023年度车间检修计划，巴州冀库商贸有限公司职工于2023年6月25日入厂，6月26日正式开始设备检维修。

（二）事故发生单位安全管理情况

巴州冀库商贸有限公司未建立安全生产管理机构，未编制生产安全事故应急救援预案，无现场处置方案、未制订2023年度生产安全事故应急救援演练计划，公司安全生产规章制度和操作规程不健全（均未标注实施时间），未落实本公司全员安全生产责任制，未制定公司安全生产管理职责，安全生产教育和培训计划不健全（均未标注实施时间），未建立安全生产隐患排查治理台账、方案、计划，未建立特种作业人员登记台账，未办理高处作业审批手续，特种作业现场监护人和负责人不明确。

（三）事故发生经过

2023年8月6日19时50分许，阿瓦提县公安局接群众报警称：咨询工伤判定事宜。接警后，详细了解到三河镇中棉集团阿

瓦提棉花产业化有限公司阿瓦提县第二轧花厂内，巴州冀库商贸有限公司设备检维修期间发生高空坠人事件致1人受伤，并在兵团一师医院紧急救治，21时35分经医院全力救治，伤者夏自立抢救无效死亡。

经核查：2023年8月5日上午，因箱式除尘系统上方风机电机损坏，巴州冀库商贸有限公司当日班长王同堂按王风伟要求安排陈华平和玉苏普·达吾提等两人组成一组去维修，在电机维修好后，陈华平上平台维修风机时玉苏普·达吾提在下面库房领取零件，于是陈华平让袁廷魁和夏自立上去帮忙。11时30分许，陈华平、袁廷魁和夏自立三人把风机修好准备下来时，夏自立提前解开安全带踩空掉落。第一发现人陈华平看见夏自立掉下来后大声呼救，班长王同堂拨打急救电话120，救护车到场后将夏自立和陪同人员王同堂送往医院，负责人王凤伟跟随救护车到阿瓦提县人民医院，到达医院后，医生对夏自立及时进行CT等检查，并组织专家会诊。经过会诊后，发现夏自立受伤部位比较多，建议转移至上级医院进行治疗，后县人民医院安排医护人员和救护车将夏自立转送到兵团一师医院进行治疗，医生在救治过程中说“病人情况不太好，血压低上不来，要输血”（16时许），于是王凤伟通知夏自立家属赶到医院。20时许，救治医生转告王凤伟伤者夏自立伤情严重、生命垂危，在得知夏自立伤情后王凤伟与中华联合财产保险股份公司沟通保险赔付事宜，保

险公司告知王凤伟亡人保险赔付需报警，因此王凤伟在阿克苏市拨打110报警，接警平台将情况转往阿瓦提县公安局接警平台。21时35分经医院全力救治，伤者夏自立抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

2023年8月6日14时许，阿瓦提县三河镇派出所经平台转警称：2023年8月5日下午17时许，新疆阿瓦提县三河镇宏宇村中棉集团阿瓦提棉花产业化有限公司阿瓦提县第二轧花厂内发生一起工人高处坠落事件，要求阿瓦提县公安局刑事侦查大队接到警情后迅速组织警力前往现场勘查，2023年8月6日14时30份阿瓦提县公安局刑事侦查大队人员到达勘查现场，阿瓦提县公安局刑警大队现场勘验，现场照明情况：白天；天气情况：晴；温度：30.0℃；湿度：35.0%；风向：东风；现场勘验利用的光线：自然光；现场勘验情况：现场勘验由刑警大队技术员唐国胜负责现场指挥，技术员阿不力克木·克然木，法医玉苏普江·乌力亚尔负责现场照相和现场痕迹物证的发现、提取和记录，并邀请第三方人员作为现场勘查见证人；现场勘验方法：先中心，后外围，先静态，后动态，采用自然光和灯光，现场位于新疆阿瓦提县三河镇宏宇村中棉集团阿瓦提棉花产业化有限公司阿瓦提县第二轧花厂内，事故现场环境和伤亡人员的位置关系等信息附后（附件1）。

(2023年8月6日新疆阿瓦提县三河镇宏宇村中棉集团阿瓦提棉花产业公司第二轧花厂厂房高坠死亡现场照片)






（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，造成直接经济损失137.2471万元：直接经济损失包括：阿瓦提县人民医院及兵团一师医院抢救费用10886元，死者运尸费和家属来疆接待费用9335元，死亡赔偿费用、丧葬费用、抚养费等共计135万元，与死者家属协议公证费2250元。

（六）其他情况

经阿瓦提县公安局刑警大队现场勘验，现场照明情况：白天；天气情况：晴；温度：30.0℃；湿度：35.0%；风向：东风；现场勘验利用的光线：自然光，以现场为中心，现场的东侧为棉花地；现场的南侧为三河镇宏宇村村委会；现场的南侧为宏宇村柏油路；现场的北侧为村委会承包的田地，中心现场位于该轧花厂北侧的厂房内，事故现场环境和伤亡人员的位置关系等信息附后（附件 1）。



二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023 年 8 月 6 日 19 时 50 分许，阿瓦提县公安局接群众报警：咨询工伤判定事宜。接警后，详细了解到三河镇中棉集团阿

瓦提棉花产业化有限公司阿瓦提县第二轧花厂内，巴州冀库商贸有限公司设备检维修期间发生高处坠落事件，致1人受伤。

接报后，阿瓦提县委高度重视，主要领导第一时间作出安排，责成由县分管领导牵头，三河镇和应急、公安等相关部门负责，迅速赶赴事发现场，开展调查，核实情况，查明原因，并安排专人与伤者家属取得联系，协调做好紧急救助相关事宜。同时，密切关注舆情，防止炒作。

（二）事故现场应急处置情况

发生事故后，第一发现人陈华平看见夏自立掉下来后大声呼救，班长王同堂拨打急救电话120，救护车到场后将夏自立和陪同人员王同堂送往医院，负责人王凤伟跟随救护车到阿瓦提县人民医院。到达医院后，医生对夏自立及时进行CT等检查，并组织专家会诊，经会诊后，发现夏自立受伤部位较多，建议转移至上级医院进行治疗，后县人民医院安排医护人员和救护车将夏自立转送到兵团一师医院进行治疗，医生在救治过程中说“病人情况不太好，血压低上不来，要输血”（16时许），于是王凤伟通知夏自立家属赶到医院。20时许，救治医生转告王凤伟伤者夏自立伤情严重、生命垂危，在得知夏自立伤情后王凤伟与中华联合财产保险股份公司沟通保险赔付事宜，保险公司告知王凤伟亡人保险赔付需报警，因此王凤伟在阿克苏市拨打110报警，接警平台将情况转往阿瓦提县公安局接警平台。21时35分经医院

全力救治，伤者夏自立抢救无效死亡。8月6日19时50分，阿瓦提县公安局接群众报警称：咨询工伤判定事宜。接警后，详细了解到三河镇中棉集团阿瓦提产业化有限公司发生高空意外坠人事件致一人死亡。接报后，阿瓦提县委高度重视，主要领导第一时间作出安排，责成由县分管领导牵头，三河镇、应急、公安等相关部门负责，与中棉集团阿瓦提棉花产业化有限公司、巴州冀库商贸有限公司等企业相关负责人，赶赴事发现场开展核实事故情况及善后工作，事故初报于8月6日20时24分向地区报送。

（三）医疗救治和善后情况

死者遗体于2023年8月20日在阿拉尔殡仪馆进行火化，死者骨灰于2023年8月30日送往河南省项城市埋葬。经死者家属与巴州冀库商贸有限公司共同协商，最终双方达成协议，巴州冀库商贸有限公司向死者家属赔偿135万元，已支付35万元，巴州冀库商贸有限公司向中华联合财产保险股份有限公司已提交意外伤害保险赔偿申请，赔偿事宜双方正在办理中，死者家属可享受赔偿费共计135万元（包括丧葬补助费、一次性工亡补助费、供养亲属抚恤金、死者家属本次工伤赔偿所花费的所有费用、困难补助等费用）。截至目前此事故未引起社会舆论，未造成影响社会稳定的情况。

（四）事故应急处置评估

因事故涉嫌迟报，8月5日县人民医院救护车赶往现场，对夏自立实施紧急救治。8月6日阿瓦提县公安局刑事侦查大队赶往

现场进行现场勘查。

三、事故原因分析

事故直接原因：夏自立违章作业，安全防护措施不到位，现场监督缺失等不安全行为和作业环境不安全状态进行高处维修作业所致。

（一）直接原因分析

夏自立对高处作业的安全风险认识、分析和判断不足，未取得特种作业操作证从事高处维修作业，未办理高处作业审批手续，在完成高处维修作业准备返回地面时，提前解开安全带，踩到防雨彩钢皮上坠落地面，导致受伤并经抢救无效死亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

根据阿瓦提县公安局法医学尸体检验鉴定书分析意见：尸表检验死者夏自立系生前被纯性外力作用致全身多发性软组织损伤，双侧额颞叶脑挫折，蛛网膜下出血，脑腰椎多发骨折，双侧助骨多发骨折，脾脏破裂导致胸腹部严重闭合性损伤而死亡；根据尸表检验、病历记载及现场勘查综合分析，死者夏自立系高处坠落而导致死亡。阿瓦提县公安局提供的事故鉴定文书和居民死亡医学证明等材料附后(附件2）。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害等因素影响。

（四）间接原因分析

经问询谈话、核查资料:

1.安全生产管理制度落实不到位。未依法取得证照；全员安全生产责任制未落实；劳动组织不合理；安全操作规程不健全；安全技术交底不到位；风险辨识不力；现场管理职责不清；违章作业。

2.安全教育和培训不到位。未按要求进行安全培训教育，作业人员缺乏安全操作技能，安全意识淡薄，未对安全教育培训进行考核，未督促和开展高处作业人员参加专门的安全教育培训。

3.检维修作业安全管理不到位。技术和设计上有缺陷，未制订施工方案（只有计划），未编制操作方法，使用未取得特种作业操作证的人员从事高处作业，负责人未认真履行安全监管职责，高处维修作业时现场监护人员不在现场，未及时发现和制止违规作业行为。

4.其他存在的问题。巴州冀库商贸有限公司职工于2023年6月25日入厂，6月26日正式开始设备检维修，7月5日和7月29日在作业时间均未办理高处作业审批手续，无证上岗；中棉集团阿瓦提棉花产业化有限公司阿瓦提县第二轧花厂（简称为甲方）与巴州冀库商贸有限公司（简称为乙方），于2023年7月1日签订棉花加工生产承包合同（合同号：ZMAWT2023002），并签订设备检修、加工期安全免责协议书，双方制定阿瓦提中棉二厂2023年度车间检修计划（未标注实施时间）；事故发生后事故发生单位巴州冀库商贸有限公司企

业法人王风伟未及时向甲方实际负责人王全新报送事故情况，王全新未向负有安全生产监管职责部门（发改委）、安全生产综合监管部门（应急管理局）和属地（三河镇）报送事故信息，负有安全生产监管职责部门不知情，未向县人民政府或县安全生产综合监管部门及时报送事故信息，属地不知情未向县人民政府或县安全生产综合监管部门报送事故信息，导致事故迟报。

四、有关责任单位及人员存在的主要问题

（一）巴州冀库商贸有限公司。安全生产管理制度落实不到位，安全教育和培训不到位，检维修作业安全管理不到位，安全生产主体责任未落实，履职尽责不到位，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未建立特种作业人员登记台账，未制订高处作业审批制度，未申请办理高处作业审批手续，特种作业现场监护人和负责人不明确，检维修中存在违章操作。

（二）王凤伟，巴州冀库商贸有限公司企业法人、安全负责人，未认真履行主要负责人安全生产管理职责，未履行安全生产责任制，检维修作业安全管理不到位，未取得安全培训考核合格证，使用未取得特种作业操作证的人员从事高处作业，未对安全教育培训进行考核，未督促和开展高处作业人员参加专门的安全教育培训，让未取得特种作业操作证的人员从事高处作业，未制止违章作业行为，未制定安全防护措施，存在违章指挥行为。

（三）王全新，作为中棉集团阿瓦提棉花产业化有限公司阿

瓦提县第二轧花厂实际负责人，事故发生时未及时向县发展和改革委员会及县应急管理局报告事故情况。

（四）夏自立，巴州冀库商贸有限公司检维修工，对高处作业的安全风险认识、分析和判断不足，未取得《中华人民共和国特种作业操作证》从事高处违章作业。

（五）阿瓦提县三河镇人民政府。属地安全监管责任履行不到位，安全宣传教育不到位，安全隐患分析、研究，部署有漏洞，对辖区内重点经营场所底数不清，未做有效的防范措施；对辖区内经营企业事故信息报送宣传不到位，事故发生后不知情，未向县人民政府或县应急管理局报告，造成事故迟报。

（六）杨修仕，阿瓦提县三河镇党委书记，主持镇党委全盘工作，属地安全监管责任履行不到位，安全宣传教育不到位，安全隐患分析、研究，部署有漏洞，隐患排查不到位。

（七）瓦力斯江·吾休尔，阿瓦提县三河镇党委副书记、镇长，主持镇政府全盘工作，属地安全监管责任履行不到位，安全宣传教育不到位，安全隐患分析、研究，部署有漏洞，隐患排查不到位。

（八）王家鹏，阿瓦提县三河镇党委委员、武装部长，镇安全生产工作分管领导，安全生产职责履行不到位，对辖区内安全生产抓的不严，安全宣传教育不到位，未做有效的防范措施，对辖区内经营企业事故信息报送宣传不到位。

（九）阿瓦提县三河镇宏宇村。属地安全监管责任不到位，

对辖区内重点企业巡逻检查力度不大，隐患排查不到位，对辖区内企业安全生产知识的宣传不到位，事故发生后不知情，未向阿瓦提县三河镇人民政府报告。

（十）杨志峰，阿瓦提县三河镇宏宇村第一书记，对辖区的安全生产工作安排部署不到位，履行职责不到位，未有效的督促和监督对辖区内重点企业的巡逻检查，对辖区内经营企业事故信息报送宣传不到位。

（十一）阿瓦提县发展和改革委员会。对监管行业安全生产监督管理职责履行不到位，对重大事故隐患的排查整治跟踪监督不到位，未督促和监督企业建立重大事故隐患排查治理台账，未落实行业主管部门安全生产隐患排查闭环式管理，设备检维修企业底数不清、并未做有效的防范措施，对监管行业承包方（或劳务派遣公司）及人员资质和特种作业监督、管控不到位，对监管企业事故信息报送相关规定宣传不到位，事故发生后不知情，未向县人民政府或县应急管理局报告。

（十二）李治勇，阿瓦提县发展和改革委员会党组书记、副主任，主持党组全盘工作，安全生产“党政同责、一岗双责”落实不到位，对监管行业安全生产监督管理职责履行不到位，对重大事故隐患的排查整治跟踪监督不到位。

（十三）潘翔，阿瓦提县发展和改革委员会安全生产分管领导，对监管行业安全生产监督管理职责履行不到位，未督促和监督企业建立重大事故隐患排查治理台账，设备检维修企业底数不

清、并未做有效的防范措施，对监管行业领域特种作业人员安全教育培训和技术培训不到位。

五、对有关责任单位和责任人员的行政处罚

（一）巴州冀库商贸有限公司。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款（发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款）的规定，并结合《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》第六条（6.5.1.2 每死亡 1 人，处 50 万元罚款）的规定，依法处罚。阿瓦提县应急管理局对巴州冀库商贸有限公司依法依规处理。

（二）王凤伟，巴州冀库商贸有限公司企业法人、安全负责人，男，群众，于 2011 年 6 月 20 日任职为巴州冀库商贸有限公司企业法人（主要负责人）职务，未认真履行主要负责人安全生产管理职责，未履行安全生产责任制，检维修作业安全管理不到位，未取得安全培训考核合格证，使用未取得特种作业操作证的人员从事高处作业，未对安全教育培训进行考核，未督促和开展高处作业人员参加专门的安全教育培训，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条（生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款，发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款）的规定，让未取得特种作业操作证的

人员从事高处作业，未制止违章作业行为，未制定安全防护措施，存在违章指挥行为，对事故发生负有领导责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第二十五条（生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行制止和纠正违章指挥职责），依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第二项（生产经营单位及其主要负责人违章指挥从业人员行为的对其主要负责人处 1000 元以上 1 万元以下的罚款）的规定，并结合并结合《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》第七十条的规定，依法处罚。阿瓦提县应急管理局对巴州冀库商贸有限公司法人王凤伟依法依规处理。（1.9 万）

（三）王全新，中棉集团阿瓦提棉花产业化有限公司阿瓦提县第二轧花厂负责人，男，中共党员，于 2018 年 9 月任职为中棉集团阿瓦提棉花产业化有限公司阿瓦提县第二轧花厂负责人职务，现任厂长职务，事故发生时未及时报送事故情况，导致事故迟报，对事故发生负有相关责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条（生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，对主要负责人处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款）的规定，并结合《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》第三条（3.5.4 迟报一般事故或者较大事故，迟报 1 日以内的，处上一年年收入 60%的罚款）的规定，依法处罚。阿瓦提县应急管理局对中棉集团阿瓦提棉花产业化有限公司阿瓦提县第二轧花厂负责人王全新

依法依规处理。（2.6万）

（四）夏自立，巴州冀库商贸有限公司检维修工，男，群众，于2023年6月25日雇佣为巴州冀库商贸有限公司企检维修职务，对高处作业的安全风险认识、分析和判断不足，未取得《中华人民共和国特种作业操作证》从事高处违章作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（五）阿瓦提县三河镇人民政府。属地安全监管责任履行不到位，安全宣传教育不到位，安全隐患分析、研究，部署有漏洞，对辖区内重点经营场所底数不清，未做有效的防范措施；对辖区内经营企业事故信息报送宣传不到位，事故发生后不知情，未向县人民政府或县应急管理局报告，造成事故迟报，向阿瓦提县人民政府作出深刻书面检查，对其进行全县通报批评。

（六）杨修仕，阿瓦提县三河镇党委书记，主持镇党委全盘工作，属地安全监管责任履行不到位，安全宣传教育不到位，安全隐患分析、研究，部署有漏洞，隐患排查不到位，对事故发生负有领导责任，建议由县纪委监委按照相关规定进行追责问责。

（七）瓦力斯江·吾休尔，阿瓦提县三河镇党委副书记、镇长，主持镇政府全盘工作，属地安全监管责任履行不到位，安全宣传教育不到位，安全隐患分析、研究，部署有漏洞，隐患排查不到位，对事故发生负有领导责任，建议由县纪委监委按照相关规定进行追责问责。

（八）王家鹏，阿瓦提县三河镇党委委员、武装部长，镇安全生产工作分管领导，安全生产职责履行不到位，对辖区内安全生产抓的不严，安全宣传教育不到位，未做有效的防范措施，对辖区内经营企业事故信息报送宣传不到位，建议由县纪委监委按照相关规定进行追责问责。

（九）阿瓦提县三河镇宏宇村。属地安全监管责任不到位，对辖区内重点企业巡逻检查力度不大，隐患排查不到位，对辖区内企业安全生产知识的宣传不到位，事故发生后不知情，未向阿瓦提县三河镇人民政府报告，建议由县纪委监委按照相关规定进行追责问责，向阿瓦提县三河镇人民政府作出深刻书面检查，对其进行全县通报批评。

（十）杨志峰，阿瓦提县三河镇宏宇村第一书记，对辖区的安全生产工作安排部署不到位，履行职责不到位，未有效的督促和监督对辖区内重点企业的巡逻检查，对辖区内经营企业事故信息报送宣传不到位，建议由县纪委监委按照相关规定进行追责问责。

（十一）阿瓦提县发展和改革委员会。对监管行业安全生产监督管理职责履行不到位，对重大事故隐患的排查整治跟踪监督不到位，未督促和监督企业建立重大事故隐患排查治理台账，未落实行业主管部门安全生产隐患排查闭环式管理，设备检维修企业底数不清、并未做有效的防范措施，对监管行业承包方（或劳务派遣公司）及人员资质和特种作业监督、管控不到位，对监管

企业事故信息报送宣传不到位，事故发生后不知情，未向县人民政府或县应急管理局报告，向阿瓦提县人民政府作出深刻书面检查，对其进行全县通报批评。

（十二）李治勇，阿瓦提县发展和改革委员会党组书记、副主任，主持党组全盘工作，安全生产“党政同责、一岗双责”落实不到位，对监管行业安全生产监督管理职责履行不到位，对重大事故隐患的排查整治跟踪监督不到位，负有领导责任。建议由县纪委监委按照相关规定进行追责问责。

（十三）潘翔，阿瓦提县发展和改革委员会安全生产分管领导，对监管行业安全生产监督管理职责履行不到位，未督促和监督企业建立重大事故隐患排查治理台账，设备检维修企业底数不清、并未做有效的防范措施，对监管行业领域特种作业人员安全教育培训和技术培训不到位，建议由县纪委监委按照相关规定进行追责问责。

六、事故主要教训

（一）属地安全监管责任不到位。安全管理不到位，安全隐患分析、研究，部署有漏洞，特殊作业的场所及设备检维修活动日常监督检查不到位，安全教育宣传不全面。

（二）行业主管部门安全生产监督管理职责履行不到位。对重大事故隐患的排查整治跟踪监督不到位，未督促和监督企业建立重大事故隐患排查治理台账，未对安全生产隐患排查闭环式管理，对监管行业承包方（或劳务派遣公司）及人员资质和特种作

业监督、管控不到位，对监管行业领域特种作业人员安全教育培训和技术培训不到位。

（三）企业安全生产管理制度落实不到位。安全生产主体责任落实不到位，未严格落实安全生产责任制，履职尽责不到位，安全意识淡薄，管理不到位，人的违章作业、作业环境的不安全状态允许进行特种作业。

（四）企业安全教育培训不到位。未按要求进行安全培训教育，作业人员缺乏安全操作技能，未对安全教育培训进行考核，未开展高处作业人员参加专门的安全教育培训。未严格履行安全生产管理职责。

（五）企业特种和特殊作业安全管理不到位。技术和设计上有缺陷，未制订施工方案，未操作方法，使用未取得特种作业操作证的人员从事高处作业，负责人和安全管理人员未认真履行安全监管职责，高处维修作业时现场监护人员无在岗在位，未及时发现和制止违规作业行为。

七、事故整改和防范措施

（一）深刻汲取教训，进一步强化思想认识。各乡（镇）、各监管单位要深刻吸取此次事故教训，提高政治站位，全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，树牢底线思维，严格落实“党政同责、一岗双责”的要求，以严细实的工作作风，深入开展安全生产大检查工作，严查安全生产各类隐患，纠正监管部门在检查工作中流于形式，履职不到位的问题，

用事故教训推动安全工作，促进安全生产与经济社会同步协调发展。

（二）深刻汲取教训，进一步压实行业监管责任。各乡（镇）、各监管单位要按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，要认真落实行业监管责任，统筹好发展和安全，各部门要严格按照“三管三必须”和“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”的要求，依法对本行业、本领域安全生产实施监督管理，强化监管执法检查，严厉查处违法违规行为，常态化确保行业领域安全。

（三）企业进一步强化主体责任落实。要切实落实安全生产主体责任，严格落实各项安全管理制度，严格执行高处等特种作业审批手续，认真开展安全教育培训和技术培训，教育和督促从业人员严格遵守安全操作规程，进一步加强检维修作业现场的安全管理和控制，强化安全管理，认真开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设，立即开展全面性的安全大检查，严格做到治理责任、措施、资金、期限、应急预案、监控措施“六落实”，及时消除事故隐患。各企业严禁使用未取得特种作业操作证的作业人员从事特种作业。杜绝违章作业，违反劳动纪律现象发生。

（四）企业开展警示教育、提高警惕性。剖析事故原因，进行事故反思，积极开展职工安全教育培训工作、围绕“珍惜生命，遵章守纪”的主体，在员工中开展反违章作业活动，结合实

际查找本岗位的安全隐患和易发生事故的危险环节，特别是加强特种作业人员安全意识，消除安全隐患，杜绝安全管理漏洞，防范类似事故再次发生。

阿瓦提县“8·5”高处坠落事故调查组

2023年10月1日