辽丹渔 26161 渔船爆炸事故调查报告

2025 年 08 月 15 日 0950 时许，辽丹渔 26161 渔船停靠在东港市星源码头时燃油舱发生不明原因爆炸，导致该船船底破损，船员孙某烧伤，船员何某死亡。

一、事故相关情况

（一）辽丹渔 26161 渔船概况及主要性能数据

辽丹渔 26161 渔船《国内海洋渔船检验记录》证书编号 2106XXXX50605，记载该渔船现实际数据为：船长 27.4 米；型宽 5.9 米；型深 2.5 米；主机总功率 260.0 千瓦；船体材质：钢质，核定航区：近海航区。载明该渔船已按现行渔船技术规范的有关规定检验合格，证书有效期至 2030 年 05 月 28 日；下次检验日期 2026 年 05 月 28 日。

（二）辽丹渔 26161 渔船所有（实际经营）人情况

辽丹渔 26161 渔船《中华人民共和国渔业船舶所有权登记证书》证书编号（辽丹）船登（权）（2024）HY-100026 号，记载持证人名称于某某，公民身份号码：210623XXXXXX55270。

（三）天气情况

另根据东港气象台 2025 年 8 月 13-15 日发布未来 24 小时天气预报，天气晴，气温分别是 19.4℃-25.7℃、21.3℃-30.3℃、21.6℃-28.0℃。

（四）死亡和受伤船员情况

根据东港市中心医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》DD25XXX52 号记载，死者姓名：何某，性别：男，蒙古族，证件

号码：210623XXXXXX131878，死亡日期：2025 年 08 月 15 日，死亡地点：其他场所，死亡原因：爆炸伤。

另受伤船员孙某还在医院治疗中，无生命危险。

二、事故经过

2025 年 08 月 15 日 0950 时许，辽丹渔 26161 渔船在星源码头停靠备航。船上 4 名船员，轮机长李某某在驾驶室休息，管轮王某在机舱，船副孙某在厨房准备做饭，船员何某在船员舱休息。这时该船燃油舱突然爆炸，李某某听到爆炸声后看到船员舱冒烟便使用灭火器向船员舱喷射，并拨打了 119 救援电话。王某在爆炸后出机舱看到孙某被烧伤，何某在船员舱还没出来。此时船舱已经进水，李某某与王某便使用水泵抽水，此时船艉已经开始下沉。孙某被爆炸冲击波掀倒自行爬出厨房，被旁边傍船船员浇水降温，后被抬至码头由 120 救护车送医治疗。直至该船沉没，未见船员何某出舱，后经潜水员进舱救援并将其拖带上岸，发现其已死亡。

三、事故原因

经调查：

辽丹渔 26161 渔船在码头停靠时燃油舱不明原因爆炸，导致该船船底破损，船员孙某烧伤，船员何某死亡。

死亡船员何某，男，蒙古族，公民身份号码：210623XXXXXX131878，住址：辽宁省东港市十字街镇十字街村 63 号。

因该船发生爆炸时的具体经过没有直接目击者和知情者，无法获取事故的直接证据，故难以对该船爆炸的直接原因进行做出

确切判定。

但根据调查证据材料分析，该船已按照现行渔船技术规范的有关检验规定通过检验，且检验证书在有效期内。加上船主、船长在每次出海前都对渔船进行安全检查和保养维修，表明其燃油舱符合国家相关技术标准，且得到了适当的维护，加之该船船员事发前未对燃油舱进行明火作业。本次事故由燃油舱设备缺陷和船员误操作直接导致的证据不足，可能性较低。结合事发前连续高温天气情况和燃油舱结构特征等因素，在排除其他可能性后，调查组认为，连续高温加速燃油挥发，导致燃油舱内油气浓度升高并达到爆炸极限，进而引发自燃爆炸，为本次事故最可能的直接原因。

四、事故结论及处理意见

鉴于上述原因，调查组认定辽丹渔 26161 渔船爆炸事故系高温天气等自然因素导致，是一起自然灾害事故。本次事故中造成该船船底外板破损，船员孙某烧伤，船员何某死亡。

鉴于上述结论，船东、船长和值班船员应该时刻关注天气情况，针对灾害性天气情况落实预防灾害性天气的防范措施，加强突发险情应急处置演练，防止同类事故再次发生。

东港市渔船一般事故调查组

2025 年 09 月 16 日