百色-那坡-平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总承包项目经理部三分部平孟边关隧道钢筋加工调查报告

2025-07-02 09:25　来源：那坡县应急管理局

2023年9月10日9时51分，百色-那坡-平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总承包项目经理部三分部平孟边关隧道钢筋加工厂门口，发生-经济损失约100万元。

事故发生后，那坡县公安局、县交通运输局、县应急管理局、平孟镇人民政府等有关部门立即派人到现场进行处置。

那坡县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）、《广西壮族自治区实施〈法》（自治区人民政府令第50号）的有关规定，立即组织人员赶赴事故现场，对事故现场进行了初步勘查取证，并于2023年9月10日报告了那坡县委、县月11日，那坡县公安局对该起铲车撞人事故开展调查取证工作，肇事铲车驾驶员韦X川因涉嫌过失致人死亡罪，被那坡县公安局立案侦查。因该起事故已事故报告和调查处理条例》、《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》相关规定，那坡县应急管理局暂停对该起事故行政调查程序，以避免多头调序有序衔接。

2024年4月17日，那坡县公安局经调查取证完毕，于2024年4月18日将案件移送广西壮族自治区那坡县人民检察院审查起诉。2024年5月22日，广西
刑诉（2024）4号起诉书指控被告人韦X川犯过失致人死亡罪向广西壮族自治区那坡县人民法院提起公诉。广西壮族自治区那坡县人民法院受理后于2024
院审理查明，韦X川驾驶铲车在该隧道钢筋加工厂内施工，主要负责把拱桥、扎好的钢筋从加工厂内运往边关隧道内，因场地空间有限铲车不能掉头，被
周围是否安全的情况下，驾驶装好拱桥及钢筋的铲车倒车运往隧道内，在倒车时撞到并碾轧到王X泽，被告人韦X川第一时间联系车辆将王X泽送至那坡县
过重，经平孟镇中心卫生院抢救无效，于当日死亡。广西壮族自治区那坡县人民法院于2024年6月26日作出《刑事判决书》（（2024）桂1026刑初100号）
处有期徒刑六个月，缓刑一年。

经调取韦X川犯过失致人死亡罪相关材料，得知那坡县人民法院《刑事判决书》（（2024）桂1026刑初100号）已经发生法律效力，被告人韦X川处
县人民政府成立了以县政府办副主任为组长，县交通运输局主要领导为常务副组长，县应急管理局、县公安局、县交通运输局、县总工会、县司法局、县
局、平孟镇人民政府等部门人员为成员的百色-那坡-平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总承包项目经理部三分部平孟边关隧道钢筋加工厂“9
委监委、县人民检察院派员监督该事故调查工作。

事故调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入细致地开展了调查工作。通过周密细致的现场勘
问笔录等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置及事故造成人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对事故责
施，现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）工程概况

1.工程名称：百色-那坡-平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总承包项目经理部三分部。

2.工程地点：百色市那坡县平孟镇。

（二）事故相关单位情况

1.业主方：广西新发展交通集团有限公司，法人代表陈X群，统一社会信用代码：91450000XXXXXXXXXX，成立日期：2003年02月21日，经营范围
隧道、市政设施等基础设施的投资及相关咨询服务；交通基础设施勘察、设计、施工、监理、科研、运营维护及项目管理；电子不停车收费系统、交通一
通项目及配套项目的建设运营；交通产业金融服务；基础设施建设相关的物资生产、仓储、物流、销售及设备租赁；土地和房地产开发及经营，城市综合
作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.总承包单位：总承包单位：广西路建工程集团有限公司（资质等级：公路工程施工总承包特级）

广西路建工程集团有限公司，统一社会信用代码：91450000XXXXXXXXXX，注册资本：壹拾亿壹仟壹佰捌拾万圆整；类型：其他有限责任公司
表人：罗X；营业期限：长期；住所：南宁市XX区；经营范围：公路工程施工总承包，桥梁工程专业承包，公路路面工程专业承包，公路路基工程专业
建筑工程总承包，机电工程施工总承包，隧道工程专业承包，钢结构工程专业承包，预拌商品混凝土工程专业承包、公路交通工程专业承包；房地产开发
明工程，工程检测；园林绿化工程，机场场道工程，水利水电工程，公路养护工程，环境工程；城市地铁、轻轨等轨道交通工程施工；工程设计、工程勘
务；对外承包工程业务；工程项目管理；建筑材料、机械设备、汽车零配件、日用百货、商品混凝土的购销；自有房屋、机械设备、小型机具，周转材料
及维修；对旅店业、饮食业的投资。

该公司于2004年12月31日取得安全生产许可证，证号为：（桂）JZ安许证字〔2004〕000XXX，许可范围：建筑施工，有效期：2022年07月04日至
工程设计资质证书，证书编号为：A1450XXXXX，资质等级：公路行业甲级；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包以及项目管理和相关的技

3.劳务单位：四川中鼎盛建筑劳务有限公司

四川中鼎盛建筑劳务有限公司，统一社会信用代码：91510100XXXXXXXXXX，注册资本：伍仟万元：经营范围：公路工程,水利水电工程,容政公
设备安装工程,建筑智能化工程,消防工程,防水防腐保温工程,桥渠工程、隧道工程、钢结构工程、模板脚手架工程、建筑装修装饰工程。机电安装工程、建
照明工程,河湖整治工程、输变电工程、环保工程、园林绿化工程设计及施工(工程类凭资质许可证经营》,建筑劳务分包(凭资质许可证经营):机电设备租赁
学品),机械设备、隋明设备、五金交电,测量仪器,试验室设备、电视电缆、金属材料(不含稀贵金属)、矿产品(国家有专项规定的除外);办公用品、计算机软
品、者响设备、卫生洁具、体育翔品、摄像器材、汽车零配件、(依涂领经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

该公司于2023年取得安全生产许可证，证号为：（川）JZ安许证字〔2017〕004XXX；许可范围：建筑施工，有效期：2023年4月18日至2026年4月

（三）现场勘察情况

事故现场为百色-那坡-平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总承包项目经理部三分部平孟边关隧道钢筋加工厂门口。

（四）事故信息上报情况

2023年9月10日14时18分，那坡县应急管理局接到平孟镇人民政府报告，百色-那坡-平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总承包项目经理一起铲车撞人事故，那坡县应急管理局高度重视，立即组织人员赶往现场开展调查了解。同时，县交通运输局、县公安局、平孟镇人民政府等有关部门也事故开展立案侦查工作，确认事故第一现场为百色-那坡-平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总承包项目经理部三分部平孟边关隧道钢筋加工厂

二、事故发生经过、应急救援和善后处置情况

（一）事故发生经过

2023年9月10日上午9时51分，那坡县国营XX茶场XX场群众李X海带2岁孙子王X泽前往百色-那坡-平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总筋加工厂前方一土坡坡脚处项目施工队挖掘机帮忙挖出被泥土掩埋的自家一台三滚轴机器，因施工队挖掘机视线受阻，李X海为方便指挥施工队挖掘机挪前方的一颗树，把孙子王X泽放在百色-那坡-平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总承包项目经理部三分部平孟边关隧道钢筋加工厂门口前的右色-那坡-平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总承包项目经理部三分部平孟边关隧道钢筋加工厂门口前）追逐玩耍。

四川中鼎盛建筑劳务有限公司施工队铲车驾驶员韦X川驾驶一台低速铲车根据工作安排到百色-那坡-平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工钢筋加工厂内装载隧道工程需要的隧道拱架、钢筋等材料。韦X川在装载完隧道拱架、钢筋等材料后，因钢筋厂内空间区域有限，韦X川驾驶的铲车无法全员指挥且未查看周围是否安全的情况下，驾驶铲车从钢筋厂内由内向外倒车出钢筋厂，当铲车倒车出到钢筋厂门口前约2~3米处时，与小狗追逐玩耍的正后方，因驾驶员韦X川视线受阻未及时发现王X泽，导致铲车在倒车时撞倒并碾压到王X泽。

（二）事故应急救援及善后处置情况

事故发生后，铲车驾驶员韦X川立即下车查看情况，并第一时间叫工友用工地上的皮卡车将王X泽送至那坡县平孟镇中心卫生院抢救。到那坡县平X泽开展抢救工作。因王X泽伤情过重，经那坡县平孟镇中心卫生院抢救无效，于当日死亡。

（三）事故死亡赔偿情况

2023年9月11日，四川中鼎盛建筑劳务有限公司与王X泽家属经双方协商一致，同意由四川中鼎盛建筑劳务有限公司支付给死者王X泽家属赔偿金10限公司将100万元赔偿款一次性支付给死者王X泽家属。

（四）事故车辆及驾驶员情况

1.事故车辆：低速铲车，使用性质：装载。

2.事故车辆驾驶员：韦X川，男，43岁，广西XX市人，身份证号：45272419XXXXXXXXX，四川中鼎盛建筑劳务有限公司铲车驾驶员。

（五）事故造成的人员伤亡情况

王X泽，男，2岁，那坡县国营XX茶场XX场人，在事故中死亡。

三、相关单位履职情况

（一）事发现场和安全设施布置

事发现场为百色-那坡-平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总承包项目经理部三分部平孟边关隧道钢筋厂门口前，各类安全管理制度及安

（二）人员教育交底与持证情况

肇事车辆驾驶员韦X川（男，43岁，广西河池市人，身份证号：45272419XXXXXXXXXX），四川中鼎盛建筑劳务有限公司铲车驾驶员，在百色段）设计施工总承包项目经理部三分部接受了三级安全教育培训及安全技术交底。韦X川持有建设工程机械岗位操作证，证件有效期：2023年2月9日至20

（三）各类规章制度制定落实情况

总承包单位广西路建工程集团有限公司在钢筋厂内和门口均设置安全警示标志，各类安全管理制度已上墙张贴，当日当班安全员韦福爽按安全生产查工作（有工作日记）。

四、事故发生的原因

根据现场勘查，以及对施工单位、事故目击者、参与救援人员等进行询问和笔录，结合平孟镇中心卫生院的抢救记录，认定此次事故的原因如下：

（一）直接原因

1.死者王X泽奶奶李X海安全意识淡薄，擅自进入施工场地，未意识到存在的安全风险，从事故现场视频监控上看，李X海在砍树并指挥挖掘机做工时孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总承包项目经理部三分部平孟边关隧道钢筋加工厂门口前的左侧铁皮棚下，李X海距离王X泽所在位置不足五责，放任王X泽随意乱跑被铲车撞倒并碾压是造成本起事故发生的直接原因之一。

2.铲车驾驶员韦X川驾驶铲车倒车过程中，在没有现场安全员指挥且未查看周围是否安全并检查铲车后方是否有人的情况下，直接驾驶铲车从钢筋生的直接原因之二。

（二）间接原因

四川中鼎盛建筑劳务有限公司作为平孟边关隧道钢筋加工厂劳务施工主体单位，履行安全生产主体责任不到位。对钢筋加工厂生产作业厂区安全管理程中，未及时发现并驱离进入生产作业厂区现场的周边群众等社会人员，未对钢筋加工厂生产作业厂区进行全封闭生产作业管理，是造成本起事故发生间

五、事故性质

事故调查组认定：百色-那坡-平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总承包项目经理部三分部平孟边关隧道钢筋加工厂“9·10”车辆伤害事故是

六、对事故责任者和相关单位的分析及处理意见

（一）对个人的处理意见

铲车司机韦X川驾驶铲车倒车过程中，在没有现场安全员指挥且未查看周围是否安全并检查铲车后方是否有人的情况下，直接驾驶铲车从钢筋加工故负有直接责任。鉴于司法机关于2024年对其刑事起诉并判处有期徒刑六个月，缓刑一年，建议四川中鼎盛建筑劳务有限公司对其按公司内部管理规定从理局报送。

（二）对企业的处理意见。

1.广西路建工程集团有限公司落实了企业安全生产的主体责任，建立健全了安全生产责任制和各项安全生产规章管理制度及操作规程；设置了安员；保证了安全生产资金的投入使用；定期组织实施了安全教育培训和安全检查；与四川中鼎盛建筑劳务有限公司签订了《安全生产协议》，明确了各自位落实安全管理职责；已履行了总包单位的安全管理职责，建议不予处罚。

2.四川中鼎盛建筑劳务有限公司督促从业人员严格遵守安全生产规章制度不到位，对进出施工场地的无关人员管理不严，对事故发生负有责任。根百一十四条第一项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，建议由那坡县应急管理部门依照法律规定

七、事故整改和防范措施建议

1.各参建单位应认真吸取事故教训，举一反三，做好大型施工机械设备作业的安全管理工作，禁止非施工作业人员擅自进入施工生产作业危险区域重强调，严格落实大型施工机械设备的安全生产管理制度和操作规程，强化一线安全管理监管力量，对关键岗位和关键作业环节应重点监管和监控，避免危险区域的现象再次发生。

2. 加强施工人员作业行为的管理和考核，对已入职的施工人员素质和从业经验严格把关，对工地所有人员重新考核和审查，及时发现施工人员能力全警示教育，加大安全生产工作的宣传力度，以血淋淋的教训切实对施工人员内心产生触动，促使其抛弃侥幸心理，切实提高施工人员的风险观念、增强人的不安全行为，树立“生命至上、安全第一”的思想，切实防止类似事故再次发生。

3. 施工单位应加强对作业队伍的管理，严格劳动纪律，开展劳动纪律自查自纠工作，对劳动纪律管理提出刚性要求，切实增强施工人员遵章守纪和良好的安全习惯，全面提升作业队伍的素养。

4.按照安全生产“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”原则，行业主管部门要加强督导检查，督促相关企业严格落实安坚持红线思维、底线思维，主动作为，加大对企业安全监管力度，抓好风险分析研判，摸准弄清本辖区、本行业领域容易发生事故的关键风险点、重点环警示会，强化执法和上门服务指导等多种手段杜绝各类生产安全事故的发生。

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站

党政机关 政府网站找错

站点地图

主办：那坡县人民政府办公室 地址：那坡县睦边大道175号

邮编：533900 电话：0776-6680059（仅受理网站建设维护相关问题）

桂ICP备08000929号-2 网站标识码 ：4510260002 桂公网安备 45102602000101号