宾阳县物流配送中心、小商品城片区 二期项目5#楼工程“6.11”高处坠落事故调查报告

发布时间：2019-11-12 09:06 来源： 宾阳县应急管理局

关于宾阳县物流配送中心、小商品城片区

二期项目5#楼工程“6.11”高处坠落

死亡事故调查报告

2019年6月11日，位于广西壮族自治区南宁市宾阳县的宾阳县物流配送中心、小商品城片区二期项目5#楼工程项目发生高处坠落死亡事故。县人县领导做出重要批示，要求全力抢救人员，有序进行现场清理，做好善后工作，彻查事故原因并严肃追责，坚决落实安全生产责任制，有效化解各类障人民群众生命财产安全。

2019年6月19日，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，宾阳县人民政府成立了宾阳县商品城片区二期项目5#楼工程“6.11”高处坠落死亡事故调查组（以下简称“事故调查组”），事故调查组由县委常委、县人民政府副县长韦嵩钰担公室、检察院、公安局、纪委监委、司法局、总工会、人社局、住建局、应急局和宾州镇人民政府为成员单位，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、安全高质”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘验、检测鉴定、调查取证、事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题强和改进工作的意见建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过。2019年6月11日上午11时许，位于宾阳县物流配送中心、小商品城片区二期项目5#楼工程施工现场，工人蓝志军在第1架扣件时，未系安全带，不慎坠落到地面受伤。事故发生后，木工班组长余海波电话告知项目安全员蒙云祥，蒙云祥余海波的事故告知电话后，赶到打120救援电话，随即通知建设单位和项目其他管理人员，11时20分，120急救人员到达现场，并立即进行应急救援，急救人员经检查，蓝志军被亡。

（二）人员伤亡和财产损失情况。事故造成1人死亡。事故造成直接经济损失70万元人民币。死者：蓝志军，26岁，性别：男45273119930805****，户籍地址：广西大化瑶族自治县七百弄乡古竹村弄桃屯11号。

二、事故原因及事故性质

（一）直接原因。工人蓝志军未遵守工地安全管理制度和工作的作业区域限定规定，擅自进入非其参与的作业区范围，违规无证操作，不慎坠落

（二）间接原因。

1.广西大伟建设集团有限公司。

（1）安全教育不到位，致使从业人员缺乏安全意识。施工人员未能熟悉工地的安全生产规章制度，对自己该做什么不该做什么未有引起足够的险因素、应急处理措施等。

（2）安全生产管理制度不落实，管理人员安全生产责任制不落实，作业过程中对存在从业人员违规操作监督管理不到位，导致事故发生。

2.广西建荣工程项目管理有限公司。

（1）安全生产管理制度监督失控。对施工人员的违规操作未能及时发现，任由不安全状态蔓延，导致事故发生。

（2）项目监理工作存在漏洞。对现场存在从业人员安全隐患排查、监督不到位，导致事故发生。

（三）事故性质。宾阳县物流配送中心、小商品城片区二期项目5#楼工程“6.11”高处坠落死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

三、事故应急救援处置情况

2019年6月11日11时许，事故发生后，广西大伟建设集团有限公司安全员蒙云祥从广西宾阳县宾州镇城建中央城项目部办公区赶到事故现场，立心请求救援，随后拨打110报警。大约3分钟后，120急救中心人员赶到现场，经过120急救人员对蓝志军进行检查后，蓝志军被告知死亡。中午12时员到达现场并进行调查。广西建荣工程项目管理有限公司、南宁市宾阳城建集团有限公司、县住建局、县应急局等部门先后到达现场进行处置，县应县人民政府、南宁市应急局。南宁市宾阳城建集团有限公司、广西大伟建设集团有限公司积极做好对事故家属的接待安抚和赔偿工作，2019年6月1引发社会不稳定事件。

四、事故企业基本情况

（一）建设单位：南宁市宾阳城建集团有限公司。项目要求的证照齐全，各种手续合法。在“宾阳县物流配送中心、小商品城片区（住宅）5#楼设单位的职责。公司统一社会信用代码91450126711463562W，类　型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：覃国昭，注册资本整，成立日期：1996年06月06日，营业期限：1996年06月06日至2026年06月05日，经营范围：房地产开发经营（贰级，不包括建筑施工）:房屋务(以上项目凭有效资质证书开展经营活动):商业策划、房屋租赁、信息咨询服务:酒店管理、酒店投资、酒店咨询（依法须经批准的项目，经相关部门营活动），法人：覃国昭，证书编号:建开企〔2018〕1876号。

（二）施工单位：广西大伟建设集团有限公司。对项目要求的证照齐全，各种手续合法。在“宾阳县物流配送中心、小商品城片区（住宅）5#楼工总包单位的职责。注册登记时间：2007年5月25日，注册资本：12000万元人民币，公司地址：南宁市西乡塘区衡阳路31号百万庄主楼21C座，统一91450100662114867M。经营范围：房屋建筑工程施工总承包（按许可证、资质证核定等级、范围及有效期限开展经营）；房地产开发；市政公用水利水电工程施工总承包；公路工程施工总承包。资质证书编号：D245020771，资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级。安全生产许可证编号字[2008]00035(4——1）。公司法人、董事长：韦国巧。

（三）监理单位：广西建荣工程项目管理有限公司。项目要求的证照齐全，各种手续合法。在“宾阳县物流配送中心、小商品城片区（住宅）5监理单位的职责。统一社会信用代码：914501007884435192；社会公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），公司住所：南宁市青秀区佛盟国际文化广场B1栋1401、1402、1403号房，法定代表人：曹慧，注册资本：壹仟捌佰万圆整，成立日期：2006年6月29日，营业期限：长期，筑工程监理，市政公用工程监理，工程造价咨询，政府采购代理，工程招标代理，工程咨询，公路工程监理，电力工程监理（以上项目凭资质证经营事长：曹慧。

五、事故责任认定以及处理建议

（一）对事故责任者的责任认定及处理建议。

1.广西大伟建设集团有限公司。（1）蓝志军，广西大伟建设集团有限公司架子工（副工）。未严格遵守相关安全生产规章制度，违规操作，对责任，鉴于已在事故中死亡，建议不予追究责任。（2）龙伟，广西大伟建设集团有限公司宾阳县物流配送中心、小商品城片区工程项目现场安

全员。安全生产责任制落实不到位，对新工人进场时安全生产教育及交底不到位，对施工现场巡查不到位，作业前未督促作业班组开展事故隐患过程中存在的从业

人员无证操作情况和违规操作未及时发现及制止，对事故发生负有直接管理责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条规定，建议县与安全生产有关的资格1个月。（3）曾广斌，广西大伟建设集团有限公司宾阳县物流配送中心、小商品城片区工程项目经理。负责项目有关安全生产工作。安全生产责任制落实不到位，未有效组织开展事故隐患排查工作，对广西大伟建设集团有限公司工程项目部管理人员安全生产责任

制不落实情况失察，对事故发生负有主要管理责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条规定，建议县住建局提请暂停其与安全生月。（4）张峻铖，广西大伟建设集团有限公司企业副总经理（宾阳分公司负责人）。全面负责该项目的生产经营与安全管理，对事故发生负有重要西大伟建设集团有限公司对张峻铖进行处罚。（5）韦国巧，广西大伟建设集团有限公司企业主要负责人。全面

负责公司的生产经营与安全管理，对事故发生负有重要领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项规定，建议县应急2018年年收入百分之三十的罚款。2.广

西建荣工程项目管理有限公司。（1）周红波，广西建荣工程项目管理有限公司宾阳县物流配送中心、小商品城片区（住宅区）5#楼工程监理员落实不到位，对新工人没有报批、作业过程中存在的从业人员违规操作情况和施工中安全隐患排查、督

促整改不到位，对事故发生负有一定监理责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条规定，建议县住建局提请暂停其与安全生产
（2）龙超，广西建荣工程项目管理有限公司宾阳县物流配送中心、小商品城片区（住宅区）5#楼工程的土建、安全专业监理工程师。安全生产责任

落实、隐患排查督促整改不到位，对事故发生负有一定监理责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条规定，建议县住建局提请暂
的资格1个月。（3）肖金锋，广西建荣工程项目管理有限公司宾阳县物流配送中心、小商品城片区（住宅区）5#楼项目总监理工程师。安全生产责
查督促整改不到位，对事故发生负有一定监理责任，根据《中华

人民共和国安全生产法》第九十三条规定，建议广西建荣工程项目管理有限公司对肖金锋进行处罚。（4）曹慧，广西建荣工程项目管理有限公
全生产职责落实不到位，对项目监理不到位，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项规定，建议县应急局对曹慧处以其2018年
的罚款。3.南宁市宾阳城建集团有限公司。（1）黄琨，南宁市宾阳城建集团有限公司项目代表，对承包单位的安全生产日常监督管理不到位。
和国安全生产法》第九十三条规定，建议南宁市宾阳城建集团有限公司对黄琨进行处罚。（2）覃雄，南宁市宾阳城建集团有限公司副经理，对承包
的安全生产全面监督管理不到位，建议南宁市宾阳城建集团有限公司对覃雄进行处罚。（3）覃国昭，南宁市宾阳城建集团有限公司董事长，对
全生产全面管理不到位，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（

一）项规定，建议县应急局对覃国昭

处以其2018年年收入百分之三十的罚款。4.县住建局。（1）罗祖辉，宾阳县物流配送中心、小商品城片区二期项目5#楼工程项目的监督管理人
管理工作，对事故发生负有一定责任

，建议由县纪委监委对其诫勉谈话。（2）磨富强，宾阳县住建局建管股股长，负责建筑行业企业安全生产管理工作，对事故发生负有一定责任

由县纪委监委对其警示谈话。5.宾州镇人民政府。（1）曾伟波，宾州镇国土规建环保安监站副站长，具体负责安全生产管理工作，未能及时发
团有限公司在安全生产方面存在的隐患问题，对事故发生负有一定责任

，建议由县纪委

监委对其诫勉谈话。（2）吴斌，宾州镇人民政府副镇长、国土规建环保安监站站长，全面负责安全生产管理工作，未能及时发现广西大伟建设
全生产方面存在的隐

患问题，对事故发生负有一定责任，建议由县纪委监委对其警示谈话。（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议。1.广西大伟建设集团有

限公司。对从业人员安

全生产教育和培训不力，未能督促从业人员严格遵守企业安全生产管理制度，存在公司各级管理人员安全生产责任制不落实情况，出现违章操作
生负有主要责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第

一百零九条第（一）项规定，建议由宾阳县应急管理局依照规定处三十万元的罚款；宾阳县应急管理局与相关部门对广西大伟建设集团有限公司
建荣工程项目管理有限公司。作为监理单位，对施工单位的违规施工

行为，未及时发现及有效制止；未采取有效的技

术、管理措施落实隐患排查治理制度，未能及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有监理责任。建议宾阳县应急管理局与相关部门对广西建荣
公司给予约谈。3.南宁市宾阳城建集团有限公司。工程开工后对施工总承包单位的安全生产监督管理不到位。建议宾阳县应急管理局与相关部门对南
有限公司进行约谈。（三）对相关管理责任单位的责任认定及处理建议。1.宾州镇人民政

府履行安全生产属地管理职责不到位。根据安全生产“党政同责一岗双责”的相关规定，建议责令宾州镇党委、宾州镇人民政府，分别向宾阳县
出书面检讨。2.县住建局履行行业安全管理职责不到位。根据安全生产“党政同责一岗双责”的相关规定，建议责令宾阳县住建局向宾阳县

人民政府作出书面检讨。六、事故防范和整改措施（一）提高政治站位，切实增强安全生产责任意识。各镇、各部门各单位各企业要认真贯彻落
于安全生产

重要指示精神，按照自治区党委、政府部署要求，紧

密围绕“防风险、保平安、迎大庆”这条主线，深刻汲取近期一些地方和行业领域发生的各类生产安全事故教训，狠抓安全防范责任措施落实，
故，为新中国成立70周年庆祝

活动和第16届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会顺利举行创造安全稳定的社会环境。（二）夯实基层基础，切实履行属地政府监管

各镇党委、镇人民政府要

落实属地管理责任，明确职责，确保责任到人、到位，要全面进行安全隐患大排查，彻底消除各类事故隐患，要监督属地企业落实安全生产主体全管理水平和应急救援能力。（三）强化意识，加强监管责任。强化对发生事故、安全生产问题隐患突出的镇党委、政府及有关部门、事故企业加大示作用，确保问题整改到位。（四）强化重大安全风险防控和隐患排查治理。各镇党委、政府、各部门主要领导和其他领导要亲自带队，深入现场

进行认真细致的检查，及时发现和消除事故隐患。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，加大对重大基础设施项目工程、重点企业部位，以及城市（城镇）运行安全的检查，督促有关部门、有关单位落实主体责任，开展自查自纠，强化现

场安全管理。（五）强化内部管理，严格落实企业安全生产主体责任。各企业要深刻吸取事故教训，开展以案警示教育活动，加强培训教育，依履

行安全生产主体责任，建立健全和落实安全生产规章制度和操作规程，完善落实应急救援预案，全面开展隐患排查治理，从源头上防范安全事故安全发展。　　宾阳县物流配送中心、小商品城片区　二期项目5#楼工程“6.11”高处坠落　死亡事故调查组