青海华丰高原富硒农产品开发有限公司“4.06”事故调查报告

海东市平安区人民政府调查组

2025 年 6 月 13 日

青海华丰高原富硒农产品开发有限公司
“4.06”事故调查报告
（初稿）

2025年4月6日9时24分左右，青海华丰高原富硒农产品开发有限公司发生1起叉车侧翻事故，造成1人死亡。

事故发生后，该企业主要负责人李磊第一时间将事故情况上报至平安区应急管理局及平安区人民政府办公室。区委、区政府高度重视，立即召开专题会议。为尽快查明事故原因，深刻汲取事故教训，根据相关法律法规的规定，区发展改革和工业商务信息化局报请区人民政府批准，于2025年4月10日成立由区政府副区长谢浩为组长，区发改和工信局局长马福盛、区市场监督管理局局长海平为副组长，区公安局、区市场监督管理局、区总工会、区发改和工信局、区应急管理局为成员单位的事故调查组，并聘请相关安全生产专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、资料查阅、询问证人和讨论分析，还原了事故发生、报告和救援的经过，查明了事故发生的经过及原因，分析了事故暴露出的问题和教训，提出了事故整改措施和工作建议。现将事故调查情况

报告如下:

一、事故基本概况

（一）事故发生单位概况

1.青海华丰高原富硒农产品开发有限公司

该公司于2016年05月25日在海东市平安区市场监督管理局注册成立，公司办公场地位于海东市平安区平安镇平安街道南环大道89号恒鼎国际89-1-39，注册资本为壹仟肆佰万元，法人代表为李磊，企业类型为有限责任公司（国有独资），统一社会信用代码：91632121MA752F7L2D。该公司经营的许可项目有食品生产；饲料生产；肥料生产；食品销售；食品互联网销售；牲畜饲养；家禽饲养；牲畜屠宰；家禽屠宰；动物无害化处理；旅游业务；住宿服务；建设工程施工；施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务等。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安全生产责任制落实情况。组建了由本公司主要负责人组成的领导机构安全生产领导小组，设置了安全办公室；对员工进行了安全思想和安全技术知识教育；组织对特种作业人员的安全技术培训和考核，开展劳动保护教育、各种安全活动；组织参加了安全大检查，检查隐患整改工作；深入现场监督检查，督促并协助解决有关安全问题，纠正违章指挥、违章作业；对各部门进行安全考核评比工作；建立、健

全安全管理网，指导基层安全工作等相关制度。

2.安全生产管理制度落实情况。开展了安全生产风险辨识、分析评估、分级管理、风险管控等系列工作；建立健全了由主要负责人及和业务分管领导等相关领导安全生产风险分级管控工作机制；组织开展了安全风险辨识工作；分析企业存在的致险因素，确定企业中存在的安全风险；定期评估作业单元风险事件的风险等级，提出风险管控措施；各级公司按照《中华人民共和国安全生产法》开展了安全风险评估工作；建立了安全风险档案；制定了安全风险处置预案；每年至少组织一次综合应急预案演练；由董事会为重大安全风险的监督主体，负责建立公司重大安全风险台账等。

3.安全操作规程落实情况。制定了生产设备管理制度，建立了“一机一档”制的生产饲料设备档案，同时建立了设备维护保养、维修记录表；制定了TMR混合机操作规程；制定了设备定期清理制度及清理操作规程；制定了辅助设备操作规程。

4.安全管理机构设立情况。由法定代表人为组长，总经理为第一责任人，副总经理负责分管区域，行政、市场、财务、后勤部经理负责监督本部门安全责任。

孙成文（死者）为青海华丰高原富硒农产品开发有限公司的员工，2025年3月12日与该公司签订劳务合同，从事临时辅助性工作。

（三）事故发生经过

根据4月17日至4月18日事故调查组对现场勘查、询问现场作业人员、查阅资料等方式对事故发生过程进行了还原，事发经过如下:

2025年4月6日，因清明假期，该公司仅安排少数人员值班，孙成文等其他员工放假。当日9时20分左右，该公司员工孙成文在未向任何公司领导和值班人员、车辆保管人员请示同意的情况下，私自驾驶该公司的叉车欲前往自家祖坟搬运墓碑。在9时24分左右，当叉车行驶前往该公司内2号厂区一段长约200m的下坡路段时，因车速过快，驾驶员操作不当，致使叉车侧翻，驾驶员孙成文被甩出车外。

（四）事故现场情况

根据现场勘察，事故现场位于通往青海华丰高原富硒农产品开发有限公司院内二号厂区道路处，该路段长约200m,宽度4m，坡度约20°，为砼现浇路面。道路中间有明显的刹车痕迹，侧翻叉车位于道路中部，其叉车车头朝北，车尾朝南,死者位于叉车后方，路面无血迹。





（五）人员伤亡

1、伤亡人员情况

孙成文：男，56周岁，身份证号：6[redacted]，家庭住址：青海省[redacted]，系青海华丰高原富硒农产品开发有限公司普通职工，普工岗位从事临时辅助性工作，在该起事故中死亡。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，在现场附近值班的员工蒋元山立即跑到侧翻叉车处查看，发现孙成文躺在叉车后方，经观察未发现孙成文有明显外伤，随即，蒋元山大声呼叫周围人员开展救人，并于9时30分左右向公司副总经理索南旦珠打电话报告了事故情况，索南旦珠接报后立即通知员工南胜朝和颜鲁鸿，让其赶往事发现场;员工南胜朝于9时31分拨打120急救电话，

随即赶往事故现场。现场救援人员将躺在叉车后方的孙成文抬起，员工颜鲁鸿利用公司车辆将孙成文送往医院，途中在平安区洪水泉乡硝水泉村与急救车辆汇合，救护车于10点40分左右到达海东市第一人民医院进行抢救，但因伤势过重于12点30分经抢救无效死亡。

经医院认定，死亡原因为创伤性失血休克。

（二）善后处理情况

2025年4月10日，青海华丰高原富硒农产品开发有限公司相关负责人与死者家属（配偶杨红英、女儿孙晓萍）积极协商，并与其达成协议，死者已及时安葬，善后事宜完成。

（三）事故应急处置评估

此次事故，现场人员确认孙成文受伤后，公司值班人员立即开展了施救并联系了120急救中心，同时公司车辆第一时间将伤者送往医院，途中与医院急救车辆汇合，政府各相关部门联动配合，及时组织开展了善后处理、现场勘验、事故调查等工作。从事故应急处置总体情况看，这起事故现场人员先期处置及时，没有造成次生事故。

三、事故原因分析及事故性质

（一）事故直接原因

孙成文（死者）在清明节放假期间，未经公司相关人员批准，私自驾驶公司内部使用叉车前往自家祖坟搬运墓碑，在驾驶过程中操作不当是造成叉车侧翻致孙成文被压，抢救无效死亡。

（二）事故间接原因

青海华丰高原富硒农产品开发有限公司管理不到位，对厂区内叉车（特种设备）和人员管理存在漏洞，教育培训不到位，未对孙成文私自驾驶叉车外出行为进行有效管理。同时，孙成文安全意识薄弱，叉车操作技能不足，未遵守企业管理制度和操作规程。

（三）事故性质

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号），生产安全事故是指生产经营单位在生产经营活动中突然发生的，造成人身伤亡或者直接经济损失的事故。青海华丰高原富硒农产品开发有限公司员工孙成文(死者)在企业非生产经营活动期间(清明节放假)，未经公司相关人员允许私自驾驶公司特种设备(叉车)前往自家祖坟搬运墓碑,途中车辆侧翻,导致人员死亡,根据《国家安全生产监督管理总局关于生产安全事故认定若干意见问题的函》(政法函〔2007〕39号）“第二条 生产经营单位在生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的事故，属于生产安全事故”和《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）“第二条 《生产安全事故报告和调查处理条例》所称生产经营活动，是指在工作时间和工作场所，为实现某种生产、建设或者经营目的而进行的活动，包括与工作有关的预备性或者收尾性活动”该起事件不属于

生产安全事故。

经调查组分析认定，青海华丰高原富硒农产品开发有限公司“4.06”事故为一起员工在放假期间私自使用特种设备发生的非生产安全事故，为意外事件。

四、有关处理建议

（一）对有关责任人员的处理意见

1.孙成文: 在公司放假期间未经公司相关人员允许私自驾驶公司特种设备(叉车)前往自家祖坟搬运墓碑，途中车辆侧翻，导致人员死亡，对此起事故负有直接责任。鉴于孙成文在事故中死亡，故不予追究。

2.李磊（公司法人）： 作为青海华丰高原富硒农产品开发有限公司主要负责人，对本单位的特种设备和从业人员管理不到位，安全工作履职不到位，由区安委会进行约谈。

（二）对相关单位的处理建议

1.华丰公司对厂区内叉车(特种设备)和人员管理不到位，建议向区政府作出书面深刻检查。

2.洪水泉乡政府未严格落实属地监管，对安全工作的监管检查不到位，建议洪水泉乡政府向区安委会作出书面深刻检查。

3.区市场监督管理局未严格落实行业监管责任，对安全工作的监管检查不到位，建议区市场监督管理局向区安委会作出书面深刻检查。

4.区发展改革和工业商务信息化局未严格落实国资监管

责任，建议区发展改革和工业商务信息化局向区安委会作出书面深刻检查。

（三）其他处理建议

调查组在组织开展调查过程中还发现，青海华丰高原富硒农产品开发有限公司使用特种设备未按照规定办理使用登记。

以上违法行为与此次事故无直接关联，建议由区市场监督管理局，根据《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第四号）依法依规处理。

五、事故防范和整改措施建议

青海华丰高原富硒农产品开发有限公司要认真吸取此次事故教训，及时组织召开事故警示教育大会，举一反三，认真查找安全管理中存在的漏洞和薄弱环节，全面加强特种设备和人员安全管理，进一步落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，加大事故隐患排查力度，从源头上制止违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等“三违”行为，定期组织开展安全生产大检查工作，对存在的问题和隐患进行彻底整治。

全区各部门要深刻吸取事故教训，举一反三，强化责任落实。严格按照属地管理和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，切实加强对本行业领域的日常安全监管工作，严厉查处各类违法违规行为，切实保障人民群众生命财产安全。要认真贯彻落实国务院安

委会关于安全生产的“15 条硬措施”和安全生产权利和责任清单。党政主要负责人要靠前指挥，党政其他负责人要认真履行岗位职责，组织分管行业领域开展会商研判，细化检查措施，加强工作调度与现场督导，推动分管行业领域安全检查落到实处。