惠州仲恺高新区管理委员会应急管理局政府信息公开

索引号：	56083649-8/2015-01373	分类：	
发布机构：	惠州市仲恺高新区安监分局	成文日期：	2015-12-01
名称：	关于上海祥金热能技术有限公司在瑞智精密机械（惠州）有限公司施工中发生的“11·19”事故的调查报告		
文号：		发布日期：	2015-12-01
主题词：			

关于上海祥金热能技术有限公司在瑞智精密机械（惠州）有限公司施工中发生的“11•19”事故的调查报告

发布日期：2015-12-01 浏览次数：45

2014年11月24日17时左右接到群众投诉称，2014年11月19日11时45分许，上海祥金热能技有限公司在瑞智精密机械（惠州）有限公司生产车间施工过程中发生一起事故，造成一名员受伤，经惠州市中信医院抢救无效死亡（死者：俞松涛，男、59岁，江苏省昆山市人）。

接到投诉后，我局领导高度重视，立即批示相关执法人员赶赴事故现场核查，并及时向区寻报告。执法人员于当日下午开始对事故现场和相关人员进行调查，做了大量的前期工作。调查情况判断，该起事故符合生产安全事故的基本条件，同时，我局已建议区管委会按照生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定成立事故调查组对该起事故进行调查处理。

一、事故原因

（一）直接原因

该公司制订的《调试规范要求》中第4点明确了注意事项：“升降机在单机调试时需要2人以配合调试，如需进入，需要切断电源或者按下该部位的急停开关，并悬挂‘禁止合闸’字样”；车第8点明确指出：“设备在调试运转阶段不得修整设备，更不得进入正常运转的设备内部，发现设备有故障时，需做到先断电、拍急停，后通知相关人员，解释清楚原因，非指定调试员不得擅自处理”。俞松涛作为公司法人代表、总经理、设备的主要设计者之一，对公司制定

各项规定、设备存在的危险和各种安全隐患应该熟知，可俞松涛在进行调试过程中，在未切电源和其他人员的配合下，违规进入升降机底部，严重违反操作规程，冒险作业，这是俞松死亡事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、企业安全生产主体责任不落实，作业人员违反操作规程。俞松涛作为企业法人代表、总理，履行安全生产工作职责不到位，在对公司制定的各项规定、设备存在的危险和各种安全患熟知的情况下，未能确保调试过程中的安全隐患得到有效监督，擅自启动机器设备，违反作规程作业，是导致这起事故发生的主要原因。

2、企业的安全防范设施设置不科学。该公司设置的限位开关只设置在设备的底部，主要是共给升降机使用，当调试人员遇有情况，不能及时触动限位开关；升降机周边未设置护栏，工可以随意进入，给员工违反操作规程提供了方便，这是导致事故发生的重要原因之一。

二、事故处理情况

事故发生后，祥金公司马上成立了以金升华董事长为组长，渠立强副总经理、金升旭经理成员的善后处理小组。善后处理小组按照“合情、合理、合法”的原则，认真做好家属接待工以及协助家属办理社保赔偿事宜。11月26日与死者家属基本达成了赔（补）偿事宜。并由我对相关单位、相关负责人进行责任追究。

三、事故教训和防范措施

（一）事故教训

上海祥金热能技术有限公司未认真履行企业安全生产主体责任，安全教育不到位，导致员违反操作规程冒险作业，且安全防范设施设置不科学，安全管理和安全生产隐患排查治理制不落实，造成了人员伤亡事故的发生；瑞智精密机械（惠州）有限公司未严格履行安全生产理职责，对安全生产法律法规学习不深入，出现了漏报事故的现象，教训十分深刻。

上海祥金热能技术有限公司在瑞智精密机械（惠州）有限公司生产车间施工过程中发生的亡事故，暴露出我区部分企业对外来施工人员安全管理不到位，督促检查落实相关安全措施力以及学习安全生产法律法规不认真的情况，应引以为戒。

（二）防范措施

该事故的是一起外来施工人员在我区企业车间施工过程中发生的生产安全事故，也是第一届报事故。为吸取教训，防止类似事故和漏报行为的再次发生，现提出以下防范措施。

1、上海祥金热能技术有限公司要认真吸取事故和漏报行为教训。一是要组织员工认真学习司的各项管理制度和操作规程，确保不再发生违章操作和冒险作业行为。二是要进一步完善故隐患排查治理制度，逐级建立并严格落实隐患排查治理责任制度，并按职责分工实施跟踪理。

2、瑞智精密机械（惠州）有限公司应认真吸取“11·19”事故教训，认真剖析漏报行为的发生

因，进一步抓好安全生产法律法规的学习，加强对外来施工企业的安全监管，有效防止事故瞒报行为的再次发生。

3、各生产经营单位要深刻吸取此次事故教训，严格落实企业安全生产主体责任。一是全面切执行国家、省、市关于加强企业安全生产工作的有关通知精神，确保安全生产法律法规、家标准和行业标准等在本企业的贯彻落实。二是要全面实行“一岗双责”制度，建立严密的安主产责任体系，实行全员、全过程、全方位的安全管理，建立事故隐患排查治理长效机制。

4、各园区、镇（街道）要认真吸取“11·19”事故的教训，举一反三，要严格按照有关法律法的规定，进一步加强对安全生产工作的指导，严格实行党政领导干部安全生产“一岗双责”制、“一票否决”制度和责任追究制度，按照安全生产“属地管理”、“谁主管、谁负责”的原则，依履行安全生产监督管理职责，防止类似事故再次发生。

5、各级、各部门，各企业要严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493令）和《惠州市生产安全事故信息报送和处置制度》（惠府办〔2013〕41号）的规定，如实、时、规范地上报所发生的安全事故，确保不再发生迟报、漏报、谎报和瞒报的现象。