金溪私自作业“3•5”触电一般人身事故调查报告

发布日期： 2023-06-20 15:18 浏览次数： 7

2023年3月28日，抚州市应急管理局接到江西省应急管理厅《关于转送群众来信来访的函》，反映2023年3月5日抚州市电力公司赣东分公司金溪县徐坊变电站违规施工，发生一起人员触电事故，造成1死1伤。接到该函后，抚州市应急管理局抽调人员对来信来访反映的情况进行了核实，举报件涉事单位有误，实为江西赣东电力实业有限公司，经查阅江西赣东电力实业有限公司当日作业计划、金溪县徐坊变电站监控视频等资料，证实江西赣东电力实业有限公司金溪县徐坊变电站无施工计划，也无人员伤亡。后在走访过程中，得知2023年1月19日已完工的金溪2022年第三批常规配电网建设改造工程项目（地点：金溪大道与206国道交叉口南300-500米）发生一起因私自进行防腐作业的人身触电事件。2023年5月22日，抚州市应急管理局对金溪人民政府下发了《关于开展金溪“3.5”触电高处坠落事故调查的函》，要求金溪县人民政府成立事故调查组，依法依规对该起事故进行调查。

2023年5月22日金溪县人民政府成立了金溪“3.5”触电高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，经过现场勘查、调查取证、查阅资料和综合研判，现已查明了事故原因，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了事故处理意见及防范措施。现将该事故调查的有关情况报告如下：

2023年3月5日，周纪善、周纪刚私自进行防腐作业，不慎触电，在路人的帮助下，周纪善、周纪刚随即被送往医院救治，周纪刚于19时左右在抚州市第一人民医院抢救无效宣布死亡，周纪善因腰部受伤在抚州市第一人民医院骨一科接受治疗，4月4日痊愈出院。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.服务委托单位

江西赣东电力实业有限公司，统一社会信用代码：91361000746054****，法人代表：王勇仁。成立日期：2002年11月20日。注册地址：江西省抚州市临川区牛角湾2号；经营范围为：电力设施承装、承修、承试，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动，住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），电力设施器材制造，电线、电缆经营，机械设备租赁，建筑材料销售，建筑用钢筋产品销售，水泥制品销售，汽车租赁，汽车零配件零售，信息安全设备销售，信息系统集成服务，网络与信息安全软件开发，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息系统运行维护服务，大数据服务，打字复印，软件开发(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。安全生产许可证编号：（赣）JZ安许证字[2009]060010，有效期至2025年2月21日。

2.服务承包单位

吉安市正和电力发展有限公司，统一社会信用代码：91360821589224****，法人代表:姚金桂。成立日期：2012年2月13日。注册地址：江西省吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道201号；经营范围：高低压成套设备、变压器、整流器和电感器、发电机及发电机组生产、销售；机电产品、线路器材、电线电缆、电子设备、仪器仪表、绝缘工具及材料、建筑材料、照明设备、消防设备、电梯设备、中央空调销售；机电工程安装；电力供应。具备电力工程施工总承包叁级资质，安全生产许可证编号：（赣）JZ安许证字[2018]040052，有效期至2024年4月23日。

3.合同协议签订情况

2022年12月20日，吉安市正和电力发展有限公司通过投标方式，获得江西赣东电力实业有限公司金溪2022年第三批常规配电网建设改造工程项目。2022年12月29日，江西赣东电力实业有限公司与吉安市正和电力发展有限公司签订了金溪2022年第三批常规配电网建设改造工程项目劳务合同，项目暂定合同价1046831.31元，劳务分包作业期限的总日历天数为59天。吉安市正和电力发展有限公司与江西赣东电力实业有限公司签订劳务分包合同后，采用项目制用工方式，委托阳宗组织人员进行实施，系金溪2022年第三批常规配电网建设改造工程项目现场负责人。

2023年1月19日，该项目由江西赣东电力实业有限公司验收合格，2023年1月19日金溪2022年第三批常规配电网建设改造工程线路正式通电，正式投入使用。

4.项目施工负责人基本情况

阳宗，男，37岁，湖南省涟源市人，身份证号码：43250319860128****。2021年12月31日、2022年1月6日分别取得电工作业（高压电工）和高处作业特种作业操作证。2023年1月19日该项目竣工验收后，根据合同约定，2023年1月19日吉安市正和电力发展有限公司与阳宗雇佣关系即解除。2023年春节过后，阳宗与周纪善、周纪刚等人一直待在金溪县，等待承接其他施工项目。

5.常规配电网建设改造工程项目施工流程

项目施工单位在施工作业前需提前进行现场勘察，编制施工（作业）方案，经现场审核后，编制作业计划，并开具工作票，施工单位经在现场进行安全交底后，按照作业计划进行施工，施工完成后履行报告和终结手续。

（二）事故发生经过

2023年3月5日13时左右，阳宗从金溪县敬老院（金溪大道与206国道交叉口南300-500米）路过时，发现路旁前期施工的电杆的焊接点生锈，随即电话询问周纪善、周纪刚回复可能因为雨水冲刷引起的，需要购置油漆重新进行防腐作业。周纪善、周纪刚担心后期工资结算，于3月5日17时左右，周纪善、周纪刚购置好油漆后，私自对电杆焊接点进行防腐作业，17时13分左右，周纪刚不慎触电，导致周纪善、周纪刚等两人受伤。

（三）事故现场情况

17时14分，周纪善拨打阳宗电话，告知自己和周纪刚触电受伤，随后拨打了120急救电话，现场路人拨打了110电话。阳宗接到电话后，立即赶到现场（阳宗离事发地不远），与周纪善和现场两名路人将周纪刚抬上阳宗汽车，随即送往金溪县中医院救治，鉴于金溪县中医院医疗抢救条件有限，金溪县中医院于19时左右安排救护车将周纪刚和周纪善送往抚州市第一人民医院救治，周纪刚经抢救无效宣布死亡，周纪善因腰部受伤在抚州市第一人民医院骨一科接受治疗，4月4日痊愈出院。

（四）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况

经调查核实，本次事故共造成一人死亡，一人受伤。

死亡人员：周纪刚，男，45岁，籍贯：河南省社旗县苗店镇，身份证号码41292819771111****。

受伤人员：周纪善，男，42岁，籍贯：河南省社旗县苗店镇，身份证号码41132919800727****。

2.直接经济损失情况

本次事故造成直接经济损失约164万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，阳宗、周纪善等先后拨打了120、110等医疗救护和报警电话，受限于文化程度及认知能力，阳宗、周纪善等人主观上认为拨打了120、110等医疗救护和报警电话即为事故报告，造成未向负有安全生产监管的部门报告。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，阳宗、周纪善等先后拨打了120、110等医疗救护和报警电话，第一时间将伤者送往医院救治，并立即对受伤人员进行施救。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，阳宗积极组织善后事宜，安抚家属情绪，3月7日，阳宗妹妹阳端与死者家属签订了赔偿协议书，赔付死者家属138万元；4月2日，阳端与伤者签订了赔偿协议书，赔付伤者26万元，目前已全部赔付到位。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，阳宗第一时间组织伤者救治，及时安抚家属情绪，家属情绪稳定，事故应急处置快速有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

周纪善、周纪刚安全意识淡薄，未履行项目施工流程手续，私自攀登电杆进行防腐作业，不慎触电，是造成事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.人员管理不到位

阳宗对周纪善、周纪刚等施工人员管理不严，明知周纪善会对电杆进行防腐作业，但是未明确施工时间，从而导致周纪善、周纪刚等两人不慎触电受伤。

2.施工程序不到位

阳宗直接告知周纪善电杆焊接点存在生锈，未对周纪善、周纪刚何时进行防腐作业进行全过程跟踪。

3.安全教育培训不到位

安全教育培训把关不严，周纪善、周纪刚对施工程序、事故报告流程等不熟悉、不掌握。

五、事故责任认定和处理意见

（一）事故性质

经调查认定，金溪“3.5”触电事故是一起由周纪善、周纪刚私自攀登电杆进行防腐作业引发的触电受伤导致的1死1伤事故，阳宗、周纪善均未向负有安全监管责任的部门报告事故情况。

（二）建议免于追究的责任人员

周纪刚，男，汉族，身份证号码41292819771111****，河南社旗人，安全意识淡薄，未履行项目施工流程手续，私自攀登电杆，引发触电高处坠落，对事故发生负有直接责任，其行为违反《安全生产法》第

五十七条之规定，对该起事故的发生负有直接责任，鉴于其在本次事故中已经死亡，建议免予追究其法律责任。

（三）建议免于追究的单位

1. 江西赣东电力实业有限公司。该项目于2023年1月19日竣工验收，已完成合同约定的事项，合同履行完毕，对该起事故的发生没有相应的管理责任，建议免予追究其法律责任。

2. 吉安市正和电力发展有限公司。根据合同约定，2023年1月19日吉安市正和电力发展有限公司与阳宗解除雇佣关系，对该起事故的发生没有相应的管理责任，建议免予追究其法律责任。

（四）建议行政处罚的责任人员

1. 周纪善，男，汉族，身份证号码41132919800727****，安全意识淡薄，未履行项目施工流程手续，私自攀登电杆，对事故发生负有直接责任，其行为违反《安全生产法》第五十七条之规定，建议依据《安全生产法》第一百零七条之规定，对其给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

2. 阳宗，男，汉族，身份证号码43250319860128****，作为原项目负责人对施工人员管理不到位，发现隐患未及时报告，未履行项目施工流程手续，对事故发生负有重要责任，其行为违反《安全生产法》第二十一条第三款之规定，建议依据《安全生产法》的有关规定对阳宗进行行政处罚。

3. 阳宗，男，汉族，身份证号码43250319860128****，作为原项目负责人在事故发生后，没有按照相关法律规定对负有安全生产监督管理职责的部门报告事故，其行为违反了《生产安全事故报告何调查处理条例》第四条之规定，建议依据《生产安全事故报告何调查处理条例》第三十六条规定对阳宗进行行政处罚。

六、事故防范和措施建议

（一）相关单位要认真落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，坚持“人民至上、生命至上”理念，坚守安全生产红线意识和底线思维，统筹发展和安全，压实责任，强化管理，全面排查相关工程项目安全隐患，切实加强行业领域安全生产事故警示教育，坚决防范类似触电事故再次发生。

（二）全县范围内各单位要贯彻落实“一企出事故、万企受教育，一地有隐患、全国受警示”的重要指示，严格落实管行业必须管安全和属地监管责任，举一反三，督促企业严格落实安全生产主体责任，完善安全生产管理制度，保障安全生产资金投入，落实安全生产教育培训，强化安全生产现场管理，加强危险作业安全管理，有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理体系，有效提升本质安全水平。

（三）相关单位和个人要认真汲取事故惨痛教训，严格落实安全生产主体责任，加强对项目制用工的管理，扎实开展安全生产教育培训，全面排查和有效管控安全风险隐患，强化现场作业安全管理，落实全过程、全时间、全人员的安全责任，全面排查工程项目安全生产工作中存在的薄弱环节，进一步完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，有效防范安全生产事故发生。

来源： 金溪县应急管理局

分享： +　　正文下载　打印本页　关闭窗口

上一篇：2023年黄通乡早稻种植面积统计表（公示）

下一篇：金溪县香精学院（二期）建设项目社会稳定风险分析公众参与公示