“11•10”丹灶触电事故调查报告

来源：区安全生产监督管理局　发布日期：2016-12-19 14:31:00

2016年11月10日15时左右，在丹灶镇云溪社区新农徐边村二十一巷5号的自建房工地内，包工头刘太和在二楼楼面浇灌混凝土施工准备过程中，因触电导致死亡。为查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，我区成立了“11•10”丹灶触电事故调查组，由区安监局、监察局、市公安局南海分局、总工会、人社局、国土城建和水务局（住建）、丹灶镇政府等单位人员组成，并邀请区人民检察院派员参加，由区安监局副局长冯仕良担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“11•10”丹灶触电事故。

（二）事故发生时间：2016年11月10日15时左右。

（三）事故发生地点：丹灶镇云溪社区新农徐边村二十一巷5号的自建房工地。

（四）事故单位（个人）：徐奕良。

（五）事故类别：一般生产安全事故。

（六）事故伤亡人数：1人死亡。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况：

徐奕良，男，汉族，1953年1月13日出生；住址：广东省佛山市南海区丹灶镇新农徐边村；公民身份证号码：440622****。

丹灶镇云溪社区新农徐边村二十一巷5号的自建房（以下简称5号自建房）为徐奕良所有，建筑面积91.2平方米。徐奕良与刘太和口头约定工程总价为6万元，包工不包料，施工工具由刘太和本人携带，双方没有签订书面合同。

（二）死者的基本情况

刘太和，男，汉族，1978年1月19日出生；公民身份号码：432924****。住址：湖南省宁远县禾亭镇祖元福村；刘太和是5号自建房工程的包工头。

三、事故发生经过、救援过程及善后处理

（一）事故发生经过：

2016年11月10日下午，刘太和安排工人对5号自建房二楼楼面进行混凝土浇灌作业，作业时天气为小雨，楼面潮湿，部分地方有少量积水。约15时左右，刘太和未穿戴绝缘手套和绝缘鞋，在电源线带电且末级配电箱未配置剩余电流保护器的情况下，往混凝土振动棒上接驳电源线时触电，经抢救无效导致死亡。

（二）事故救援过程：事故接报后，丹灶安监局、丹灶派出所、云溪社区等单位立即派员赶赴现场对事故进行救援及开展调查工作。

（三）事故善后处理情况：事故发生后，丹灶镇组织徐奕良与死者家属进行赔偿事宜协商。徐奕良和云溪社区服务中心与死者家属签订调解协议书，并已支付赔偿款项。

四、事故原因及性质

（一）事故调查组认定本起事故的原因如下：

1. 直接原因：

刘太和在未佩戴绝缘手套和绝缘鞋的情况下，在下雨天往混凝土振动棒上接驳带电的电源线，且末级配电箱未配置剩余电流保护器，导致触电事故发生。这是本起事故的直接原因。

2.间接原因：

刘太和在没有相应施工资质的情况下承接屋主徐奕良发包的5号自建房工程；其本人无特种作业操作证（电工作业），不具备相应的电气作业安全知识；施工现场未设置安全警示标志。

这是导致本起事故发生的间接原因之一。

屋主徐奕良将5号自建房工程发包给无相应施工资质的刘太和施工，且对施工现场安全缺乏有效监管，没有及时发现并制止刘太和带电危险作业的行为，是导致本起事故发生的间接原因之二。

（二）事故性质

经过对事故的调查，分析事故的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第（四）项的规定，认定本起事故为一般生产安全责任事故。

五、事故的责任认定及处理建议

刘太和在未佩戴绝缘手套和绝缘鞋的情况下，在下雨天往混凝土振动棒上接驳带电的电源线，且末级配电箱未配置剩余电流保护器；在没有相应施工资质的情况下承接屋主徐奕良发包的5号自建房工程；无特种作业操作证（电工作业），不具备相应的电气作业安全知识；施工现场未设置安全警示标志。刘太和对事故的发生负有责任，鉴于刘太和已在本起事故中死亡，建议免予对其追究相应处理。

屋主徐奕良将5号自建房工程发包给无相应施工资质的刘太和施工，且对施工现场安全缺乏有效监管，没有及时发现并制止刘太和带电危险作业的行为，对事故的发生负有责任，建议由区安全生产监督管理局依法对其调查处理。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，对从事电工作业的危险性认识不足，工人的安全意识和安全技能不高。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好自身的安全生产管理职责，应杜绝无相应资质条件的违法生产行为。严禁冒险作业，监督作业人员按安全操作规程作业，发现有违章作业必须及时制止，及时消除生产安全事故隐患。对从业人员加强安全生产教育和培训，提高安全防范意识，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（二）政府相关行政主管部门要进一步加强本系统领域打非治违工作力度，明确重点监管区域和重点监管部位，对易发生事故的薄弱环节和关键部位要重点监督，坚决查处不具备安全生产条件的违法作业行为。

（三）政府各职能部门要加强安全生产宣传教育，以企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和危险性较大岗位作业人员为重点，加强安全生产培训，促进相关人员掌握应知

应会的安全知识，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“11•10”丹灶触电事故调查组

2016年12月16日

文章关键词：