重点民生和社会公益事业建设

社会保险
义务教育
卫生健康
社会救助
生态环境信息
水质监测
应急管理（灾害事故救援）
食品药品监管
公共文化服务

辽宁昕裕丰生物科技有限公司“5·6”一般其他事故调查报告

时间：2026-08-18 16:38 来源：台安县应急管理局 作者： 点击： 206 次

2026年5月6日14时许，辽宁昕裕丰生物科技有限公司一名员工在骨粉车间维修干燥机过程中发生一起其他伤伤，直接经济损失约57万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等人民政府批准成立了由县应急管理局、公安局、总工会组成的辽宁昕裕丰生物科技有限公司“5·6”一般其他伤害事故事故调查组），全面开展事故调查工作。事故调查组邀请县纪委监委、县人民检察院派员全程监督。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查询问查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任针对事故原因及暴露出的问题提出了防范和整改措施。

事故调查组认定，辽宁昕裕丰生物科技有限公司“5·6”一般其他伤害事故是一起因作业人员违规操作、企业安般生产安全责任事故，且存在事故迟报行为。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

辽宁昕裕丰生物科技有限公司（以下简称昕裕丰公司），统一社会信用代码：91210321MAK1Y9QMXE，行业类料），成立于 2025年11月21日，注册地址：辽宁省鞍山市台安县农业园区。公司主要经营范围：生物饲料研发、技饲料生产、货物及技术进出口、饲料原料销售等；现有低温鸡肠粉生产线 1 条、肉骨粉生产线2条、血浆蛋白粉及条。

（二）事故现场情况

事故发生地点位于昕裕丰公司骨粉车间干燥机区域。该车间设置2条肉骨粉饲料生产线，工艺流程包含高温蒸节；涉事设备为骨粉生产线干燥机，主要用于对蒸煮、粉碎后物料进行干燥处理。

二、事故发生经过、应急救援及报告情况

（一）事故发生经过

2026年5月6日14时04分，昕裕丰公司机修工高**在骨粉车间开展干燥机维修作业，作业过程中未按规定佩戴时头部撞击干燥机设备，当场倒地昏迷、头部出血。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，现场作业人员吴*立即报告生产经理刘*；刘*赶赴现场并第一时间拨打 120 急救电话。14时17分区将高**送往台安县恩良医院救治，诊断为重型开放性颅脑损伤，创口深达颅骨，当即转入ICU开展手术抢救。

（三）事故报告情况

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，单位负责人接到事故报告后应当 1 小时内向属地应急管理部门时04分发生，企业法定代表人田*直至当日18时才向经开区应急管理部门上报，上报滞后时长超4小时，构成事故迟报

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡人员基本情况

高**，男，52岁，身份证号 210922*******5711，住址辽宁省台安县振兴路********号，辽宁昕裕丰生物科技有限公司机修班组在岗员工。伤者自5月6日入院持续抢救52天，终因重度颅脑损伤并发症，于2026年6月26日抢救无效死亡。

2.直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721–1986）核算，本次事故直接经济损失约57万元（不含行政处罚罚款）。

（五）事故善后处置情况

事故发生后企业第一时间安排专人全程对接救治、善后事宜，足额垫付全部医疗费用，主动与家属协商抚恤补偿，善后沟通平稳。县委、县政府、经开区、应急部门同步开展家属安抚、舆情稳控工作，事故处置全程未发生次生衍生事件、无负面舆情扩散。

三、事故发生的原因

（一）直接原因

高**安全意识淡薄，维修作业时未佩戴安全帽，拖拽链条过程中失衡摔倒，后脑撞击硬质设备壳体造成重型开放性颅脑损伤，经长期救治无效死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.昕裕丰公司安全生产主体责任落实不到位、安全管理缺失；现场安全监督检查缺位，未有效督促作业人员按规定佩戴、使用安全帽等劳动防护用品。

2.昕裕丰公司安全生产规章制度不健全，现行《劳动防护用品制度》、《安全操作规程汇编》未明确维修作业人员必须佩戴安全帽，缺乏刚性制度约束和操作指引，无法从制度层面保障劳动防护用品规范使用。

四、属地及相关部门日常监管情况

1.辽宁台安经济开发区管委会：2026年4月15日完成原农开区企业职能划转，4月20日启动安全生产专家巡回指导服务，昕裕丰公司纳入本次指导企业名录，按照既定轮检时序，事发时尚未安排现场核查，不存在监管不作为问题。

2.台安县应急管理局制造业二科：已将该企业列入2026 年度有限空间专项专家检查清单，按辖区企业总量、检查时序分批开展现场指导，事故发生前未到检查节点，无监管失职失责情形。

综合核查，属地、行业监管部门已按计划、方案开展常态化监管，本次事故不存在公职人员履职不力问题。

五、对事故责任单位和责任人员的处理建议

（一）免予追究责任人员

高**，男，昕裕丰公司机修工。违章不佩戴安全帽作业，对事故发生负直接责任，鉴于本人已死亡，不再追究行政、法律责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.田*，企业法定代表人、主要负责人。未履行安全生产第一责任人职责，未督促消除劳保佩戴违章隐患；事故发生后超4小时迟报事故，对事故发生、事故迟报双重负主要领导责任。建议由台安县应急管理局依法合并给予罚款行政处罚。

2.齐*，安环部部长，安全管理人员。未健全检维修安全规程，未巡查制止不佩戴安全帽违章行为，现场安全管理失控，对事故负有管理责任，建议台安县应急管理局依法给予罚款行政处罚。

（三）对责任单位的处理建议

昕裕丰公司，企业安全生产主体责任落实不到位，未有效监督从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品（安全帽）；未健全检维修安全管理制度及操作规程；未能及时发现和制止违反劳动纪律的行为。建议台安县应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，防止类似事故再次发生，提出以下防范和整改措施建议：

（一）严格落实企业安全生产主体责任

昕裕丰公司要深刻吸取本次事故教训，严格落实安全生产主体责任。主要负责人要依法履行安全生产管理职责，建立健全并落实本单位的安全生产规章制度和操作规程，切实加强对安全生产工作的组织领导。

（二）全面开展隐患排查治理

昕裕丰公司要立即开展全厂范围内的安全生产隐患排查治理工作，重点对检维修作业、危险设备设施等进行全面排查。对排查出的隐患要建立台账，制定整改方案，明确整改责任人和整改时限，确保整改到位。

（三）加强从业人员安全教育和培训

昕裕丰公司要加强对从业人员的安全教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。要特别加强检维修作业人员的安全培训，确保从业人员严格遵守安全操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。

（四）加强属地监管和行业监管

建议县安全生产委员会办公室将本次事故情况向全县各单位进行警示通报，督促各企业深刻吸取事故教训，举一反三，牢牢守住安全生产底线。各相关部门要按照“三管三必须”的要求，认真履行安全生产监管职责，加大监督检查力度，督促企业落实安全生产主体责任，有效防范和遏制生产安全事故发生。

辽宁昕裕丰生物科技有限公司“5·6”一般其他伤害事故调查组

2026年8月6日