“4•16”物体打击一般生产安全事故调查报告

来源：海勃湾区应急管理局 发布日期：2025-07-31 16:12

2025年4月16日11时50分左右，物流车辆（货车车牌号：冀EQ7365，挂车车牌号：冀E61EA）在海勃湾区宇祺食品配送行仓车车厢门将卸货工曾官红头部砸伤，事故发生后伤者曾官红立即被送往乌海市人民医院治疗。5月4日1时35分曾官红经医治抢救无效

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等规定，海勃湾区人民政府成立以海勃湾常委、政湾区商务局、区应急管理局、乌海市交通运输综合行政执法支队海勃湾大队牵头协调相关部门人员组成的事故调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、员问查取证和综合研判工作，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位事故

经调查认定，“4·16”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故涉及单位情况

1.邢台顺成货物运输有限公司（以下简称“顺成公司”）。成立于2015年02月11日。统一社会信用代码:91 4436（自然人独资）;法定代表人:王焕方;注册地址：河北省邢台市南和区郝桥镇岗上村村东；经营范围:许可项目：道路含危批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可件为准）一般项目：服务许可审批的项目）；道路货物运输站经营;机动车修理和维护；汽车零配件零售；五金产品零售；润滑油销售。（准的法自主开展经营活动）。

2.海勃湾区宇祺食品配送行（以下简称“宇祺食品”）。成立于2025年02月25日。统一社会信用代码:9215(FL4者:高水云;经营范围:一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自动）区乌海市海勃湾区林荫街道摩尔沟口西北侧机械加工园摩尔沟登峰仓储外4号库。（仓库租期：2025年01月01日– 31日

（二）事故相关人员情况

1.曾官红，男，汉族，卸货工，出生日期：1984年12月20日，身份证号码：622824xxxxxxxx0913，住址：甘 河家畔

2.付朝立，男，汉族，涉事车辆驾驶员，出生日期：1979年6月11日，身份证号码：132228xxxxxxxx1832，住址：河北省邢村，准驾车型：A2，驾驶证号：132228xxxxxxxx1832，工作单位：邢台顺成货物运输有限公司，合同期限2024年1月6日至2027年

微信 微博 手机版 置顶 智能问答

3.王焕方，女，汉族，邢台顺成货物运输有限公司法人，出生日期：1980年1月9日，身份证号：132228xxxxxxxx2248，住址郝桥镇岗上村。

4.高水云，女，汉族，海勃湾区宇祺食品配送行经营者，出生日期：1974年6月18日，身份证号码：150302xxxxxxxx1547，住湾区海达街三街坊14栋3号。

5.王忠标，男，汉族，高水云丈夫，海勃湾区宇祺食品配送行现场管理人员，出生日期：1971年1月3日，身份证号码：152址：内蒙古乌海市海勃湾区海达街三街坊14栋3号。

6.李红彬，男，汉族，购车出资人，出生日期：1970年12月13日，身份证号码：130527xxxxxxxx1816，住址：河北省邢台市

7.曾小红，男，汉族，卸货工，出生日期：1982年11月20日，身份证号码：622824xxxxxxxx0917，住址：甘肃省合水县何家

8.曾小林，男，汉族，卸货工，出生日期：1984年9月11日，身份证号码：622824xxxxxxxx0917，住址：甘肃省合水县何家畔

9.秦城，男，汉族，卸货工，出生日期：1987年6月22日，身份证号码：622824xxxxxxxx0915，住址：甘肃省合水县何家畔镇

（三）涉事车辆情况

1.涉事车辆信息：涉事车辆为挂靠经营车辆，登记所有人邢台顺成货物运输有限公司，实际由李红彬出资购置，双方签署车辆挂

2.车辆类型：重型半挂牵引车。

3.使用性质：货运。

4.品牌型号：解放牌CA4250P66X25T1E6。

5.车辆识别代号：LEWSRX9L7KFA29488。

6.发动机号：53325619。

7.车牌号：冀EQ7365、挂车车牌号：冀E61EA。

8.行驶证检验有效期在有效期内。

（四）事发当日气象情况

乌海市气象台2025年04月15日17时31分发布大风蓝色预警信号:预计16日11时至18时我市将受大风影响,平均 阵风 气。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生过程

2025年4月14日宇祺食品王忠标向河北隆兴三旺食品厂订购冰糖35吨，并通过新盛源物流信息部联系到顺城公 货物 食品。

2025年4月16日8时35分宇祺食品王忠标电话联系预约卸货工曾小红卸货。11时许驾驶员付朝立驾驶货车到宇 路边

11时30分许卸货工曾小红和工友曾小林、秦城、曾官红到达仓库后，货车司机付朝立按要求将货车头向东停 详见 曾小红与秦城在打开的一号、二号车厢处卸货。

事故发生在六号车厢门处，曾官红打开车厢门，使用不牢靠的绳子进行固定，曾小林在车厢上卸货，曾官红在 卸货 增大，固定车厢门的绳子断裂，失去控制的车厢门将曾官红击倒。

（二）应急救援情况

事故发生后曾小林立即下车查看曾官红受伤情况，发现曾官红面部朝上倒地，左侧脸部有外伤，11时58分许 驾车 民医院救治。12时15分许将曾官红送达医院，12时40分左右脑CT检查结果显示颅内出血，14时30分许病情加重 行手 室治疗，2025年5月4日1时35分曾官红抢救无效死亡。

微信
微博
手机版
置顶
智能问答

三、人员伤亡和善后处理情况

本起事故造成1人死亡。死者：曾官红，男，40岁，身份证号码：622824xxxxxxxx0913，住址：甘肃省合水县何家畔镇赵楼村

曾官红2025年5月4日1时35分去世后，由家属拉回甘肃省合水县何家畔镇办理后事，5月7日早安葬。其家属于5月9日将相关方院要求民事赔偿，6月11日9时海勃湾区人民法院第一次开庭审理（目前该案件等待法院宣判）。

四、事故原因

通过事故调查组对事故现场勘查、调阅现场视频资料等，对相关人员调查取证，认定事故原因如下：

（一）直接原因

曾官红安全意识淡薄，自我保护意识差，未对卸货作业期间作业环境（大风）、车厢门固定状态和卸货作业可能引发的风险进行过程中打开六号车厢门，使用不牢靠的绳子进行固定，绳子断裂后，失去控制的车厢门将其击倒，是造成事故的直接原因。

（二）间接原因

1.货车驾驶员付朝立。未履行车辆安全管理职责，在卸货作业前，未对车厢门固定情况进行检查，未发现装卸工曾官红使用不牢固定，是造成事故的间接原因。

2.宇祺食品现场管理人员王忠标。对现场管理不到位，未向从业人员提供劳动防护用品，未对从业人员进行安全教育培训，对卸的风险认识不到位，未及时发现卸货作业现场曾官红违章作业，是造成事故的间接原因。

3.邢台顺成货物运输有限公司。安全生产主体责任不落实，尤其是《安全生产管理制度》、《道路普通货物运输安全生产操作规栏等关键附件固定和卸货过程中恶劣天气的风险辨识和处置措施等内容。落实全员安全生产责任制不到位，安全管理不到位，作业现前，未对车厢门固定情况进行安全检查，未发现作业现场曾官红违章作业的行为，是造成事故的间接原因。

4.海勃湾区宇祺食品配送行（个体工商户）。安全管理不到位，对卸货作业现场的人员、车辆、环境、操作过程没有开展风险管天气给卸车作业造成的影响认识不足，且未及时发现卸货作业现场曾官红违章作业，是造成事故的间接原因。

五、事故性质

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等规定以及结合事故调查情况，认定“4·16”物体产安全责任事故。

六、事故责任认定以及处理建议

（一）相关人员责任认定和处理建议

1.曾官红，男，装卸工，在卸货作业过程违章作业，打开六号车厢门使用不牢靠的绳子进行固定，绳子断裂后车厢后抢救无效死亡。对事故发生负有主要责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.付朝立，男，顺成公司涉事车辆驾驶员。工作中履职不到位，对现场作业危险源辨识、隐患排查落实不到位负有华人民共和国安全生产法》第二十五条第三项、第五项的规定[]，建议乌海市海勃湾区应急管理局依据《中华人民产法[]，给予上一年年收入百分之二十罚款的行政处罚，建议由乌海市交通运输综合行政执法支队海勃湾大队移交属地暂停驾驶员从业资格证。

3.王忠标，男，宇祺食品现场管理人员。现场安全管理不到位，对卸车作业过程中恶劣天气的风险认识不到位卸货业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三项、第五项的规定，建议乌海市海勃湾区应急管理局依共和六条有关规定，给予上一年年收入百分之二十罚款的行政处罚。

4.王焕方，女，顺成公司法人。企业安全生产主体责任落实不到位，未建全全员安全生产责任制、安全管理制规程该起事故负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项的规定[]，建议乌海市管理国安全生产法》第九十五条第一项的规定[]，给予上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

5.高水云，女，宇祺食品经营者。安全生产主体责任不落实，未制定本单位安全操作规程，对该起事故负有领导责任。违反了《产法》第二十一条第一项、第二项的规定，建议乌海市海勃湾区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的

微信
微博
手机版
置顶
智能问答

入百分之四十罚款的行政处罚。

（二）相关单位责任认定和处理建议

邢台顺成货物运输有限公司。安全生产主体责任不落实，尤其是《安全生产管理制度》、《道路普通货物运输安全生产操作规程等关键附件固定和卸货过程中恶劣天气的风险辨识和处置措施等内容。落实全员安全生产责任制不到位，安全管理不到位，作业现场业前，未对车厢门固定情况进行安全检查，未发现作业现场曾官红违章作业的行为，对该起事故负有责任，另购车出资人李红彬与顺营行为。建议由乌海市交通运输综合行政执法支队海勃湾大队一并移交其属地行业监管部门查处其相关违法、违规行为。

七、事故防范和整改措施

1.顺成公司，要认真吸取事故教训，完善《安全生产管理制度》、《道路普通货物运输安全生产操作规程》中相关内容，加强运卸作业现场安全管理，加强驾驶员安全培训，提升驾驶员安全意识和责任意识，严格落实道路货物运输经营者对货物运输全过程安全

2.宇祺食品（个体工商户），要严格落实企业安全生产主体责任，认真吸取事故教训，提高安全生产意识，落实企业安全生产主安全管理，规范装卸作业过程中的安全管理，自觉履行安全生产法定义务，防范生产安全事故发生。

“4·16”事故调查组

2025年7月31日

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 保存

微信 微博 手机版 置顶 智能问答