酒城烤事“6·16”一般触电事故
调查报告

2021年6月16日16时40分许，泸州市龙马潭区安宁街道酒城烤事二楼发生一起触电事故，导致1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，成立了由区纪委监委机关、区政府办公室、区应急局、区综合行政执法局、区公安分局、区总工会、安宁街道办事处等单位派员参加的酒城烤事“6·16”一般触电事故调查组（以下简称调查组），全面负责事故调查工作。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

一、事故相关情况

（一）相关单位及人员情况

1.泸州市龙马潭区轻吞餐饮店，店铺名称“酒城烤事”，为门市广告牌及店内灯饰安装项目的发包方，统一社会信用代码：92510504MA63DRA5XT，类型：个体工商户，经营者：廖世林，注册日期：2021年06月01日，经营场所：四川省泸州市龙马潭区春雨路二段93号，经营范围：餐饮服务、食品经营。

2.泸州市龙马潭区易翔广告设计制作工作室，为“酒城烤事”门市广告牌及店内灯饰安装项目的承包方，统一社会信用代码：92510504MA676ADX78，类型：个体工商户，经营者：杨璐，经营形式：个人经营，注册日期：2017 年 12 月 5 日，经营场所：四川省泸州市龙马潭区龙南路 2 号 1 幢 1 层 13 号，经营范围：广告设计、制作，杨璐的丈夫陈翔宇主要负责工作室的运营。

（二）广告招牌安装工程情况

2021 年 4 月 12 日起，陈翔宇与廖世林通过微信联络，陆续商讨并约定了“酒城烤事”的室内灯饰及室外广告招牌设计、安装及费用相关事宜。

2021 年 4 月 23 日，廖世林与陈翔宇在微信里协商了制作安装室内、外招牌字的价格，廖世林向陈翔宇支付了 5000 元的定金。双方未签订承包合同，也未签订专门的安全生产管理协议。

2021 年 6 月 16 日下午，泸州市龙马潭区易翔广告设计制作工作室工人王彬、童再心、陈翔宇对酒城烤事的室内、外的广告招牌进行安装。

（三）事故现场情况

事故地点位于酒城烤事二楼东北侧靠外的顶部夹层，夹层距二楼地面高 2.75 米，夹层由外墙砖与内部墙体之间宽 0.7 米的空隙构成。夹层侧下方有一个 0.45 米*0.4 米的检修口（供工人进入夹层）。夹层内的支架上有一只鞋，有一钳子夹在未接好的电线上。事故现场有 1 架约 2.7 米高的木质人字梯，在二楼顶部的外墙砖上已安装 6 个发光招牌字，未接通电线。事发时泸州市龙马

潭区轻吞餐饮店的2名临时工在店内进行铺砂装修作业。

（四）尸表检情况

四川菲斯特司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》(川菲司鉴所[2021]病鉴字第180号)，鉴定意见为：王彬系电击致死。

二、事故发生经过及应急救援情况

经过现场勘验、调查取证和综合分析事故发生经过:

2021年6月16日14时，王彬、童再心等人乘坐陈翔宇汽车一同前往“酒城烤事”进行广告牌安装作业。

16时40分，童再心协助王彬将220V的主线拉到夹层下方，此时王彬已进入夹层。

16时46分，童再心在下楼过程中给王彬打电话，王彬未接电话。随即童再心返回二楼呼喊王彬，无应答，并发现有焦味。

16时48分许，童再心呼喊“酒城烤事”的老板，询问电源总闸位置，随即切断电源总闸，来到夹层发现王彬瘫软在夹层里，随即向现场人员求救。在现场人员的协助下将王彬抬到了地面。

17时05分许，120救护车到达现场对王彬进行抢救，王彬经抢救无效死亡。

三、事故报告及善后处置情况

事故发生后，泸州市龙马潭区易翔广告设计制作工作室、泸州市龙马潭区轻吞餐饮店向有关部门进行了报告。区应急局、区公安分局、安宁街道办事处等单位接到了报告后，相关人员第一时间赶到事故现场维护现场秩序和组织善后工作。泸州市龙马潭区易翔广告设计制作工作室对王彬家属进行了部分赔付。目前无

不良社会影响，各项工作有序开展。

四、人员伤亡及直接经济损失情况

死者，王彬，男，身份证号5105****，住所：四川省泸州市江阳区****，泸州市龙马潭区易翔广告设计制作工作室广告牌安装工人，未取得电工特种作业操作证。

该事故造成的直接经济损失80余万元。

五、事故原因及性质

事故调查组经现场勘查，询问当事人，调阅档案资料后认定事故原因如下:

（一）事故直接原因

王彬在未佩戴绝缘防护用品的情况下进行带电作业发生触电，是此次事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.泸州市龙马潭区易翔广告设计制作工作室未保证安全生产条件所必需的资金投入，安排未取得电工特种作业操作证的王彬进行带电作业，也未监督王彬按要求规范佩戴劳动防护用品。

2.泸州市龙马潭区轻吞餐饮店未与泸州市龙马潭区易翔广告设计制作工作室就店铺广告牌及店内灯饰制作、安装业务签订承包合同，也未签订专门的安全生产管理协议约定各自的安全生产管理职责。

（三）事故性质

经调查认定，酒城烤事“6·16”一般触电事故是一起生产安全责任事故。

六、事故责任划分及处理建议

（一）有关单位处理建议

1.泸州市龙马潭区易翔广告设计制作工作室未保证安全生产条件所必需的资金投入，安排未取得电工特种作业操作证的王彬进行带电作业，也未监督王彬按要求规范佩戴劳动防护用品，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条第一款、第二十七条第一款、第四十二条的规定，建议由区应急局依法处理。

2.泸州市龙马潭区轻吞餐饮店未与泸州市龙马潭区易翔广告设计制作工作室就店铺广告牌及店内灯饰制作、安装业务签订承包合同，也未签订专门的安全生产管理协议约定各自的安全生产管理职责，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第二款的规定，建议由区应急局依法处理。

（二）有关人员处理建议

王彬，在未取得电工特种作业操作证且未佩戴绝缘防护用品的情况下，进行带电作业，鉴于其在事故中死亡，建议免于处罚。

七、事故防范措施建议

为了从此次事故中深刻汲取教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故的特点，提出如下建议:

一是施工单位应当严格遵守法律法规要求，保证安全生产条件所必需的资金投入，加强用电安全教育和培训，提高从业人员安全意识，严格现场用电管理，为从业人员提供并监督教育其正

确佩戴和使用劳动防护用品，督促特种作业人员持证上岗作业，杜绝违章作业。

二是建设单位应当严格遵守法律法规要求，规范发包工程，建设单位要对安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改，加强作业现场管理。

三是行业主管部门及有关单位应当加强广告安装安全生产宣传，提升从业人员安全意识，杜绝“三违”行为，增强生产安全事故预防能力。

酒城烤事“6·16”一般触电事故调查组

2021 年 8 月 9 日