中国·乐清 www.yueqing.gov.cn
乐清市人民政府

乐清市XX建筑垃圾运输有限公司“1·7”一般车辆伤害事故调查报告

发布日期： 2026- 04- 15 10 : 42 浏览次数： 889 来源：市应急管理局 字体：[大 中 小]

2023年1月7日9时40分许，在位于乐清市雁荡镇**村的飞灰填埋场场区内部道路上发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡（死亡人员名单见附件1）

事故发生后雁荡镇人民政府会同公安部门、司法部门、综合行政执法局对该事故作为一起非正常亡人事件进行了善后处理，各方签订了调解协议清市应急管理局接信访件反映该事故，经初步核实举报情况属实。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《乐清市人民政府关于实施生产安全事故报告和项的批复》（乐政函〔2007〕35号）的规定，市应急管理局牵头组织市监委、市公安局、市总工会、市交通运输局等部门人员成立事故调查组对事故查、调查取证和技术分析，查明了事故发生经过、直接原因和间接原因，认定了事故性质和责任，对事故责任单位和责任人提出了处理建议，提出事现将事故调查情况报告如下：

一、相关单位及工程概况

（一）相关单位概况

1、乐清市XX建筑垃圾运输有限公司（以下简称XX建筑垃圾运输公司），成立于2012年9月25日，注册资本捌佰零捌万元，统913303820542******，法定代表人：朱**，住所：乐清市柳市镇**村，经营范围：许可项目：道路货物运输站经营；城市生活垃圾经营性服务；城路货物运输（含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：水污染治理；政服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、XX环保股份有限公司（以下简称XX环保公司），成立于2003年6月16日，注册资本：壹拾亿零壹仟贰佰陆拾柒万玖仟陆佰柒拾元整，统913303007511******，法定代表人：蔡**，住所：浙江省乐清市柳市镇**工业区，经营范围：生活垃圾、农业废弃物的焚烧发电；对环保的投资；议书、编可研、编初设、工程设计、投产和管理咨询）；环境污染防治专项工程设计及其工艺设计；（固废处理、粉尘治理、烟气净化和噪声治理）工专用设备的设计、制造及环保设备销售；垃圾烧砖；蒸汽销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、乐清市XX运输有限公司（以下简称XX公司），成立于2018年6月26日，注册资本壹佰万元，统一社会信用代码：91330382MA2C******，法所：浙江省乐清市盐盆街道**路**号，经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：道路货物运输站经营；服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；建筑材料销售；水泥制品销售；园林绿化工程施工；土石方工程施工(除依法须经批准的项目外，凭营业营活动)。

（二）工程概况

乐清市飞灰填埋场为固化飞灰处置场所，2021年2月投入使用。2022年9月20日XXX（中国）有限公司负责事故发生区域填埋场地日常运维服务合同有效期。

2022年4月6日，XX环保公司与XX公司签订运输合同（合同有效期自2022年4月1日至2023年12月31日），XX环保公司委托XX公司运输固化飞灰埋场。2022年7月，由于运力不足，XX公司将飞灰运输业务转包给XX建筑垃圾运输公司。XX公司派遣员工王**在XX环保公司长期驻点做好现场车辆建筑垃圾运输公司出车出人，按实际重量以每吨**元的价格与XX公司结算。

二、事故发生经过及救援情况

2023年1月7日，郭**驾驶登记为XX建筑垃圾运输公司所有的浙CL3***重型自卸货车从XX环保公司运输飞灰开往雁荡镇的乐清市飞灰填埋场。车埋场过完磅后，9时40分许，途经距场区内填埋区域约五六百米的下坡路段时，车辆失控冲出路面坠入山谷。后经医护人员现场确认，郭**头部严征。事故车辆经吊车作业吊至路面，后被做报废车辆处理。事故发生后，事故车辆所装载的飞灰已通过吊车及人工结合的方式进行清理，清理的飞置。

三、事故直接经济损失情况

2023年1月13日，经雁荡镇人民调解委员会工作人员调解，郭**家属获赔105万元。即事故造成的直接经济损失为105万元。

四、事故原因分析

经现场勘查和调查取证，郭**驾驶登记为XX建筑垃圾运输公司所有的浙CL3***重型自卸货车(核定载质量15370kg，即15.37吨，XX环保公司出厂吨)运输飞灰进入乐清市飞灰填埋场过磅后（接收数量为32.04吨），途经距场区内填埋区域约五六百米的下坡路段时车辆失控冲出路面坠入山谷，郭**头部被车体打击严重损伤致当场死亡。

（一）直接原因

郭**驾驶车辆下坡时车辆失控冲出路面，紧急避险过程中头部严重损伤致当场死亡，是本起事故发生的原因之一。

（二）间接原因

1、郭**驾驶登记为XX建筑垃圾运输公司所有的浙CL3***重型自卸货车存在超载违法行为，是本起事故发生的原因之一。

2、XX建筑垃圾运输公司对车辆存在超载的安全事故隐患未及时消除，是本起事故发生的原因之一。

3、乐清市飞灰填埋场事故路段现场作业环境不良，路况不佳，路面安全防护不到位（路边无防护栏），是本起事故发生的原因之一。

五、事故性质

这是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理意见

（一）郭**安全意识淡薄，违规超载运输，避险不当，对本起事故的发生负有直接责任。鉴于郭**已在本起事故中死亡，不再追究其相应责任。

（二）XX建筑垃圾运输公司未及时消除生产安全事故隐患，对本起事故的发生负有一定责任。建议乐清市交通运输局根据有关法律法规给予行政

（三）乐清市飞灰填埋场现场管理混乱，路面安全防护不到位，安全管理工作不到位，乐清市综合执法局内部有关负责同志对该项目安全管理不实处，建议乐清市综合执法局根据内部管理规定对相关人员进行处理。

七、事故防范与整改措施

（一）XX建筑垃圾运输公司应吸取此次事故的经验教训，全面落实安全生产主体责任，强化现场安全管理，要经常性开展安全生产检查工作，及隐患，保证车辆依法依规运输，确保安全。

（二）乐清市综合行政执法局应吸取此次事故的经验教训，举一反三，督促在建工程项目结合自身安全事故风险类型，分析查找各类安全薄弱环大风险隐患，提高应急处置能力水平。

打印本页 关闭窗口