政府信息公开

索 引 号：	756831373/202503-00003
信息分类：	事故通报
发布机构：	蚌埠市应急管理局
发布日期：	2021-06-09 08:13
名　　称：	蚌埠高新区天河科技园“2020.5.15”灼烫一般事故调查报告
有 效 性：	有效
成文日期：	2021-06-09
文　　号：	
关 键 词：	事故报告

蚌埠高新区天河科技园“2020.5.15”灼烫一般事故调查报告

发布时间：2021-06-09 08:13　来源： 蚌埠市应急管理局　浏览量：434 【字号：大 中 小】

2020年5月15日，高新区天河科技园蚌埠骥鑫再生资源有限公司（在建项目，正在安装裂解炉)院内，工人在焊接1号裂解炉接料斗挂钩时引燃裂解炉内残留的裂解不凝气，致现场6人被不同程度烧伤，造成直接经济损失约150万元。

事故引起市委市政府高度重视，要求全力救治受伤人员，查清事故原因，严肃追责问责，排查消除安全隐患。

根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等规定，经市政府同意，市安委办牵头成立了由市应急局、市经信局、市总工会、市消防救援支队和高新区管委会有关人员及三名安全生产专家组成的高新区“2020.5.15”燃烧事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请了高新区纪工委监察室同志参加事故调查工作。

事故调查组通过实地勘察、调查取证、查阅资料、询问证人和专家分析，查明了事故原因，认定了事故性质，厘清了事故责任，提出了对事故有关单位、责任人的处理建议和防范类似事故的对策措施。

一、事故有关情况

（一）事故基本情况

2020年5月15日下午14：45分，蚌埠骥鑫再生资源有限公司员工陈某武、陈某、秦某现、秦某、乔某涛、乔某山等6人在对1号裂解炉进行清理固体料（即炭黑）时，因接料斗与出料口连接处漏料，陈某武安排秦某对接料斗挂钩重新焊接改造。14时58分，秦某在点焊过程中飞溅火花引起1号裂解炉内残留的裂解不凝气“爆燃”着火，造成现场作业人员陈某武、陈某、秦某现、秦某、乔某涛、乔某山等6人不同程度烧伤（其中3人重伤）。

（二）事故发生单位基本情况

蚌埠骥鑫再生资源有限公司位于高新区天河科技园国电大道北侧Y2路东侧，公司法人黄某，总经理和实际控制人为黄某，厂房为租赁蚌埠市厚德再生资源开发有限公司厂房，其年处理5万吨轮胎资源化再利用项目2019年9月11日在高新区管委会备案，主要工艺为废旧轮胎通过裂解炉，生产出燃料油、粗炭黑、钢丝、裂解不凝气。截止事发时，建设单位已完成27台热裂解成套设备的安装，其中1号车间安装21台，2号车间安装6台，并已完成对1号和2号成套裂解设备的调试工作。

（三）事故应急处置情况

15日19:45左右，天河科技园工作人员潘某兵接到信息天河科技园一家从事轮胎加工的企业（蚌埠骥鑫再生资源有限公司）发生事故，有人受伤。工作人员将该情况上报至园区值班领导副主任刘某年，刘某年（当日带班领导）及园区有关人员赶赴蚌埠骥鑫再生资源有限公司了解情况，同时公安机关在企业大门口拉上警戒线，禁止无关人员出入。21:36左右，高新区应急管理部门负责人吕某祥将事故有关情况向市应急局值班室作了书面报告。22时左右，高新区管委会主任汤某义、副主任卞某涛、市应急局局长宋某、天河科技园负责人张某、高新区应急局负责人吕某祥赶往三院了解伤者救治情况，向三院领导传达市委***书记有关批示精神，要求全力救治伤员。公安机关人员也随后赶到市三院，协助处理有关事项。

二、事故原因分析和性质认定

（一）事故直接原因

秦某违规动火作业产生火花飞溅，1号裂解炉内残留的裂解不凝气与空气混合形成爆炸性混合气体，达到其爆炸极限，遇电焊产生的电火花引起 “爆燃”。

（二）事故间接原因

1、蚌埠骥鑫再生资源有限公司未制定安全管理规章制度、企业主要负责人黄某、黄某未履行《中华人民共和国安全生产法》第十八条有关法律责任，未建立安全生产管理机构、未开展安全教育培训。安全生产主体责任不落实。

2、蚌埠骥鑫再生资源有限公司未按照《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规要求，履行安全设施“三同时”相关手续。安全法规意识淡薄，安全设施建设主体责任不落实。

3、蚌埠骥鑫再生资源有限公司1号裂解炉所有人李某刚非法将设备安装、调试、生产发包给不具备安全生产知识和管理能力的现场负责人陈某武。

4、蚌埠骥鑫再生资源有限公司现场负责人陈某武不具备安全生产知识和管理能力，聘用无证人员上岗作业，陈某武违规安排工人秦某进行电焊动火作业。

5、蚌埠骥鑫再生资源有限公司作业人员秦某不具有电焊作业操作资格证，违规动火作业。

6、蚌埠市厚德再生资源开发有限公司将生产经营场所出租给不具备安全生产条件的单位，没有认真履行对承租单位安全生产工作进行统一协调、管理和定期进行安全检查的职责。

7、天河科技园管委会安全生产“源头”管控不到位，对企业是否落实安全设施“三同时”情况不清、底数不明，日常检查走过场。

8. 高新区管委会经贸一局安全生产行业监管存在盲区和漏洞，对蚌埠骥鑫再生资源有限公司废旧轮胎加工利用项目准入条件把关情况监督管理缺失，对其未履行安全设施“三同时”情况失察，并缺少对该公司现场进行安全检查。

（三）事故性质

经事故调查组认定，这是一起因作业人员违规动火作业引发 “爆燃”导致人员灼烫的一般生产安全责任事故。

三、责任认定和处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位 （2个）。

1. 蚌埠骥鑫再生资源有限公司，该单位年处理5万吨轮胎资源化再利用项目的安全设施未与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，未按规范开展安全隐患排查，安全教育培训，安全管理缺失，安全生产主体责任不落实，对事故的发生负有主体责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款之规定，建议由市应急管理局依法对其进行处罚。

2. 蚌埠市厚德再生资源开发有限公司，该单位将厂房租赁给蚌埠骥鑫再生资源有限公司，未签订专门的安全生产管理协议，在租赁合同中未明确各自的安全生产管理职责，未对承租单位的安全生产统一协调、管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百条的规定，责令限期改正，并建议由市应急管理局依法对其进行处罚。

（二）建议给予行政处罚的个人（5人）

1.黄某，蚌埠骥鑫再生资源有限公司法人，未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条的规定，建议由市应急管理局依法对其进行处罚。

2. 黄某，蚌埠骥鑫再生资源有限公司实际控制人，未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条的规定，建议由市应急管理局依法对其进行处罚。

3. 李某刚，蚌埠骥鑫再生资源有限公司1号裂解炉所有人，违规将设备安装、调试、生产发包给不具备安全生产知识和管理能力的现场负责人，对事故发生负有直接管理责任，责令蚌埠骥鑫再生资源有限公司对其作出处理。

4. 陈某武，蚌埠骥鑫再生资源有限公司现场负责人，不具备安全生产知识和管理能力，雇佣无证工人上岗作业，违规安排作业对事故发生负有直接管理责任，责令蚌埠骥鑫再生资源有限公司对其作出处理。

5. 秦某，蚌埠骥鑫再生资源有限公司操作工人，不具有电焊作业操作资格证，违规动火作业。对事故发生负有直接责任，责令蚌埠骥鑫再生资源有限公司对其作出处理。

以上人员是否涉及犯罪，建议由高新区公安分局立案调查，依法处理。

（三）建议给予行政处理的人员（6人）。

1.卢某勇，天河科技园招商服务部部长，具体负责辖区安全生产工作，日常安全生产检查不细致、不认真，对蚌埠骥鑫再生资源有限公司违法违规情况失察，对事故的发生负有监管责任，建议给予政务警告处分。

2.夏某，中共党员，天河科技园副主任，负责辖区经贸发展、安全生产等工作，安全生产“源头”管控不到位，对企业是否落实安全设施“三同时”情况不清、底数不明，对事故的发生负有监管领导责任，建议给予诫勉。

3.张某，中共党员，天河科技园党工委副书记、副主任，主持园区党工委、管委会全面工作，安全生产“源头”管控不到位，对企业是否落实安全设施“三同时”情况不清、底数不明，对事故的发生负有领导责任，建议给予谈话提醒。

4.王某波，高新区管委会经贸一局工作人员，具体负责经信系统内安全生产工作，对蚌埠骥鑫再生资源有限公司废旧轮胎加工利用项目行业管理缺失，对其未履行安全设施“三同时”情况失察，对事故的发生负有管理责任，建议给予政务警告处分。

5.任某，中共党员，高新区管委会经贸一局副局长，负责经信工作，安全生产行业管理存在盲区和漏洞，对蚌埠骥鑫再生资源有限公司废旧轮胎加工利用项目执行准入条件的情况监督管理缺失，未按照“管行业必须管安全的要求”对废旧轮胎加工利用企业进行行业管理，对其未履行安全设施“三同时”情况失察，对事故的发生负有安全管理领导责任，建议给予诫勉。

6.陈某，中共党员，高新区管委会经贸一局负责人，主持经贸一局全面工作，对蚌埠骥鑫再生资源有限公司项目立项、行业监管存在盲区和漏洞，对其未履行安全设施“三同时”情况失察，对事故的发生负有领导责任，建议给予谈话提醒。

（四）建议给予行政问责的单位（3个）。

1.天河科技园负有属地管理职责，对该起事故负有重要责任，责成其向高新区管委会作出深刻的书面检查。

2.高新区管委会经贸一局负责项目立项、经信等职责，行业监管存在盲区和漏洞，对该起事故负有重要责任，责成其向高新区管委会作出深刻的书面检查。

3.高新区管委会对安全生产大排查大整治、安全生产集中整治活动协调部署不力，对该起事故负有重要责任，责成其向蚌埠市人民政府作出深刻书面检查。

四、事故防范措施

（一）蚌埠骥鑫再生资源有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，履行安全设施“三同时”规定，建立完善并落实全员安全生产责任制和安全生产管理规章制度，针对事故暴露出的问题，全面开展风险辨识管控和隐患排查治理工作，加强作业人员的安全教育、技术培训和现场管理，增强作业人员安全意识和技能，杜绝违章作业行为。

（二）蚌埠市厚德再生资源开发有限公司，要认真吸取事故教训，在厂房租赁时要签订专门的安全生产管理协议，在租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，并加强对承租单位的安全生产统一协调、管理。

（三）蚌埠高新区天河科技园，要加强安全生产“源头”管控，查清企业落实安全设施“三同时”情况，掌握底数，强化日常安全生产检查，发现违法违规行为及时上报，严格按市安委会的部署和要求开展安全生产隐患大排查大整治、安全生产集中整治活动，按照市政府主要负责人提出的“五个不漏四个签字负责”开展排查整治。

（四）蚌埠高新区经贸一局，要按照《废轮胎综合利用行业准入条件》，对废轮胎综合利用生产企业八项内容进行严格把关，符合安全生产建设条件，方可给予备案；另外，要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，履行好行业监管职责，做好该类项目的安全设施“三同时”监管，严格行业规范和准入管理，指导重点行业排查治理隐患，要从源头治理上指导相关行业提高企业本质安全水平。

（五）蚌埠高新区管委会要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”的要求，进一步落实安全生产责任，要继续按照全市安全生产大排查大整治工作部署，深入排查和消除事故隐患，做到“五个不漏”、“四个负责”，有力有序推动重点领域、重点环节和重点问题整改，确保安全生产。

高新区“2020.5.15”燃烧事故调查组

2020年9月20日

扫一扫在手机打开当前页

站点地图

主办单位：蚌埠市应急管理局　网站运维电话：0552-2054499

地址：蚌埠市蚌山区南湖路589号

皖ICP备19012408号-2　皖公网安备 34030002000821号　网站标识码：3403000020