西丰县鑫海市政工程有限公司“4.1”生产安全事故调查报告

来源：铁岭市西丰县应急管理局 发布时间：2026年10月22日

2023年4月1日11时左右，在西丰镇大人字街路口市政管网抢修工程现场发生土方坍塌，造成1人死亡，直接经济损失130余万元。

事故发生后，经西丰县人民政府同意，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）第二十二条之规定，由西丰县应牵头，会同县纪委监委、县公安局、县总工会、县住建局等部门，组成了西丰县鑫海市政工程有限公司“4.1”生产安全事故调查组，并邀请参加，本着“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对这起事故进行了认真的调查。通过现场勘察、调查取证和综合分析，查原因，明确了事故责任，确认这是一起生产安全责任事故。现将事故调查情况报告如下：

事故单位情况介绍

西丰县市政管修处，成立于1975年，是全额拨款事业单位，现有事业编制在职人员42人，企业编制人员12人，下设机构有办公室、财程股、管理股、电工班、维修队、车队及工程队。主要工作职能是负责城区内市政所辖道路、路灯、亮化、排水、人行步道的建设、管理务。单位主要负责人为刘涛。西丰县市政管修处为事业单位，不具备施工资质，为便于工作，经请示上级同意成立了西丰县鑫海市政工程有

西丰县鑫海市政工程有限公司，是具有三级资质的施工企业，隶属于西丰县市政管修处，其前身为西丰县市政工程维修队，于2006年西丰县鑫海市政工程有限公司。法定代表人：倪成龙；注册资金：人民币肆仟万元整；注册类型：有限责任公司；住所：辽宁省铁岭市西丰大通街；经营范围：许可项目建设工程施工（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准结果为准会信用代码：912112237851277799N。

二、事故发生经过和事故救援经过

（一）事故经过

2023年3月31日，西丰县西丰镇顺城路与大十字街交叉路口地下检查井淤堵，西丰县鑫海市政工程有限公司法人代表倪成龙雇佣自然人工队对检查井进行清淤抢修工作。

2023年4月1日，施工队负责人都基雷临时雇佣力工白玉冰、李亮、王新硕三人、两台挖掘机及数台翻斗车，于早上6点进入施工现场，现场管理人员都基廷安排工作人员进行围挡和设置警示标识后，于上午8时安排挖掘机司机关旭进行挖沟槽作业，安排挖掘机司机杨光负责槽挖掘深度2.3米，宽度1.5米，长度3米。到11时左右，刚下到沟槽底部准备作业时，靠公安局一侧土方突然发生坍塌，坍塌量约1立方米多冰掩埋至胸部。

（二）事故救援情况

事故发生后，都基廷及其他现场工作人员立即下到沟槽底进行人工挖掘施救，同时拨打了急救电话120和119。十分钟后将白玉冰救出
120急救车送往西丰县第一人民医院进行抢救，半小时后白玉冰经抢救无效死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成人员伤亡情况

该起事故造成1人死亡。

死者：白玉冰，男，42岁，身份证号211223198111223410，住址：辽宁省铁岭市西丰县西丰镇石湖村学礼组112号。

（二）直接经济损失情况

该起事故直接经济损失约130万元。

四、事故发生的原因和事故类别及性质

（一）事故原因

1、直接原因

死者白玉冰，安全意识淡薄，忽视自身安全，在无保护措施的情况下违章冒险作业，是导致事故发生的直接原因。

2、间接原因

（1）西丰县市政管修处，没有认真落实安全生产主体责任，对所负责监管的工程项目疏于管理，导致对下属单位西丰县鑫海市政工程
将工程转包的情况未能及时掌握，是事故发生的间接原因之一。

（2）西丰县鑫海市政工程有限公司，未落实企业主体责任，施工现场管理混乱，无现场施工方案、无动土作业证，从业人员未经安全
培训，不熟悉掌握安全作业规程，无自我安全防护意识，未对动土作业现场沟槽两侧进行安全支护，是导致事故发生的间接原因之一。

（3）西丰县鑫海市政工程有限公司主要负责人倪成龙，雇佣没有任何施工资质的工程队进行施工作业，是事故发生的间接原因之一。

（4）施工队现场安全管理人员都基廷，安全意识淡薄，安全管理不到位，未对从业人员开展安全生产岗前培训教育，未能制止和纠正
冰违章冒险作业这一事故隐患，是事故发生的间接原因之一。

（二）事故类别

坍塌事故。

（三）事故性质

经调查认定，西丰县鑫海市政工程有限公司“4.1”生产安全事故为一般生产安全责任事故。

（四）事故处理建议

1、白玉冰，安全意识淡薄，忽视自身安全，在无保护措施的情况下违章冒险作业，对该起事故负有直接责任。因在事故中死亡，责
究。

2、西丰县鑫海市政工程有限公司，未落实企业主体责任，施工现场管理混乱，无现场施工方案、无动土作业证，从业人员未经安全
训，不熟悉掌握安全作业规程，无自我安全防护意识，未对动土作业现场沟槽两侧进行安全支护，对本起事故负有责任。建议由西丰县应急
予罚款人民币四十万元整的行政处罚。

处罚依据：《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的
任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

《辽宁省应急管理厅安全生产行政处罚自由裁量指导标准》第四十一条：违反前款规定的违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：（2
死亡，或者3人以上不足6人重伤（包括急性工业中毒），或者300万元以上不足500万直接经济损失的，处四十万元以上六十五万元以下的罚
特别严重、影响特别恶劣的，可以按照该罚款数额的二倍以上五倍以下处以罚款。

倪成龙，西丰县鑫海市政工程有限公司主要负责人，雇佣没有任何施工资质的工程队进行施工作业，对本起事故负有责任。建议由西丰
理局给予上一年年收入百分之四十的罚款，即处人民币一万九千二百元的行政处罚。

处罚依据：《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生
故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

《辽宁省应急管理厅安全生产行政处罚自由裁量指导标准》第五条生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，导致发生生产
的。违反前款规定的违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

4、刘涛，西丰县市政管修处主要负责人，2023年3月6日至5月8日任职期间，对本单位的安全生产管理工作流于形式，对自身应履行产职责不清楚，未组织召开安全生产工作专题会议，对该起事故的发生应负有主要领导责任，建议由纪委监委做出相应处理。

5、王家新，西丰县市政管修处工程股负责人，未能如实履行其在安全生产工作当中的安全监管职责。事故发生前，施工现场管理混乱员盲目违规作业导致事故发生，对该起事故的发生负有安全监管责任，建议由纪委监委做出相应处理。

6、都基廷，做为施工队的现场安全管理人员，安全意识淡薄，安全管理不到位，未对从业人员开展安全生产岗前培训教育，未能制止者白玉冰违章冒险作业这一事故隐患，对该起事故负主要责任。建议由西丰县应急管理局给予上一年年收入百分之二十的罚款，即处人民币行政处罚。

处罚依据：《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

《辽宁省应急管理厅安全生产行政处罚自由裁量指导标准》第六条对生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的管理职责的处罚。违反前款规定的违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：二、导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关并按照以下标准裁量：1.发生一般事故的，处上一年年收入百分之二十的罚款。

五、事故防范和整改技术措施建议

这起事故充分暴露出建设单位和施工单位安全意识淡薄，法制观念不强，安全生产责任不落实，安全防范措施不到位，隐患排查整治不场管控不严格，行业安全监管存在薄弱环节问题。为汲取事故教训，坚决遏制建筑施工事收多发势头，现提出以下建议：

（一）各乡镇及有关部门要认真汲取事故教训，明确职责定位，强化部门职能，加大对安全生产的监管力度，严格执行上级政府和有关安全生产工作的安排部署。重点打击建设工程项目不办理立项、施工许可等法定建设手续，擅自开工的违法行为，坚决制止和纠正违规违章实履行好安全监管责任。

（二）各乡镇及有关部门要进一步强化底线思维和红线意识，要迅速组织开展辖区内安全隐患排查，针对排查发现的问题，各有关单位账，制定切实可行的整改方案，做到整改措施、责任、资金、时限、预案“五落实”，及时消除安全隐患。对存在严重安全隐患的在建工程，工整改，经整改验收后方可恢复施工。对整改仍达不到要求或发生事故的，有关部门要严格依法实施处罚。

（三）工程建设各方要切实落实企业安全生产主体责任。施工单位要加强企业安全管理，健全规章制度，加强施工现场的组织管理，制安全保障措施，加强对各类人员的安全技术教育培训力度，切实提高作业人员的安全意识和安全技能。建设单位要履行建设项目安全管理责各项审批手续。监理单位要严格履行监理职责，加强现场监理，使各个工序、各项措施严格按照设计和各项规范要求进行施工。切实用事故安全生产工作，严防类似事故重复发生。

西丰县鑫海市政工程有限公司“4.1”

生产安全事故调查组

2023年5月22日