索引号：	y129983-0403-2026-0002	**主题分类：**	综合政务
发布机构：	新建区应急管理局	**生成日期：**	2025-04-15
文件编号：		**有效性：**	有效
公开范围：	面向全社会	**公开方式：**	主动公开

新建经开物华路“11·13” 一般交通事故调查报告

浏览量：4

新建经开物华路“11 · 13”一般交通事故 调查报告

新建区政府事故调查组

2025年03月10日

2024年11月13日10时15分许，南昌市新建区经济开发 区物华路渔滋味路段发生一起重型自卸货车碰撞二轮电动车的 道路交通事故，致二轮电动车驾驶人当场死亡，造成1人死亡。

为进一步查明事故原因，做好事故调查处理工作，根据《中 华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》 和《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》的要求，南昌市新建区人民政府成立了由南昌市公安局交通管理局新建大队牵 头，区应急管理局、区交通运输局

等属地政府和部门组成的南昌 长志物流有限公司“11 · 13” 一般交通事故调查组，(以下简称 事故调查组)。事故调查组下设管理组、综合组、技术组，全面 开展了事故调查。


事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实 事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、视频分 析、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、直接 经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员 和单位的处理建议，并针对暴露出的问题提出了防范措施。

经调查认定，南昌新建经开物华路“11 · 13”一般交通事故 是一起涉及到生产运输的重型自卸货车，在道路行驶过程中发生 的道路交通亡人事故。

一、事故基本情况

(一)事故车辆和驾驶人员情况

1.事故车辆情况



（1）赣AP0502号“红岩”牌重型自卸货车，车辆所有人：南昌长志物流有限公司，统一社会信用代码：

91360122MA37UOWX6R, 登记地址：江西省南昌市新建区长崚街道 礼步湖大道639号7栋3单元四楼402户，使用性质：货运。车 身颜色：白/绿，车辆识别代号：LZFF25S41JD050625,初次登记 日期：2019-07-18,核定载客人数：2人。该车投保了交强险，

交强险保险单号：PDZA202436010000262376, 有效期为2024-07-12至2025-07-11,承保单位：中国人民财产保险股份 有限公司。

(2)赣AWR155号“江铃”牌轻型栏板货车，该车为“江铃” 牌轻型栏板货车，车辆所有人：黄强，身份证号码：

36052119901222****,登记地址：南昌市东湖区青山南路458号 1号楼1单元203室，使用性质：非营运。车身颜色：黄，车辆 识别代号：LEFADDG1XKHP15419, 初次登记日期：2019-08-01, 核定载客人数：5人。该车投保了交强险、商业险，交强险保险 单 号 ：ANAC537CTP24B016803B, 有 效 期 为 2024-08-02 至 2025-08-01 。 商 业 险 保 单 号 ：ANAC537Y2024B014280F, 第三者责 任险150W,有效期为2024-08-02至2025-08-01。承保单位：中 国太平洋财产保险股份有限公司。

（3）赣AR4W108 号电动自行车，车辆品牌型号为“绿风” 牌，规格型号：TDT685Z,车辆识别代码：244522408850032,电 池号：XP4820HSR24H07CC14541600227,电机号：2407000018,制

造厂名称：江西王力实业发展有限公司，车辆所有人：戴玉清，

登记日期：2024-09-18.

2.事故车辆驾驶人情况

(1)缪圣桃，男，1996年10月23日生，汉族，身份证号 码：36012219961023****,户籍地：南昌市新建区石埠乡石埠街 30号。事发时系赣AP0502号“红岩”牌重型自卸货车驾驶人， 电话：18170937266。驾驶证号：36012219961023****,档案编 号：360102286888,准驾车型B2,2015-03-26 初次领证C1, 2019-04-01增驾 B2证，发证机关：江西省南昌市公安局交通警 察支队，驾驶证状态：正常。近三年交通违法记录共29条，均 已处理，近两年无其他交通事故记录。

(2)邹涛，男，1985年12月13日生，汉族，身份证号码： 50023419851213****,户籍地址：重庆市开州区白桥镇园丁村8 组91号。事发时系赣AWR155 号“江铃”牌轻型栏板货车违停人。

(3)戴玉清，男，1996年10月01日出，汉族，身份证号码：36012219961001****,户籍地址：南昌市新建区西山镇港田 村戴家老基自然村108号。事发时系赣AR4W108号电动自行车驾 驶人，死者。

经查：未发现双方驾驶人存在身体状况、精神状态等方面与 驾驶安全有关的问题。

(二)事故发生单位及单位概况

1. 南昌长志物流有限公司(以下简称长志公司)

南昌长志物流有限公司(曾用名：南昌益晟物流有限公司),统一社会信用代码：91360122MA37U0WX6R,登记地址：江西省南 昌市新建区长崚街道礼步湖大道639号7栋3单元四楼402户， 法定代表人：鲁立。系赣AP0502号“红岩”牌重型自卸货车挂 靠企业 。

许可项目：道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

一般项目：装卸搬运，国内货物运输代理，土石方工程施工， 机械设备租赁(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止 或限制的项目)。

(三)事故发生单位安全管理情况

长志公司，系赣AP0502 号“红岩”牌重型自卸货车挂靠企 业。建立健全了全员安全生产责任制、制定了安全生产事故隐患 排查治理制度、安全生产会议制度、安全生产教育培训制度、安 全生产检查制度、综合应急救援预案等；成立了安全管理机构， 明确了安全管理职责；组织了安全员对公司进行安全技术交底， 入场安全教育。但该企业对挂靠车辆管理不严格，隐患排查台账 及GPS 车辆监控台账不全，对车辆存在的隐患未及时发现并敦促 整 改 。

(四)属地管理情况

新建经济开发区管委会道路交通安全综合治理工作。一是组 织部署方面。成立了园区道路交通安全相关工作领导小组，组

长由园区管委会主任领导亲自挂帅；同时将道路交通安全工作 纳入了园区中心工作并统筹规划。主要领导先后召开了“新建 经开区道路交通安全风险‘百日攻坚’会”和“新建经开区道 路交通安全综合整治‘夏季护安’行动工作会等专题会议。相 关分管领导也多次召开了“春运期间道路交通安全治理”、“春 运安全扫雪除冰行动”和“大手牵小手共筑安全意识”等工作 布置会推动形成了协同作战的工作局面。同时，余耀武常委多 次在党工委会议，听取园区道路交通安全形势的分析报告，研 究改进措施并跟踪落实。分管领导具体抓落实，每周一调度并 现场督导整改。二是工作举措方面。新建经开区多次并举，加 强隐患排查。对23辆三轮车进行摸排并喷涂备案，排查隐患116处，已全部整改到位。在违法整治上加“力度”,各社区、 各村充分发挥“两站两员”作用，在分布的6个点位上加大对 重点区域、重点路段、重点车辆的检查力度，重点围绕电动车 不戴头盔、三轮车非法载人等交通违法行为做好检查和劝导工 作。三是宣传力度方面。新建经开区进一步强化思想认识，加 大宣传力度。积极组织干部深入社区、村充分发挥推门、敲门、 敲锣行动开展道路交通安全知识宣传，发放宣传单1000余份、 电子宣示屏播放交通安全知识4000分钟，发送交通安全宣传短 信800余条、推送交通安全公众号100余条、开展交通安全宣 传活动30余次等多种宣传形式

向群众宣传道路交通安全知识。 四是资金投入方面。新增10处十字路口信号灯及相应交通设施；新增标线约25千米；四所学校周边新增减速带、标识牌等相应

交通设施；新增45块不闯红灯不逆行、骑电动车戴头盔标识标 牌；新增30处违停抓拍；各道路导向指示标线均已完善。

经调查组核查新建经济开发区履职情况，未发现其存在履职 不到位的情况。

(五)事故发生经过

2024年11月13日10时15分许，戴玉清驾驶赣AR4W108 号“绿风”牌电动自行车，沿新建区物华路非机动车道由北向南 行驶，行驶至渔滋味对面路段，因邹涛在非机动车道内违规停放 的赣AWR155号“江铃”牌轻型栏板货车占道，戴玉清在向相邻 机动车道借道通行时，恰逢同向缪圣桃驾驶的赣AP0502号“红 岩”牌重型自卸货车临近，重型自卸货车与电动自行车发生刮碰 并碾压，致戴玉清当场死亡，车辆受损的交通事故。

(六)事故现场情况

1.事故路段情况

事故现场位于新建区经济开发区物华路渔滋味路段，物华路 南北走向，中心双黄线隔离，两侧白实线隔离机、非车道。沥青 路面，干燥平整，路面标线清晰。南连320国道，北通华亿路。

物华路320国道路口施划人行横道线，停止线，进入路口施 划分道线、中心双黄线，标线清晰明显。

2.事故现场勘查情况

经勘查发现，该路段施划了分道线的路口，存在未同步施划 导向标线的问题，现该路段已整改完成。

(七)人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

此次事故造成1人死亡。

死者戴玉清，男，1996年10月01日出，汉族，身份证号 码：360122199610 01****,户籍地址：南昌市新建区西山镇港田 村戴家老基自然村108号。事发时系赣AR4W108号电动自行车驾 驶人。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986) 等标准和规定，核定本次事故造成直接经济损失约96万元。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报及响应情况

2024年11月13日10时17分许，南昌市公安局交通管理 局新建大队接到警情指令，缪圣桃报警称，在新建区望城新区物 华路与320国道交界处，赣AR4W108电动自行车与赣AP0502大 货车发生交通事故，轻微受伤，已呼叫120,有车损。新建大队 指挥调度室指令辖区直属中队值班民警郭金平处警；直属中队民 警到达现场后，发现伤员受伤严重，120现场急救，后反馈至新 建大队指挥调度室，伤员当场死亡。

现场勘察完毕后，尸体运送南昌市公安局法医基地存放。

同步向市交管局、新建区政府、新建区应急管理局报送信息。 目前，案件调查处理正在稳步进行当中。

(二)事故现场应急处置情况

接到发生亡人交通事故警情后，新建大队立即启动交通事故

应急预案开展工作，指令新建大队事故处理中队处警，并层报相 关领导。大队长雷雨、分管事故副大队长涂星第一时间赶到场进 行指挥调度；事故中队长陈进峰、民警潘周洋现场进行处置；组织直属中队民警郭金平、辅警设置安全警示区域，进行车辆管理， 并层报相关领导，及时开展了走访调查、委托鉴定、善后维稳等 工作。

(三)医疗救治和善后情况

医疗救治情况：10时18分许，新建区120指挥中心接到当 事人报警后，立刻调派新建区人民医院1车3人赶赴现场处置。 10时40分许，救护车到达现场，发现伤员受伤严重，120现场 急救，后反馈至新建大队指挥调度室，伤员当场死亡。

善后情况：新建区经济开发区管委会、交管大队事后积极化 解社会矛盾，做好事故善后处理工作，事发后，交管大队积极组 织三方就民事赔偿进行调解，三方达成调解协议，赔偿支付到位。

(四)事故应急处置评估

新建大队接到警情指令后，第一时间派员赶赴现场处置，反 应迅速、指令得当；确定有人当场死亡，及时启动亡人事故处理 应急预案，分工细致，上报及时，行动迅速；到场处置按照规范设置警戒区、防护区，迅速仔细开展现场勘查，并安排专人分流、 指挥交通，分工合理，举措得当；开展调查及时，责任分工明确。 对死者家属进行安抚，及时采取措施有效地对舆情进行了管控， 做好了善后维稳工作。

经调查组核查新建大队履职情况，未发现其存在履职不到位

的情况 。

三、事故原因分析

(一)直接原因分析

事故直接原因是：1、赣AWR155号轻型栏板货车停放人在路 侧非机动车道内违规停车，侵占非机动车通行权，导致非机动车 向相邻机动车道借道通行，引发事故，造成后果，是形成事故的原因。2、赣AP0502号重型自卸货车驾驶人未注意观察，未注意 避让因车道受阻后借道通行的非机动车，导致事故，也是形成事 故的原因。3、赣AR4W108号电动自行车驾驶人，在借道通行时 未注意观察并提前示意，致事故发生，也是形成事故的原因。

经新建大队依法认定，赣AP0502号重型自卸货车驾驶人缪 圣桃及赣 AWR155号车停放人邹涛负本次事故同等责任，赣 AR4W108 号电动自行车驾驶人戴玉清负本次事故次要责任。

(二)事故相关检验检测和鉴定情况

案发后，及时委托司法鉴定机构对事故痕迹、车辆属性、车 辆性能、死亡原因、酒毒驾等事项进行鉴定。经神州司法鉴定中 心鉴定 ：

⑴驾驶人缪圣桃、戴玉清均排除酒驾、毒驾情形。


⑵死者戴玉清符合交通事故致创伤性休克死亡。

（３）赣 AP0502 的“红岩”牌重型自卸货车右前侧与赣 AR4W108 “绿风”牌二轮电动车左前侧碰撞可以形成事故痕迹； 赣 AP0502 的“红岩”牌重型自卸货车右侧第二侧轮胎与赣 AR4W108 “绿风”牌二轮电动车后尾部碰撞可以形成事故痕迹；

符合赣AR4W108 “绿风”牌二轮电动车向左侧倒地可以形成事故 痕迹；未发现赣AR4W108 “绿风”牌二轮电动车与赣AWR155的 “江铃”牌轻型栏板货车有相互对应的碰挂痕迹。

（４）赣AP0502“红岩”牌重型自卸货车的转向系、灯光系 的安全技术性能符合《机动车运行安全技术条件》GB7258-2017 的要求；制动系的安全技术性能不符合《机动车运行安全技术条 件》GB7258–2017 的要求。

(5)赣AWR155“江铃”牌轻型栏板货车的制动系、转向系、 灯光系的安全技术性能符合《机动车运行安全技术条件》 GB7258–2017 的要求。



（６）赣AR4W108 “绿风”牌二轮电动车的制动系、转向系、 灯光系的安全性能符合 《 电动自行车安全技术规范 》 GB17761-2018的要求。

（７）赣AP0502“红岩”牌重型自卸货车事发前的行驶速度 为29km/h; 赣 AR4W108“绿风”牌二轮电动车事发前的行驶速度 为28km/h。

四、有关责任单位存在的主要问题

长志公司，作为赣AP0502 号“红岩”牌重型自卸货车挂靠 企业。对挂靠车辆管理不严格，隐患排查台账及GPS车辆监控台 账不全。反映出该单位未对名下车辆进行严格跟踪管理、失控脱管。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

(一)建议免于追究责任人员

戴玉清，赣AR4W108“绿风”牌电动自行车驾驶人，在借道 通行时未注意观察并提前示意，鉴于其在本次事故中死亡，建议 免于追究责任。

(二)已采取行政处罚人员

缪圣桃，赣AP0502号“红岩”牌重型自卸货车驾驶人，在 新建区物华路渔滋味路段实施驾驶机件不符合技术标准的机动 车的违法行为，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二 十一条"之规定，南昌市公安局交管局新建大队已依据相关交通 法规对其进行了行政处罚。

邹涛，赣AWR155号“江铃”牌轻型栏板货车违停人，在新 建区物华路320国道口路段实施在禁止临时停放机动车的路段 停车，机动车驾驶人未立即驶离，妨碍其他车辆的行为，违反了 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条2[2]之规 定，南昌市公安局交管局新建大队已依据相关交通法规对其进行 了行政处罚。

(三)对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

鲁立，长志公司实际负责人兼安全管理员，负责长志公司整 体运营和安全管理工作，未督促、检查本单位的安全生产工作， 及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，违反了《中

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技 术性能进行认真检查：不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[2]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条：机动车在道路上临时停车，应当遵守下列规定：

(一)在设有禁停标志、标线的路段，在机动车与非机动车道、人行道之间设有隔离设施的路段以及人行横道、 施工地段、不得停车；(五)路边停车应当紧靠道路右侧，机动车驾驶人不得离车，上下人员或者装卸物品后， 立 即 驶 离 。

华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项3之规定，建议由 南昌市新建区应急管理局对其进行行政处罚。

长志公司，对挂靠车辆管理不严格，对车辆存在的隐患未及 时发现并督促整改，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共 和国安全生产法》第四十一条第二款之规定，建议由南昌市新 建区应急管理局对该公司进行行政处罚。

六、事故主要教训

道路交通参与人员安全意识淡薄，未能遵守道路交通安全法 律法规，安全文明驾驶，特别是二轮电动车驾驶人在道路上安全 通行意识缺乏，不注意识别道路交通安全风险，应该预见交通安全风险而没有及时预见；南昌长志物流有限公司作为赣AP0502 号重型自卸货车的登记所有人、挂靠管理单位，未对挂靠车辆进 行严格管理，对车辆存在的隐患未及时发现并督促整改，暴露出 涉案企业对驾驶员安全教育不彻底、安全管理不严格的问题，平 时教育培训流于形式，落实不到位。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取“11 · 13”道路交通事故教训，针对此次事故暴 露出的问题，举一反三，堵塞漏洞，全面预防和减少道路交通安 全事故，提出如下事故防范措施：

(一)进一步压实主体责任，强化货车安全管控

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职 责：(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排 查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排 查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职 工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负 有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

相关交通运输管理部门要推动落实联合惩戒，强化辖区客货 运企业管理，联合其他职能部门加强源头、过程和关键环节的监 管，督促企业负责人落实主体责任，加强内部安全的自查自纠，及时消除安全隐患。同时，督促企业加大监管力度，加强驾驶人 宣传教育，及时将隐患消除在萌芽状态，切实筑牢安全防线，提 升从业人员安全意识，从源头上减少事故发生。

(二)进一步深化安全教育，提升参与者预防能力

一是针对源头企业进行专项培训，定期开展防御性驾驶培训， 强调“减速观察、预判风险”的重要性，从源头上预防道路交通 事故的发生。二是联合属地政府部门开展多样式宣传活动，通过事故案例警示电动自行车、三轮车驾驶人员“不闯灯、不抢行、 不逆行”。三是在辖区学校进行交通安全宣传，培养青少年“远 离货车盲区”的避险意识。

(三)进一步加强企业履职，不断提升管理水平

防范交通事故需要构建“企业主动防控、部门联动监管、宣 教靶向发力”的治理闭环。涉及事故发生有关单位，一是要开展 全员安全警示大会，做到一次事故、警示全员，充分吸取本次事 故的教训，举一反三提高安全生产管理。二是要全面排查交通运 输各类安全隐患，重点关注超载超限、安全生产投入等管控重点。 三是要全面、细致地对安全管理情况进行检查，及时发现、制止和处理违规违章作业行为，必须树牢“隐患就是事故”理念，穷 尽一切办法将隐患消灭在萌芽状态。

扫一扫在手机打开当前页

