乌苏市凯赛（乌苏）生物技术有限公司长链二元酸扩产项目“9·12”一般物体打击伤害事故调查报告

2025年9月12日9时34分许，在凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产2万吨长链二元酸扩产项目－装置（A、B）土建施工工程项目B装置一层9轴/B轴处发生一起人员在作业时，突然摔倒，头部碰到基础水泥块，随即倒地，呼之不应，经抢救后无效死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，乌苏市人民政府于2025年9月15日批准成立由市应急管理局牵头，市公安局、市住建局、市总工会、塔布勒合特乡政府等单位派员并邀请市纪委监委参加乌苏市凯赛（乌苏）生物技术有限公司长链二元酸扩产项目“9·12”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经过勘查事故现场、查阅有关资料、调取相关材料、调查询问有关当事人和综合研判分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

事故调查组认定，乌苏市凯赛（乌苏）生物技术有限公司长链二元酸扩产项目“9·12”一般物体打击事故是一起

死者因自身心肌梗死、低血糖及心脑血管疾病所致的脑卒中相关的突发疾病意外事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位：凯赛（乌苏）生物技术有限公司，2016年6月16日成立，法定代表人：侯**，企业类型：有限责任公司，统一社会信用代码91654202MA776C2H35，地址：新疆塔城地区乌苏市马吉克工业园区纬九路南侧。

2.总承包单位：湖北省工业建筑集团有限公司，统一社会信用代码：91420000177600271l；注册地址：武汉市武昌区楚雄大街；法定代表人：袁**；单位类型：有限责任公司（国有控股）；建筑业企业资质证书：D142003559，资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级：可承接建筑工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。市政公用工程施工总承包特级：可承接市政公用各等级工程施工总承包，工程总承包和项目管理业务。钢结构工程专业承包壹级。取得安全生产许可证，有效期为2023年1月3日—2026年1月3日。

3.劳务分包单位：陕西悦海凯业建设工程有限公司，工商注册：西安市长安区市场监督管理局；统一社会信用代码：91610113MAB0JCDKXG；注册地址：陕西省西安市长安区韦曲街办府东二路府东小区；法定代表人：张*；单位类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：对外承包工程，体育场地设施工程施工，土石方工程施工普通机械设备安装服务，住宅水电安装维护服务，园林绿化工程施工土地

整治服务，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），电力行业高效节能技术研发，配电开关控制设备制造，防洪除涝设施管理：工程管理服务，交通设施维修，电气设备销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），物业管理，城市绿化管理，建筑物清洁服务：市政设施管理，生态保护区管理服务，商业综合体管理服务，园区管理服务规划设计管理，专业设计服务，工业设计服务，水利相关咨询服务，水土流失防治服务，水污染治理，水环境污染防治服务，大气环境污染防治服务，土壤污染治理与修复服务，地质灾害治理服务，自然生态系统保护管理，土地调查评估服务，涂料销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动，建筑物拆除作业（破作业除外）房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，地质灾害治理工程施工：住宅室内装饰装修，建筑劳务分包，建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；建筑业企业资质证书：D361301021；资质类别及等级：施工劳务（备案）施工劳务不分等级，模板脚手架专业承包，不分等级。

（二）项目基本概况

项目为凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产 2 万吨长链二元酸扩产项目－装置（A、B）土建施工工程，工程承包人：湖北省工业建筑集团有限公司，劳务分包人为陕西悦海凯业建设工程有限公司，总体施工范围：建筑专业、结构专业、电气、电信专业（包含地面所有设备二次接地网，消防电系

统、通风电系统、不包含工艺设备配电系统）、给排水专业、暖通专业设计图纸内全部内容。消防内容主要包括：消防给排水系统；通风系统；火灾报警系统。本工程项目范围内的所有动力配电箱、检修箱、双切箱、照明箱等所有动力、照明箱供货与安装都包含在投标方范围内，安装界区在动力箱（含本体）及以下电缆、设备。双方签订了《安全生产管理协议书》。

（三）事故发生前生产经营情况

2025 年 5 月 23 日，项目建设单位凯赛（乌苏）生物技术有限公司与总承包单位湖北省工业建筑集团有限公司签订建设工程施工合同，总承包单位于 2025 年 5 月 1 日拉围挡，5 月 16 日开始土建施工建设，施工前制定了安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急预案，签订了安全生产管理目标责任书，对员工按照规定开展了安全教育，依法履行了安全生产管理职责。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2025 年 9 月 12 日 9 时 30 分许，湖北省工业建筑集团有限公司承建的凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产 2 万吨长链二元酸扩产项目－装置（A、B）土建施工工程项目工地工人陶**从 B 装置三楼屋面顶层沿楼梯下楼去楼外工具箱取工具，走至一层 9 轴/B 轴处施工现场，突然摔倒，头部碰到基础水泥块，随即倒地，呼之不应，经乌苏市中医医院抢救无效，于 9 月 12 日 13 时 54 分宣告死亡。

（二）事故应急处置情况

9月11日9时30分许，施工现场小工汪**倒垃圾的时候发现地下躺着一个人，随即喊来木工长张*，及公司赵**。9时40分许项目经理苏**到达现场，随即安排员工袁*拨打120救护电话。现场与工友协商用私家车载伤者赶往医院，工友认为头部受伤出血，害怕造成二次伤害，等救护车。10时05分工友陶*（死者堂叔）报警，10点10分左右派出所到达现场。10时20分，120救护车到达现场开始急救。10时30分送往医院。11时14分陶**到达乌苏市中医医院。

（三）应急救援评估

事故发生后，湖北省工业建筑集团对伤者进行全力救援，医护人员第一时间进行检查、救治，未耽误救援工作。经评估，本次应急处置工作有力有序有效，在救援过程中未发生次生事故，未引发社会不稳定事故，应急处置工作及时有效。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死亡人员情况：事故造成1人死亡，死者为湖北省工业建筑集团有限公司雇佣员工陶**，男，土家族，户籍地址：湖北省利川市谋道镇德胜场村。

（二）直接经济损失：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）计算，本次事故直接经济损失约为130万元，包括丧葬费、死亡补助金、供养亲属抚恤金（抚养费）、交通费、精神抚慰金等。

四、死因分析

事故发生后，因事故现场无摄像头，死者头部有伤口，调查初步怀疑死者系高空坠物导致的死亡事故，后经事故调查组在事故现场勘验，到施工队了解死者工作生活情况以及对工友的询问笔录等相关证据，证明死者系自身突发疾病晕倒后受伤。根据四川科博司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》，陶**死亡时间为2025年9月12日11时48分，死亡地点为乌苏市中医医院，死亡原因为急性心肌梗死低血糖及心脑血管疾病所致的脑卒中相关。

五、事故性质分析

事故调查组对事故的性质进行了分析论证，意见如下：

1.2025年7月18日乌苏市四棵树卫生院体检报告结论显示陶**体检结论：（1）肝囊肿，（2）低血糖，（3）心肌梗死。陶**家属出具的《关于陶**死亡家属申明》均提及陶**存在心肌梗死病史，且长期服用相关药物。

2.根据《急性 ST 段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南》《急性心肌梗死合并心源性休克诊断和治疗中国专家共识（2021）》等文件表示：急性心肌梗死的基本病因，就是心脏自身供血因各种原因受到阻碍，而失去供血的心肌仍旧工作，耗氧不断增加，进而出现供氧和需氧失衡，最后导致心肌坏死。死者患有低血糖，长期服用心脑血管疾病药物，是引发心肌梗死猝死的可能原因。

3.2025 年 10 月 5 日，为查明死者陶**因心肌梗死治疗无效病故，确定死亡原因，乌苏市人民政府事故调查组督促企业、死者家属找第三方司法鉴定机构做专业的鉴定。

10月15日，四川科博司法鉴定所出具司法鉴定意见书（川科博鉴〔2025〕临鉴字第2605号），审查意见：陶**死亡与自身心肌梗死、低血糖及心脑血管疾病所致的脑卒中相关。

六、事故防范与整改措施建议

本次事故的发生，暴露出施工单位湖北省工业建筑集团在施工前未制定严格的员工体检管理制度。为关爱职工生活与身体健康，企业在今后要加强对员工状态的监护，定期给职工进行体检。时刻掌握员工的身体生活状况，并排查工作场所以及活动范围内存在的危险因素，并提前如实告知从业人员。为认真吸取事故教训，防止类似事故发生，提出以下事故防范与整改措施建议：

（一）施工单位湖北省工业建筑集团防范措施

1.对所有新入职人员，特别是高空、高温、高强度作业人员，进行强制性、有针对性的健康体检，重点关注心脑血管疾病史及相关风险指标。

2.为高风险岗位员工（如年龄较大、有基础病史、长期加班者）安排定期健康检查，并建立个人健康档案。

3.加强现场急救能力建设，在施工现场的办公室、宿舍、主要施工区域等关键位置配备自动体外除颤器（AED）、急救药箱（内含硝酸甘油等应急药品），并确保标识清晰、取用方便。

（二）建设单位凯赛（乌苏）生物技术有限公司防范措施

1.将健康管理纳入合同与安全管理体系，在工程承包合同中，明确要求施工单位建立并执行员工健康管理计划、急救应急预案，并将其作为工程款支付和履约考核的重要依据。

2.履行统一协调管理职责，在对施工现场的例行安全检查中，将施工单位的员工健康管理、急救设施配备与演练情况作为重点检查内容。

（三）监管部门乌苏市住房和城乡建设局防范措施

1.加强监督执法与引导，将施工企业员工健康保障和急救能力建设纳入日常监督和专项检查范围，对落实不力的企业和项目进行通报、约谈乃至行政处罚。

2.推动行业能力提升，为施工企业安全管理人员、项目负责人组织关于职业健康管理和突发疾病应急救援的专题培训。

乌苏市凯赛（乌苏）生物技术有限公司长链二元酸扩产项目

“9·12”一般物体打击事故调查组

2025年10月28日