前郭县嫩江湾水稻种植农民专业合作社“9 •12”一般机械伤害事故调查报告

编制单位：前郭县政府事故调查组

编制日期：2025 年 12 月 5 日

目　录

一、事故情况……2
（一）事故前期情况……3
（二）事故发生单位有关情况……3
（三）事故发生场地和输送机所属情况……3
（四）事故发生单位安全管理情况……4
（五）事故发生经过和瞒报情况……4
（六）人员伤亡和直接经济损失情况……6
二、事故应急处置及评估情况……6
（一）事故信息接报情况……7
（二）事故现场应急处置情况……7
（三）善后情况……7
（四）事故应急处置评估……8
三、事故的原因分析……8
（一）发生事故的直接原因……8
（二）发生事故的间接原因……8
四、有关单位存在的主要问题……8
（一）前郭县农业农村局……8
（二）八郎镇乡人民政府……9
五、事故责任单位及事故责任者的处理建议……9
（一）对事故责任单位认定和处理建议……9
（二）对事故责任者认定和处理建议）……10
六、整改防范措施意见……11
七、附件……13

前郭县嫩江湾水稻种植农民专业合作社“9・12”一般机械伤害事故调查报告

2024 年 9 月 12 日 15 时许，前郭县嫩江湾水稻种植农民专业合作社晾晒场地，工人在维修输送机切割支架过程中，输送机重心偏离，机体发生倾斜，维修人员被夹在输送机被切开的支架钢管与轮胎之间，造成 1 人死亡，直接经济损失约 30 万元。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）的要求，经县政府批准，成立了前郭县政府事故调查组，邀请县纪委监委派员介入调查，聘请有关专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证、现场勘察、专家认定和综合分析，查明了事故经过、事故原因以及人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，查清了事故暴露出的主要问题，提出了对责任单位和相关责任人员的处理意见以及事故防范措施建议。

事故调查组认定，前郭县嫩江湾水稻种植农民专业合作社“9.12”一般机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故情况

（一）事故前期情况

前郭县嫩江湾水稻种植农民专业合作社（以下简称嫩江湾合作社）位于前郭县八郎镇曙光村嫩江湾米业厂房东侧，嫩江湾米业和嫩江湾合作社法人同属刘某一人。9 月 12 日事故发生在临时雇佣人员张某生维修保养嫩江湾合作社输送机过程中。

（二）事故单位有关情况

嫩江湾合作社，法人：刘某；成立日期:2012 年 6 月 12 日；类型:农民专业合作社；信用代码：93220721594491002б;合作社地址：前郭县八郎镇曙光村，经营范围：为本社成员购买生产所需的生产资料；水稻种植、农产品销售、储藏、初级加工服务；提供与生产有关的技术培训服务、信息服务。

（三）事故发生场地和输送机所属情况

1、事故发生场地位于嫩江湾米业厂房东侧，该场地不在前郭县嫩江湾米业《建设用地规划许可证》范围内，是 2023 年 8 月 28 日刘某以个人名义购买村民于某龙的宅基地。2024 年 2 月 16 日，嫩江湾合作社召开成员大会通过，刘某将此场地无偿给嫩江湾合作社使用。

2、事故输送机是嫩江湾米业 2021 年—2023 年陆续淘汰 4 台输送机其中一台，因为此输送机还有维修使用价值，米业就将此输送机赠予嫩江湾合作社。目前该输送机已经变卖处理。

（四）事故发生单位安全管理情况

1.事故发生单位安全管理情况

（1）前郭县嫩江湾合作社未建立健全安全生产责任制，未组织制定各项规章制度和操作规程，未对工人进行安全教育培训；未组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。

（2）前郭县嫩江湾合作社，对员工没有按照《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]的规定开展安全生产规章制度和操作规程的培训。

（五）事故发生经过和瞒报情况

1、事故发生经过

2024 年 9 月 11 日张某生临时到刘某的米业干活，因为当时米业没有正式生产，11 日和 12 日上午，张某生主要是维修保养嫩江湾米业输送机和打扫企业外面水泥路及场地的卫生。12 日上午 9 时 30 分，张某生和任某和（刘某姐夫，在刘某厂子干活）准备维修保养米业东侧院外嫩江湾合作社的涉事输送机，张某生看到输送机支架弯曲就想切割开后取直，任某和不同意，认为切割后取直有风险，10 时左右，刘某、李某刚、李某刚、牛某顺四人经过，刘某听到了要切割维修的事宜，当即表示绝对不能切割存在危险，并告知可以用大锤砸的方式取直，当时任某和和张某生表示同意刘某的办法，刘某等人走后，任某和和张某生没有维修弯曲的支架，只拆卸输送机辊轮，给辊轮校黄油。13 时 20 分张某生和任某和继续给辊轮校黄油，14 时 30 分许，因现场没有黄油了，任树和就去取黄油，15 时许，任树和回到场地看到张某生被挤压在被切割的支架与轮胎之间，任某和尝试施救未果，随即呼喊寻找附近人员协助救人，后来邻居赵某娇和赵某松哥俩来了帮助把张某生拽了出来，几分钟后刘某也来到现场。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2.事故瞒报情况

2024 年 9 月 12 日 15 时事故发生后，刘某虽然没有直接上报应急局，但及时上报给八郎镇政府和公安机关，八郎镇政府也及时报告给县应急局，因此刘某主观上没有隐瞒事故的想法和行为。





（调取公安机关现场勘验卷宗）

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1、事故造成 1 人死亡

死者：张某生、男、68 岁，家庭住址为前郭县八郎镇曙光村，身份证号码：222324XXXXXXXXXX53。

2、直接经济损失

事故造成直接经济损失约 30 万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

2024 年 9 月 12 日，县应急局接到八郎镇政府电话报告，八郎镇曙光村嫩江湾米业发生一起亡人事故，接到报案后，县应急局立即进行核查，经过核查，事发场地在嫩江湾米业院外，且不在米业生产期间；结合公安调查结论，事故的发生是张某生不听劝阻，擅自冒险作业导致，所以认定此事故为非生产安全事故，并将核查结果上报给县政府和松原市应急局。2025 年 9 月 2 日，县政府接到省厅《关于核查群众举报情况的函》，反映前郭县八郎镇嫩江湾米业亡人事故相关问题，并提供新的证据，应急局主要领导及时向前郭县人民政府报告，并指派分管领导带领前郭县应急管理综合行政执法大队人员再次前往事发单位进行调查核实。

（二）事故现场应急处置情况

2024 年 9 月 12 日 15 时许发现张某生被挤压后，任某和立即进行救援，后来又找到邻居帮忙，才把张某生从输送机下救出，刘某来后，紧急拨打了 120，同时找来村医刘某梅进行抢救，刘某梅采取心肺复苏和使用氧气袋强制吸氧等措施实施了抢救，后来 120 急救医生到现场确认张某生已经死亡，紧接着刘某拨打了 110 报警。

（三）善后处理情况

事故发生后，前郭县嫩江湾合作社法人刘伟积极与家属沟通协调赔偿事宜，最后刘某与死者家属达成赔偿协议，赔付死者张连生家属死亡赔偿金 30 万元人民币。

（四）事故应急处置评估

详见附件 2：前郭县嫩江湾合作社“9.12”一般机械伤害事故应急处置评估报告。

三、事故的原因分析

（一）事故发生的直接原因

事故调查组通过现场勘察、专家论证、查阅资料、调查取证、综合分析，认定事故直接原因是：张某生在维修保养输送机的过程中，在没有采取支护等防倾倒安全措施的前提下，擅自冒险作业，在切割支架过程中造成输送机失稳侧倾，将其夹到输送机支架与轮胎之间挤压致死。

（二）事故发生的间接原因

事故调查组通过现场勘察、专家论证、查阅资料、调查取证、综合分析，认定事故间接原因是：嫩江湾合作社主要负责人未认真履行安全管理职责，未建立相关安全管理制度和操作规程；未对工人进行安全教育培训；未组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；在维修输送机时现场监护人没有认真履行监护职责；维修过程没有采取有效措施制止事故发生。

四、有关单位存在的主要问题

1、前郭县农业农村局：按照“管行业、必须管安全”的原则，在开展安全生产网格化管理检查过程中，未将种植合作社列入检查计划，未对种植合作社类企业开展安全检查。

2、八郎镇人民政府：按照“属地监管”原则，虽然明确了种植合作社监督管理机构和具体人员，但没有按照监管职责对辖区内种植合作社等小微企业安全生产状况进行监督检查。

五、事故责任单位及事故责任者的处理建议

（一）对事故责任单位认定和处理建议

事故性质：经调查组调查认定，前郭县嫩江湾合作社“9 •12”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

嫩江湾合作社：未按照《安全生产法》第二十条[2]、第二十一条[3]、第二十四条[4]、第二十八条第一款[5]的规定，主要负责人未履行安全生产管理职责；未配备兼职安全生产管理人员；未对从业人员进行安全生产教育培训；未建立全员安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程；未组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；该合作社在输送机维修保养作业时不具备安全生产条件。

建议前郭县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[6]规定，对该单位处以罚款。

---

[2] 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[3] 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[4] 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[5] 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（二）对事故责任者认定和处理建议

1、刘某，男，身份证：222324XXXXXXXXXX11，嫩江湾合作社法人，未履行安全管理职责，未建立相关安全管理制度和操作规程，未对临时雇佣工人进行安全培训教育；未组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；在维修保养机械设备过程中没有采取有效措施制止张某生冒险作业行为，导致工人张某生被输送机挤压死亡，对该起事故负有管理责任。通过调查取证，刘某在事故发生前告知了张某生不允许冒险作业，并派任某和负责在维修现场监护，履行了风险告知和监护职责，经公安机关认定，不涉嫌重大责任事故罪。

建议前郭县应急管理局依照《安全生产法》第九十五条第一项[7]的规定，对刘某处以罚款。

2、张某生，男，身份证号码：222324XXXXXXXXXX53。前郭县嫩江湾水稻种植农民专业合作社临时雇佣人员，在负责人刘某和现场监护人员不允许违规作业的前提下，擅自做主、冒险作业，导致事故发生，造成本人死亡，所以对该起事故负主要责任。因为张某生已经死亡，所以不再追究其责任。

---

[6] 第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[7] 《安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

3、江某，男，前郭县农村集体经济管理服务中心主任。在开展安全生产网格化管理检查过程中，未将该合作社列入检查计划，在此起事故中负有行业监管责任。

建议：前郭县农业农村局给予江某同志通报批评。

4、王某国，男，前郭县八郎镇综合服务中心农村集体经济管理服务科科长。没有按照监管职责对辖区内种植合作社等小微企业安全生产状况进行监督检查。

建议：前郭县八郎镇党委给予王某国同志通报批评。

六、整改防范措施意见

针对本次事故暴露出的问题，为认真吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，严防类似事故的发生，提出以下防范措施和建议：

（一）前郭县嫩江湾合作社。

主要负责人要认真履行安全管理职责，认真学习《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律、法规，全面查找安全生产方面的不足。要建立健全相关安全管理制度和操作规程；要在企业各种生产、维修前对工人进行安全培训教育和技术交底；施工现场监护人员要认真开展安全检查、隐患排查和风险辨识，要结合合作社生产、经营特点，重点排查从业人员培训、特种人员证件、劳动防护用品、现场安全措施落实和“三违”情况，切实加强生产安全管理，杜绝类似事故再次发生。

（二）前郭县农业农村局。行业主管部门要坚持“谁主管、谁负责”的原则，认真贯彻“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”各项要求，坚持目标导向和问题导向，全面厘清本行业监管范围，分析研判安全生产风险，认真研究落实安全生产工作和监管措施，加大执法力度。同时要指导相关企业建立健全安全生产责任制等规章制度，提高预防事故能力。

（三）前郭县八郎镇人民政府。要充分发挥属地监管职责，沟通协调行业管理部门严格执行国家法律法规和产业政策，监督指导种植合作社类企业有效落实安全生产主体责任。要协助行管部门加强对企业日常安全生产监督检查，突出抓好企业安全教育培训、风险辨识和隐患排查等工作，切实承担起属地安全生产监管任务。

前郭县人民政府 9.12 一般机械伤害
生产安全事故调查组
2025 年 12 月 5 日