齐齐哈尔市德旺钢结构制造有限公司
“7·27”一般高处坠落生产安全事故
调查报告

大庆市龙凤区人民政府生产安全事故调查组

2025 年 4 月

目 录

一、基本情况.....1
（一）事故有关单位情况.....1
（二）工程概况.....2
二、事故发生经过及救援情况.....3
三、伤亡人员情况及直接经济损失.....5
（一）伤亡情况.....5
（二）直接经济损失.....5
四、事故发生原因及性质.....5
（一）直接原因.....5
（二）间接原因.....5
（三）事故性质.....6
五、事故有关责任单位和责任人员的处理建议.....6
（一）建议给予行政处罚的单位（1个）.....6
（二）建议免予追究事故责任人员（1人）.....6
（三）建议由企事业单位处理事故责任人员（4人）.....6
（四）建议由纪委部门追究事故责任人员（1人）.....7
六、事故防范和整改措施建议.....7

齐齐哈尔市德旺钢结构制造有限公司“7·27”一般高处坠落生产安全事故调查报告

2024年7月27日17时50分许，齐齐哈尔市德旺钢结构制造有限公司在黑龙江八一农垦大学体育场内进行膜索结构除锈作业时发生1起高处坠落事故，造成1人重伤后死亡，直接经济损失187万余元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《黑龙江省生产安全事故调查处理工作指导意见》等有关法律法规，大庆市龙凤区人民政府成立了由应急、住建、工会、黎明街道办事处、高新区公安分局、齐齐哈尔龙沙区应急管理局等单位派员组成的事故调查组。同时，区纪委监委介入并对事故调查工作进行监督，调查组还聘请有关专家参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、查阅资料、调查取证，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和有关责任人的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题提出了防范和整改措施，现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故有关单位情况

1.齐齐哈尔市德旺钢结构制造有限公司，成立于2011年4月18日，统一社会信用代码：91230202569893122F，注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区大民镇五福玛村，注册资本：人民币肆仟万元，法定代表人：许树旺，营业期限：长期，经营范围：金属结构、绝热轻型复合夹芯板、冷藏保温箱制造，房屋建筑工程施工，普通货物道路运输，通用仓储，工程勘察设计，建筑装饰和装修、环保工程、园林绿化工程设计与施工，建筑劳务分包，牛棚建筑工程施工及销售（法律、法规有特殊规定和禁止经营，未获审批前不得经营的）产品进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

2.黑龙江八一农垦大学，省属院校，始建于1958年，统一社会信用代码：12233100414110461F，注册地址：大庆市高新区新风路5号，法定代表人：李翠霞，宗旨和业务范围：承担本专科及研究生层次普通高等学历教育工作，承担科学技术研究工作，并为社会提供相关服务。

3.大庆市龙凤区工程建设监理有限公司，成立于1998年6月17日，统一社会信用代码：91230603702877069 3，企业注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区龙华路176号湿地福苑B-20-6一层，注册资本：300万元，法定代表人：索杰华，营业期限：长期，所属行业为专业技术服务业，经营范围包含：许可项目：建设工程监理。一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务。

（二）工程概况

项目名称：黑龙江八一农垦大学2024年后勤改造学生生活所需体育场膜索结构除锈及膜体修复工程项目。

建设单位：黑龙江八一农垦大学。

承包单位：齐齐哈尔市德旺钢结构制造有限公司。

监理单位：大庆市龙凤区工程建设监理有限公司。

工程地点：黑龙江八一农垦大学体育场。

合同签订情况：该项目由齐齐哈尔市德旺钢结构制造有限公司中标承包，2024年6月21日签订施工合同，合同编号：[230001]SC[CS]20240125，合同价款596497.19元，项目于2024年7月24日开工，计划工期45天。齐齐哈尔市德旺钢结构制造有限公司将工程内容第二项体育馆座席上张拉膜12榀钢桁架除锈、喷漆分包给了贾洪财，7月19日与贾洪财签订承揽合同，约定工期30日。

二、事故发生经过及救援情况

项目开工后，齐齐哈尔市德旺钢结构制造有限公司按照施工合同，在黑龙江八一农垦大学体育场内开始进行膜索结构除锈及膜体修复工作，为体育馆张拉膜12榀钢桁架除锈、修补、喷漆，参与项目施工共4人，除锈工人陈春培、陈春直、张建友、崔卫民；现场负责人孟庆志。

2024年7月27日17时50分许，陈春培、陈春直、张建友、崔卫民四人分别在相距七八米的位置进行除锈作业，听见“扑

通一声”，陈春直等人以为有什么物品掉落，回头一看，崔卫民躺在地上，陈春培、陈春直、张建友立即从架子上下落到地面查看崔卫民情况，发现崔卫民意识不清，安全帽掉落一旁，安全带挂在身上，陈春培立即给工头贾洪财打电话，贾洪财又找人到事发地开私家车将崔卫民送至大庆市人民医院北院进行抢救。

7月27日20时55分，贾洪财向高新公安分局报警，称黑龙江八一农垦大学体育场有工人高处掉落摔伤。7月30日16时53分，黑龙江八一农垦大学向龙凤区住建局安监站报告称工人崔卫民从脚手架摔落，正在大庆市人民医院北院重症监护室抢救。龙凤区住建局未向大庆市龙凤区人民政府报告该起事故。10月25日，龙凤区应急管理局接电话举报，称7月27日崔卫民在黑龙江八一农垦大学体育场顶棚翻新除锈工作中坠落受伤，目前在大庆市人民医院北院接受治疗。10月26日，区应急管理局组织区住建局、高新区公安分局共同成立临时事故调查小组对该起事故开展调查核实。经查，7月27日伤者崔卫民入院后一直在大庆市人民医院治疗，10月30日伤者崔卫民由大庆市人民医院转至河南长垣市西角集村家中静养，11月5日进入长垣市人民医院治疗，11月11日出院返回家中，11月16日在家中死亡。12月13日，龙凤区人民政府正式成立齐齐哈尔市德旺钢结构制造有限公司“7·27”一般高处坠落生产安全事故调查组，对事故开展调查处理。

2025年1月8日，事故调查组人员及吉林释然司法鉴定中心到达河南省长垣市中医院对崔卫民进行法医学检验，鉴定结果为崔卫民系高坠事故损伤后多器官功能衰竭（MODS）死亡；本次高坠事故损伤与被鉴定人崔卫民死亡存在直接因果关系，参与程度为全部作用。

三、伤亡人员情况及直接经济损失

（一）伤亡情况

伤者崔卫民，男，42岁，齐齐哈尔市德旺钢结构制造有限公司临时聘用人员，身份证号：410728********4018，户籍所在地：河南省长垣市武邱乡西角集村194号。

（二）直接经济损失

经测算，该事故造成包括医疗施救、法医学检验、善后处置、事故调查处理等共计人民币187万余元。

四、事故发生原因及性质

（一）直接原因

崔卫民本人安全意识不强，未正确佩戴劳动防护用品，违章作业，未做好自身安全防护。

（二）间接原因

1、齐齐哈尔市德旺钢结构制造有限公司，未对施工现场进行有效的安全管理；未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训；没有强化员工安全意识，未督促从业人员正确使用佩戴符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

2、黑龙江八一农垦大学，未在施工现场进行有效的安全监管，未从严监督劳务人员严格执行施工总承包单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

3、大庆市龙凤区工程建设监理有限公司，未对伤者崔卫民违章作业及时制止，施工前未按照相关规定督促施工方对伤者进行安全教育培训及考核。

（三）事故性质

经调查认定，齐齐哈尔市德旺钢结构制造有限公司“7·27”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位（1个）

齐齐哈尔市德旺钢结构制造有限公司：未组织开展风险辨识，未对从业人员进行安全生产教育和培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条的规定；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条的规定；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条的规定，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定，建议由龙凤区应急管理局对该企业进行行政处罚。

（二）建议免予追究事故责任人员（1人）

崔卫民，齐齐哈尔市德旺钢结构制造有限公司雇佣工人，对事故发生负有次要责任，因在事故发生后死亡，建议免予追究事故责任。

（三）建议由企事业单位处理事故责任人员（4人）

1.许树旺，承包方负责人，对项目现场安全疏于管理，对临时聘用人员管理不到位，对事故发生负有次要责任，建议由齐齐哈尔市德旺钢结构制造有限公司按照企业管理规定对其进行处理。

2.孟庆志，施工现场负责人，对劳务人员不遵守操作规范存在失察行为，对事故发生负有次要责任，建议由齐齐哈尔市德旺钢结构制造有限公司按照企业管理规定对其进行处理。

3、刘兆文，建设方项目负责人，履行建设项目安全管理职责不到位，未督促监理公司对施工现场进行有效管理，对事故发生负有次要责任，建议由黑龙江八一农垦大学按照有关管理规定对其进行处理。

4、孙杨，总监代表，未认真履行安全监督管理职责，未督促施工方对施工人员按照规定进行安全教育培训，经考核合格后上岗作业。事故发生时未在施工现场进行有效的安全监管，对事故发生负有次要责任，建议由大庆市龙凤区工程建设监理有限公司按照有关管理规定对其进行处理。

（四）建议由纪委部门追究事故责任人员（1人）

戈良斐，区住建局安监站站长，负责辖区建筑施工现场安全

管理工作。接到黑龙江八一农垦大学报告后，未及时向区政府或区应急局报告此次生产安全事故，建议由区纪委部门依法依规对其进行处理。

六、事故防范和整改措施建议

（一）事故有关单位要深刻吸取事故教训。严格遵守有关行业的相关规定，认真查找从业人员在履行岗位职责、隐患排查治理、安全生产管理、从业人员教育培训、设备维护保养等方面存在的问题。要教育督促相关管理人员及时、如实地报告生产安全事故。

（二）事故单位要严格落实安全生产主体责任。提高安全生产的自觉性，建立企业管理机制，完善各项规章制度，加大安全资金投入，加强日常管理，及时消除事故隐患。重点加强对建筑施工现场方面的安全管理，定期组织开展隐患排查治理，全面管控各类风险点，保证安全施工。

（三）事故有关单位要加大对从业人员的安全教育培训。要加强对施工人员的安全教育，对员工的工作环境进行研判，对员工的不安全行为及时进行纠正制止，避免类似事故再次发生。培养高素质高技能的工人队伍，全面提高从业人员的安全意识、风险识别能力和操作技能。要求员工严格按照操作规程作业，坚决杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象发生。

（四）辖区同类生产经营单位要深刻汲取事故教训。建设单

位应按照国家相关法律法规和标准要求，对临时雇佣员工进行有效、充分地培训，对员工在生产劳动过程中存在的安全隐患进行有效辨识，保障员工身体健康和生命安全。建立完善安全生产责任体系，切实把安全生产责任落实到生产经营的每个环节、每个岗位和每名员工，真正做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。

大庆市龙凤区人民政府生产安全事故调查组

（大庆市龙凤区安全生产委员会联合事故调查组）

2025年4月3日