碧江区“6•16”共青路道路运输一般事故调查报告

时间：2023-10-19 11:20 来源：碧江区应急管理局 浏览量：117次 打印 关闭 【字号

2023年6月16日，在铜仁市碧江区共青路103红绿灯路口发生一起致一人死亡的道路运输事故，直接经济损失102万元。事故发生后，根据《中华人条例》(国务院令第493号)《贵州省安全生产条例》，碧江区人民政府成立了以区应急管理局、区民政局、区交通运输局、区公安交通管理局、区总工会处置工作组，事故调查邀请区纪委区监委相关人员参加。事故调查工作组依法开展了事故调查工作，通过调查取证、综合分析，查清了事故原因，认定调查报告：

一、事故简要经过

2023年6月16日7点38分，万山人民出租车有限公司的士车驾驶员冉某某(男，35岁，公民身份证号：522228********1134，持5222****9996号C1限公司的士车，载客由铜仁市103地质队沿共青路往气象局方向行驶，当车行驶至碧江区东太大道103灯控路口西50米处(锦江街道市工商银行门口)时(男，59岁，公民身份号码：522221********283X)驾驶的铜仁备案026**0号电动摩托车右侧中部相撞，造成沈某某受伤及两车受损的道路交通事故。2023年6月17日5时9分死亡。

二、事故公司概况

贵州省铜仁市万山区人民出租汽车有限公司：从事市场主体自主选择经营等业务的公司，成立于2016年10月25日，公司坐落在贵州省，详细地址为信用代码/税号为：91520******DNJRP3W，法人是鄢某芬，注册资本为220万人民币。企业的经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(出租车客运服务、汽车租赁、汽车维

三、事故车辆及驾驶人基本情况

(一)事故车辆基本情况

1.贵DD55**2号小型纯电轿车，车辆品牌及型号：枫叶牌/MR7001S**03，车辆识别代号：L6T78A4W6NV**035，发动机号：MBUH1**60，车2023年10月31日，车辆使用性质：出租客运，车辆核载5人、实载2人。车辆保险公司：中国人寿财产保险股份有限公司铜仁市中心支公司，交强保险2023年10月24日14时；商业险保险凭证号：66053120225222294***396，保险有效期至：2023年11月03日24时。机动车所有人：贵州省铜仁市万山区

2.铜仁备案026**0号电动摩托车，车辆品牌及型号：讴蒂牌OD125T-**S，车辆识别代号：L2YTCJPMXMOT**125，发动机号：2101M0**25，车
保险公司：无，机动车所有人：沈某某。

(二)驾驶人及死者基本情况

1.冉某某，男，35岁，土家族，户籍所在地：贵州省沿河土家族自治县晓景乡，公民身份号码：522228********1134，持5222****9996号C1类驾驶
受伤。

2.沈某某，男，59岁，苗族，户籍所在地：贵州省铜仁市碧江区滑石乡，公民身份号码：522221********283X，系铜仁备案026**0号电动摩托车驾
员抢救无效于2023年6月17日5时9分死亡。

(三)事故后车辆技术检测情况

鉴定情况：贵DD55**2号小型纯电轿车，经平塘县华元机动车检测有限公司鉴定，编号：平塘县华元机动车检测有限公司〔2023〕交鉴字第5-262-
理时间：2022年6月19日。检验鉴定材料：肇事车车辆贵DD55**2号车，车辆品牌型号：枫叶牌/MR7001S**03，车辆识别代号：L6T78A4W6NV1**
铜仁市万山区人民出租汽车有限公司。

检车地点：铜仁市碧江区嘉时汽车修理厂，检验鉴定人员：任敬贤、郭昌骁。分析说明：经检验，贵DD55**2号小型纯电轿车安全系统未见异常，
安全技术条件》，GB21861-2014《机动车安全技术检验项目和方法》、GB/T18344《汽车维护、检测、诊断技术规范》、GA/T61-2017《汽车制动系
公共安全行业标准《交通事故车辆安全技术检验鉴定》GA/T642-2006对送检车辆进行静态检验、零部件性能检验。《交通鉴定意见：1.送检贵DD55**
车转向系安全技术状况合格。3.送检贵DD55**2号车照明信号装置安全技术状况合格。4.送检贵DD55**2号车其它安全部件安全技术状况合格。5.送检贵

四、道路基本情况

现场道路位于碧江区东太大道103灯控路口西50米处(锦江街道市工商银行门口)，现场为原始现场,十字交叉道路，有交通信号灯进行控制，南北走向
宽13.0米)，事故现场北往二中方向，南往客车站方向，西往103方向，东往气象局方向。事故路段道路平直，道路中央有隔离护栏，沥青路面，路面干燥

五、事故发生经过及应急救援和善后处理情况

(一)事故发生经过

经事故调查组对有关人员询问和现场勘察：2023年6月16日7时8分，冉某某(男，35岁，持5222****9996号C1类驾驶证)驾驶贵DD55**2号小型轿
区东太大道103灯控路口西50米处(锦江街道市工商银行门口)时，该车正前部与由气象局往客车站方向行驶由沈某某(男，59岁，公民身份号码：522221
侧中部相撞，造成沈某某受伤死亡及两车受损的道路交通事故。

(二)事故应急处置及善后处理情况

区公安交通管理局接警后，立即组织民警赶赴现场，事故发生后约五分钟，锦江街道办事处、铜仁市公安交通城市管理大队和120医务人员相继到达
人员现场抢救无效死亡。死者已火化安葬，事故善后处理工作已完毕(赔付死者家属102万元人民币)，死者家属情绪稳定。

六、事故地点

贵州省铜仁市碧江区东太大道103灯控路口西50米处(锦江街道市工商银行门口)。

七、事故类别

经事故调查组对事故现场进行勘查分析，认定该事故为道路运输事故。

八、事故伤亡人员名单

沈某某，男，59岁，苗族，户籍所在地：贵州省铜仁市碧江区滑石乡，公民身份号码：522221********283X，系铜仁备案026**0号电动摩托车驾驶

九、事故发生原因：

经事故调查组询问有关人员、调取查阅有关资料和现场勘察分析，冉某某驾驶机动车超速行驶且违反交通信号通行是造成此次事故的直接原因。

十、事故性质

经对事故调查组对该事故的原因进行分析，认定碧江区“6·16”共青路道路运输事故为一般生产安全事故。

十一、责任认定及处理建议

冉某某：万山人民出租车有限公司的士车驾驶员，驾驶车牌为贵DD55**2号万山人民出租车有限公司的士车在营运过程中安全意识不强，忽视行车
最终导致事故发生，应对该事故负直接责任。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款及《中华人民共和国道路交通安全法
定》第六十条第一款第(一)项至规定认定冉某某在事故中负全部责任并涉嫌交通肇事罪，建议移送司法机关追究刑事责任。

万山人民出租车有限公司：该公司具有完善的管理体系和资料，事故发生后积极参与善后处理并配合调查。建议万山区交通运输局根据行业相关法规
急管理局备案。万山区人民出租车有限公司加强防范措施、全面排查治理安全隐患，杜绝事故发生。

十二、防范措施

(一)强化企业安全生产主体责任。万山人民出租车有限公司要进一步规范企业平台驾驶员的管理，特别是要切实落实好线下安全教育培训，严格把关规则，规范道路运输行为。

(二)深化事故隐患自查自纠自改工作。万山区交通运输局要进一步完善各类事故隐患巡查检查工作机制，根据预判存在的安全风险，完善、落实安全查和整治存在的事故隐患，严防隐患发现不及时或治理不及时，导致生产安全事故发生。

(三)进一步加强路面巡查管控。区公安交管部门要根据辖区道路安全监管任务，及时分析重点时期、重点路段安全形势，合理调配警力，适时开展在运车辆道路运输违法行为的查处力度。

(四)强化道路交通安全宣传教育。各乡(镇、街道)和区政府有关工作部门，要进一步加大道路交通安全宣传教育力度，深入各类企业开展针对性的道展安全教育情况的督查检查，推进企业切实加强驾驶人员的安全教育工作，提升驾驶人员安全意识。

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇： 安全生产行政执法文书行政处罚告知书（碧）应急罚告〔2023〕非煤 - 1号

下一篇： 关于铜仁市捷诚环保燃料有限公司违反安全管理规定的处罚决定

友情链接： 中国政府网 | 贵州省人民政府 | 省内各市州

联系方式 | 网站地图 | 帮助中心 | 网站声明 | 网站年报

主办：碧江区人民政府办公室　管理维护：铜仁市碧江区人民政府信息中心

ICP备案号：黔ICP备16005390号　贵公网安备 52060202000140号　政府网站标识码 5206020078

碧江区互联网违法和不良信息举报电话：0856-5222607