索引号：	y129983-0403-2026-0002	**主题分类：**	综合政务
发布机构：	新建区应急管理局	**生成日期：**	2025-08-26
文件编号：		**有效性：**	有效
公开范围：	面向全社会	**公开方式：**	主动公开

新建文化大道兴国路交叉口“3·27”一般交通事故调查报告

浏览量：6

新建文化大道兴国路交叉口“3·27”一般交通事故调查报告

新建区政府事故调查组

2025年7月24日

2025年3月27日20时44分许，在新建区文化大道兴国路 交叉口发生一起公交车司机驾驶公交车碾压行人的交通事故，致 行人重伤(高位截肢)的一般交通事故。

为进一步查明事故原因，做好事故调查处理工作，根据《中 华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条 例》、《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》和《中华人 民共和国道路交通安全法》的要求，南昌市新建区人民政府成立 了由南昌市公安局交通管理局新建大队牵头，区应急管理局、区 交通运输局等属地政府和部门组成的文化大道兴国路交叉口 “3 ·27”一般交通事故调查组，(以下简称事故调查组)。事 故调查组下设管理组、综合组、技术组，全面开展了事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实 事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、视频分 析、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、直接 经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员 和单位的处理建议，并针对暴露出的问题提出了防范措施。

经调查认定，新建区文化大道兴国路口“3 ·27”一般交通 事故是一起涉及公交客运的大型汽车，在道路行驶过程中发生 的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故车辆和驾驶人员情况

1.事故车辆情况

(1)赣AD6769号“江西”牌大型普通客车，车辆所有人： 江西南昌公共交通运输集团有限责任公司，身份证明名称：组织 机构代码证书、身份证明号码：34333347-2,登记地址：江西省南昌市青云谱区井冈山大道1号，使用性质：公交客运。车身颜 色：白/绿/黄，车辆型号：江西牌/JXK6110BPHEVN,车辆识别代 号：LA9BJLMSXFBJXK285,初次登记日期：2015-07-14,核定载 客人数：61人。最近定检时间：2024-12-31;该车投保了交强 险、交强险保险单号：12279003902561804732,有效期为 2024-07-14至2025-07-14,承保单位：中国平安财产保险股份 有限公司。

2.事故车辆驾驶人情况

(1)熊庆兴，男，1977年02月08日生，汉族，身份证号 码：36012219770208****,户籍地址：江西省南昌市新建区石岗 镇金城村建口自然村4号，事发时系赣AD6769号“江西”牌大 型普通客车驾驶人，联系方式：1376744****。

(二)有关监管部门管理情况

1.南昌市新建区交通运输局

2025年区交通局对全区运输企业、两客一危(大型客运、大 型旅游客车及危险品车)、网约车、巡游出租车及无证运营、非 法载客等违法违规行为，会同交警等部门及属地乡镇进行规范整治。

2.南昌市公安局交通管理局新建大队

一是织密路面管控网络，严查交通违法行为。优化动态勤务。 建立“网格化”管理模式，在清晨、傍晚及节假日等重点时段， 对路段开展高频次巡逻。并在节假日或特殊时期，提前研判、科 学布警，加强指挥调度，全员上岗，严查严重交通违法，强化重 点区域、道路、车辆的疏导管控，早晚高峰时段，大队主要领导

在分控中心全局调度，三位副大队长定点驻守路口。机关警力全 部下沉支援路面。长崚、城北、省庄三个中队将警力最大限度地 投放到路面，确保了重点路口、秩序乱点、事故多发点位的管控 力度。二是警力优化配置，点位精准布控。各中队根据实际，科 学调配警力。长崚中队(总警力91人)部署41个点位，城北中 队(总警力111人)部署58个点位，省庄中队(总警力49人) 部署13个点位，重点保障了112个高峰网格点位，其中交通路 口56个，实现了对城区交通秩序的精准把控。三是创新宣传教 育形式，提升安全意识。坚持面向社会及群众开展交通法律、法 规和交通安全宣传，通过多种形式倡导群众遵守交通法规，安全 文明出行，通过播放事故警示片、发放宣传手册、讲解典型案例，

通过“身边事教育身边人”,推动安全意识入脑入心。

3.公交运输集团有限公司五公司

建立健全了全员安全生产责任制，制定了安全生产事故隐患 排查治理制度、安全生产会议制度、安全生产教育培训制度、安 全生产检查制度、综合应急救援预案等；成立了安全管理机构， 明确了安全管理职责；按要求每月开展了安全生产例会，组织了 安全教育培训。

(三)属地管理情况

长峻街道办事处，成立了道路安全交通领导小组；今年以

来村、场社区集中开展闯红灯、逆行、不礼让斑马线、乱停车、 乱变道、不按规定使用转向灯、违规载人、电动自行车不超速戴 头盔等违法行为专项整治，提升管控效能，并利用小区进出口小 喇叭播放加强行人交通安全劝导，提醒辖区居民不闯红灯、不随 意横穿马路、攀爬护栏等交通违法行为；各村、场社区日常开展 了电动自行车全链条整治工作并联合物业发动社区、小区物业等

志愿群体加强小区出入口文明出行劝导，对电动自行车未悬挂号 牌、不戴头盔等行为加强宣传提醒；村、场社区日常开展道路消 防通道专项整治，避免道路消防通道堵塞，确保消防通道通行畅 通，防止道路安全隐患的产生；开展了“老年代步车”专项治理， 加强了对“老年代步车”(三、四轮低速电动车)通行宣传教育， 严查“老年代步车”违规上路行驶、非法载客、闯红灯、逆行、 违法载人等重点交通违法；村、场社区发动了道路交通安全宣传 劝导，通过开展进学校、进企业、进社区、进家庭、进机关、进 公共场所宣传和各类主题活动，通过市级报刊、广播、电视台、 网络、两微一端等媒体平台，以及路口小喇叭、电子诱导屏、大 篷车、AI电话等形式，开展了礼让斑马线、电动自行车“六不

一戴”交通安全宣传。

(四)事故发生经过

2025年03月27日20时44分许，行人毛秀珍先由新建区 明矾路工业大道交叉路口西北角人行道经路口北侧人行道旁由

西向东行至路口内后，后从路口中心向路口东南角步行，行至新　建区文化大道兴国路口时，遇右后方经明矾路由北往东左转弯的　熊庆兴驾驶赣 AD6769 号“江西”牌大型普通客车，熊庆兴未观　察到在路口步行的毛秀珍，所驾驶车辆的左前方挂倒毛秀珍，毛　秀珍倒地后被车辆左前侧轮胎持续拖行，导致毛秀珍受伤的事故。

（五）事故现场情况

1.现场勘查情况

事故现场位于南昌市文化大道兴国路交叉口，该路口为五岔　路口，北向明矾路、西向工业大道、东向文化大道、南向长峻大　道、东南方向通往兴国路，沥青路面，路口四周均设有过街设施　及人行横道，路口设有信号灯控制，事发时天气为大风、地面潮　湿、路口无遮挡物、视线良好。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

此次事故造成1人重伤。

伤者毛秀珍，女，1962 年 09 月 09 日生，汉族，身份证号　码：360122196209****,户籍地址：江西省南昌市新建区松湖　镇铁湖村余家自然村024号，事发时系行人。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986) 等标准和规定，核定本次事故造成直接经济损失约70万元(含　20万医药费、护理费及约50万伤残赔偿金)。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报及响应情况

2025年03月27日20时47分许，南昌市公安局交通管理 局新建大队接到警情指令，熊庆兴报警称：在新建区兴国路文化 大道路口发生交通事故，公交车赣AD6769 撞到行人，有人受伤， 有车损。新建大队指挥中心接到事故报警后，指派新建大队事故 中队值班民警李滨立即赶赴现场进行先期处置，21时00分许， 民警到达现场，发现现场伤者受伤情况严重后，立即向指挥中心 及交警大队主要领导报告，随后民警协助赶来的120急救中心人 员将伤者送上救护车，事故中队长陈进峰、民警李滨现场进行处 置并在现场设置安全警示区域，进行车辆管控同步向市交管局、 新建区政府、新建区应急管理局报送信息。

(二)事故现场应急处置情况

接到公交营运车辆发生交通事故致人重伤的警情后，新建大 队立即启动交通事故应急预案开展工作，指令新建大队事故处理 中队处警，并层报相关领导。及时开展了走访调查、委托鉴定、 善后维稳等工作。

(三)医疗救治和善后情况

医疗救治情况：2025年3月27日20时50分许，新建区120 指挥中心接到当事人报警后，立刻调派新建区人民医院1车3人 赶赴现场处置。直接将伤者毛秀珍送往南昌大学第二附属医院进 行抢救，伤者毛秀珍腿部截肢，盆骨骨折移位、无生命危险。

善后情况：事故后交管大队积极组织协调，目前双方未达成 协议。认定书已出，损失由保险公司按照事故认定书赔偿损失。

(四)事故应急处置评估

政府、部门方面：新建大队接到警情指令后，第一时间派员 赶赴现场处置，反应迅速、指令得当；确定有人受伤严重，及时 启动事故处理应急预案，分工细致，上报及时，行动迅速；到场 处置按照规范设置警戒区、防护区，迅速仔细开展现场勘查，并 安排专人分流、指挥交通，分工合理，举措得当；开展调查及时， 责任分工明确。

三、事故原因分析

(一)直接原因分析

1、当事人熊庆兴驾驶车辆在路口行驶过程中未观察到在路 口内步行的行人并进行避让，是造成事故的主要原因。

2、当事人毛秀珍在设有信号灯的交叉路口未经人行横道及 过街设施步行通过路口，也是形成事故的原因。

(二)事故相关检验检测和鉴定情况

案发后，及时委托司法鉴定机构对事故痕迹、车辆安全性能、 酒毒驾等事项进行鉴定。经神州司法鉴定中心鉴定：

(1)驾驶人熊庆兴排除酒驾、毒驾情形。

(2)赣AD6769号“江西”牌大型普通客车左前侧与软性物 体(人体)碰撞可以形成。

(3)赣AD6769 号“江西”牌大型普通客车的制动系、转向 系、灯光系安全性能符合《机动车运行安全技术条件》 GB7258-2017 的要求。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

（一)已采取行政处罚人员

熊庆兴，赣 AD6769 号“江西”牌大型普通客车驾驶人，驾 驶公交车在路口左转时，未确保安全、观察路况，其行为违反了 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十二条第一款 第三项、《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条，交管 大队已依据相关交通法规对其进行了行政处罚。

毛秀珍，行人，在设有人行横道及过街设施的路口，未经人 行横道或过街设施横过道路，其行为违反了《中华人民共和国道 路交通安全法》第六十二条、《中华人民共和国道路交通安全法 实施条例》第七十五条第一款，交管大队已依据相关交通法规对 其进行了行政处罚。

五、事故主要教训

道路交通参与人员安全意识淡薄，未能遵守道路交通安全法 律法规，安全文明驾驶，特别是公交车驾驶人在道路上驾驶时安 全通行意识缺乏，不注意识别道路交通安全风险，应该预见交通 安全风险而没有及时预见；行人毛秀珍交通安全意识、法律意识 淡 薄 。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取“3 ·27”道路交通事故教训，针对此次事故暴 露出的问题，举一反三，堵塞漏洞，全面预防和减少道路交通安 全事故，提出如下事故防范措施：

（一)加强教育培训

辖区部门要组织全体驾驶员开展专项培训，重点讲解交通法

规中关于礼让行人的规定，以及公交车视线盲区的识别和应对方 法。通过案例分析，让驾驶员深刻认识到不礼让行人和因视线问 题引发事故的危害。

（二)强化宣传教育

公安交管部门要充分强化宣传教育，采取多形式宣讲安全知 识，持续开展交通安全宣传，提升群众道路交通安全意识。通过 公交车内的广播、显示屏等，向乘客宣传交通安全知识，提醒乘 客遵守交通规则，不要在公交车视线盲区内行走或停留。要持续 推进志愿者上路劝导，教育和引导出行人员增强交通安全意识和 防范能力，从源头上预防道路交通事故的发生。

（三)企业监督管理

要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经 营必须管安全”的要求，切实履行部门监管责任，督促相关企业、 驾驶人落实主体责任。定期对驾驶员的驾驶行为进行检查和评估， 包括对车辆的检查和维护，确保车辆设备正常运行。建立风险清 单，排查重点路段，建立斑马线、右转弯风险清单，加强日常提 醒，营造良好交通环境。

扫一扫在手机打开当前页

