西丰县人民政府

请输入搜索关键字

当前位置： 首页 > 政务公开 > 行政权力公开 > 应急管理局 > 政务公开 > 安全生产

铁岭西丰县盛丰集中供热有限责任公司“12.4”一般机械伤害事
查报告

来源：铁岭市西丰县应急管理局 发布时间：2026年10月22日

2024年12月4日13时40分左右，西丰县盛丰集中供热有限责任公司热源厂传送带上煤过程中，上煤工崔艳洁在上煤作业清扫落煤时不
煤机皮带辊中，碾压死亡。

事故发生后，经西丰县人民政府同意，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）第二十二条之规定，成立了由
管理局、西丰县纪委监委、西丰县公安局、西丰县总工会、西丰县住建局为成员的事故调查组，并邀请西丰县检察院参加。

事故调查组本着“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对这起事故进行了认真的调查。通过现场勘察、调查取证和综
清了事故原因，明确了事故责任，确认这是一起生产安全责任事故。现将事故有关情况报告如下：

事故单位情况介绍

西丰县盛丰集中供热有限责任公司（以下简称盛丰集中供热公司），类型：有限责任公司（国有独资）；法人代表：王瑞；注册资本：
元整；住所：辽宁省铁岭市西丰县红旗路76号西丰县财政局办公楼303室；成立日期：2023年4月10日；经营范围：许可项目：供暖服务，
施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：热力生产和供应，建筑
砖瓦制造，砖瓦销售，轻质建筑材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。统一社会信
91211223MACF2WR96X。

西丰县盛丰集中供热有限责任公司下设1座热源厂，38座无人看守换热站，318公里供热管网。热源厂座落于西丰县城西部乐善村，辽
街交叉路口西北侧，于2013年10月投入使用，总投资3.2亿元，总占地面积71007平方米，主要建筑物有：办公楼、锅炉房、供热生产车
房、地磅房、库房、烟囱及附属、消防水池等，总建筑面积约38041平方米。院墙约1227延长米、混凝土地面14370平方米、沥青地面
米。建有4台100吨链条热水锅炉，配备四套脱硫、脱硝及布袋除尘设备，一次热网总铺设长度约38公里，二次热网总长度约340公里。全
化监测及控制系统的自动化管理。配电系统：2000KW变压器2台、800KW变压器1台、200KW变压器1台。

该企业按照《中华人民共和国安全生产法》的规定，聘请第三方专家履行了安全生产现状评价、风险分级管控与隐患排查治理制度、
故应急救援预案，落实了企业安全生产主体责任。建立了法人代表、安全管理负责人、安全管理人员、班组长、从业人员安全生产责任制
责任制，建立了安全生产例会、教育培训、检查、奖励、事故报告和调查处理、劳动防护用品管理、机电设备安全管理等制度。编制了机
电工、电焊工、气焊工等岗位安全操作规程。车间内醒目位置设置了风险告知卡及警示标识。企业负责人及安全管理人员经培训考试合格
全生产的相应资格证书。

二、事故发生经过和事故救援经过

2024年12月4日中午12时左右，盛丰集中供热公司热源厂上煤工崔艳洁、王春宏、林国付在热源厂内进行上煤作业，其中崔艳洁在上的情况下，违反操作规程擅自进行冒险清扫作业。约13时40分左右，上煤工王春宏在巡视过程中发现上煤工崔艳洁被绞到上煤机皮带辊中。断急停装置后叫来林国付，两人尝试将崔艳洁拉出无果后，到二楼向单位领导汇报。事故发生后，热源厂站长郭宏利、盛丰集中供热公司王瑞、住建局供热办主任索超第一时间赶到现场组织施救并拨打了120急救电话。14时左右，经县第一人民医院120急救中心现场确认，上因机械伤害死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成人员伤亡情况

该起事故造成1人死亡。

死者：崔艳洁，男，59岁，身份证号211223196506213410，住址：辽宁省铁岭市西丰县西丰镇执中村尚德屯。

（二）直接经济损失情况

该起事故直接经济损失约122万元。

四、事故发生的原因和事故类别及性质

（一）事故原因

1、直接原因

死者崔艳洁，安全意识淡薄，忽视自身安全，违反操作规程，在上煤机未关停的情况下擅自进行冒险清扫作业，是导致事故发生的直接

2、间接原因

（1）西丰县盛丰集中供热公司，落实安全生产主体责任不到位，安全教育培训不到位，是导致事故发生的间接原因之一。

（2）西丰县盛丰集中供热公司法人代表王瑞，负责企业的全面管理工作，日常安全管理不到位，是事故发生的间接原因之一。

（3）西丰县盛丰集中供热公司安全员彭树和，负责安全生产管理工作，对日常安全生产管理和教育培训不到位，是事故发生的间接原

（4）西丰县住房和城乡建设局，作为行业监管部门，对西丰县盛丰集中供热公司安全生产检查管理不到位，未能及时发现西丰县盛公司存在的安全教育培训不到位等问题隐患。

（二）事故类别

该起事故为机械伤害事故。

（三）事故性质

经调查组认定，西丰县盛丰集中供热有限责任公司“12.4”生产安全事故为一般生产安全责任事故。

责任认定及事故处理建议

1、崔艳洁，安全意识淡薄，忽视自身安全，违反操作规程，在上煤机未关停的情况下擅自进行冒险清扫作业，对该起事故负有直接事故中死亡，责任不予追究。

2、西丰县盛丰集中供热公司，落实安全生产主体责任不到位，安全教育培训不到位，对本起事故负有责任。建议由西丰县应急管理华人民共和国安全生产法》给予罚款人民币伍拾万元整的行政处罚。

3、王瑞，西丰县盛丰集中供热公司法人代表，负责企业的全面管理工作，落实企业主体责任不到位，日常安全管理不到位，对本起导责任。建议由西丰县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》给予上一年年收入百分之四十的罚款，即处人民币贰万元的行政处

4、彭树和，西丰县盛丰集中供热公司安全员，负责安全生产管理工作，对日常安全生产管理和教育培训不到位，落实企业风险分级到位，未对上煤机辊轮进行安全防护，对该起事故负管理责任。建议由西丰县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》给予上一年之二十的罚款，即处人民币贰万肆仟元的行政处罚。

5、西丰县住房和城乡建设局，作为行业监管部门，对西丰县盛丰集中供热公司安全生产检查管理不到位，未能及时发现西丰县盛丰司存在的安全教育培训不到位等问题隐患。建议由西丰县人民政府进行约谈。

6、索超，西丰县住房和城乡建设局供热办主任，负责西丰县住房和城乡建设局供热办全面工作。对下属单位安全管理不到位，安位，导致西丰县盛丰集中供热公司长期存在安全教育培训不到位等问题隐患，对此负有领导责任。建议纪委监委按照相关规定处理。

五、事故防范和整改技术措施建议

为吸取事故教训，切实做好安全生产工作，有效防范生产安全事故的发生，针对本起事故反映出的问题，提出以下事故防范和整改措施

1、西丰县盛丰集中供热公司要吸取事故教训，举一反三，落实安全生产主体责任，加强安全生产管理工作，加强从业人员安全教育
从业人员安全生产意识和防范能力，杜绝再次发生生产安全事故。

2、西丰县住建局要全面落实监管责任，强化安全生产监督检查工作。对全县供热企业开展一次全面的安全隐患排查，对存在的隐患
改，对存在的违法行为严格依法查处。

3、西丰县人民政府要深刻剖析事故教训，进一步树立安全发展理念，认真履行安全生产属地监管职责，大力推进安全发展、高质量
善和落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，层层压紧压实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任。
业各部门树立以人为本的安全发展理念，认真落实安全生产监管责任，严格开展安全生产执法检查，及时消除事故隐患，防止类似事故再次

铁岭西丰县盛丰集中供热有限责任公司

“12.4”一般机械伤害事故调查组

2025年3月18日

主办单位：西丰县人民政府　技术支持：铁岭市信息和大数据服务中心
地址：铁岭市凡河新区金沙江路28号
邮政编码：112000
ICP备案序号：辽ICP备2021003348号
辽公网安备 21122302000002号

邮箱：2198743834@qq.com　网站标识码：2112000009　网站地图