索引号：	y129983-0403-2026-0008	**主题分类：**	综合政务
发布机构：	新建区应急管理局	**生成日期：**	2026-05-22
文件编号：		**有效性：**	有效
公开范围：	面向全社会	**公开方式：**	主动公开

新建望城宏福大道青西村五房自然村路口“12•18”一般交通事故调查报告

浏览量：11

新建望城宏福大道青西村五房自然村路口“12•18”一般交通事故调查报告

新建区政府事故调查组

2026 年 4月16日

2025年12月18日05时47分左右，在新建区望城镇宏福大道青西村五房路口，发生一起电动四轮清运车与行人发生碰撞 的道路交通事故，造成1人死亡。

为进一步查明事故原因，做好事故调查处理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》的要求，南昌市新建区人民政府成立了由市公安局交通管理支队新建大队、区应急管理局、区城市管理综合行政执法局等相关单位组成的新建望城宏福大道青西村五房自然村路口“12·18”一般交通事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组下设管理组、综合组、技术组，全面开展了事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、视频分析、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和单位的处理建议，并针对暴露出的问题提出了防范措施。

经调查认定，新建望城“12·18”一般道路交通事故是一起电动四轮清运车（经检测符合低速载货汽车的属性条件，符合机动车范畴）通过路口时未减速慢行导致与行人发生碰撞，致一人死亡，车辆受损的一般道路交通生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆和有关人员情况

1.事故车辆情况

（1）车架号107042022121119“骏捷”牌电动四轮清运车车辆所有人：江西洪源环境发展有限公司。车辆类型：经江西神州司法鉴定中心车辆属性鉴定该车符合低速载货汽车的属性条件，符合机动车范畴。该电动四轮清运车已投保第三者责任险，其保险公司为中国人寿财产保险股份有限公司。该车属于场（厂）内专用机动车辆，不允许在公众通行的道路上行驶。该车日常使用人为程振语，非工作期间停放在程振语居住地南昌市新建区望城镇青西村五房自然村49号家中。

2.事故有关人员情况

程振语，男，汉族，身份证号：****，户籍地址：江西省南昌市新建区****，现住址：江西省南昌市新建区****，事发时系车架号107042022121119 “骏捷”牌电动四轮清运车驾驶员，准驾车型：C1D证，联系电话：****,江西亚旅汽运有限公司聘请人员。

程振想，男，汉族，身份证号：****，户籍地址：江西省南昌市新建区****，现住址：江西省南昌市新建区望****，行人，已死亡，其家属联系电话：****。

程振语驾驶证状态：四轮清运车驾驶人程振语近13年在红谷滩、新建区共计驾驶机动车违法7次。其中乱停乱放5次、未按道路行驶1次、闯红灯1次；驾驶非机动车违法未在非机动车道行驶2起。

行人程振想状态：共计违法5次均为驾驶二轮电动车行驶在机动车道被警告或罚款。

经查：未发现程振语和程振想存在身体状况、精神状态等方面与驾驶安全有关的问题。

（二）事故发生单位及单位概况

该起事故涉及企业有：江西洪源环境发展有限公司、江西亚旅汽运有限公司（“江西亚旅汽运有限公司”通过招标成为“江西洪源环境发展有限公司”的服务商，服务收运餐厨垃圾）。

1.江西洪源环境发展有限公司（以下简称洪源公司）

统一社会信用代码为91360108MA39T0A371,成立于2020年12月14日，注册资本壹亿圆整，注册地址为南昌市南昌经济技术开发区办公楼（南昌水业集团有限责任公司内）103室，法定代表人为胡建伟，经营范围包括许可项目：城市生活垃圾经营性服务，发电业务，输电业务，供(配)电业务，餐厨垃圾处理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)。

一般项目：污水处理及其再生利用，水环境污染防治服务，水污染治理，发电技术服务，环境应急治理服务，化工产品销售(不含许可类化工产品)，非食用植物油销售，大气环境污染防治服务，环境保护监测，土壤污染治理与修复服务，土壤环境污染防治服务，环保咨询服务，资源再生利用技术研发，农村生活垃圾经营性服务，热力生产和供应，固体废物治理，专用化学产品销售

(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。涉事车辆(车架号为107042022121119的“骏捷”牌电动四轮清运车)属于小型四轮电动车。

2.江西亚旅汽运有限公司（以下简称亚旅公司）

统一社会信用代码为91360100696098797P，成立于2009年11月30日，注册资本贰仟万圆整，注册地址为南昌市青云谱区洪都大道237号凯旋国际大厦13楼南，法定代表人为夏太根，经营范围包括许可项目：道路旅客运输经营，城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

一般项目：小微型客车租赁经营服务，机动车驾驶员培训(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

（三）事故发生单位行政审批及安全管理情况

南昌市公安局交管支队车管所明确告知江西洪源环境发展有限公司所有的车架号为107042022121119的“骏捷”牌电动四轮清运车暂无法办理牌照，驾驶人员程振语驾驶证号码：360122197403274***，准驾车型C1D,初次领证日期2009年7月31日，驾驶证有效期为2025年7月31日至长期。

1.洪源公司

组织了安全生产教育培训并有记录，进行了作业施工安全交底、车辆驾驶安全交底，开展了安全隐患排查并定期对车辆进行维护保养，与亚旅公司签订了安全生产协议。建立了安全生产隐患排查治理制度、安全生产会议制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度。但是督促亚旅公司落实安全生产管理职责不到位，配备、使用不允许在公众通行的道路上行驶的电动四轮清运车。

2.亚旅公司

组织了安全生产教育培训并有记录，签订了驾驶员安全责任承诺书，制定了车辆管理及驾驶员安全管理制度，进行了车辆周常检查并有记录，对车辆进行了维护保养并有记录，与洪源公司签订了安全生产协议。但对清运车辆的安全隐患检查不到位，导致车架号107042022121119“骏捷”牌电动四轮清运车带病作业，灯光系的安全技术性能不符合规范。

（四）日常监管及专项整治情况

区交管大队

新建区望城镇宏福大道青西村五房路口归属区交管大队直属中队进行日常路面管理，路口日常勤务安排一民警四保安执勤，执勤时段为7时至21时，勤务实行常态化。经调查组核查区交管大队直属中队履职情况，未发现其存在履职不到位的情况。

（五）事故发生经过

2025年12月18日05时47分左右，程振语未安全驾驶经鉴定安全技术性能不符合要求的车架号107042022121119“骏捷”牌电动四轮清运车（经检测符合低速载货汽车的属性条件，符合机动车范畴）沿新建区望城镇宏福大道由西往东行驶，行驶至新建区望城镇宏福大道青西村五房自然村路口时未减速慢行，与由北往南横过宏福大道的行人程振想发生碰撞，致程振想受伤，车辆受损的交通事故。2025年12月18日07时33分程振想经医院抢救无效死亡。

（六）事故现场情况

1.事故路段情况

道路交通事故现场位于新建区望城镇宏福大道青西村五房路口，宏福大道呈东西走向，东往南昌大道方向，西往联福大道方向，青西村五房自然村村公路呈南北走向，南往宏福大道方向，北往联福大道方向；宏福大道为双向单车道，中间为单虚线，双侧路宽9.2米；车架号107042022121119电动四轮清运车车头朝东车尾朝西停在宏福大道南侧车道上，其右前轮距宏福大道南侧路边2.5米，距五房自然村路口西侧路边8.8米，右后轮距宏福大道南侧路边2.8米，距五房自然村路口西侧路边5.8米；地面见血迹，血迹距宏福大道南侧路边1.8米，距五房自然村路口西侧路边5.7米；沥青路面，完好，干燥。





2.事故现场勘查情况

经勘查发现：事发路段施划机动车分道线、标线清晰；道路平整、视野良好，未发现明显安全隐患。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

此次事故造成1人死亡。

死者程振想，男，汉族，身份证号：****，户籍地址：江西省南昌市新建区****，现住址：江西省南昌市新建区****，行人，已死亡，其家属联系电话：****。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定，核定本次事故造成直接经济损失约85万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年12月18日05时51分左右，区交管大队指挥调度室接报警声称：“2025年12月18日05时47分左右，在新建区望城镇青西村，发生一起无号牌电动车与行人碰撞的交通事故，要求交警出警。”区交管大队指挥调度室指令直属中队值班民警李剑等人处警；直属中队值班民警李剑等人到达现场后，发现伤员受伤严重，协助120急救人员将伤者送往医院急救，后反馈至交管大队指挥调度室。

现场勘察完毕后，2025年12月18日07时33分，伤者程振想经医院抢救无效死亡。尸体运送南昌市公安局法医基地存放。

同步向市公安局交管支队、新建区政府、新建区应急管理局报送信息。目前，案件调查处理正在稳步进行当中。

（二）事故现场应急处置情况

接到发生亡人交通事故警情后，区交管大队立即启动交通事故应急预案开展工作，指令交管大队事故处理中队接手死亡事故处理，并层报相关领导。教导员龚建兵、分管事故副大队长涂星第一时间进行指挥调度；事故中队长陈进峰、民警夏亮全等人现场进行复勘；并层报相关领导，及时开展了走访调查、委托鉴定、善后维稳等工作。

（三）医疗救治和善后情况

医疗救治情况：2025年12月18日05时50分许，新建区120指挥中心接到当事人报警后，立刻调派120急救中心1车3人赶赴现场处置。6时20分许，救护车到达现场，发现伤员受伤严重，120急救车将车送往医院急救，伤者程振想经医院抢救无效死亡，后反馈至区交管大队指挥调度室。

善后情况：区交管大队事后积极化解社会矛盾，做好事故善后处理工作。

（四）事故应急处置评估

区交管大队接到警情指令后，第一时间派员赶赴现场处置，反应迅速、指令得当；确定有人经医院抢救无效死亡，及时启动亡人事故处理应急预案，分工细致，上报及时，行动迅速；到场处置按照规范设置警戒区、防护区，迅速仔细开展现场勘查，并安排专人分流、指挥交通，分工合理，举措得当；开展调查及时，责任分工明确。对死者家属进行安抚，及时采取措施有效地对舆情进行了管控，做好了善后维稳工作。

经调查组核查区交管大队履职情况，未发现其存在履职不到位的情况。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

本次事故程振语未安全驾驶经鉴定安全技术性能不符合要求的车架号107042022121119“骏捷”牌电动四轮清运车（经检测符合低速载货汽车的属性条件，符合机动车范畴）经过交叉路口时未减速慢行与行人程振想发生碰撞，是事故发生的根本原因。

（二）间接原因分析

江西洪源环境发展有限公司提供车架号107042022121119“骏捷”牌电动四轮清运车给江西亚旅汽运有限公司上公众道路使用，该车按规定仅限于场（厂）内专用，不属于机动车登记的车辆类型，不允许在公众通行的道路上行驶，虽然机动车未经登记上路行驶与本次事故成因无因果关系，但此类车辆不在公安机关交管部门监管范围，不需按规定定期进行安全技术检验，导致车辆脱管，是事故发生的间接原因。

（三）事故相关检验检测和鉴定情况

1、江西神州司法鉴定中心尸体检验鉴定意见书：被鉴定人程振想符合交通事故致颅脑损伤死亡。

2、江西神州司法鉴定中心车辆安全性能鉴定意见书：车架号107042022121119“骏捷”牌电动四轮清运车的制动系、转向系的安全技术性能符合《机动车运行安全技术条件》GB7258-2017的要求；灯光系的安全技术性能不符合《机动车运行安全技术条件》GB7258-2017的要求。

3、江西神州司法鉴定中心车辆属性鉴定意见书：被鉴定车架号107042022121119“骏捷”牌电动四轮清运车的主要特征参数及结构形态，符合低速载货汽车的属性条件，符合机动车范畴。

4、江西神州司法鉴定中心车辆痕迹鉴定意见书：符合骏捷牌电动四轮清运车[车架号：107042022121119]前车头正面与软性物体（人体）碰撞可以成立。

5、江西神州司法鉴定中心血样鉴定意见书：程振想血液中未检出乙醇成分；程振想的血液样本检测意见为吗啡、甲基安非他明、氯胺酮联合检测试剂（胶体金法）检测均呈阴性。

四、有关责任单位存在的主要问题

1.洪源公司

违规配备、使用不符合通行要求的车辆，源头埋下安全隐患。“骏捷”牌电动四轮清运车属于不允许在公众通行道路上行驶的车辆，却仍将该车辆投入餐厨垃圾收运作业，违规在公共道路上行驶，无视道路交通安全相关规定，从源头为事故发生埋下重大安全隐患。

2.亚旅公司

车辆安全技术管理严重缺位，隐患排查整治走过场。虽制定车辆管理制度并开展周检，但未严格落实车辆安全技术性能检测与维护保养要求，未及时发现并消除涉案车辆灯光系不符合安全规范的重大隐患，放任“带病车”上路作业，违反车辆安全运行管理规定。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）已被司法机关采取强制措施人员

程振语，涉嫌交通肇事罪一案，由区交管大队报经南昌市公安局交通管理支队领导批准，2026年01月23日因程振语涉嫌交通肇事罪被区交管大队依法立案，同年01月31日区交管大队依法对其采取取保候审的强制措施。犯罪嫌疑人程振语违反交通安全法律、法规，驾驶机动车发生交通事故致人死亡并负全部责任，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条[]之规定，涉嫌交通肇事罪，依法应当追究刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十二条[]之规定，拟将此案移送审查起诉。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.夏太根，亚旅公司法定代表人，未督促检查本单位的安全生产工作，及时消除车架号107042022121119“骏捷”牌电动四轮清运车灯光系的安全技术性能不符合规范的安全隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[]之规定，对事故发生负有责任。建议由南昌市新建区应急管理局对其进行行政处罚。

2.余章剑，亚旅公司项目经理，未排查并及时消除车架号107042022121119“骏捷”牌电动四轮清运车灯光系的安全技术性能不符合规范的安全隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项[]之规定，对事故发生负有责任。建议由南昌市新建区应急管理局对其进行行政处罚。

3.胡建伟，洪源公司法定代表人，使用不允许在公众通行道路上行驶的车辆投入餐厨垃圾收运作业，违规在公共道路上行驶，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[]之规定，对事故发生负有责任。建议由南昌市新建区应急管理局对其进行行政处罚。

4.薛强，洪源公司安环部副部长，放任不允许在公众通行道路上行驶的车辆投入餐厨垃圾收运作业，违规在公共道路上行驶，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第六项[]之规定，对事故发生负有责任。建议由南昌市新建区应急管理局对其进行行政处罚。

5.亚旅公司，未严格落实车辆安全技术性能检测与维护保养要求，未及时发现并消除涉案车辆灯光系不符合安全规范的重大隐患，放任“带病车”上路作业。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[]之规定，对事故发生负有责任。建议由南昌市新建区应急管理局对该单位进行行政处罚。

6.洪源公司，违规配备、使用不允许在公众通行道路上行驶的车辆投入餐厨垃圾收运作业，违规在公共道路上行驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第八条[]，不具备安全生产条件；未有效督促亚旅公司履行清运车辆安全管理、隐患排查治理等法定职责。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条[]之规定,对事故发生负有责任。建议由南昌市新建区应急管理局对该单位进行行政处罚。

六、事故主要教训

道路交通参与人员安全意识淡薄，未能遵守道路交通安全法律法规，安全文明驾驶，不注意识别道路交通安全风险，应该预见交通安全风险而没有及时预见，管理单位要确保从业人员熟悉交通规则和作业规范，提高从业人员的安全意识和应急处理能力。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取“12·18”道路交通事故教训，针对此次事故暴露出的问题，举一反三，堵塞漏洞，全面预防和减少道路交通安全事故，提出如下事故防范措施:

（一）进一步压实主体责任

相关行业管理部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，始终坚持人民至上、生命至上，进一步压实责任，强化措施，督促相关企业加大监管力度，加强对从业人员的宣传教育，及时将隐患消除在萌芽状态，切实筑牢安全防线，提升从业人员安全意识，从源头上减少事故发生。

（二）进一步加强履职履责

涉事企业及其主要负责人要深刻吸取事故教训，举一反三，严格遵守法律法规，加强安全生产投入，完善安全设施，加大检查力度，定期进行有针对性的安全培训教育，增强安全意识，杜绝麻痹大意思想，对从业人员按照相关法律规定制定并实施安全教育和培训，保证从业人员具备必要的安全知识。

（三）进一步深化安全教育

交管部门会同有关单位、属地政府要进一步创新交通安全宣传教育方式，针对环卫工人等特殊群体开展精准宣传，通过事故典型案例曝光、违法后果警示教育等方式，引导从业人员自觉遵守交通法律法规，切实提升道路交通安全水平。

扫一扫在手机打开当前页