

兴宾小平阳广西焜林木业有限公司“4.11”一般触电事故调查报告

2026-06-22 09:05 来源：来宾市兴宾区应急管理局

目录

一、事故基本情况

（一）事故发生企业基本情况

（二）经营资质许可情况

（三）日常监管情况

（四）事故发生经过.....3

（五）事故现场情况.....4

（六）人员伤亡和财产损失情况.....5

二、事故应急处置及评估情况.....5

（一） 事故信息接报及响应情况.....5

（二） 事故应急处置情况

（三） 事故应急处置评估结论

三、事故发生原因

（一） 事故直接原因

（二） 事故间接原因

四、有关责任单位存在的主要问题

五、对事故有关责任单位和责任人员的处理意见

（一）对责任人员的处理意见.....6

（二）对责任单位的处理意见

六、事故整改和防范措施.....8

兴宾小平阳广西焜林木业有限公司“4·11”一般触电事故调查报告

2026年4月11日18时20分许，位于来宾市兴宾区小平阳镇******自建房的广西焜林木业有限公司7号厂发生一起触电事故，事故造成1人死亡。

事故发生后，为尽快查明事故原因，查清事故性质及相关人员的责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，2026年4月13日经来宾市兴宾区人民政府批准，成立兴宾小平阳广西焜林木业有限公司“4·11”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由区人民政府办、区应急管理局、区林业局、区人社局、区总工会、区卫健局、市公安局兴宾分局等单位工作人员组成，全面开展事故调查工作。同时根据上级文件要求，邀请兴宾区纪委监委、兴宾区检察院参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、调查取证、询问当事人，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失。认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。事故调查组认定，兴宾小平阳广西焜林木业有限公司“4·11”一般触电事故是一起触电诱发呼吸心跳骤停致死的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生企业基本情况

广西焜林木业有限公司成立于2022年01月17日，公司坐落在来宾市兴宾区小平阳镇，详细地址为：来宾市兴宾区小平阳镇******自建房；广西焜林木业有限公司的统一社会信用代码/税号为91451302MAA7******，企业的经营范围为:一般项目：木材加工;木材销售;木材收购;人造板制造;人造板销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）经营资质许可情况

广西焜林木业有限公司具有《营业执照》，证照在有效期内。企业类型属于有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：马*京，注册资本：100.00万人民币，从事生产经营活动时，应遵守《中华人民共和国安全生产法》的各项规定。

（三）日常监管情况

广西焜林木业有限公司位于小平阳镇******自建厂房于2022年6月建成，建成后分11个厂房，其中7个厂房由法定代表人马*京和陈*桥共同管理，出租4个厂房。其中发生触电事故的7号厂房出租给付*秀、贺*光夫妇，2022年8月6日双方签订承包合同，约定出租7号厂房约8000平方米场地给付*秀、贺*光夫妇，每月租金按每平方米1元计算，经营项目按照广西焜林木业有限公司营业执照许可项目开展生产经营。7号厂房生产经营中的购销、管理均由付*秀、贺*光夫妇自主，付*秀、贺*光夫妇未办理相关证照，因购销钱款涉税，故7号厂房经济往来均从广西焜林木业有限公司走账。经查广西焜林木业有限公司安全管理形同虚设，主要负责人安全管理职责未落实；无安全生产资金投入；未安排人员履行相关安全管理职责；未对员工进行安全生产教育和培训；未制定生产安全事故隐患排查治理制度并开展生产安全事故隐患排查；将生产经营场所出租给不具备安全生产条件的个人；出租厂房后未对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全生产检查。付*秀、贺*光夫妇租下7号厂房后，招聘员工即进行生产经营，未办理相关证照；未对员工开展安全生产教育和培训；未为员工提供安全防护用品；无安全生产资金投入，致使7号厂不具备安全生产条件。

（四）事故发生经过

2026年4月11日，08时7号厂房员工正常开工，工作至18时许7号厂房剩余人员有黎*兰（死者）、黎*秀、贺*光，都在各自做自己的工，兰*憧路过进入7号厂房与贺*光聊天，在兰*憧与贺*光聊天时，黎*兰因口渴停下工作自行去旁边喝水。片刻后，黎*秀、贺*光、兰*憧均听见一声较大响声。三人查看时发现黎*兰已仰面倒地，身上压着一台大功率工业用落地扇，落地扇支撑杆已与底座分离。黎*秀见状即上前拔出电扇插头，贺*光随后对黎*兰进行心肺复苏，黎*秀拨打“120”急救电话后，配合对黎*兰进行按压人中穴，兰*憧至厂外路口等待“120”救护车并引导至出事地点。小平阳卫生院医护人员赶到现场进行初步救治，随后送往小平阳镇卫生院对黎*兰进行抢救，抢救约半小时后建议转来宾市级医院抢救，10时许送达来宾市人民医院，经来宾市人民医院抢救无效宣告死亡。

（五）事故现场情况

经现场勘验：事发位置位于来宾市兴宾区小平阳镇******自建厂房，事发点位于加工区中部，东南面位为木材加工生产线，北、西南方均堆放木片材料。从西南面拉有一排插至事发点，事发点遗留一大功率工业用电风扇，电风扇支撑杆已与底座分离。



（六）人员伤亡和财产损失情况

事故造成1人死亡。

死者：黎*兰，女，壮族，身份证号：452226197902******，系兴宾区小平阳镇人。地址：广西壮族自治区来宾市兴宾区小平阳镇******，农民工。

截止2026年5月6日，事故造成直接经济（含人身伤亡、善后处理及财产损毁）损失暂未评估完成。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，广西焜林木业有限公司7号厂房现场在场工人黎*秀第一时间拨打120急救电话，同时与7号厂房负责人贺*光对黎*兰采取应急抢救措施。小平阳镇人民政府接到小平阳镇卫生院报告后于20时许传真报兴宾区应急管理局。兴宾区应急管理局接小平阳镇人民政府传真报告后，立即上报中共来宾市兴宾区委员会办公室、来宾市兴宾区人民政府办公室及来宾市应急管理局，信息上报没有延误。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场负责人及时采取措施，在场人员及时拨打“120”急救电话，小平阳镇政府领导及相关工作人员接报后赶赴现场开展应急救援处置，协调处理后续事宜，现场应急处置措施得当。

（三）事故应急处置评估结论

事故发生后，在场人员及时拨打急救电话并开展心肺复苏抢救，小平阳镇卫生院接到电话后立即赶往现场进行抢救，随后小平阳镇人民政府立即将现场情况报兴宾区应急管理局，并积极做好善后赔偿协调工作，兴宾区应急管理局接报后按规定程序上报。此次事故企业、政府及相关部门应急处置得当，未造成次生灾害和衍生事故，未造成社会影响。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故发生原因

（一）事故直接原因

广西焜林木业有限公司7号厂房内大功率工业电风扇漏电，导致黎*兰触电诱发呼吸心跳骤停致死，是事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

广西焜林木业有限公司7号厂房负责人贺*光督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对作业区电线电器等带电设施存在的风险辨识不到位，隐患排查整治不力，未尽到排查、维护职责。

四、有关责任单位存在的主要问题

广西焜林木业有限公司安全生产责任不落实，将生产经营场所出租给不具备安全生产条件的个人；出租厂房后未对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全生产检查。

五、对事故有关责任单位和责任人员的处理意见

（一）对责任人员的处理意见

直接责任人员

贺*光，男，61岁，汉族，身份证号码：430426196409******，

住址：广西鹿寨县中渡镇******，广西焜林木业有限公司7号厂房负责人。在这起事故中，未履行主要负责人职责，未保证安全生产资金投入，使7号厂房不具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件;对作业区电线电器等带电设施存在的风险辨识不到位，隐患排查整治不力，未尽到排查、维护职责。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三、五项（注①），第二十三条第一款（注②），对这起事故负主要责任。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，建议由来宾市兴宾区应急管理局对广西焜林木业有限公司7号厂房负责人贺*光进行相应的行政处罚。

（二）对责任单位的处理意见

广西焜林木业有限公司在这起事故中安全生产责任不落实，将生产经营场所出租给不具备安全生产条件的个人；出租厂房后未对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全生产检查。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一、二款（注③）的规定，对该起事故发生负有相关责任。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，建议由来宾市兴宾区应急管理局对广西焜林木业有限公司进行相应的行政处罚。

注①：《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三、五项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”

注②：《中华人民共和国安全生产法》第二十三条 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

六、事故整改和防范措施

在本起事故中，贺*光作为独立经营者，未履行主要负责人职责，未保证安全生产资金投入，使7号厂房不具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；对作业区电线电器等带电设施存在的风险辨识不到位，隐患排查整治不力，未尽到排查、维护职责。广西焜林木业有限公司未落实安全生产监管职责，无作业现场安全管理，未开展从业人员安全生产教育和培训，未开展生产安全隐患排查，对于出租后的安全管理认识不到位。导致事故发生，教训深刻。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故发生，建议采取如下防范措施：

贺*光要迅速落实汲取事故经验教训，进一步加强员工安全教育培训和落实生产操作安全要求，迅速开展作业场所隐患排查，落实隐患排查工作机制，切实提高作业场所的安全管理力度，办理相关证照，保证安全生产条件所需资金的投入及有效实施。

注③：《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一、二款：“生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

2.广西焜林木业有限公司要积极履行安全生产主体责任，企业要开展安全生产教育和培训，保证作业人员具备必要的安全生产知识。落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，配备专职或者兼职的安全生产管理人员，督促、检查本单位的安全生产工作。将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。并对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

以上整改措施，要求贺*光、广西焜林木业有限公司认真组织实施，将整改落实情况于2027年1月4日前以书面形式向来宾市兴宾区应急管理局汇报。

重点网站

设区市政府门户网站

县（市区）政府门户网站

市直各部门网站

网站地图 联系我们

主办：来宾市兴宾区人民政府办公室　承办：来宾市兴宾区政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45130202000103　桂ICP备14001624号　网站标识码 ： 4513020002

扫码关注
公众号