中国·乐清 www.yueqing.gov.cn
乐清市人民政府

浙江XX传动设备有限公司“8·6”一般触电事故调查报告

发布日期： 2026- 04- 13 09 : 40 浏览次数： 597 来源：市应急管理局 字体：[大 中 小]

2025年8月6日15时56分，位于乐清市柳市镇的浙江XX传动设备有限公司发生一起触电事故，事故造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、乐清市人民政府《关于实施生产安全事故有关事项的批复》（乐政函〔2007〕35号）的规定，乐清市应急管理局牵头组织市监委、市公安局、市总工会等部门人员成立事故调查组对事故进行了现场勘查、调查取证和技术分析，查明了事故发生经过、直接原因和间接原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人的处理意见。现将调查报告如下：

一、 事故相关单位基本情况

浙江XX传动设备有限公司，成立于2010年09月15日，统一社会信用代码：913303825623******，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：**工业区，法定代表人：杨**，注册资本：贰仟贰佰捌拾万元整，经营范围：传动和驱动部件、气动元件及附件、自动化成套控制系统装置制造、加工、技术进出口。（除依法须经批准的项目外，经凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、事故发生经过及救援情况

2025年8月6日14时，浙江XX传动设备有限公司的大平磨机床操作工刘**在进行作业。14时33分，因储存切削液（切削油与水1：20混合，用于装满后需要排空，刘**拿来一个水泵放置于水箱内，将出水管连接到废液池后，把水泵的电源线插头插入临近的开关盒插孔中，水泵启动抽水。随后泵电源插头的情况下，接触水泵致触电倒地，将水泵压在胸前。15时18分，公司员工程**过来查看，发现情况后，先是拔掉水泵插头，接着向公司管理员杨**等人立即拨打120急救电话，并将刘**抬到通风处，开展心肺复苏急救。120救护车到达后将刘**送往乐清市第三人民医院抢救。后刘**于2无效死亡。

三、人员伤亡情况

死亡人员：刘**，男，汉族，户籍地址：江西省上饶市鄱阳县，身份证号：3***30197309*****5。

四、事故原因分析及定性

经现场勘查、调查询问和技术分析，该水泵为小型金属外壳的潜水泵，使用两极插头、两芯电缆线加长水泵原有的三芯电缆线，导致水泵可导电绝缘电阻测试仪检测水泵绝缘电阻，检测值为0兆欧，即水泵绝缘击穿或水泵电气回路与金属外壳短路，且水泵电源插头链接的墙壁开关盒未安装漏动设备有限公司员工刘**使用水泵时，在未拔掉电源插头的情况下，接触水泵致触电倒地，将水泵压在胸前，持续遭受电击，后经抢救无效于2025年

（一）直接原因

刘**安全意识淡薄，在未拔掉电源插头的情况下，接触水泵致触电倒地，将水泵压在胸前，持续遭受电击致其死亡，是本次事故的直接原因。

（二）间接原因

1、浙江XX传动设备有限公司生产作业现场管理不到位，未能确保操作规程的遵守和安全措施的落实；落实生产安全事故隐患排查治理制度不到除生产安全事故隐患。

2、浙江XX传动设备有限公司主要负责人杨**，未完善和落实安全生产责任制；对员工安全生产教育培训工作落实不到位，导致员工安全意识淡查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

据以上分析，认定该事故为一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理意见

1、刘**安全意识淡薄，在未拔掉电源插头的情况下，接触水泵致触电倒地，将水泵压在胸前，持续遭受电击致其死亡，对本起事故的发生负有主在事故中死亡，不再追究其责任。

2、浙江XX传动设备有限公司安全生产培训工作不到位，未能确保操作规程的遵守和安全措施的落实；落实生产安全事故隐患排查治理制度不到除生产安全事故隐患，对本起事故负有责任。建议乐清市应急管理局根据安全生产有关法律法规给予其行政处罚。

3、浙江XX传动设备有限公司主要负责人杨**，未完善和落实安全生产责任制；对员工安全生产教育培训工作落实不到位，导致员工安全意识淡查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对本起事故负有责任。建议乐清市应急管理局根据安全生产有关法律法规给予其行政处罚。

六、事故防范与整改措施

1、浙江XX传动设备有限公司应吸取此次事故的经验教训，切实加强企业安全生产管理工作，严格落实公司安全生产管理规章制度，全面落实企培训工作，提升员工安全意识和技能；加强生产作业现场安全管理，督促员工严格遵守安全操作规程；加强事故隐患排查力度，及时发现并消除事故再次发生。

2、浙江XX传动设备有限公司安全生产负责人须认真分析事故原因，吸取事故教训，认真学习并严格遵守《中华人民共和国安全生产法》有关规产教育培训，提高员工安全生产知识和自我防范能力，经常性开展督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

3、柳市镇人民政府对此次事故要引起高度重视，举一反三，强化安全生产检查效力，督促企业切实履行安全生产主体责任。加大安全生产宣传提升企业负责人、管理人员、从业人员安全意识，严格遵守安全操作规程，杜绝违章操作行为。