乌鲁木齐太阳宏新能源有限公司“4·1”一般车辆伤害事故调查报告

2023年4月1日10时30分许，位于乌鲁木齐市米东区化工工业园综合加工区康庄西路1688号乌鲁木齐太阳宏新能源有限公司厂区发生一起一般车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失152.619万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令)的规定，成立了由区纪委监委、米东公安分局、区发展改革委（工信局、粮食局、国动办、人防办）、区化工工业园管理委员会、区应急管理局（区矿山安全监督管理局）、区人社局、区司法局、区总工会、盛达东路片区管委为成员单位的事故调查组，开展此次事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和科学分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议和事故防范整改措施。经调查认定，该事故是一起一般生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生地单位：乌鲁木齐太阳宏新能源有限公司，法定代

表人：马建，统一社会信用代码：**********，成立日期：2011 年 09 月 13 日，住所：新疆乌鲁木齐市米东区化工工业园综合加工区康庄西路 1688 号，经营范围：制造、销售：燃气、太阳能及类似能源的器具、发电机及发电机组、家用电器、照明灯具、金属结构、建筑装饰及水暖管道零件、建材：金属材料、机械设备加工；生产高频异型管：建筑装饰业：销售：钢管、电子产品（二手手机除外）、化工产品：房屋、场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.事故车辆所属单位：新疆隆通钢管有限公司，法定代表人：何刚，统一社会信用代码：*********，成立日期：2008 年 08 月 21 日，住所：新疆乌鲁木齐市米东区开泰南路 999 号，经营范围：金属结构制造及销售；机械制造及销售；金属加工；销售：机械设备、五金交电及电子产品、化工产品、家用音响设备、钢管；房屋、货场出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

事故车辆情况：乌鲁木齐太阳宏新能源有限公司租赁新疆隆通钢管有限公司新 A133MA 五菱轻型普通货车，用于食堂采购、清扫积雪、拉水等后勤保障工作。租赁期限 2020 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）事故相关单位安全生产管理（监管）情况

1.乌鲁木齐太阳宏新能源有限公司。制定了《车辆安全生产管理制度》《厂内道路交通管理制度》，车辆由公司各部门自行管理，要求驾驶人员持有效证件经公司同意后方可驾驶车辆。后勤部对

门卫开展了关于车辆管理和安全驾驶的教育培训，要求门卫不得私自动用机动车辆，不得危险操作和驾驶车辆。制定了车辆伤害事故现场处置方案。制定了后勤部安全生产管理制度，由后勤部对门卫进行管理，建立了门卫安全生产责任制，后勤部与门卫签订了门卫岗位安全生产工作责任书。

2.区发展改革委（工信局、粮食局、国动办、人防办）。制定了《米东区发改委 2023 年元旦春节安全生产工作实施方案》《米东区 2023 年工业领域、工业园区安全生产专项整治工作方案》。2023 年 3 月 3 日对乌鲁木齐太阳宏新能源有限公司进行安全生产检查，查出一般隐患 11 条，立查立改 8 条，限期整改隐患 3 项，均已整改完毕。

3.区化工工业园管理委员会。制定了《米东区化工工业园 2023 年春季企业复工复产前安全生产大检查工作方案》,《重大事故隐患排查整治 2023 行动工作方案》，与乌鲁木齐太阳宏新能源有限公司签订了《安全生产(含消防)目标管理责任书》。2 月 8 日对乌鲁木齐太阳宏新能源有限公司进行安全生产大检查，查出一般隐患 10 项，立查立改隐患 9 项，限期整改隐患 1 项，均已整改完毕。

4.盛达东路片区管委会。分别于 2023 年 3 月 3 日、3 月 13 日、3 月 22 日对乌鲁木齐太阳宏新能源有限公司开展安全生产隐患排查共 3 次，查出一般隐患 23 项，立查立改隐患 8 项，限期整改隐患 15 项，均已整改完成。

（三）事故发生经过

2023 年 4 月 1 日早上 9 时许，乌鲁木齐太阳宏新能源有限公司门卫马某和马某某打扫完卫生后，马某某让马某找后勤部部长郭某要车装粪，给花池子施肥。郭某将新 A133MA 五菱轻型普通货车的车钥匙给了有车辆驾驶证的马某。

马某将车从停车场开到成品库西侧粪堆旁停好，熄火后未将车钥匙拔下来便返回门卫室值班。马某某装完粪后未通知马某，自行驾驶车辆行驶到成品车间大门前停下。马某某两次启动车辆均失败，1 分钟后车辆第三次启动，10 时 30 分许马某某第三次启动车辆成功后，驾驶车辆开右转向灯向左转弯冲向 4#车间大门，撞到边走边接打电话的王某某后，撞击到 4#车间大门旁墙面后停下。

（四）事故现场情况

1.乌鲁木齐太阳宏新能源有限公司厂区道路平坦，道路上无障碍物，视线良好。马某某驾驶车辆行驶到成品库门口后停下，启动两次失败，第三次启动车辆并开始行驶。



图 1

2.车辆开右转向灯向左转弯。



图 2

3.车辆行驶路线示意图。



图 3

4.车辆撞向从办公楼沿着马路边行走至 4#车间大门旁的王某某。



图 4

5.车辆碰撞后停留位置。



图 5

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成 1 人死亡。

2.此起事故造成的直接经济损失为人民币 152.619 万元，包括丧葬补助、工亡补助、善后赔付等费用。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

10 时 30 分许，后勤部郭某在办公室听到响声后跑出去查看，发现车辆停在绿化带中，王某某躺在车后绿化带中，头部受伤流血，立即拨打 120、110 电话；10 时 32 分许，销售部科长何斌给总

经理马建打电话报告事故情况，马建立即赶往公司，向瑞康社区、区应急管理局、交警部门报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

10 时 30 分许，在不明受伤情况下未随意移动伤者；10 时 46 分许 120 救护车到达现场，确认人已死亡；10 时 48 分许瑞康社区人员赶到现场；随后公安、应急管理局、盛达片区管委会、交警等各部门人员到达事故现场，疏散人群，对事故现场进行封锁。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，公司按照生产安全事故应急预案要求立即联系 120、110 请求救援，并电话报告总经理。马健接到事故信息报告后立即赶赴现场了解事故情况，落实救援车辆，并报告有关部门。公司应急响应及时，信息传达准确。

三、事故原因分析

事故直接原因：马某某无证驾驶车辆，操作失误撞到王某某导致王某某死亡。

四、对有关责任人员的处理建议

已被司法机关采取强制措施人员：马某某，乌鲁木齐太阳宏新能源有限公司门卫，无证驾驶车辆，造成王某某被撞击导致死亡。马某某对本事故负直接责任。因涉嫌过失致人死亡罪已被公安机关立案侦查。

五、事故整改和防范措施

（一）乌鲁木齐太阳宏新能源有限公司要加强对公司车辆和

驾驶人员的安全管理，规定专人驾驶车辆，进一步加强对员工安全驾驶的教育培训，遵守国家的法律法规。

（二）区发改委（工信局、粮食局、国动办、人防办）应当指导、监督所属行业开展安全生产监督检查，及时查处企业在安全生产中存在的安全隐患，检查企业车辆管理方面的安全隐患，督促企业认真落实安全生产主体责任。

（三）区化工工业园管理委员会要加强对园区企业安全生产检查，全面提升安全管理水平，认真排查整治车辆管理方面安全生产隐患，防范此类事故的发生。

（四）盛达东路片区管委会要加强对辖区企业车辆管理隐患的检查力度，督促企业做好隐患排查整改工作，压紧压实企业安全生产主体责任，做好隐患排查和风险管控工作，消除事故隐患，杜绝类似事故的发生。