所属领域：	安全生产
一级事项：	行政管理
二级事项：	事故通报
公开时限：	按照中央有关要求公开
公开方式：	主动
公开依据：	《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号）、《中共中央 国院关于推进安全生产领域改革发展的意见》
公开主体：	应急管理部门
公开层级：	县级
公开渠道和载体：	政府网站、公开查阅点、政务服务中心

汉寿县御龙湾小区3•1事故调查报告

发文时间：2024-02-08 17:03

目录

一、事故发生单位及相关单位概况

（一）事故发生单位基本情况

1.汉寿县三峡天然气有限公司

2.湖南翔博管道工程服务有限公司

（二）事故发生单位安全管理情况

1.汉寿县三峡天然气有限公司

2.湖南翔博管道工程服务有限公司

（三）事故发生经过

（四）事故现场情况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

（六）其他情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

（四）事故应急处置评估

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

（二）其他可能因素排除

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.湖南翔博管道工程服务有限公司

2.汉寿县三峡天然气有限公司

（二）有关监管部门

1.汉寿县住房和城乡建设局

（三）地方党委政府

1.汉寿县龙阳街道办事处

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

（二）事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.责任单位

2.责任人

（三）其他处理建议

1.汉寿县住房和城乡建设局

2.汉寿县龙阳街道办事处

3.汉寿县三峡天然气有限公司

六、事故整改和防范措施

汉寿县御龙湾小区“3·1”一般高处坠落事故调查报告

2023年3月1日上午9时许，汉寿县御龙湾小区9栋2单元403室发生一起燃气管道转移安装人员高处坠落事故，造成1人死亡。4月11日，市安委会办公室对该起事故实行了挂牌督办。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，2023年3月14日，汉寿县人民政府批准成立了汉寿县御龙湾小区“3·1”一般高处坠落事故组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。事故调查组由县住建局牵头，住建局分管副局长周金淦任组长，县应急局、县公安局、县司法局、县总工会、龙阳街道处等有关单位部门并邀请县纪监委派员参加事故调查工作。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡接经济损失等情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对事故有关责任单位和责任人员的处理意见，并针对事故原因以及暴露出来的有关问题，提出了事故防范措施调查认定：汉寿县御龙湾小区“3·1”一般高处坠落事故是一起因施工人员安全意识淡薄，在未采取有效劳动防护措施、未正确佩戴安全防护用品的情形下违规爬上窗台，坠落身亡的一般生产安全责任事故。现将有关事故调查情况报告如下：

一、事故发生单位及相关单位概况

（一）事故发生单位基本情况

1.汉寿县三峡天然气有限公司

统一社会信用代码为914307227947379 78L，成立于2006年11月23日，法定代表人姚*伟，公司地址为汉寿县辰阳南路与观澜巷交叉口以东420米。企业的经营范围为:燃气基础设施建设；燃气设备安装与施工；燃气设备租赁；燃气供应；燃气具及配件的经营与技术改造。

2.湖南翔博管道工程服务有限公司

统一社会信用代码为91430700MA4LM60N8U，成立于2017年05月05日，法定代表人李*，公司地址为：湖南省常德市桃源县陬市镇下街居委会十三组，企业的经营范围为:建筑物燃气系统安装服务；管道工程建筑服务；人力资源外包服务；工程管理服务；房屋建筑工程设计服务；室内装饰工程设计、施工服务；节能技术推广服务；家用电器、厨房用具、卫生间用具、建材（不含砂砾）、化工产品（不含危险化学品和监控化学品）、通用设备、电气设备、五金产品、电子产品的销售。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.汉寿县三峡天然气有限公司安全管理情况

经调查，汉寿县三峡天然气有限公司建立了安全生产责任制，制定了安全生产规章制度和操作规程，公司定期对员工开展了安全生产教育培训。但汉寿县三峡天然气有限公司未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未对外包公司的安全生产工作及时督促检查，消除安全生产事故隐患。

2.湖南翔博管道工程服务有限公司安全管理情况

经调查，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未监督、教育从业人员使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

（三）事故发生经过

2023年3月1日上午7时40分，湖南翔博公司汉寿项目部负责人、安全员蔡*保安排作业人员童*强、马*林及杨*忠到现场进行前期施工材料准备。上午8时许，汉寿公司工程部部长张*到现场巡查，交代现场作业人员要加强安全防护后离场。上午9时许，在施工过程中，童*强和马*林负责墙外管道转移安装，杨*忠在完成自身材料搬作后爬上窗台观看改道后的管道位置，不慎坠落。

（四）事故现场情况

该起事故发生地址为汉寿县御龙湾小区9栋2单元403室，为御龙湾小区二期工程，小区位于芙蓉东路315号。

御龙湾9栋层高约2.8米，事故发生所在位置距地面约12米左右。死者杨文忠，从403室窗台坠落至地面，头部着地，坠落在绿化带与水泥地交界处。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成一人死亡，死者：杨*忠，男，56岁，汉族，19**年*月**日出生，身份证号码430**********，家住湖南省汉寿县龙阳镇杨旗嘴居委会，系湖南翔博管道服务有限公司搬运工人。该起事故造成直接经济损失50万元。

（六）其他情况

常德市气象台提供的资料显示，2023年3月1日汉寿县天气为小雨转多云，最高气温16℃，最低气温9℃，西北风1–2级。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，汉寿县三峡天然气有限公司立即将有关情况向汉寿县住建局燃气办、汉寿县应急管理局、汉寿县龙阳派出所、汉寿县龙阳街道街道办进行了报告。接事故报告后，汉寿县应急管理局在1小时内向常德市应急管理局电话报告了事故相关情况并在24小时内向常德市应急管理局书面报告了事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场工友立即下楼查看伤者情况并拨打了120急救电话，小区物业保安发现有人员坠楼后也拨打了110报警电话，上午9时15分，110干警到达现场。干警到达现场后，立即对事故发生现场进行了封锁，完整地保护了事故现场。上午9时30分，120救护车到达现场。

（三）医疗救治和善后情况

120救护车到达现场后，医护人员对坠楼者杨*忠进行了现场施救和生命体征检测。经现场抢救无效，杨*忠死亡。死者家属、三峡公司相关负责人等陆续赶到现场，相关单位迅速开展了善后处理工作，相关负责人与死者家属达成处理意见，并签订了协议书，死者遗体半小时后运往殡仪馆，未造成负面舆情和影响社会稳定事件。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，死者工友第一时间拨打了120急救电话，御龙湾小区物业随即拨打了110报警电话，事故发生单位在接到事故报告后能迅速报告主管单位和主管部门，相关单位在接到事故报告后也在规定的时间内向上级主管部门报告了事故情况。从整个事故应急处置流程来看，死者工友、事故发生单位、事故相关部门在事故发生后作出了迅速有效的应急处置和应急响应。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故的直接原因是：作业人员杨*忠安全意识淡薄，自我安全意识差，在未采取有效劳动防护措施、未正确佩戴安全防护用品的情形下违规爬上窗台，导致其坠亡。

（二）其他可能因素排除

通过当时出警的公安干警现场勘查、询问和事故调查组取得的事故现场视频资料，事故调查过程中询问的相关人员的笔录材料分析，排除死者故意自杀、他人谋杀、突发自然灾害影响。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.湖南翔博管道工程服务有限公司

（1）公司未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除作业现场生产安全事故隐患；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产制度和安全操作规程，导致作业人员安全意识淡薄，自我防护意识差；未有效监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，导致作业人员杨文忠在未系绳的情况下，违规爬上窗台作业，发生坠落。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十四条第一款、第四十五条之规定；

（2）主要负责人，未督促落实本单位全员安全生产责任制，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未严格督促、检查本单位的安全生产工未及时发现并消除事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（五）项之规定；

（3）分管负责人，日常监管不到位，安全检查不深入，对承包单位安全生产教育培训监督检查未落实到位，现场巡查监督管理不严，以上行为违反了《中华人民国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）项之规定。

2.汉寿县三峡天然气有限公司

（1）主要负责人，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未对湖南翔博管道工程服务有限公司安全生产工作的督促检查进行有效合理安署，未严格督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除生产安全事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项之规定；

（2）安全生产管理人员，日常监管不到位，安全检查不深入，对承包单位安全生产教育培训监督检查未落实到位，现场巡查监督管理不严，以上行为违反了《中民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）项之规定。

（二）有关监管部门

1.汉寿县住房和城乡建设局

依据《中华人民共和国安全生产法》第三条第二款之规定，作为行业主管部门汉寿县住房和城乡建设局，设立了天然气管理办公室，建立了燃气行业监管机制，每期对汉寿县三峡天然气有限公司开展了安全生产检查，抽查了汉寿三峡公司燃气场站、设备设施、安全生产教育培训、现场施工等情况，对发现的问题下达了整改通知并就整改情况进行了复查，督导其整改到位，同时不定期开展了回头看工作。但在检查过程中，对汉寿县三峡天然气有限公司的安全生产制度落实、资料完善等情况检够细致，未能及时发现企业存在的安全生产管理漏洞。

（三）地方党委政府

1.汉寿县龙阳街道办事处

依据《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款之规定，

依照属地管理原则，作为地方党委政府，汉寿县龙阳街道办事处对汉寿县三峡天然气有限公司安全生产情况、员工安全教育培训情况、辖区内企业施工情况开展了督查，但深入企业开展安全生产宣传教育力度不够，对汉寿县三峡天然气有限公司的安全生产检查浮于表面，未能落细落实。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

杨*忠，安全意识淡薄，未正确佩戴高空防护用品，未采取任何劳动防护措施，违规爬上阳台护栏，是造成该起事故的直接原因，对该起事故负直接责任。鉴于在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.湖南翔博管道工程服务有限公司，公司主体责任落实不到位，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全规章制度和安全操作规程；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十第一款、第四十五条之规定，对该起事故负直接责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条以及《湖南省安全生产行政处罚裁量权（2022版）之规定，对湖南翔博管道工程服务有限公司给予行政处罚。

2.李*，湖南翔博管道工程服务有限公司主要负责人、法定代表人，未督促落实本单位全员安全生产责任制，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工制，未严格督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（五）项之规定，对事故负主要领导责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条以及《湖南省安全生产行政处罚裁量权基准》（2022版）之规定，对李*给予处罚。

3.蔡*保，湖南翔博管道工程服务有限公司汉寿项目部负责人，未依法履行安全生产管理人员职责，未及时发现并制止作业人员杨文忠的违规操作行为。以上行为了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）项之规定，对该起事故负安全管理责任。建议由县应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条《湖南省安全生产行政处罚裁量权基准》（2022版）之规定，对蔡*保给予行政处罚。

4.姚*伟，汉寿县三峡天然气有限公司主要负责人、法定代表人，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未对湖南翔博管道工程服务有限公全生产工作的督促检查进行有效合理安排部署，未严格督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除生产安全事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全法》第二十一条第（五）项之规定，对该起事故负主要领导责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条以及《湖南省安全生产行政处罚权基准》（2022版）之规定，对姚*伟给予行政处罚。

5.张*，汉寿县三峡天然气有限公司工程部部长，作为该公司施工现场安全管理负责人，未依法履行安全生产管理人员职责，未及时发现并消除作业现场的生产安故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）项之规定，对该起事故负安全管理责任。建议由县应急局依据《中华人民共和国安产法》第九十六条以及《湖南省安全生产行政处罚裁量权基准》（2022版）之规定，对张*给予行政处罚。

（三）其他处理建议

1.汉寿县住房和城乡建设局

作为行业主管部门，对汉寿县三峡天然气有限公司的安全生产制度落实、资料完善等情况检查不够细致，未能及时发现企业存在的安全生产管理漏洞。建议由县委、县安委办对汉寿县住房和城乡建设局分管负责人、燃气办负责人予以警示约谈。

2、汉寿县龙阳街道办事处

作为属地管理单位，深入企业开展安全生产宣传教育力度不够，对汉寿县三峡天然气有限公司的安全生产检查浮于表面，未能落细落实。建议由县纪监委、县安委汉寿县龙阳街道办事处分管负责人予以警示约谈。

3.汉寿县三峡天然气有限公司

企业主要负责人未依法履行安全生产管理职责，相关安全管理人员，日常监管不到位，安全检查不深入，对承包单位安全生产教育培训监督检查未落实到位，现场监督管理不严，建议由县住房和城乡建设局对汉寿县三峡天然气有限公司及相关负责人予以警示约谈。

六、事故整改和防范措施

（一）湖南翔博管道服务有限公司要深刻汲取事故教训，举一反三，认真落实安全生产主体责任，健全安全生产责任制和安全规章制度，落实安全风险分级管控和排查治理双重预防工作机制，配齐配足安全管理人员，并确保人员持证上岗。要加强对管理人员、作业人员的教育培训，督促企业员工严格执行安全制度和操作规程，类似事故发生。

（二）汉寿县三峡天然气有限公司要牢固树立安全生产责任意识，履行企业安全生产责任，加大对外包公司的安全生产教育培训管理，严格督导承包企业关键岗位履行职责，加强现场管理和监督检查，确保安全生产。

（三）汉寿县住房和城乡建设局要加强行业管理力度，对企业对安全监管要进一步精细化、精准化。组织各燃气企业召开安全宣传警示会议，就“3·1”事故现场通要求各燃气企业举一反三，开展自查自纠；督促企业严格履行安全生产法定责任和义务，强化作业场所安全监督管理、员工教育培训，避免类似事故再次发生。

（四）汉寿县龙阳街道办进一步落实属地管理责任，加强对辖区内燃气企业安全生产工作督导检查，并联合行业主管部门开展隐患落实“回头看”，确保隐患整改实处；指导和督促辖区企业的安全生产工作，深入企业开展安全生产调研、检查、宣传工作，推动安全生产监管责任落到实处。

附件1：汉寿县御龙湾小区“3·1”一般高处坠落事故调查组人员名单

附件2：汉寿县御龙湾小区“3·1”一般高处坠落事故直接经济损失明细表

汉寿县御龙湾小区“3·1”

一般高处坠落事故调查组

2023年6月5日

汉寿县御龙湾小区“3·1”一般高处坠落事故调查组人员名单

姓　名	单　位	职务	分工	联系电话
周金淦	县住建局	副局长	组　长	138＊＊757
胡　颖	县纪监委	纪委常委	副组长	189＊＊011
彭　敏	县公安局	副局长	副组长	139＊＊335
龙必军	县总工会	副主席	副组长	135＊＊415
费　晖	县应急局	安办副主任	副组长	135＊＊009
李　乘	县司法局	副局长	副组长	158＊＊818
蔡元森	龙阳街道	街道办主任	副组长	134＊＊430
欧阳瑾波	县住建局	燃气办主任	成　员	139＊＊996
涂桂瑜	县应急局	监察大队大队长	成　员	158＊＊018
盛　毅	县应急局	监察大队中队长	成　员	181＊＊121
许　鹏	县住建局	燃气办工作人员	成　员	191＊＊769

汉寿县御龙湾小区“3·1”一般高处坠落事故直接经济损失明细表

类别 价值	项目	金额（万元）	总计（万元）
直接损失费用	医疗费用		
	丧葬及抚恤费用		8
	补助及救助费用		12
	歇工费用		
	小计		20
善后处理费用	处理事故性费用		
	现场抢救费用		0.1
	现场清理费用		0.1
	赔偿费用		30
	小计		30.2
财产损失价值	固定资产损失价值		
	流动资产损失价值		
	小计		
合计			50.2

主办单位：汉寿县人民政府办公室　承办单位：汉寿县数据局（汉寿县行政审批服务局）　网站地图　单位地址：常德市汉寿县龙阳街道龙阳中路657号

电子邮箱：hanshougov@126.com　技术支持电话：0736-2855696

备案序号：湘ICP备07001273号-1　网站标识码：4307220060　湘公网安备：43072202000201号

政府网站找错

汉寿县人民政府网