

广西藤县建隆砖厂“8•26”事故调查报告

2023-12-22 10:25　来源：县应急局

2023年8月26日上午8时左右，藤县建隆砖厂发生一起补胎师傅在补胎过程中被铲车压到事故，造成一人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，县人民政府成立了由县政局、人社局、总工会、太平镇政府等部门单位有关人员为成员组成的广西藤县建隆砖厂“8·26”事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是，注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问有关当事人和查阅有关资料，了对有关责任单位、人员的处理建议和事故防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位情况

1.藤县太平合作者轮胎店（店面招牌名称“山十轮胎店”，以下简称“山十轮胎店”）。成立于2021年3月12日，统一社会信用代码为9245042主要经营场所位于藤县太平镇柴咀村委龙头组李世锦屋，经营范围一般项目：机动车修理和维护；轮胎销售。

2.广西藤县建隆砖厂（以下简称“建隆砖厂”）。成立于2004年10月11日，统一社会信用代码为91450422794342159A，企业类型为普通合伙场所位于梧州市藤县太平柴嘴村，经营范围包括砖、瓦、水泥制品（除《产业结构调整指导目录（2011年本）》限制及淘汰类别）制造、销售，建

（二）事故当事人情况

秦**，男，33岁，汉族，家庭住址是广西藤县太平镇******，身份证号是**********。

（三）事故现场情况

经现场勘查，事故现场铲车停于建隆砖厂厂内地磅旁边的道路中，铲车旁边停有一辆补胎车（车牌号：桂DYF027），铲车底部有两个小的千车底处，铲车底部有一个铁棍插在右后轮轮胎与轮毂缝隙处。事故现场周边有一个监控，但年久失修已经无法使用，在距离事故现场约30米办公

气开关坏了，导致办公室没有电来，监控无法使用。

（四）事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成秦**一人死亡。截至目前，事故造成的直接经济损失人民币4.5万元（丧葬费）。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

秦**是太平山十轮胎店经营者，也是轮胎修理工作人员。2023年8月26日上午7点30分左右，刘**（建隆砖厂厂长）接到砖厂的生产主管蒙系附近的流动补胎的轮胎店过来帮补胎。7点35分蒙**打电话叫山十轮胎店的秦**来补胎，7点40分左右秦**到砖厂给轮胎打气后发现还是漏气，胎，然后蒙**就进车间修机械。

8点左右周**（建隆砖厂办公室财务）在办公室完成工作后，因当日有外来货车进砖厂装砖，周**就在砖厂1号炉旁边看装砖情况。几分钟后胎师傅秦**被压在铲车下面，便大声呼喊：“有人被铲车压了”，黄*叫周**马上通知蒙**。蒙**到达现场后，叫周**去通知秦**的家属过来，随后

8点28分周**电话通知秦**的家属秦**事故情况，8点30分周**打电话给建隆砖厂厂长刘**汇报发生事故情况。

（二）应急救援情况

事故发生后，装砖司机黄*拨打120急救电话。在医务人员尚未赶到的情况下，蒙**和黄*在现场实施救援，黄*在秦**的补胎车上拿了一个千斤顶太小顶不了太高，还是无法把秦**拉出来。8点35分医护人员到达现场，随即秦**的家属秦**到现场，秦**使用秦**补胎车上的气压千斤顶顶医护人员在现场对秦**进行抢救后，宣告其已无生命体征。

（三）事故报告及善后处理情况

9点01分，太平镇人民政府接到110社会联动报告事故。

9时15分，县应急局接到110社会联动报告事故。

接到报告后，县应急局、太平镇政府工作人员立即赶赴事故现场进行勘查，了解事故发生的经过，并对相关人员进行初步调查询问。

8月26日当天，经建隆砖厂与死者家属协商，建隆砖厂与死者家属签订了《人民调解协议书》，建隆砖厂向死者家属垫付4.5万元，用于处理依法处理。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

秦**在进行补胎作业时未采取相应的安全防护措施，导致补胎过程中铲车压到秦**，是造成事故发生的直接原因。

2.间接原因

建隆砖厂未对秦**的补胎工作进行监护和管理，未能发现安全问题并及时督促整改。

（二）事故性质

经调查认定，广西藤县建隆砖厂“8.26”事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任的认定及对事故责任人员、责任单位的处理建议

（一）秦缺乏安全意识，对现场安全风险研判不足。**

藤县太平合作者轮胎店的经营者秦**，在进行修补轮胎作业时，未按照操作规程放置安全支撑墩、接触面放置木板，以确保安全防范措施，责任，由县交通局对该轮胎店进行责令停业整改，在完善备案手续后方可继续经营。

（二）广西藤县建隆砖厂

秦**进行补胎作业时，建隆砖厂没有认真落实安全管理职责，未对秦**补胎作业进行监护和管理[①]。建议由县应急管理局依据《中华人民理。

五、事故防范措施

（一）县交通运输部门要加强对机动车维修活动监督检查，督促落实生产经营单位安全生产主体责任，防止类似事故的再次发生。

（二）负有安全生产监管责任的部门和属地乡镇人民政府要加强辖区内相关企业的安全监管，要监督、指导企业落实安全生产责任制，建立按要求对从业人员进行安全生产教育和培训，确保从业人员具有相应的安全生产知识。加强防范车辆伤害事故、触电事故、机械伤害事故等专项检

①《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：“生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以

中央部门网站 省（区市）政府网站 自治区各部门网站 自治区各市网

网站地图 联系我们

主办：藤县人民政府办公室

地址：广西藤县藤州镇登俊路57号 邮编：543300 电话：0774-7297868（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂公网安备 45042202000020号 桂ICP备12000189号-1 网站标识码 4504220003