通辽市新大通食品有限公司“6•21”一般触电生产安全事故调查报告

通辽市新大通食品有限公司“6·21”一般触电生产安全事故调查报告

科尔沁区人民政府事故调查组

2024年9月24日

目　录

一、基本情况

（一）事故有关单位概况

（二）事故发生单位安全管理情况

二、事故发生经过及现场勘察情况

（一）事故发生经过

（二）事故现场勘察情况

（三）事故造成的人员伤亡情况及经济损失

（四）其他情况

三、应急救援处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

（三）其他可能因素排除

五、有关责任单位存在的主要问题

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追究责任人员及单位

（二）事故有关责任人的责任认定及行政处罚建议

（三）事故相关单位的责任认定及行政处罚建议

七、事故主要教训

（一）安全生产主体责任落实不到位

（二）从业人员及管理人员安全生产意识匮乏

八、事故防范和整改措施建议

（一）强化安全生产管理，完善监管监护机制

（二）增强安全生产意识，落实安全生产责任制

（三）加强属地监督管理，增加执法检查力度

附件：事故调查组签名表

2024年6月21日，通辽市新大通食品有限公司发生一起触电事故，致1人死亡，事故直接经济损失约70万元人民币。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493 号）等法律法规的有关规定，6月25日，科尔沁区人民政府成立了由区委常委、区政府副区长任组长，区应急管理局、区公安分局、区人社局、区总工会等有关同志组成的通辽市新大通食品有限公司“6·21”一般触电生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委有关同志参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入事故现场勘察、调查取证、询问有关人

员，查明了事故发生经过和原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人处理意见及事故防范措施和整改建议。

经事故调查组认定，通辽市新大通食品有限公司“6·21”一般触电生产安全事故是一起工人作业过程中违章作业在安装白钢隔断玻璃过程中，坐在自制的A型钢制梯子上进行移动，将地面上的热熔枪电源线压破，导致触电死亡的一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故有关单位概况

1.通辽市新大通食品有限公司，成立于2013年8月1日，注册资金3万元人民币，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，统一社会信用代码91150502072SXXXXXX，法定代表人：

朱XX，注册地址：通辽市科尔沁区大林镇（原砖厂西北角），经营范围：许可经营项目：生产销售糕点（烘烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点、月饼）（在许可有效期内生产经营）。一般经营项目：无。现有员工约10人。

2.通辽市科尔沁区大林镇忠艺不锈钢装饰店，成立于2010年5月13日，注册资金2万元人民币，企业类型：个体工商户，统一社会信用代码92150502MA0NXXXXXX，负责人：陈XX，注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区大林镇北，经营范围：不锈钢门窗加工。

（二）事故发生单位安全管理情况

1、通辽市新大通食品有限公司与通辽市科尔沁区大林镇忠艺不锈钢装饰店达成口头施工协议（协议内容为安装厂房内白钢玻璃隔断），截至事故发生时白钢框架已安装完毕；未与通

辽市科尔沁区大林镇忠艺不锈钢装饰店签订安全管理协议。

2、通辽市科尔沁区大林镇忠艺不锈钢装饰店具有本次安装玻璃隔断项目所需的施工资质。

二、事故发生经过及现场勘察情况

（一）事故发生经过

2024年6月21日12时30分左右，通辽市科尔沁区大林镇忠艺不锈钢装饰店三名工人（分别为陈XX、范XX、张XX，其中陈XX负责安装隔断、临时务工人员范XX、张XX负责递送玻璃），到达通辽市新大通食品有限公司西侧厂房开始进行施工。14时30分许，安装工人陈XX手持热熔枪坐在A型钢制梯子上安装白钢隔断玻璃，对玻璃横向进行打胶，坐在钢制梯子上一同进行挪动的过程中，将地面上的热熔枪电源线压破，发生触电事故。经抢救无效后宣布其死亡。

（二）事故现场勘察情况

事故现场位于内蒙古自治区通辽市科尔沁区大林镇通辽市新大通食品有限公司西侧厂房内（地理坐标东经122.827°，北纬43.724°），该厂房为一层砖混结构，事故发生车间为包装车间，该车间西侧为墙壁，东侧为库房，北侧为晾晒车间，包装车间入室门为东门，进入室内可见有黑色电源线，有部分电源线裸露，电源线上有约4mm破口，电源线西侧可见一黄色打胶枪，电源插座无漏电保护器，打胶枪西侧可见一金属制作的梯子，梯子底部无绝缘套。



图 1 公司概貌图



图 2 车间内部概貌图





图 3 地面电源线情况图　　图 4 电源线破损情况图

（三）事故造成的人员伤亡情况及经济损失

表 1 事故人员伤亡信息

姓名	性别	年龄	身份证号	户籍	工作单位	职务
陈XX	男	34岁	152321 1990XXXXXXXX	通辽市科尔沁区	通辽市科尔沁区大林镇忠艺不锈钢装饰店	经营者

事故直接经济损失约70万元人民币。

（四）其他情况

2024年6月21日，天气：晴，温度：26.0℃，湿度：24.0%，风向：东风，现场光线充足。

三、应急救援处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年6月21日14时30分许，通辽市新大通食品有限公司厂房内，安装工人陈XX手持热熔枪坐在钢制梯子上安装白钢隔断玻璃过程中，坐在梯子上与梯子一同进行移动，将热熔枪电源线外皮压破，发生触电。现场工人对陈XX进行抢救后送往医院，达到医院后，经抢救无效宣布其死亡。2024年6月21日17时许科尔沁区应急管理局接到科尔沁区公安分局事故信息，立即

赶赴现场，并在第一时间将该起事故上报至区政府值班室和市应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

2024年6月21日14时30分许，陈XX在安装白钢隔断玻璃过程中，突发触电事故，地面干活的工人立即切断电源将其救至地面，经抢救无果后立即将陈XX放在车上送往医院进行急救。

（三）医疗救治和善后情况

2024年6月21日，中午14时30分许，通辽市新大通食品有限公司厂房内，安装工人陈XX，在安装白钢隔断玻璃过程中发生触电事故，现场人员立即采取急救措施，经现场抢救后，将其送往医院，在医院抢救无效后身亡。

事故发生后，区应急管理局、区公安局等有关部门和企业积极开展善后工作。按照医疗救治、善后安抚的要求，由通辽市新大通食品有

限公司具体负责处理善后工作，立即开展对事故死者家属慰问工作，安抚家属情绪。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

陈XX，安全生产意识淡薄，未能识别工作中的风险隐患；在使用热熔枪时，未使用厂房内施工电源，坐在自制的A型钢制梯子（梯子底部未采取绝缘处理）上进行移动时，将地面上的热熔枪电源线外皮压破，导致触电。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

根据通辽市公安局科尔沁区分局出具的《司法鉴定报告书》，综合认定死者是因触电导致死亡。

（三）其他可能因素排除

经公安部门调查及事故调查组调查询问，排除他杀和突发灾害等其他因素。

五、有关责任单位存在的主要问题

1、通辽市新大通食品有限公司未与通辽市科尔沁区大林镇忠艺不锈钢装饰店签订安全管理协议；通辽市新大通食品有限公司安全管理人员未充分履行安全管理职责。

2、通辽市科尔沁区大林镇忠艺不锈钢装饰店进场施工未能识别潜在的风险隐患；未明确施工过程中的注意事项。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追究责任人员及单位

1、陈XX，男，通辽市科尔沁区大林镇忠艺不锈钢装饰店经营者。安全生产意识不足，未能全面识别作业环境及作业过程中存在的安全风险；作业过程中采用危险行为，在安装白钢隔断玻璃过程中，坐在A型钢制梯子上进行移动，压破地面上的热熔枪电源线，导致事故发生，因其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2、通辽市科尔沁区大林镇忠艺不锈钢装饰店，未与通辽市新大通食品有限公司签订安全管理协议；未对从业人员进行安全生产教育培训负有事故发生的主要责任。该店面为个体工商户，由于其负责人在本次事故中死亡，店面已中止生产经营活动，建议不予追究其责任。

（二）事故有关责任人的责任认定及行政处罚建议

1、朱XX，男，群众，通辽市新大通食品有限公司负责人。未及时报告生产安全事故；未与通辽市科尔沁区大林镇忠艺不锈钢装饰店签订安全管理协议；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[[1]]、第四十九条[[2]]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条[[3]]、第九十五条[[4]]、第一百零三条第二款[[5]]之规定，建议由区应急局对其处以共计2.5万元罚款的行政处罚。

2、朱XX，男，群众，通辽市新大通食品有限公司安全员。未在施工期间及时排查安全生产事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未与通辽市科尔沁区大林镇忠艺不锈钢装饰店签订安全管理协议；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[[6]]、第二十六条第一款[[7]]、第四十九条[[8]]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[[9]]、第一百零三条第二款[[10]]之规定，建议由区应急局对其处以共计1万元罚款的行政处罚。

（三）事故相关单位的责任认定及行政处罚建议

通辽市新大通食品有限公司未与通辽市科尔沁区大林镇忠艺不锈钢装饰店签订安全管理协议。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[[11]]之规定，依据《中华人

民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[[12]]之规定建议由区应急管理局对该公司处以5万元罚款的行政处罚。

七、事故主要教训

（一）安全生产主体责任落实不到位

通辽市新大通食品有限公司未与通辽市科尔沁区大林镇忠艺不锈钢装饰店签订安全管理协议；未严格落实安全生产主体责任，主要负责人、安全管理人员履职尽责不到位，未告知施工人员作业现场潜在的作业风险、防范措施及事故应急措施，未能对施工现场实施有效监管；对外包外委单位的监督管理不到位，对施工和生产现场巡视巡查流于形式。

（二）从业人员及管理人员安全生产意识匮乏

通辽市新大通食品有限公司未严格落实安全生产主体责任，主要负责人、安全管理人员履职尽责不到位，未对施工现场全面开展风险辨识评估，未告知施工人员现场潜在的作业风险，未能对施工现场实施有效监管。从业人员安全生产意识淡薄，工作过程中麻痹大意，不注重安全问题隐患。

八、事故防范和整改措施建议

这起事故暴露出通辽市新大通食品有限公司安全生产管理缺失，为吸取事故教训，防止类似事故发生，提出以下整改意见:

（一）强化安全生产管理，完善监管监护机制

通辽市新大通食品有限公司要深刻吸取本次事故的教训，充分认识事故暴露出的本质问题，举一反三，认真查找和解决安全管理工作

中的漏洞，在公司内针对本次事故，开展一次警示教育大会。

加强安全管理，特别是外包外委单位的监督管理，对于公司内施工项目要确保安全管理人员监督到位，并对施工单位提出有效建议，告知到位。

落实企业主体责任，加大隐患排查治理力度，对施工和生产现场加强巡视巡查并进行作业前现场安全评估，并告知施工单位作业区域风险因素、防范措施及事故应急措施等基本情况，确保生产作业现场安全管理达标，保证生产安全。

（二）增强安全生产意识，落实安全生产责任制

通辽市新大通食品有限公司主要负责人和安全生产管理人员应履行法定义务，落实应尽职责，对本单位的安全生产工作负责。主要负责

人和安全生产管理人员必须取得安全生产知识和管理能力考核合格证。

（三）加强属地监督管理，增加执法检查力度

科尔沁区各属地政府和科尔沁区人民政府各负有安全生产监督管理职责的单位要加大对事故发生企业安全生产监督检查频次，特别是要针对中小型企业加强执法力度，深刻汲取科尔沁通辽市新大通食品有限公司“6·21”一般触电生产安全事故教训，进一步推动企业安全生产主体责任落实，督促企业加强安全风险研判和隐患排查治理力度，进一步提升企业的安全风险管控意识和应急处置能力，切实筑牢企业安全防线。

附件：事故调查组签名表

[[1]] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[[2]] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款:生产经营项目、场所发包或者出租给

其他单位的,生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理,定期进行安全检查,发现安全问题的,应当及时督促整改。

[[3]] 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条:生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正,处二万元以上五万元以下的罚款;逾期未改正的,处五万元以上十万元以下的罚款,责令生产经营单位停产停业整顿。

[[4]] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[[5]] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款:生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责,或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的,责令限期改正,处五万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿。

[[6]] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录

安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[[7]] 《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

[[8]] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款:生产经营项目、场所发包或者出租给

其他单位的,生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理,定期进行安全检查,发现安全问题的,应当及时督促整改。

[[9]] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[[10]] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款:生产经营单位未与承包单位、承租

单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责,或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的,责令限期改正,处五万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿。

[[11]] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[[12]] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。