| | | | |
|---|---|---|---|
| **索引号：** | 113418217448989172/201708-00005 | **组配分类：** | 事故通报 |
| **发布机构：** | 东至县安监局 | **主题分类：** | 市场监管、安全生产监管 / 企业 |
| **标题：** | 东至县香隅镇先发地板辅材厂“5•29”物体打击事故调查报告 | **文号：** | 无 |
| **成文日期：** | 2017-08-03 | **发布日期：** | 2017-08-03 |

# 东至县香隅镇先发地板辅材厂“5•29”物体打击事故调查报告

发布时间：2017-08-03 00:00 来源：东至县安监局 字号：[**默认** 大 超大] 文本下载

2017年5月29日16时30分左右，东至县香隅镇先发地板辅材厂作业现场发生一起物体打击事故，一名工人头部受伤经医院抢救无效于当日17时

县安全监管局接到香隅镇政府事故报告后，立即调查核实有关情况，指导、组织事故救援和善后处置工作，同时将事故快报至县委、县政府和根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》府令第232号）规定，县政府成立了由县安监、监察、公安、工会和人社等部门负责同志组成的东至县香隅镇先发地板辅材厂“5·29”物体打击事故了县检察院派员参加事故调查。事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘查、调查取证，在综合分析的基础发生的经过、原因，对事故的性质和事故责任进行了认定，并提出对事故责任单位和责任人的处理建议及整改措施，现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

东至县香隅镇先发地板辅材厂位于东至县香隅镇同心村，注册日期：2009年2月12日，类型：个体工商户，经营者：高先发，组成形式：个围：加工销售精品龙骨、墙角线、地板半成品。企业自成立之初主要是加工销售墙角线、龙骨，因市场原因于2014年开始转型做木材边角料的切片县林业局颁发的《木材经营加工许可证》（许可证上加工经营单位名称为香隅镇先发地板辅材厂，法人代表或负责人为高先发。）。2017年4月1日整体租赁给本县木塔乡畲师村兰坑组村民王日平经营，租赁期限为1年，王日平租赁该企业进行木材边角料切片加工及销售。东至县香隅镇先发地板条切片生产线（包括1台切片机、1条长度约为4m的皮带式进料输送带、1条长度约为10m的皮带式出料输送带），日常从业人员3 - 4人（含王日平

二、事故经过及抢救过程

**（一）事故时间**

2017年5月29日16时30分左右。

**（二）事故地点**

东至县香隅镇先发地板辅材厂切片机进料输送带旁。

**（三）事故发生经过**

2017年5月29日13时30分左右，王日平安排程雪女、高海先、洪发祥等3人到厂里上班。程雪女、高海先负责将堆积在进料输送带旁的木材并将边角料铺在输送带上（事发时边角料堆高约为3m），王日平负责操作切片机，洪发祥负责在货车上将通过出料输送带输送到车厢中的成品掀分左右，程雪女在进料输送带旁用钉耙扒边角料（其站立位置距切片机约为3.5m），高海先站在进料输送带末端弯腰捡散落在地面上的边角料（距程雪女约1.5m）。程雪女在扒料过程中被边角料击中头部（左耳后方），高海先听到程雪女喊叫：“耳朵疼、耳朵疼！”后，遂停止工作上雪女身体站立不稳，高海先赶紧抱住程雪女并高声喊人，王日平将机器关停跑了过来，洪发祥也从车上下来。程雪女当时已神志不清，王日平现及脚后跟均未奏效，王日平于16时35分拨打了120急救电话。在等候救护车的过程中，王日平等人拦了一辆路过的轿车将程雪女送往医院，于16香隅镇卫生院的救护车，现场人员将程雪女抬到救护车上送到香隅镇卫生院抢救。17时20分，香隅镇卫生院宣告程雪女抢救无效死亡。

事故发生后，王日平向香隅镇派出所报案；高先发在得知程雪女出事后于17时许分别向香隅镇派出所及香隅镇党委主要负责人报告事故。事委、政府及县直相关部门和单位持续开展事故善后的处置协调工作。6月4日，王日平与程雪女家属达成死亡赔偿协议，共一次性支付死亡赔偿金、等60万元，事故未造成严重社会负面影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

这起事故造成1人死亡，死者程雪女，女，40岁，安徽省池州市东至县同心村枣林组村民，生前系东至县香隅镇先发地板辅材厂临时工。

据统计，这起事故造成直接经济损失约82万元。

四、事故发生的原因和事故性质

**（一）事故原因**

**1、直接原因**

程雪女安全意识不强，不能正确判断和分析所处工作环境的不安全因素，注意力不集中，在用钉耙扒木材边角料过程中不慎被边角料击中其头

**2、间接原因**

事故发生单位未制定并落实安全生产责任制、安全生产管理制度、岗位安全操作规程，安全培训教育不到位，未及时发现扒料作业过程中存在地及设备租赁给王日平生产经营期间，事故发生单位不能有效地协调、管理承租人的安全生产工作，不能及时发现安全问题并督促整改。

**（二）事故性质**

经调查认定，这起事故是由于事故发生单位主体责任未有效落实，安全培训教育不到位，生产安全事故隐患排查不彻底，疏于作业现场安全一起物体打击生产安全责任事故。

五、事故责任认定和对事故责任者的处理建议

（一）程雪女安全意识淡薄，不能正确判断所处环境的不安全因素，缺乏防范事故能力，对事故的发生应负直接责任，鉴于其已经死亡，免予

（二）东至县香隅镇先发地板辅材厂未能严格落实安全生产责任制度；未能有效组织对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具知识，掌握安全操作技能；未在有较大危险因素的生产经营场所设置明显的安全警示标志；未有效建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取及时发现并消除事故隐患；未能有效地对承租单位的安全生产工作统一协调、管理。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十九条、款、第三十二条、第三十六条第一款、第四十六条第二款的规定，对事故的发生应负安全生产主体责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第的规定，建议由县安全监管局处以20万元人民币的罚款。

（三）王日平在租赁东至县香隅镇先发地板辅材厂经营期间，未能有效建立、健全本单位安全生产责任制；未能有效组织制定并实施本单位训计划；未能有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。由县安全监管局责令王日平暂停在东至县香隅镇先发地板辅营活动。

（四）香隅镇政府虽多次对东至县香隅镇先发地板辅材厂进行安全生产检查，但检查内容不全面，督促生产经营单位落实安全生产主体责任香隅镇政府就本次生产安全事故向县政府作出深刻的书面检查。

六、事故防范和整改措施

为认真吸取这起事故教训，避免类似事故的再次发生，现提出以下整改建议及防范措施：

（一）东至县香隅镇先发地板辅材厂要深刻吸取事故教训，认真贯彻执行安全生产法律法规的规定，全面开展生产安全事故隐患排查治理工实际情况，经常性的开展有针对性及实效性的安全生产教育培训活动；制定并落实安全生产责任制、岗位安全操作规程、安全生产管理制度，强杜绝“三违”现象，防范各类事故发生。

（二）香隅镇人民政府要切实履行好安全生产“属地管理”责任，加大对辖区内安全生产工作的监督检查力度，对检查中发现的生产安全“闭环管理”，监督生产经营单位依法履行安全生产职责，严格落实安全生产主体责任。

分享

友情链接 中国政府网 安徽省政府网 省内地市网站

网页纠错 网站地图

法律声明 联系我们

隐私声明

COPYRIGHT © 2026 东至县人民政府 ALL RIGHTS RESERVED. 皖ICP备11

主办单位：东至县人民政府办公室 承办单位：东至县政务信息中心 地址：
号

邮编：247200 皖公网安备 34172102000046号 网站标识码：34172100