塔城市“1·26”一般机械伤害事故调查报告

来源：塔城市“1·26”事故调查工作领导小组 作者：塔城市“1·26”事故调查工作领导小组 发布时间：2026-06-10 16:14:05 浏览次数： 105 次 【字体：小 大】

2026年1月26日19时11分，塔城市发生一起机械伤害事故，事故造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，经塔城市人民政府研究决定，成立“1·26”事故调查组对此次事故展开全面调查。

一、事故原因分析

（一）直接原因分析

死者王某其在无外力影响、无工作指令、无操作需求的情况下，自主实施危险行为，其本人安全意识淡薄，自将头部伸入传菜机取菜口危险区域，属于违规冒险行为，是导致事故发生的直接因素，对事故发生负直接责任和主要责任。

（二）间接原因分析

1. 火锅馆安全生产主体责任落实不到位，未建立健全各类机械设备的安全管理制度及操作规程，未明确设备使用权限及危险区域管理要求。

2. 安全培训教育缺失，未对员工开展针对性的机械设备安全警示教育培训，未明确告知传菜机危险区域及违规操作的后果，导致员工对作业风险认知不足。

3. 设备安全管理存在漏洞，涉事传菜机购置后未开展定期安全检查及维护，对防护设施缺失的隐患未及时整改，未在洞口设置安全防护装置、安全警示标识，未设置运行状态下禁止探入的安全闭锁与防护措施，设备本质安全不足，长期“带病运行”。

二、事故主要教训

一是安全生产主体责任悬空，主要负责人法定职责落实严重缺位。火锅馆经营者作为安全生产第一责任人，重经营、轻安全，安全工作无人抓、无人管、无落实，是事故发生的根本原因。

二是安全风险辨识管控缺失，隐患排查治理闭环机制失效。经营单位未对店内机械设备等高风险环节开展系统性风险辨识，对设备防护缺失、违规操作等重大隐患未能及时排查整治，隐患排查流于形式。

三是设备本质安全水平低下，现场安全管理混乱无序。涉事机械设备未按规范安装防护装置、急停装置等安全设施，安全警示标识、操作规程缺失。

四是小微经营单位安全监管存在薄弱环节。对沿街餐饮门店等小型经营场所安全监管覆盖不足、指导不够，未能及时督促消除长期存在的安全隐患，行业监管与属地管理存在盲区死角。

三、事故防范措施及整改建议

（一）严格压实安全生产主体责任

1. 生产经营单位必须全面履行安全生产主体责任，将安全管理贯穿经营、装修、停业、转让、清场等全周期。

2. 建立健全安全责任体系，明确经营者、现场负责人、从业人员的安全职责，做到责任到人、措施到岗、管理到位。

3. 个体工商户、小微企业要克服“重经营、轻安全”思想，将安全生产纳入日常管理，做到安全与经营同部署、同落实、同检查。

（二）强化机械设备本质安全管理

1. 立即对传菜机、升降机等机械设备开展全覆盖隐患排查，重点检查安全防护装置、限位、闭锁、急停装置是否完好有效，严禁设备“带病运行”。

2. 按规范设置安全警示标识、防护围挡、机械隔离措施，严禁人员身体任何部位伸入运行设备区域，从本质上消除机械伤害风险。

3. 设备停用、停业清场期间，必须采取断电、挂牌、上锁、封存等管控措施，设置禁入警示，防止无关人员靠近、误触、误操作。

（三）加强从业人员安全培训与行为管控

1. 强化对从业人员、临时用工、离职人员及外来人员的安全告知与警示教育，普及机械伤害、用电安全、消防等知识，提升风险辨识和自我保护能力。

2. 严格杜绝违规操作、好奇冒险、疏忽大意等不安全行为，对靠近危险设备、进入危险区域等行为及时制止并纠正。

版权作品，未经授权严禁转载。转载须注明来源、原标题、著作者名，不得变更核心内容。

【打印正文】

上一条：塔城市“5·14”一般物体打击事故调查报告 [2026-07-01]

下一条：塔城市消防救援大队2026年4月份“双随机、一公开”监督抽查结果及5月份监督抽查计划公示 [2026-05-01]