柳城县六塘镇广西嘉吉化工有限公司“11•28”人员死亡事故调查报告

来源： 安监局　　发布日期： 2017-01-20

柳城县六塘镇广西嘉吉化工有限公司“11·28”人员死亡

事　故

调

查

报

告

书

“11·28”死亡事故调查组

2017年1月5日

柳城县六塘镇广西嘉吉化工有限公司“11·28”人员死亡

事故调查报告

2016年11月28日8时许，柳城县安全生产监督管理局接到事故企业报告，2016年11月28日7时许，位于柳城县六塘镇的广西嘉吉化工有限公司发生一起人员死亡事故，死亡1人。死者：韦启宁（男，1964年6月出生，广西宜州市三岔镇楞塘村纳遂屯90号人）。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，由柳城县人民政府牵头，组成事故调查组。成员由安全监管局、工管委、人社局、监察局、公安局、总工会、六塘镇政府相关人员组成，并邀请县人民检察院派人参加事故调查组，对事故进行了调查、取证和分析，现将情况报告如下：

一、事故发生单位概况

企业名称：广西嘉吉化工有限公司

企业法定代表人：杨友春

企业地址：柳州市柳城县六塘镇工业园区

经济类型：有限责任公司 （自然人投资或控股）

经营范围：三聚磷酸纳生产销售及进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

二、事故经过及救援情况

2016年11月28日上午7点10分左右，广西嘉吉化工有限公司工人韦启宁在煤气站锅炉进料操作中，启动行吊将装煤漏斗的燃煤装入锅炉煤仓后，发现漏斗闭合装置脱落在煤仓内，便独自一人进入煤仓内将装置取回，不料发生一氧化碳中毒昏倒在煤仓内，之后被工友发现后将其救起送往六塘卫生院抢救无效死亡。接报事故发生后，县安全监管局、工管委、人社局、监察局、公安局、总工会、六塘镇政府等相关部门人员立即赶到事故现场实施事故抢救工作，并对事故发生原因展开调查。

三、死者基本情况及事故造成的人员伤亡和直接经济损失

姓名	伤害程度	性别	年龄	户籍所在地	职业	直接经济损失

韦启宁	死亡	男	52	广西宜州	工人	80万元

四、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生原因

事故调查组经对事故现场进行勘查，对相关人员的询问笔录以及有关取证材料分析，认定事故发生原因如下：

1、直接原因

死者韦启宁在生产过程中，其在未有任何防护措施的情况下直接进入有较大危险因素的锅炉煤仓内将脱落的漏斗装置取回，不料发生一氧化碳中毒昏倒在煤仓内，是导致事故发生的直接原因。

2、间接原因

广西嘉吉化工有限公司安全建设、安全管理和安全培训不到位，未在有较大危险因素的生产场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志以及未建设安全防护设施。

（二）事故性质

经调查取证，根据事故原因分析认定柳城县六塘镇广西嘉吉化工有限公司“11·28”人员死亡事故是一起生产安全责任事故。

五、事故的责任认定及责任追究

(一)广西嘉吉化工有限公司制定有各种制度和相关的操作规程，对生产作业做了明确的规定，却未落实到位；公司的安全建设、安全管理和安全培训不到位，未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志以及未建设安全防护设施，未与工人签订劳动合同，未开展三级教育培训，对事故的发生负有主要责任，建议由柳城县安全生产监督管理局依据安全生产法律、法规的相关规定，对广西嘉吉化工有限公司给予行政处罚。

(二) 经事故调查组调查取证，广西嘉吉化工有限公司主要负责人杨友春违反《中华人民共和国安全生产法》第二章第十八条规定，其在本单位未实施本单位安全生产教育计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。建议柳城县安全监督管理局依据安全生产法律、法规的相关规定，对广西嘉吉化工有限公司主要负责人杨友春给予行政处罚。

(三)韦启宁违规作业，对事故发生负有直接责任，因其已在事故中死亡，不再追究其责任。

六、防范措施

（一）建议各相关监管行业部门和属地乡镇政府加大对企业的监管力度，督促企业落实安全生产主体责任，结合“全县安全生产隐患排查整治专项行动”对企业现场管理混乱、企业从业人员安全生产意识淡薄、违章作业现象严重等现状，进行一次清理和整顿，严厉打击现场管理混乱和违章操作等行为，杜绝类似的事故发生。

（二）广西嘉吉化工有限公司“11•28”事故的发生，暴露了该企业未严格落实安全生产主体责任，对作业人员管理混乱，监管不到位，特别是设备和人员监管不力，通过对该事故的认真分析，特对广西嘉吉化工有限公司及主要负责人提出以下整改建议：

1、健全内部安全生产规章制度;

2、明确内部安全管理分工和职责;

3、把安全生产责任落实到人;

4、加强现场安全管理和设备检修;

5、加强安全生产知识的教育和培训;

6、加强隐患排查，必须在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志以及建设安全防护设施，严格执行受限空间的作业相关操作规程。

（三）广西嘉吉化工有限公司及主要负责人要从这件事故中吸取教训，认真贯彻落实各种安全生产管理制度，提升安全建设，加强安全生产教育和培训，加大对违章违规作业行为的处罚力度，加强隐患排查整改，形成良好的作业氛围，确保生产安全，杜绝类似事故再次发生。

事故调查组成员(签字)：

柳城县六塘镇广西嘉吉化工有限公司“11·28”

人员死亡事故调查组

2017年1月5日