上海那拿贸易有限公司 “8•26”事故调查报告

2024-11-08 16:25 来源：临桂区应急管理局

上海那拿贸易有限公司

“8·26”事故调查报告

2024年8月26日14时许，上海那拿贸易有限公司全液压汽车起重机（车牌号：沪FC3676）在桂林信息科技学院东大门外吊运管桩过程中发生一据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的规定，立即成立了由区政府、区应急管理局、区住建局、市公安局临桂分局、区人加，对此事故展开了深入、细致的调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、询问在场人员、况，认定了事故性质和责任。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）企业概况

1.事故发生单位名称：上海那拿贸易有限公司、统一社会信用代码：913101166793636088、单位地址：上海市金山区亭林镇林宝路39号3幢25然人投资或控股）、经营范围：……自有设备租赁……。

（二）事故发生时间和类别

事故发生时间：2024年8月26日

事故类别:起重伤害

死者情况:唐xx，男，汉族，身份证号码：xxxxxx，地址：xxxxxxx。

（三）事故前的环境和设施情况

2024年6月24日广西新好建筑工程有限责任公司与广东智浩管业有限公司签订了管桩销售合同，约定：“由广东智浩管业有限公司负责将管桩如工地道路不通、或因路面泥泞不能一次性运输、卸货到位时，造成的二次转运等费用由广西新好建筑工程有限责任公司负责”，由于当时道路泥大门施工围挡内。

2024年7月1日广东智浩管业有限公司与广西贺州市鑫强运输有限公司（法人代表：赖xx）签订了运输合同，由广西贺州市鑫强运输有限公司

发生事故前唐谓琦驾驶贺州市永祥物流有限公司汕德卡牌半挂车（车牌号：桂J96262，实际所有人为赖xx）在桂林信息科技学院东大门外二次

上海那拿贸易有限公司全液压汽车起重机（车牌号：沪FC3676）最大额定起重量/工作幅度35T/3米。

操作起重机人员易x持有特种作业证、证号：450323198503250935，项目代号Q2起重机司机（限流动式起重机司机）。

造成事故的管桩长度13米，370KG/米，重约4810KG。

二、事故发生经过和事故救援情况

2024年8月26日早上10点26分，广西新好建筑工程有限责任公司桂林信息科技学院项目部人员张x打电话给赖xx让其安排车辆去桂林信息科技学公司人员易x让其负责吊运管桩。当日下午14时许，唐xx驾驶车辆停在桂林信息科技学院东门外，易x操作汽车起重机从工地围墙内由内向外吊运

（持有特种作业证Q1），当杨x将挂钩挂住管桩两头，易x操作汽车起重机将管桩从围墙里面吊出来，向左摆臂的过程中因速度过快管桩将在车厢内即下车跑向唐xx处查看并打电话给张x，将事故的情况告知给了张x，后唐xx被送至中南大学湘雅二医院桂林医院，经抢救唐xx因伤势较重于当日23

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡

造成唐xx起重伤害抢救无效死亡。

（二）直接经济损失

该事故共造成直接经济损失xx万元。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）事故的直接原因

上海那拿贸易有限公司未安排专门人员进行现场安全管理并违规吊装作业，该公司人员易x在作业过程中未认真观察车厢上的唐xx所在位置，

（二）事故的间接原因

1.唐xx安全意识淡薄，违规在起吊的构件下作业。

2.上海那拿贸易有限公司法人代表黄xx，未认真履行安全生产管理职责，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，未认真督促隐患。

3.上海那拿贸易有限公司，落实安全生产主体责任不到位，对工人的教育培训不到位，进行吊装危险作业时，未安排专门人员进行现场安全

（三）事故性质

上海那拿贸易有限公司“8·26”起重伤害致一人死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）唐xx安全意识淡薄，违规在起吊构件下作业。违反了《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》第3.0.18[1]的规定。对事故的发生负有

（二）上海那拿贸易有限公司人员易x现场违规冒险吊装作业，违反了《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》第3.0.2[2]的规定，作业过程反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[3]、第五十八条[4]之规定。对事故的发生负有责任，建议应急管理部门按《中华人民共和国安全

（三）上海那拿贸易有限公司法人代表黄xx，未认真履行安全生产管理职责，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，未认事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）、（五）项[6]之规定。对事故的发生负有责任，建议应急管理部门按《中定依法处理。

（四）上海那拿贸易有限公司，落实安全生产主体责任不到位，对工人的教育培训不到位，进行吊装危险作业时，未安排专门人员进行现场安项目发生一起起重伤害致一人死亡的生产安全事故。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[8]、第三十五条[9]、第四十一条第二款[据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[11]之规定依法处理。

六、事故防范和整改措施

上海那拿贸易有限公司必须全面整顿，组织全体管理人员及从业人员认真学习《中华人民共和国安全生产法》、《建筑安全生产管理条例》、条学习本单位的规章制度和本岗位的操作规程。对作业过程中存在的安全隐患及时进行整改，认真落实防范措施，防止事故再次发生。严格执行规

上海那拿贸易有限公司

“8·26”事故调查调查组

2024年11月5日

1 “严禁在吊起的构件上行走或站立，不得用起重机载运人员，不得在构件上堆放或悬挂零星物件。严禁在已吊起的构件下面或起重臂下旋转范围内应平稳，当回转未停稳前不得做反向动作。”

2“起重机操作人员、起重信号工、司索工等特种作业人员必须持特种作业资格证书上岗。严禁非起重机驾驶人员驾驶、操作起重机。”

3“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

4 “从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。”

5 “生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有
究刑事责任。”

6 “生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：“（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立
制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”

7 “生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款
罚款；……”

[8] “生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训， 保证从业人员具备必要的安全生产知识 ，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操
措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

9“生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。”

[10] “生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措置，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情
息公开栏等方式向从业人员通报。其中，重大隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

[11] “ 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款
罚款；” ……

政府网站找错
党政机关
网站地图
主办：桂林市临桂区人民政府办公室 承办：桂林市临桂区政务服务监督管理办公室
联系电话：0773-5580258
桂公网安备 45031202000135号 网站备案：桂ICP备13001330号 网站标识码：4503120007