索引号：	y129983-0403-2026-0017	**主题分类：**	综合政务
发布机构：	新建区应急管理局	**生成日期：**	2026-06-30
文件编号：		**有效性：**	有效
公开范围：	面向全社会	**公开方式：**	主动公开

吉天(武汉)工程建设有限公司“1·18”一般机械伤害事故调查报告

浏览量：2

吉天(武汉)工程建设有限公司“1·18”一般机械伤害事故调查报告

新建区政府事故调查组

2026年3月31日

2026年1月18日8时30分许，新建经开区新质产业园(中电光谷内)一人驾驶叉车意外碰伤一名女性。事故造成1人受伤，直接经济损失80万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，区政府成立了由区政府办、区应急管理局、新建经济开发区、区公安分局、区纪委驻交通运输局纪检组、区总工会、区住建局等单位派员组成的吉天(武汉)工程建设有限公司“1·18”一般机械伤害事故调查组(以下简称“事故调查组”)。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和科学分析，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，吉天(武汉)工程建设有限公司“1.18”一般机械伤害事故是一起因叉车司机驾驶的叉车速度过快且注意力不集中，直接从其后面撞倒并碾压行人，致其受伤的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故发生单位及相关单位概况

1. 建设单位

江西新建经开区产业投资集团有限公司(以下简称产投公司),该公司位于江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道19号， 统一社会信用代码：91360122690950854S,注册资本叁亿元整，成立于2009年6月22日，类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人：朱斌。

经营范围：许可项目：建设工程施工，建设工程监理，建设工程勘察，建设工程设计，住宅室内装饰装修，施工专业作业，建设工程质量检测，房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：土石方工程施工，园林绿化工程施工，对外承包工程，工程管理服务，工程技

术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),旅游开发项目策划咨询，工程造价咨询业务，物业管理，规划设计管理，住房租赁，非居住房地产租赁，国内贸易代理，建筑用钢 筋产品销售，建筑材料销售，金属材料销售，非金属矿及制品销售，高品质特种钢铁材料销售，化工产品销售(不含许可类化工产品),塑料制品销售，橡胶制品销售，煤炭及制品销售，水泥制品销售，专用化学产品销售(不含危险化学品),农副产品销售，棉、麻销售，谷物销售，木材销售，食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

2. 施工单位

吉天(武汉)工程建设有限公司(以下简称吉天公司),该公司位于湖北省武汉市蔡甸区星光大道88号中电光谷数字产业园E1栋1层104室,统一社会信用代码:91420100728263129X,注册资本壹亿壹仟万圆人民币，成立于2001年6月11日，类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人：章琦。

经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，建设工程施工，建筑智能化系统设计，人防工程设计，电气安装服务，建筑劳务分包，发电业务、输电业务、供(配)电业务，供电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：土石方工程施工，园林绿化工程施工，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，水环境污染防治服务，水污染治理，环境保护专用设备销售，风力发电技术服务，太阳能发电技术服务，发电技术服务，工程管理服务，建筑工程机械与设备租赁，住宅水电安装维护服务，市政设施管理，环保咨询服务，土壤污染治理与修复服务，土壤环境污染防治服务，生态恢复及生态保护服务，水土流失防治服务，建筑工程用机械制造，灌溉服务，水利相关咨询服务，水利情报收集服务，接受政府委托开展水权流转管理服务。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2025年2月18日签订了施工总承包合同，合同价约4.9亿元，工期540天。

3.劳务分包单位

江苏明灿建设集团有限公司(以下简称明灿公司),该公司位于江苏省泰州市兴化市长安居委会板桥路167号，统一社会信用代码：913212817448215499,注册资本10158万元整，成立于2001年6月8日，类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：金涛。

经营范围：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、公路工程施工总承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包、建筑装饰装修专业承包、钢结构工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、土石方工程专业承包、城市园林绿化工程施工、金属门窗工程施工、建筑劳务分包作业。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目：机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；运输设备租赁

服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；光伏发电设备租赁；充电控制设备租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务);特种设备出租；建筑材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；建筑防水卷材产品销售；轻质建筑材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

2025年4月签订了劳务合同，合同价2600万，工期18个月。

4.监理单位

康立时代建设集团有限公司(以下简称康立时代公司),该公司位于四川省成都市青羊区北大街19号3幢18楼1号，统一社会信用代码：9151000071189934XB, 注册资本5000万元整，成立于2000年6月27日，类型为有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人：鲜涛。

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程施工；水利工程建设监理；公路工程监理；房地产开发经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：单建式人防工程监理；自然生态系统保护管理；环保咨询服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；水利相关咨询服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；政府采购代理服务；招投标代理服务；消防技术服务；信息技术咨询服务；房地产经纪；物业管理；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);市政设施管理；机械设备租赁；机械设备销售；建筑材料销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；办公用品销售；广告制作；市场营销策划；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)2025年2月18日签订了监理合同。

5.卸货公司

高安市雷盛机械设备有限公司(以下简称雷盛公司),该公司位于江西省宜春市高安市瑞州街道赤土板北路618号(自主申报),统一社会信用代码：91360983MAC53X2G3E, 注册资本100万元整，成立于2023年1月3日，类型为有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人：潘敏。

经营范围：一般项目：机械设备销售，机械设备租赁，农、林、牧、副、渔业专业机械的销售，纺织专用设备销售，农业机械销售，渔业机械销售，包装专用设备销售，专用设备修理，机械电气设备销售，畜牧机械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)事故相关单位安全管理情况

1. 产投公司

(1)安全生产规章制度和操作规程制定落实情况：制定了安全生产责任制、安全生产检查制度、会议制度等相关安全生产制度；建立了安全管理机构，明确了职责分工。相关安全生产会议记录、应急救援预案等安全生产台账齐全。

(2)隐患排查治理情况：建立了健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，组织了各参建单位开展安全检查，并如实记录了安全隐患检查情况。

(3)安全教育培训情况：落实了全员安全生产教育培训制度，建立了培训记录，培训签到表、考核试卷、影像资料等佐证材料。

2. 吉天公司

(1)安全生产规章制度和操作规程制定落实情况：相关安全生产规章制度齐全，制定了岗位职责、安全责任目标考核、应急演练等相关制度。

(2)隐患排查治理情况：建立了健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，相关管理人员在岗，但在督促劳务分包单位安全检查方面存在漏洞，未抽查到对劳务分包单位对叉车司机的安全技术交底，以及对作业现场的安全管理。

(3)安全教育培训情况：落实了安全技术交底、管理人员三级教育，建立了培训记录，考核试卷等佐证材料。

3.明灿公司

(1)安全生产规章制度和操作规程制定落实情况：相关安全生产管理制度健全。但安全员配备不全，无安全日志。

(2)隐患排查治理情况：制定了安全隐患排查记录，但隐患排查不到位、不彻底，施工现场管理不严，未对叉车司机进行安全技术交底，未对作业现场采取安全防护措施。

(3)安全教育培训情况：开展了安全技术交底、班组班前安全活动，并如实记录。

4.康立时代公司

有岗位职责、会议记录、人员分工、交底记录、旁站记录、监理规划、监理细则及安全生产专项检查等资料，对施工单位、劳务分包单位的资质审查、人员审查等均能严格把关，对各项专项方案均已审批。但督促施工单位自查未落实到位，缺少对施工单位自查进行抽查。

5.雷盛公司

有岗位职责、叉车操作安全生产责任制度、特种设备操作证。但未建立其他相关安全生产管理台账。

(三)日常监管及专项整治情况

1.新建区经开管委会。新建经开区实行九大网格化管理，将安全生产纳入网格责任。2025年至今新建经开区多次在党工委、管委会班子会议上及时专题学习传达了习近平总书记关于安全生产工作一系列重要讲话精神和省、市、区安全生产部署会会议精神，召开安全生产工作部署会议18

次，组织了3次企业主要负责人培训会议，参与人数达120余人。根据园区安全生产的实际和特点，实行了企业自查与部门检查相结合、属地监管与行业监管相结合，集中开展各类安全督导检查工作。

接报后立即赶赴现场，督促救治伤者、安抚家属，区质安监站依法下达停工通知。事故发生后，经开区迅速召开安全生产专题会议，深刻剖析原因，联合相关部门对叉车、压力容器等特种设备及燃气安全开展专项排查整治，举一反三消除隐患。

2月2日，管委会主要领导带队检查园区在建工地，分管领导召开建设领域安全工作会，要求春节前完成项目排查及问题整改。2月3日至6日，相关部门对多个在建项目开展安全检查，压实各方安全主体责任。

2.建管中心安监部门。该项目2025年5月20日取得施工许可证，5月22日安监部门下达监督计划及告知书。2025年6月至2026年1月开展每月监督检查，下发安全生产隐患整改通知书17份、扬尘整改书3份、检查记录2份，所有问题均闭环整改。项目起重机械手续齐全，安全月开展应急演练及宣教，超危大工程均按规定专家论证，安监部门开展2024版重大事故隐患判定标准宣贯，外脚手架拆除前组织验收及安全考核，监督程序及标准均符合规定。

针对1.18安全事故，安监部门于1月29日下发全面停工通知书，要求开展全面隐患排查，按“五定”原则整改；组织事故“大反思”,落实“四不放过”要求，重新开展安全技术交底。复工需经项目申请，区级安监部门复核安全生产条件、排查及反思落实情况，整改完成后报市局质安科，由市局专家现场复核通过后方可复工。

（四）事故发生经过

2026年1月18日上午8时许，外架材料保管员丁仁桂在巡视2号楼材料清理工作完成情况后，自A2安全通道走出，沿场内主干道向项目大门口方向行走。约行至通道口外5米处时，加气块供应商安排的叉车司机潘敏，在完成前一趟从南大门外侧货车向A2北侧材料堆场运送加气块的任务后，正空车返回南大门途中。8时11分，潘敏驾驶叉车行驶至该路段，因车速过快且注意力不集中，未能及时发现前方同向行走的丁仁桂，从其后方将其撞倒并碾压，叉车前轮压过丁仁桂左小腿及盆骨。

（五）事故现场情况

1.事故发生地位于南昌市新建区新质产业园一期建设项目B10-01-t02地块2楼A2安全通道口的施工便道上，便道上无障碍物阻挡车辆行驶。



2.施工便道一侧有隔离栏杆，另一边为地下室顶板后浇带，已用施工模板覆盖。



3.事故发生点离A2通道5米左右，离南大门进出口23米左右。

二、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一)人员伤亡情况

事故造成1人受伤，伤者丁仁桂，女，62岁，身份证号码： ******,江西省南昌市红谷滩区卫东村罗家墩自然村2号，新质产业园一期工作人员。

(二)事故造成的直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失80万元(主要为赔偿金、医疗费等费用)。

三、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报及响应情况

2026年1月18日8时15分，徐勇立即拨打110。11时10分，110向区政府和区应急管理局通报情况。11时46分，区应急管理局指挥中心向市应急管理局指挥中心报告情况。

(二)事故现场应急处置情况

新建区政府接报事故后，区应急管理局、区住建局等单位有关负责人员立即赶赴事故现场，并立即采取应急处置措施，一是对现场周围布置警戒、封锁，保护事发现场，对事故现场等进行封控；二是要求项目立即停工整改，防止类似事故再次发生；三是迅速成立事故调查小组对事故开展调查工作。

(三)医疗救治和善后情况

外架班组徐勇(伤者儿子)听到呼叫后，第一时间在事故现场，在观察到伤者左小腿有明显出血后，潘敏拨打了120。徐勇利用现场可用材料对其大腿进行了紧急绑扎止血。8时13分，现场人员赵进成接到徐勇电话后，赶到事故现场并也拨打了120 急救电话，15分钟后120急救车到达事故现场，120救护人员对伤者进行简单治疗，然后送往南昌市第一医院九龙湖院区医院进行救治。明灿公司现场负责人周应来开车同往医院。伤者丁仁桂于2026年1月18日上午9时05分送达南昌市第一医院九龙湖院区。院方立即完成包括CT、血液及心率监测在内的全面检查，经诊断确认需紧急手术，并于当日上午10时20分进入手术室。手术于下午4时05分顺利完成，术后即转入重症监护室密切观察。为优化治疗方案，根据医疗专家建议，于1月19日下午5时30分将伤者转入江西省人民医院(红谷滩院区)重症监护室继续接受专业监护与治疗。1月26日上午11时许，患者病情趋于稳定，转入江西省人民医院(爱国路院区)骨科。经详细诊断，确诊为左小腿骨、肌肉、神经血管完全断裂。1月27日下午，家属在与主治医生深入沟通病情后，初步确认了截肢治疗方向，下午3时50分，安监部门及项目方人员到医院，从主管徐医生那里了解情况，患者左小腿虽经“寄养保存”处理，但已有部分脚趾因血管堵塞发黑坏死。1月28日下午，经专家会诊确认，决定进行截肢手术。下午3时开始准备，4时06分手术正式开始，并于晚上6时33分成功完成。目前患者已在家休养恢复。

(四)事故应急处置评估

通过对事故应急处置过程调查分析，调查组认为：

1.事故单位方面。经评估认为事故相关单位能够积极组织现 场人员进行施救，同时迅速停工，积极开展对伤者家属的安抚和赔付等善后工作。应急处置得当，未引发其他舆情。

2.政府、部门方面。经评估认为区经开区管委会、区应急管理局、区住建局等部门应急值守到位，应急响应迅速，能够迅速进行现场警戒，保护现场，防止无关人员误入；信息报送及时，责令该事故工地暂时停止施工作业。实现了无衍生二次事故，无群体事件发生，现场处置得当。

四、事故原因分析

(一)直接原因分析

1.因叉车司机驾驶的叉车速度过快且注意力不集中，未注意到施工便道上行人，直接从其后面撞倒并碾压，是造成事故的直接原因。

（二)间接原因分析

1.劳务分包单位江苏明灿建设集团有限公司，对作业人员技术交底不全面，隐患排查不到位、不彻底，施工现场管理不严。

2.监理单位康立时代建设集团有限公司，督促施工单位自查未落实到位，且缺少对施工单位自查进行抽查。

3.施工单位吉天(武汉)工程建设有限公司在督促劳务分包单位安全检查方面存在漏洞。

4.卸货公司高安市雷盛机械设备有限公司无相关的安全资料，即无相关安全生产规章制度，无安全技术交底、无管理人员三级教育、无岗位职责、无各种管理制度、无应急演练等。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一)对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.潘敏，雷盛公司法定代表人，仅建立少量制度与证件管理，未健全安全生产管理台账、隐患排查、教育培训、现场作业监护等管理制度；未严格执行作业前周边环境检查、作业过程安全监护等规程，未划定安全作业区域、设置警示标识；对作业人员安全操作教育与现场管理不严，违规开展无监护交叉作业；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项之规定，对事故发生负有责任。建议由南昌市新建区应急管理局对其进行行政处罚。

2.金涛，明灿公司法定代表人，未督促相关人员对铲车作业区域实施有效隔离、警示与现场监护，未能及时消除作业安全隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项之规定，对事故发生负有责任。建议由南昌市新建区应急管理局对其进行行政处罚。

3.周应来，明灿公司现场负责人，未对铲车作业区域实施有效隔离、警示与现场监护，现场管控跟踪闭环不到位，未能及时消除作业安全隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二

十五条第五项之规定，对事故发生负有责任。建议由南昌市新建区应急管理局对其进行行政处罚。

4.魏章权，吉天公司项目经理，对劳务分包单位、设备作业单位的安全管理督促检查流于形式，安全监管存在明显漏洞。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项之规定，对事故发生负有责任。建议由南昌市新建区应急管理局对其进行行政处罚。

5.刘彬，康立时代公司总监，督促施工单位自查未落实到位，缺少对施工单位自查进行抽查。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三项之规定，对事故发生负有责任。建议由南昌市新建区住建局对该单位及其有关人员进行行政处罚。

6.雷盛公司，未健全安全生产管理台账、隐患排查、教育培训、现场作业监护等全流程管理制度，安全管理体系不完善；对铲车作业现场安全确认不到位，驾驶员未严格执行作业前周边环境检查、作业过程安全监护等规程，未划定安全作业区域、设置警示标识；对作业人员安全操作教育与现场管理不严，违规开展无监护交叉作业。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款之规定，对事故发生负有责任，建议由南昌市新建区应急管理局对该单位进行行政处罚。

7.明灿公司，安全管理机构与人员配备不符合规定，专职安全员配备不全，未按要求建立并填写安全日志，现场安全巡查、监督缺位；隐患排查治理走过场、不彻底，未对施工现场铲车作业、人员通行等关键环节开展针对性隐患排查，对现场违规作业、无监护作业等问题未及时制止与整改；施工现场安全秩序混乱，人员作业与设备作业交叉管控不严，安全警示、隔离防护措施缺失。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十四条第一款之规定，对事故发生负有责任，建议由南昌市新建区应急管理局对该单位进行行政处罚。

8.吉天公司，安全生产主体责任落实不严，分包安全管理缺位。对劳务分包单位、设备作业单位的安全管理督促检查流于形式，未严格核查现场安全管理、隐患排查、人员履职情况，安全监管存在明显漏洞。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定，对事故发生负有责任，建议由南昌市新建区应急管理局对该单位进行行政处罚。

9.康立时代公司，督促施工单位自查未落实到位，缺少对施工单位自查进行抽查。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三项之规定，对事故发生负有责任。建议由南昌市新建区住建局对该单位及其有关人员进行行政处罚。

六、事故主要教训

(一)主体责任悬空。分包管理“失管失控”施工、劳务、 设备作业单位层层分包但安全管理未同步压实，吉天公司对分包单位安全检查流于形式，明灿公司现场安全员配备不足、管控缺位，雷盛公司安全制度与台账近乎空白，导致作业现场“有人干活、无人管安全”,是事故发生的核心根源。

(二)现场管理混乱。关键环节“无防无控”叉车作业未划定安全区域、未设置警示标识、未安排现场监护，人员通行与机械作业交叉混行；施工便道无安全防护、隐患排查不彻底，直接导致机械伤害事故发生，暴露出现场安全防护“零措施”、风险管控“零落实”。

(三)人员履职缺位。安全操作“违规违章”叉车司机潘敏超速行驶、注意力不集中，严重违反特种设备安全操作规程；现场管理人员未履行监护、巡查职责，安全教育、技术交底缺失，从业人员安全意识淡薄、操作行为失范，直接触发事故。

(四)监理监督乏力。闭环管理“缺位失责”监理单位仅完成资质审查、方案审批等“纸面监督”,未对施工单位自查情况开展抽查，未及时发现并督促整改现场作业、人员管理等重大隐患，安全监理“只监不理”,未能发挥监督把关作用。

(五)基础管理薄弱。安全保障“缺项漏项”雷盛公司、明灿公司未健全安全生产规章制度、教育培训、隐患排查、应急管理等基础台账，安全管理体系不完善，从制度层面埋下安全隐患，导致安全管理无章可循、无据可依。

七、事故整改和防范措施

(一)压实安全生产主体责任。严管分包链条各参建单位严格落实《安全生产法》规定，健全全员安全生产责任制，明确建设、施工、劳务、监理、设备作业单位安全职责；施工单位对分包单位实行统一协调、统一管理、统一检查，签订专项安全生产管理协议，定期开展安全考核，坚决杜绝“以包代管、包而不管”。

(二)强化现场安全管控。筑牢作业防线立即开展施工现场机械作业、交叉作业、人员通行专项整治，叉车、铲车等特种设备作业必须划定专属作业区、设置硬质隔离与警示标识，配备专职现场监护人员；施工便道、作业通道增设防护设施，严禁人员与机械混行；严格执行作业前安全确认、作业中全程监护制度，杜绝违规作业。

(三)规范安全基础管理。补齐制度短板雷盛公司、明灿公司立即健全安全生产规章制度、操作规程、教育培训、隐患排查、应急演练等全流程台账；落实三级安全教育、岗前技术交底、特种作业持证上岗制度，确保从业人员懂安全、守规程；配齐配足专职安全员，规范填写安全日志，实现安全管理闭环。

(四)严格监理履职尽责。强化监督执法监理单位全面履行监理职责，加大施工现场巡查、旁站、抽查力度，重点核查分包管理、现场作业、人员履职、隐患整改等情况；对发现的安全隐患下达整改指令，跟踪闭环落实，对拒不整改的及时上报监管部门，切实发挥监理“防火墙”作用。

(五)加强安全教育培训。提升安全意识组织所有参建单位开展事故警示教育，通报事故案例、剖析事故原因，强化从业人员安全红线意识；针对叉车司机、现场管理人员、作业人员开展专项安全培训，重点培训操作规程、应急处置、现场防护知识，杜绝违章操作、冒险作业。

扫一扫在手机打开当前页

