政府信息公开

索引号：	730027408/201709-044	**组配分类：**	事故通报
发布机构：	市安监局	**主题分类：**	市场监管、安全生产监管
标题：	池州市中环大厦“2017.4.22” 高处坠落事故调查报告	**文号：**	无
成文日期：	2017-09-04	**发布日期：**	2017-09-04

池州市中环大厦“2017.4.22” 高处坠落事故调查报告

发布时间：2017-09-04 10:13　来源：市安监局　字号：[**默认** 大 超大]
文本下载

2017年4月22日09：10左右，池州市蓝云广告经营部临时雇工胡*伍在中环大厦一楼入口处，为安徽华宇物业发展有限公司安装不锈钢标牌过程中，从高处坠落致伤。经送医院抢救，于5月5日死亡。根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《池州市人民政府办公室关于生产安全事故调查工作有关事项的通知》（池政办〔2007〕85号）等有关法律和文件规定，2017年6月9日，市安全监管局牵头成立池州市中环大厦“2017.4.22”高处坠落事故调查组，成员单位有平天湖风景区管委会、市工商质监局、市监察局、市公安局、市总工会，邀请市检察院派员参加。调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则和事故调查处理“四不放过”的要求，通过现场勘察、查阅资料、调查取证，在认真分析的基础上，查明了事故发生的经过、原因、性质，提出了对责任单位和责任人的处理建议及整改措施。现将调查情况报告如下：

一、事故单位概况

中环大厦，地处池州市长江南路与和谐路交叉口，为政府及商业办公用房。2017年3月，安徽华宇物业发展有限公司拟从业主朱永江手中购入中环大厦第十二层作为公司办公用房。经洽谈，双方初步达成一致意见。2017年4月19日，安徽华宇物业发展有限公司决定将办公地址由秋浦西路336号迁至中环大厦，并委托池州市蓝云广告经营部制作安装不锈钢标牌。

安徽华宇物业发展有限公司成立于1998年07月01日，统一社会信用代码91341700719916191E，为有限责任公司（自然人投资或控股），公司地址：安徽省池州市秋浦西路336号，注册资本伍佰万叁仟圆整，法定代表人聂腊源，经营范围：物业管理服务，房屋、水电维修，绿化服务，信息中介服务，柜台出租，劳务派遣（有效期至2018年12月1日），人力资源外包，道路清扫、保洁服务，餐饮服务（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）。物业管理资质二级。公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司下设办公室、人力资源部、财务部、市场部、工程部、公共秩序维护部（安全部）、大楼物业服务部、小区物业管理处，共计员工500余人。公司建立了《安徽华宇物业发展有限公司安全生产管理制度》和《安徽华宇物业发展有限公司人员安全生产责任制》。

池州市蓝云广告经营部成立于2007年8月16日，注册号341701600001848，公司地址：安徽省池州市贵池区秋浦西路，个体工商户，组成形式为个人经营，经营者汪秀云。经营范围：广告制作、发布；标牌制作。

二、事故经过及抢救情况

2017年4月19日，安徽华宇物业发展有限公司办公室主任马文娟通过微信联系到池州市蓝云广告经营部经营者汪秀云，要求经营部为其公司制作题字为“安徽华宇物业发展有限公司”的不锈钢标牌（长约3m），并将公司原有的“池州市华力保安服务有限公司”不锈钢标牌（长约2.4m）及新制作的“安徽华宇物业发展有限公司”不锈钢标牌安装在中环大厦南门一楼入口处（邻万德福酒店）。双方未就不锈钢标牌的制作安装业务签订合同，也未签订安全生产管理协议，约定双方安全生产责任。2017年4月21日，池州市蓝云广告经营部将题字为“安徽华宇物业发展有限公司”不锈钢标牌制作完成。21日傍晚，池州市蓝云广告经营部经营者汪秀云打电话给胡*伍，告诉他“有牌子需要安装”。22日上午，胡*伍自带铝合金人字梯等工具，到池州市蓝云广告经营部取得两个不锈钢标牌后，赶往中环大厦。待汪秀云到达后，二人将两块不锈钢标牌卸下，摆放好铝合金人字梯（梯高约1.9m），开始在大厦大门东侧安装题字为“安徽华宇物业发展有限公司”的不锈钢标牌，后遭到中环大厦开发商制止。汪秀云将事情始末通过电话告知马文娟。因马文娟不在池州市境内，后经安徽华宇物业发展有限公司总经理聂腊源、业主朱永江与开发商费某某在大厦大门口现场协商达成一致，即“暂时可以悬挂标牌，不过等以后要拆的时候也要一并拆除”。随后，胡*伍、汪秀云二人开始在大厦大门西侧悬挂“池州市华力保安服务有限公司”不锈钢标牌。汪秀云扶梯子，胡*伍负责安装不锈钢标牌（胡*伍未戴安全帽）。09:10左右，胡*伍爬上梯子准备对悬挂好的标牌作进一步固定。汪秀云走到标牌正前方，查看不锈钢标牌是否摆正。突然听到“轰”的一声，胡*伍从梯子上坠落下来，但人字梯未倾倒。此时站在大厦前方不远处的聂腊源、开发商费某某、朱永江、汪秀云等人急忙跑到胡*伍身边查看，发现胡*伍仰面躺在地上，耳朵出血，口吐白沫。朱永江、聂腊源二人急忙拨打120急救电话。汪秀云在胡*伍旁边一直喊胡*伍名字。约十五分钟后，120救护车到达事故现场，聂腊源、朱永江二人帮忙将胡*伍抬上救护车，送往池州市人民医院重症监护室抢救。5月5日10:00许，胡*伍经医院抢救无效死亡。

死者，胡*伍，男，51岁，安徽省铜陵市枞阳县□山镇人，事故造成直接经济损失100万元。

接事故报告后，平天湖风景区管委会有关负责同志第一时间赶往现场处置，指导事故救援、善后等事宜。

三、事故原因及性质认定

（一）事故原因

1.从业人员安全意识淡薄。胡*伍，安全意识淡薄，在没有任何安全防护措施的情况下违规攀登铝合金人字梯（梯高1.9m）从事不锈钢标牌安装作业，是造成事故发生的直接原因。

2.业务承包单位超越经营范围承揽业务。池州市蓝云广告经营部为个体工商户，超越经营范围，承接不锈钢标牌安装业务，没有对雇用人员进行必要的安全教育和管理。

3.业务发包单位协调管理职责履行不到位。安徽华宇物业发展有限公司在不锈钢标牌安装过程中，没有督促池州市蓝云广告经营部采取有效的措施，进行现场安全管理，履行协调管理职责不到位。

（二）事故性质

此起事故是一起作业人员安全意识淡薄、安全防护不到位，承包单位超越经营范围，承接不锈钢标牌安装业务，对雇佣人员缺乏有效的安全教育和管理，业务发包单位协调管理职责履行不到位而引发的生产安全责任事故。

四、责任认定及处理建议

1.胡*伍，池州市蓝云广告经营部临时雇工，安全意识淡薄，自我保护意识差，未佩戴安全帽等安全防护措施攀登铝合金人字梯从事不锈钢标牌安装作业，对这起事故的发生负直接责任，鉴于其已死亡，不再追究。

2.池州市蓝云广告经营部经营者汪秀云，未能组织实施本单位安全生产教育和培训，督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反了《安全生产法》第十八条规定，对事故发生负一定责任。根据《安全生产法》第九十二条规定，建议处以上一年年收入30%罚款。

3.安徽华宇物业发展有限公司未与池州蓝云广告经营部就不锈钢标牌的制作安装业务签订安全生产管理协议，约定安全生产管理职责。在不锈钢标牌安装过程中，没有督促池州市蓝云广告经营部采取有效的措施，进行现场安全管理，履行协调管理职责不到位，违反《安全生产法》第四十六条规定，对这起事故负一定管理责任。根据《安全生产法》第一百条第二款规定，建议处以**4500**元罚款。

4.池州市行政执法局平天湖分局，囿于执法人员不足、巡查范围广等因素，未能及时发现池州市蓝云广告经营部不锈钢标牌安装未报批、超范围承揽业务等问题，对事故发生负一定监管责任，建议其向平天湖风景区管委会作出书面检查。

五、防范措施

1.池州市蓝云广告经营部要切实履行安全生产主体责任，强化安全教育，增强雇佣人员的安全生产法规法治意识，确保其具备必要的安全知识，熟悉岗位安全操作技术规程。要加强现场安全管理，监督从业人员按规定佩戴、使用劳动防护用品，杜绝违章作业行为发生。

2.安徽华宇物业发展有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，在将项目发包给其他单位的时候，应当审查承包单位资质，签订专门的安全生产管理协议，或者在合同中约定各自的安全生产管理职责。要加强对承包单位安全生产工作统一协调管理，定期进行安全检查，发现安全问题，及时督促整改到位。要督促承包单位认真落实安全生产主体责任，建立完善和全面落实安全管理制度及操作规程，积极排查治理安全隐患，确保安全生产。

3.池州市行政执法局平天湖分局要切实履行行政管理职责，切实加强对辖区行业领域内企业安全监管，进一步加大巡查频次，特别是加大对小广告公司安全管理。对巡查发现的问题和隐患，及时督促相关单位和个人整改落实到位，严防事故发生。

4.平天湖风景区管委会应认真汲取事故的深刻教训，切实履行安全生产属地管理职责，按照安全生产“一岗双责”的要求，加强对所属机构管理，督促其严把源头关口，严控行业准入，及时清理和取缔不具备安全生产条件的企业，真正做到不安全不生产。要责成有关部门加强对“广告”安装等“小工程”的安全监管，督促企业进一步完善内部安全生产规章制度，落实安全生产责任制，开展员工安全生产教育和培训，提高企业的安全管理水平。

池州市中环大厦2017.4.22”高处坠落事故调查组

2017年7月21日

站点地图　页面纠错

主办单位：池州市应急管理局

联系电话：0566-2819195

皖ICP备2021012755号-1

皖公网安备 34170002000049号

网站标识码：3417000049

本站已支持IPv6访问