海城区高德街道北海三建华欣混凝土有限公司“11•16”一般生产安全车辆伤

2025-01-23 10:00 来源：海城区人民政府办公室

海城区高德街道北海三建华欣混凝土有限公司“11·16”一般生产安全车辆伤害责任事故调查报告

1

2024年11月16日上午10时22分许，位于海城区高德街道办事处辖区的北海三建华欣混凝土有限公司堆料场，发生一起铲车驾驶员驾驶铲车倒车过程

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》城区高德街道北海三建华欣混凝土有限公司“11·16”事故调查组，以下简称“事故调查组”。事故调查组由海城区应急管理局党委书记、局长谢石真同志和海城区应急管理局党委委员、副局长白冰洋同志任副组长，海城区应急管理局、海城区工业和信息化局、海城区总工会、海城区人力资源和社会事处为成员单位，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复现场勘验、查阅资料、调查取证和分情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

事故调查组认定，海城区高德街道北海三建华欣混凝土有限公司“11·16”事故是一起由于北海三建华欣混凝土有限公司工作人员庞晓东（死者盲区，导致北海三建华欣混凝土有限公司1名工作人员（庞晓东）被作业铲车碾压，经抢救无效死亡的一般安全生产车辆伤害责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生和救援情况

2024年11月16日上午10时22分，位于海城区高德街道办事处辖区的北海三建华欣混凝土有限公司堆料场，北海三建华欣混凝土有限公司工作人员家章(铲车司机)驾驶的1号铲车左后方时遭到正在倒车的1号铲车撞倒并碾压，发生碾压后在附近作业的廖智敏（铲车司机）发现堆料场上躺着1人，立即下车查看情况，并第一时间拨打120急救中心电话，廖智敏下车了解情况后，马上向黎翔(生产助理)报告，黎翔接到报告后，第一时间与张福伟(生产经门口引导救护车及上报陈卓利(总经理)，救护车大约上午10时40分到达现场，将庞晓东送往北海市人民医院进行抢救。

上午约11时到达北海市人民医院进行抢救，上午12时18分接医生通知，庞晓东经抢救无效死亡，北海市人民医院出具了居民死亡医学证明（推断

（二）事故现场地点

事故现场位于海城区高德街道的北海三建华欣混凝土有限公司堆料场。

（三）相关单位基本情况

北海三建华欣混凝土有限公司，所在地位于北海市*******，法定代表人陈卓利，统一社会信用代码为914*******，企业类型为有限责任公司（立，营业期限为2008年12月05日至2028年12月04日，经营范围为一般项目：水泥制品销售；水泥制品制造；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外

（四）相关人员基本情况

1.庞晓东，男，汉族，19**年**月**日出生，身份证号码为45*******，身份证住所地广西北海市*******。系北海三建华欣混凝土有限公司生产

2.陈家章，男，汉族，19**年**月**日出生，身份证号码为45*******，身份证住所地广西合浦县*******。系北海三建华欣混凝土有限公司铲车

3.陈卓利，男，汉族，19**年**月**日出生，身份证号码为45*******，身份证住所地南宁市*******。系北海三建华欣混凝土有限公司法定代表

4.张福伟，男，汉族，19**年**月**日出生，身份证号码为45*******，身份证住所地广西合浦县*******。系北海三建华欣混凝土有限公司生产

二、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况。事故造成1人死亡。

2.直接经济损失。截至2024年12月2日，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)等标准和规定统计，已核定的事故费用。

三、事故原因

（一）主要原因

庞晓东作为北海三建华欣混凝土有限公司工作人员进入堆料场，未提前告知堆料场内铲车司机，自行前往堆料场并从正在作业的1号铲车左后方（故发生的直接原因。

（二）次要原因

1.陈卓利作为企业法定代表人，未全面排查本单位安全生产事故隐患，未自行查看或安排专人查看本单位有关安全生产的视频监控，致使在事故

2.张福伟作为生产部经理兼安全生产小组办公室主任，未全面排查本单位安全生产事故隐患，未自行查看或安排专人查看事故发生地堆料场的视改，也未向公司提出整改意见建议，致使在事故发生前类似情况时有发生而从未整改。

（三）事故性质

调查认定，海城区高德街道北海三建华欣混凝土有限公司“11·16”事故是一起由于北海三建华欣混凝土有限公司工作人员庞晓东安全意识不足三建华欣混凝土有限公司1名工作人员（庞晓东）被作业铲车碾压，经抢救无效死亡的一般安全生产车辆伤害责任事故。

四、相关单位和人员存在的问题及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安全生产违法行为行政处罚办法》等有关法

（一）事故责任人员

1.庞晓东安全意识不足，进入铲车作业区，步行至正在作业的铲车后方视野盲区，是造成此事故的主要原因，承担事故的主要责任，鉴于在事故

2.陈卓利作为企业法定代表人，未全面排查本单位安全生产事故隐患，未自行查看或安排专人查看本单位有关安全生产的视频监控，致使在事故由应急管理部门依照有关规定对其进行处理。

3.张福伟作为生产部经理兼安全生产小组办公室主任，未全面排查本单位安全生产事故隐患，未自行查看或安排专人查看事故发生地堆料场的视改，也未向公司提出整改意见建议，致使在事故发生前类似情况时有发生而从未整改，对事故负有责任，建议由应急管理部门依照有关规定对其进行处

（二）事故责任单位

北海三建华欣混凝土有限公司作为事故发生单位，未安排专人查看本单位有关安全生产的视频监控，致使在事故发生前类似情况时有发生而从未其进行处理。

五、事故防范措施和建议

北海三建华欣混凝土有限公司要认真吸取本次事故教训，深入贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和规章；严格开展安全教育培作业，加强厂区现场管理，加大隐患排查治理力度，开展危险源辨识和风险评价，及时发现、消除厂区现场的安全隐患，防止类似事故的发生。

组　长：

副组长：

成　员：

海城区高德街道北海三建华欣混凝土有限公司“11·16”事故调查组（代章）

2025年1月20日

中央部门网站 | 省（区市）政府网站 | 广西各市网站 | 自治区各县（

网站地图 | 联系我们 | 使用帮助 | 关于本站 | 政府信箱

主办单位：北海市海城区人民政府 承办单位：北海市海城区人民政府办公室

联系我们：hcqxxzx@126.com 地址：北海市海城区长青北路13号 电话：0779-3034635

桂公网安备 45050202000312号　桂ICP备05004831号　网站标识码：4505020004