“9.7”起重机械相关事故调查报告

城北区人民政府事故调查组

目录

一、事故基本情况 ..... - 1 -
（一）事故单位及相关单位情况 ..... - 1 -
（二）事故发生经过及事故现场情况 ..... - 2 -
（三）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 3 -
二、事故处置情况 ..... - 3 -
三、事故原因及性质 ..... - 4 -
（一）事故原因 ..... - 4 -
（二）事故性质 ..... - 5 -
四、对事故责任单位处理意见 ..... - 5 -
（一）事故责任单位认定 ..... - 5 -
（二）事故责任人员认定 ..... - 6 -
（三）处理意见 ..... - 6 -
五、防范措施及建议 ..... - 8 -

西宁特殊钢集团有限责任公司“9.7”起重机械相关事故调查报告

2024年9月7日10时51分,城北区西宁特殊钢集团有限责任公司发生一起人员受伤事故，造成一人受伤（后就医无效于2024年9月23日死亡）。

2024年10月28日，由城北区人民政府组织城北区发展改革和工业信息化局、城北区市场监督管理局、城北区纪委监委、城北区检察院、城北区应急管理局、城北公安分局、马坊街道办事处等单位相关人员构成的西宁特殊钢集团有限责任公司“9.7”事件调查组，进行全面深入调查。按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、专家论证等，查清了事故经过、发生原因、人员伤亡、直接经济损失和有关单位情况，查明了有关部门和单位存在的问题和责任，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查，西宁特殊钢集团有限责任公司“9.7”事故是一起起重机械相关事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位及相关单位情况

北京利尔高温材料股份有限公司：类型：股份有限公司；注册地址：北京市昌平区；法定代表人：赵**；成立日期：2000

年 11 月 08 日；经营范围：制造耐火材料制品、耐火材料的技术开发、施工总承包、销售耐火材料制品、耐火陶瓷制品、化工产品(不含危险化学品)，节能保温材料、矿产品、钢材、机电设备、金属材料、煤炭及焦炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)；货物进出口、技术进出口，代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

西宁特殊钢集团有限责任公司：类型：有限责任公司；注册地址：青海省西宁市；法定代表人：刘**；成立日期：1996 年 01 月 31 日；经营范围：钢铁冶炼，金属压延加工；机械设备维修、租赁及配件批零；科技咨询、技术协作；金属材料、化工产品（专项审批除外）批零；原材料的采购供应；矿产品（仅限零售）及装卸；冶金炉料加工；建材批零。

北京利尔高温材料股份有限公司为西宁特殊钢集团有限责任公司的钢包用耐辅材料整体承包方，承包范围：材料、设备、方案与设计、现场作业、生产准备及技术服务。

（二）事故设备及操作人员情况

事故设备：桥式起重机，设备型号/规格：QD50/10-25 A7，设备代码：411000001234520150057，使用登记证编号：401063000020021201 25，检验日期：2022 年 12 月 26 日，在检验有效期内。

操作人员：李**，身份证号：630103********2023，证书类别：特种设备作业人员，持证项目：桥门式起重机司机（Q2），证书编号：630103********2023，有效日期：2027-04。

（三）事故发生经过及事故现场情况

据城北区应急局及发改局前期调查事故快报第三期显示2024年9月7日10时51分,北京利尔高温材料股份有限公司冷修包人员张**在炼钢厂渣场跨钢包放置区,挂下线的4号钢包翻包钩后，“指挥”桥式起重机操作人员李**起吊，翻包钩此时在张**双腿之间,钩头起升时将其身体挤在包底横梁上(腹部部位),事发后第一时间送往市三医院进行救治,并于2024年9月10日晚转院至青海省第二人民医院住院治疗。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

死者：张**，男，52岁，身份证号:630105********1053，家庭住址：西宁市城北区。张**在青海省第二人民医院住院治疗期间，因病情突然恶化，经抢救无效于2024年9月23日15时02分死亡。

此次事故造成一人死亡，共产生经济损失122万元。

二、事故处置情况

2024年9月7日14点20分左右，城北区应急管理局接西宁特殊钢集团有限责任公司电话称:西宁特殊钢集团有限责任公司炼钢厂发生一起人员受伤事件。城北区应急管理局第一时间赶赴现场调查，对现场及周边环境进行记录，并对在场人员及安全

管理人员开展笔录问询。北京利尔高温材料股份有限公司在事故发生后，在第一时间积极开展伤者救治，并在张**经抢救无效死亡后第一时间协商解决遇难员工家属安抚和赔偿工作。（善后事宜于9月30日达成一致协议，一次性赔偿122万元，民事赔偿责任已履行）。

三、事故原因及性质

（一）事故原因

1.直接原因

冷修包人员张**在挂下线的4号钢包翻包钩后，未离开起重器械作业区域，直接“指挥”桥式起重机操作人员李**起吊，导致翻包钩钩头起升时将张**身体挤在包底横梁上（腹部部位）至一人受伤（后就医无效于2024年9月23日死亡），冷修包人员张**对事故发生负有直接责任 。

桥式起重机操作人员李**在无安全人员的情况下开展作业，在冷修包人员张**未离开起重器械作业区域时听从张**“指挥”进行起重作业，导致事故发生，桥式起重机操作人员李**对事故发生负有直接责任。

2.间接原因

北京利尔高温材料股份有限公司安全教育培训工作不够，各级人员安全意识差，未按要求对进场施工作业人员进行规范的、具有实效的安全教育培训，仅限于口头提一些要求，不能确保员工具有足够的安全意识和相关安全生产知识。

西宁特殊钢集团有限责任公司未落实安全生产主体责任，在生产现场的管理上存在明显疏漏，现场无安全员监督管理人员，起重机械在生产使用过程中未按照相关规定建立安全区域，整体安全管理责任履行情况不到位，未能切实肩负起保障生产安全的重要职责。

（二）事故性质

依据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备事故报告和调查处理规定》等相关规定并经事故调查组综合分析，认定该事故是一起起重机械相关事故。

四、对事故责任单位处理意见

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规对事故责任单位和有关责任人提出如下处理意见：

（一）事故责任单位认定

1.北京利尔高温材料股份有限公司

未遵守《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条[1]，对从业人员安全培训教育不到位，致使从业人员安全意识淡薄，防范意识不到位，造成此次事故的发生，对事故负主要责任。

2.西宁特殊钢集团有限责任公司

未遵守《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条[1]以及第三十七条[2]之规定，对从业人员安全培训教育不到位，现场无

[1] 《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条 特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。

[2] 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十七条 特种设备的使用应当具有规定的安全距离、安全防护措施。

安全员，缺乏安全风险防范培训，致使从业人员安全意识淡薄，防范意识不到位，造成此次事故的发生，对事故负次要责任。

（二）事故责任人员认定

1.张**，北京利尔高温材料股份有限公司工人，未遵守未遵守《中华人民共和国特种设备安全法》第三十七条[2]之规定，特种设备使用时未保持规定的安全距离，对事故发生负主要责任。

2.刘**，西宁特殊钢集团有限责任公司法定代表人、主要负责人，未遵守《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条[1]之规定，未对作业人员进行必要的安全教育和技能培训，对事故发生负有责任。

3.赵**，北京利尔高温材料股份有限公司法定代表人、主要负责人，未遵守《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条[1]之规定，未对作业人员进行必要的安全教育和技能培训，对事故发生负有责任。

4.李**，西宁特殊钢集团有限责任公司门式起重机操作员，未遵守《中华人民共和国特种设备安全法》第三十七条[2]之规定，特种设备使用时未保持规定的安全距离，对事故发生负有责任。

（三）处理意见

1.事故有关责任单位行政处罚建议

（1）**北京利尔高温材料股份有限公司**

未遵守《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条[1]之规定,依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条第一款[3]

之规定，建议由城北区市场监督管理局依法对北京利尔高温材料股份有限公司进行行政处罚。

（2）西宁特殊钢集团有限责任公司

西宁特殊钢集团有限责任公司未遵守《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条[1]以及第三十七条[2]之规定，依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条第一款[3]之规定，建议由城北区市场监督管理局依法对西宁特殊钢集团有限责任公司进行行政处罚。

2.事故有关责任人员行政处罚建议

（3）张**

北京利尔高温材料股份有限公司工人，未遵守《特种设备安全法》第三十七条[2]之规定，特种设备使用时未保持规定的安全距离，对事故负主要责任，鉴于其本人已死亡，不再追究其责任。

（4）刘**

依据《特种设备安全监察条例》第八十九条第一款[4]之规定，建议由城北区市场监督管理局依法对西宁特殊钢集团有限责任公司主要负责人刘**进行行政处罚。

（5）赵**

依据《特种设备安全监察条例》第八十九条第一款[4]之规定，

[3] 《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条 发生事故，对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故，处十万元以上二十万元以下罚款；

4 《特种设备安全监察条例》第八十九条 对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门依照下列规定处以罚款;属于国家工作人员的，并依法给予处分;触犯刑律的，依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任:(一)发生一般事故的，处上一年年收入30%的罚款；

建议由城北区市场监督管理局依法对北京利尔高温材料股份有限公司主要负责人赵**进行行政处罚。

（6）李**

依据《特种设备安全监察条例》第九十条[5]之规定，建议由城北区市场监督管理局依法对李**进行撤销特种设备作业人员资格的行政处罚，或者由西宁特殊钢集团有限责任公司根据公司内部管理制度进行处理。

五、防范措施及建议

1.城北区市场监督管理局要进一步加强特种设备安全宣传教育，普及特种设备安全知识，提高全社会特种设备安全意识。

2.西宁特殊钢集团有限责任公司应加强起重机械的日常安全管理和安全教育，并严格按操作规程使用和维护特种设备。

3.西宁特殊钢集团有限责任公司应以该起事故为警戒，依法依规开展起重机械作业工作。深刻吸取事故教训，牢固树立安全生产理念，始终恪守安全生产红线意识，进一步加强领导、落实责任，建立健全安全监管体系，大力开展安全生产自查自纠工作，堵塞企业安全监管漏洞，确保安全生产，坚决杜绝事故发生。

4.各特种设备使用单位应依法建立岗位责任制，建立特种设备安全技术档案，安全管理人员应对特种设备使用状况进行经常性检查，确保特种设备使用安全。

---

5 《特种设备安全监察条例》第九十条 特种设备作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，或者在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告的，由特种设备使用单位给予批评教育、处分;情节严重的，撤销特种设备作业人员资格;触犯刑律的，依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。

5.城北区市场监督管理局要进一步加强特种设备安全监督检查，督促企业排查整治安全隐患，严厉处罚违法违规行为。并严格督促企业落实安全生产主体责任，牢固树立特种设备安全法制意识，督促企业自觉履行《中华人民共和国特种设备安全法》规定的各项义务和责任。